令和７年度毒物又は劇物の流出・漏洩事故情報

整理番号	発生年月日	発生都道府県	毒物又は劇物の別	毒物又は劇物の名称	事件の概要	事件発生事業所等の登録等の状況	事件の原因（推定含む）	被害状況
1	2025/4/2	千葉県	劇物	硫酸(98%)	硫酸工場の循環配管から約400Lが漏洩した。	製造業	配管フランジ部のガスケット劣化。	なし
2	2025/4/17	福岡県	劇物	水酸化ナトリウム	流出量：不明 発生場所：事業所内 発生状況：劇物を希釈する安全装置の不具合により逆流、作業場所からあふれたもの	業務上取扱者（めっき）	安全装置の不具合	特になし
3	2025/4/26	千葉県	劇物	液化塩素	充填場で液化塩素ローリーに充填終了後、通気弁のグランド部分から100g程度漏洩した。	製造業	グランドパッキン部の押さえボルトが緩んでいたため。	特になし
4	2025/4/27	神奈川県	劇物	過酸化水素（35%）	石油関連施設内に設置された仮設の高COD排水処理施設の配管（ビニル製ホース）が外れ、過酸化水素数リットルが漏洩した。全量、鉄製の防潮堤内に留まり、自然揮発した。	業務上取扱者（届出不要）	配管の洗浄不足。 圧力耐性の低い仮設設備であったこと。	特になし
5	2025/4/28	福岡県	毒物	ホスゲン	メンテナンス準備時に荷造室の窒素置換器から微量漏洩	業務上取扱者（届出不要）	作業手順の遵守を怠ったため。	作業者5名について念のため救急搬送、異常なしの診断。
6	2025/4/30	茨城県	劇物	クロロピクリン80%	農作業中、農作業者がトラクターに積載したクロピク80®の一斗缶（20L入）を交換した際に、クロピク80®の一斗缶を誤って落下及び転倒させ、クロロピクリン80%500～1,000mlが市道へ流出した。	業務上取扱者（届出不要）	農作業者の不注意（容器破損）。	農作業者が咳嗽症状により5日間の入院。
7	2025/4/30	大分県	劇物	エピクロルヒドリン（100%）	工場内のクリーンルームに設置している配管のフランジ部から漏洩	業務上取扱者（届出不要）	配管のフランジ部の経年劣化（推定）	特になし
8	2025/5/9	静岡県	劇物	塩素酸ナトリウム	廃液タンクにて塩素酸ナトリウムと塩化第二鉄が反応し、塩素系ガス（二酸化塩素、塩化水素）が発生した。	業務上取扱者（届出不要）	廃棄に係る事前確認の未実施	特になし。
9	2025/5/14	新潟県	劇物	メタノール100%	事業所内の配管洗浄作業を行った際に、配管中に残存するメタノール100%が約8L漏洩した。	製造業	配管中におけるメタノールの残存	特になし
10	2025/5/16	神奈川県	劇物	硫酸（58%）	石油関連施設内のイソブチレン製造装置のフランジ部が腐食し、イソブチレンを抽出する過程で58%硫酸約0．6トンが流出した。全量、中和槽に流入し、中和された。	製造業 販売業（一般）	配管のエンドフランジ部が経年劣化により腐食し、開口したことによる。	人的被害なし、物的被害なし、敷地外漏洩なし

整理番号	発生年月日	発生都道府県	毒物又は劇物の別	毒物又は劇物の名称	事件の概要	事件発生事業所等の登録等の状況	事件の原因（推定含む）	被害状況
11	2025/5/20	茨城県	劇物	濃硫酸	濃硫酸タンクから他課所管のプラントに濃硫酸を送液する際に、屋外の濃硫酸送液ラインから推定約156Lの濃硫酸が漏洩し、土壌へ浸透した。	製造業 販売業（一般）	外部から浸入した水分がライニング管を覆う断熱材の内側に溜まったことにより、ライニング管の外装管が腐食し、内部ライニングが流体圧力に耐えられず亀裂が生じたため。	敷地内土壌へ流出・浸透
12	2025/5/23 ～ 2025/5/26	兵庫県	毒物	亜鉛めっき液（青化ソーダ3wt%、苛性ソーダ5.5wt%）	定期点検で亜鉛めっき槽の水面が5cm下がっており、亜鉛めっき液約300Lの漏出が発覚した。漏れ出た液が2階壁から滲み出し屋根の上を流れ、隣接する老人ホームの敷地まで到達。	業務上取扱者 （めっき）	亜鉛めっき槽の冷却用配管のつなぎ目が劣化し漏出。また、床面と壁の間のライニング処理が経年劣化で亀裂が入り、敷地外へ漏出。	特になし
13	2025/5/29	岡山県	劇物	塩酸(35%)	塩酸貯蔵タンクに穴が開き、8L漏洩	業務上取扱者 （届出不要）	作業手順の不遵守、確認不足	特になし
14	2025/5/29	徳島県	劇物	水酸化ナトリウム	水酸化ナトリウムを用いて廃液（約1L）を中和処理中に、廃液が入った容器が破損し、廃液が飛散した。	業務上取扱者 （届出不要）	過剰量の水酸化ナトリウムを加えたことにより急激な温度上昇が起こり、容器内の圧力が上昇したため。	軽症者1名（軽度の火傷）
15	2025/5/29	佐賀県	劇物	硫酸	硫酸を次亜塩素酸ナトリウム水溶液と間違えて床に散布し、その上に次亜塩素酸ナトリウム水溶液を散布したことにより塩素ガスが発生。	業務上取扱者 （届出不要）	薬剤の管理不足によるもの	従業員2名が救急搬送
16	2025/6/2	大阪府	劇物	塩酸(35%)	塩酸（35%）を建屋外にある塩酸タンクから工場内の予備タンクへ配管を通じて送液していたが、フロートスイッチの故障により送液が止まらず、予備タンクが破損し、塩酸（35%）約450リットルが漏洩した。	業務上取扱者 （届出不要）	予備タンク内のフロートスイッチの故障により、塩酸タンクからの送液が自動停止せず、予備タンク内の圧力が上昇し、破損したため。	特になし
17	2025/6/3	埼玉県	劇物	塩酸(35%)	タンクローリーから事業所のタンクに35%塩酸を10t充填していたところ、スクラバー（排気処理装置）が正常に機能しておらず、タンク内で気化した塩酸が漏洩した。	製造業	スクラバー内の配管が目詰まりを起こし、気化した塩酸が適切に中和されなかった。	5名負傷
18	2025/6/4	茨城県	劇物	濃硫酸	濃硫酸の配管更新作業を行うために、窒素圧送をしたところ、更新箇所以外のフランジに結晶を発見した。作業員が対応しようとしたところ、配管内に残留していた濃硫酸がミスト状態で約2.1L漏洩し、作業員に飛散した。	製造業 販売業（一般）	窒素圧送時に、別ラインから濃硫酸が逆流するリスクや配管内に濃硫酸が残留しているリスクに対するリスクアセスメントが不足していたため。	作業員1名が頸部及び右上肢に薬傷

整理番号	発生年月日	発生都道府県	毒物又は劇物の別	毒物又は劇物の名称	事件の概要	事件発生事業所等の登録等の状況	事件の原因（推定含む）	被害状況
19	2025/6/4	神奈川県	劇物	硫酸（約60%～70%）	化学製品工場の廃硫酸タンクから、硫酸を6割から7割含有する液体が約20L漏洩した。	業務上取扱者（届出不要）	ボトルナット締付起点からタンク内コーティングが損傷し、母材が腐食した。	特になし
20	2025/6/6	富山県	劇物	ジメチル硫酸	受入作業時に移送配管内の圧力が上昇し、経年劣化していたフランジガスケットが圧力上昇に耐えられずに破損したことから、ジメチル硫酸約100mLが漏洩した。	業務上取扱者（届出不要）	設備の老朽化	特になし
21	2025/6/6	山口県	劇物	塩酸（35%）	ゴムライニングの施工不良により、配管にピンホールが発生し、塩酸が漏洩した。（推定漏洩量：約100L）	業務上取扱者（届出不要）	配管の接着不良箇所に亀裂が生じ、そこに塩酸が浸入してピンホールが発生したと推定。	特になし
22	2025/6/11	神奈川県	劇物	キシレン	製造所内で改質ナフサからキシレンを取り出す工程で、圧力配管からキシレンが漏洩した。漏洩量6.4L。	製造業	溶接内部に残存していた内在欠陥（微細な空洞）が徐々に進展し開口に至った。	人的被害なし、物的被害なし、敷地外漏洩なし
23	2025/6/11	神奈川県	劇物	硫酸（75%）	石油関連施設においてpH調整用の硫酸タンク底部に亀裂が発生し、75%硫酸約、4．3kLが漏洩した。全量、排水処理施設に流入し、中和された。	業務上取扱者（届出不要）	長期間タンク内に硫酸を放置したこと。 経年劣化。	特になし
24	2025/6/11	愛知県	劇物	塩酸（35%）	事業所内で35%塩酸タンクの上部のボルトが緩み白煙（塩化水素ガス）が発生した。	業務上取扱者（届出不要）	塩酸（35%）をローリーからタンクに注入中、タンク内の圧力が上がりタンク上部のボルトが緩み、その場所から塩化水素ガスが漏れ出た。	特になし
25	2025/6/14	神奈川県	劇物	硫酸（98%）	石油関連施設に設置された硫酸タンク穿孔が発生し、98%硫酸が14．4L漏洩した。地上に漏洩した硫酸は石灰を散布し水洗、洗浄水は中和された。	業務上取扱者（届出不要）	タンク内部の支持構造物に硫酸が溜りやすい構造であった。	特になし
26	2025/6/16	宮城県	劇物	メタノール	事業所内において、メタノール配管が経年劣化により亀裂を生じ、メタノール約5Lが漏洩した。なお、漏洩したメタノールは事業所内に留まり、事業所外への流出は確認されていない。	製造業	配管の経年劣化	特になし
27	2025/6/16	神奈川県	劇物	硝酸（62%）	硝酸タンクから約200Lの硝酸が防液堤外の洗い場へ漏洩。洗い場のピットは通常蓋で覆われており、その上には清掃用具が置かれていた。（通常の運用によるもの） 漏洩した硝酸は、ピット内の鉄製蓋(耐酸塗装)と反応し発煙していた。	業務上取扱者（届出不要）	配管の老朽化による漏洩	特になし

整理番号	発生年月日	発生都道府県	毒物又は劇物の別	毒物又は劇物の名称	事件の概要	事件発生事業所等の登録等の状況	事件の原因（推定含む）	被害状況
28	2025/6/18	愛知県	劇物	水酸化ナトリウム（48%）	事業所内で作業員２名が清掃作業中に、体の痛みを感じたことから頭上を確認したところ配管から水酸化ナトリウムが液漏れしていることが発覚した。	業務上取扱者（届出不要）	配管の腐食による漏えい。	作業員２名負傷
29	2025/6/19	愛媛県	劇物	アクティベーター−B−10Y（硫酸、メタノール含有）	ホースの接続部分が離脱し、自家消費用の劇物（硫酸、メタノール等を含む硬化剤）が事業所内の雨水排水溝を介して約１㎥（算出値）が公共水路に流出。	業務上取扱者（届出不要）	ホースとポンプとの接合部分の劣化	特になし
30	2025/6/19	京都府	劇物	アンモニア（100%）	事業所内で液化アンモニアの計量作業中にボンベのバルブが緩み、アンモニア約300Lが流出	業務上取扱者（届出不要）	作業手順がルール化されておらず、ボンベの取扱いが不適切であったため。	作業員５名が目や喉の痛み
31	2025/6/22	神奈川県	劇物	酸化エチレン	アンモニアに酸化エチレンを吹きつけてモノエタノールアミンを製造する過程で、吹きつけバルブ１か所から酸化エチレン約100mL（推定量）が漏洩した。	製造業	バルブ内のガスケットの劣化による。	人的被害なし、物的被害なし、敷地外漏洩なし
32	2025/6/24	埼玉県	劇物	硫酸ジメチル	事業所内で硫酸ジメチル20Lの小分け作業を行ったところ、保護メガネ、マスク等を着用していなかった作業員が曝露した。	製造業	教育訓練不足による手順の逸脱	１名死亡
33	2025/7/1	鹿児島県	劇物	クロルピクリン（80%）	個人農家の倉庫で，80%クロルピクリンの缶（約1L）を保管していた保冷庫が燃えていたことから，慌てて缶を外に蹴り出し，水をかけて消火した。燃えていた原因は不明。	業務上取扱者（届出不要）	不明（20mほど離れた場所で，ゴミを燃やしており，何らかの影響で引火した可能性がある：関係者推測）	薬傷１名（病院へ搬送）
34	2025/7/5	富山県	劇物	アンモニア（25%）	アンモニア水貯蔵タンクから気化したアンモニアガスを処理するタンクへの給水不足により、処理しきれなかったアンモニアガスが放出（漏洩量不明）されたもの。	業務上取扱者（届出不要）	作業員の判断ミス	特になし
35	2025/7/6	千葉県	劇物	クロルピクリン	ビニールハウス内で男性が死亡しており、傍らにクロルピクリンがあった。自過失による薬物中毒と推定され、詳細は調査中。	業務上取扱者（届出不要）	調査中	急性中毒による肺水腫で1名死亡、軽症4名（目の痛み等）
36	2025/7/9	千葉県	劇物	メタクリル酸グリシジル	メタクリル酸グリシジルのコンテナの下部排出バルブ部から143L漏洩した。	業務上取扱者（届出不要）	コンテナに使用していたシール材の耐薬品性が低かったため。	特になし

整理番号	発生年月日	発生都道府県	毒物又は劇物の別	毒物又は劇物の名称	事件の概要	事件発生事業所等の登録等の状況	事件の原因（推定含む）	被害状況
37	2025/7/10	青森県	劇物	硫酸 （濃度不明）	八戸港に着岸していた貨物船で、硫酸の荷役作業中の作業員がホース内に残った硫酸を船倉に流し込んだ後、ホースフランジ部のナットを外しタンクに接続していたホースを撤去していたところ、ホース内に残っていた硫酸8リットルが流出した。この際、作業員1名が右肩に被液し、被液部を水洗した硫酸の混じっ	製造業 業務上取扱者 （届出不要）	ホース内に残液が多く残ったままフランジを外し、被液防止のため下側のナットから緩めるべきところ、上側ナットのから緩めたため。また、作業員が決められた防護具を着用していなかったため。	作業員1名が右肩、右腕に2度の薬傷（一部、3度の薬傷）。
38	2025/7/12	山口県	劇物	過酸化水素	高純度グレード製造設備（※）で過酸化水素による爆発事故が発生した。 ※高濃度の過酸化水素製造設備	製造業	過酸化水素の分解反応が発生し、蓄熱による連鎖反応が進行したことで爆発に至ったと推定。	負傷者2名
39	2025/7/16	大分県	劇物	クリトップN―139 2-アミノエタノール （60%含有製剤）	コンビナート構内のエチレンプラントにて、エチレンプラント内の製品の貯蔵設備の穴（タンクのレベル計の取り出しの配管部分）から、当該劇物（製品/2.3L）の漏洩発生。工場外への流出なし。	製造業 販売業（一般）	クリトップN-139 に含有される2-アミノエタノールが有する腐食性により、レベル計取りロノズルの内面腐食が進行し、ピンホールより漏洩したこと。	特になし
40	2025/7/18	兵庫県	劇物	アンモニア ガス	事業所内アンモニアガス製造設備にて製造設備切り替え時にバイパス弁を閉め忘れ9Nm3（推定値）が下流の除害設備へ流入、約6．9kg流出した。	製造業	アンモニアガス製造設備切り替え時のバイパス弁閉め忘れ。	特になし
41	2025/7/19	兵庫県	劇物	硝酸17%	工場内で、硝酸加工液漏洩事故があり、回収作業を実施していた。 その作業中、配管継ぎ手から硝酸加工液残液が飛散し、作業員1名が、全身にかかる事象が発生した。	業務上取扱者 （届出不要）	廃液配管バルブを閉め忘れて作業した。 配管を緩めた際、逆止弁のパッキンがはずれて配管内の残液が継ぎ手から飛散した。	被害者は、保護具を適正に着用していたので、救急車で搬送されたが、健康被害はなかった。
42	2025/7/22	岡山県	劇物	エチレンオキシド （99%以上）	エチレンオキシド貯蔵タンクにおいて、フランジの緩みにより漏洩。ガスのため漏洩量の算定不能。	業務上取扱者 （届出不要）	設備の施工不良	特になし
43	2025/7/23	福島県	劇物	硫酸（50%）	硫酸配管バルブのねじ込み部変形による漏洩し、敷地外に流出した。	製造業	異常発見時の点検不足 配管部に防波堤がなかった。	特になし
44	2025/7/23	栃木県	劇物	キシレン	トラックで輸送中、交差点を曲がった際に積載物の傾きを感じ、確認した際に荷台から落下し容器が破損。2Lが道路上に流失した。	業務上取扱者 （届出不要）	トラックに積み込んだ荷物が不安定であったため	特になし

整理番号	発生年月日	発生都道府県	毒物又は劇物の別	毒物又は劇物の名称	事件の概要	事件発生事業所等の登録等の状況	事件の原因（推定含む）	被害状況
45	2025/7/23	福島県	劇物	硫酸（50%）	硫酸配管のねじ込み部が外れたことにより、事業所内及び隣接する工場内に硫酸（50%）６立方メートルが流出した。	業務上取扱者（届出不要）	硫酸配管バルブが熱により変形し、ねじ込み部が外れたため。	特になし
46	2025/7/23	山口県	劇物	水酸化ナトリウム（25%）	予期せぬ動作により自動弁が開き、開放されていたフランジ部から水酸化ナトリウムが約8L噴出した。	製造業	・手動弁による縁切り及び脱液をしていなかった。 ・施設の自動運転を停止したことで、液封防止機能により、自動弁が自動で開いた。	負傷者3名
47	2025/7/25	新潟県	劇物	メタクリル酸（原体）	事業所内のサンプリングバルブを閉め忘れたことにより、サンプリングバルブからメタクリル酸（原体）が約26.6L漏洩した。	製造業	作業時の不注意	特になし
48	2025/7/27	福岡県	毒物	ホスゲン（50%）	プラント内の配管に割れが発生し、ホスゲンが工場内及び周辺地域に拡散した。	業務上取扱者（届出不要）	設備の維持管理の不足。	２３４名受診（緊急搬送された方を含み、医療機関からの報告人数、再診含む延べ人数）
49	2025/7/29	宮城県	不明	フェノール排ガス臭気処理水	フェノール含有排ガスのスクラバー処理工程において、スクラバーへの給水過多に起因して、配管接合部から処理水約4,000Lが漏洩し、敷地内側溝及び地下配管を通じて河川へ流出した。その後、水質検査を実施した結果、フェノール濃度は水道法に基づく水質基準の基準値以下であり、劇物には該当しないことを確認した。	製造業	スクラバーへの水供給の止め忘れ	特になし
50	2025/8/1	大分県	劇物	９８%硫酸	タンクのノズル部分から、当該劇物（数Ｌ～数十Ｌ）の漏洩発生。漏洩は防液堤の中にとどまる。	販売業（一般）	ノズルの側面のピンホールの腐食と推定	特になし
51	2025/8/1	富山県	劇物	塩素	塩素ガス配管の腐食により破損し、塩素ガスが放出（漏洩量不明）されたもの。	業務上取扱者（届出不要）	設備の老朽化	特になし
52	2025/8/1	大分県	劇物	硫酸（90%以上）	貯蔵タンク下部ノズルから15L漏洩	製造業	配管の経年劣化によるピンホールの発生（推定）	特になし
53	2025/8/1～2025/8/4	埼玉県	劇物	塩酸（35%）	事業所の10tタンクのバルブの根本から35%塩酸が長時間にわたり滲み漏れ、計約6000L漏洩した。漏洩した35%塩酸は防液堤内に留まった。	製造業	バルブの点検及び交換の未実施	特になし

整理番号	発生年月日	発生都道府県	毒物又は劇物の別	毒物又は劇物の名称	事件の概要	事件発生事業所等の登録等の状況	事件の原因（推定含む）	被害状況
54	2025/8/2	神奈川県	劇物	水酸化ナトリウム	ポンプのメカニカルシールから流出。	業務上取扱者（届出不要）	ポンプ内のメカニカルシールが不具合が発生したため、劇物が流失した。	特になし。
55	2025/8/4	兵庫県	劇物	25%アンモニア水 メタノール	事業所内製造プラントにて、25%アンモニア水とメタノールを反応釜に張り込み作業の際に遮断弁が閉止されておらず、25%アンモニア水が 100L、メタノールが100L排水系に漏洩した。	製造業、販売業（一般）	反応釜に25%アンモニア水とメタノールを張り込む作業の前に保護水を遮断弁を開けて排水。その後遮断弁を閉止しないまま張り込みを開始し排水系に漏漏洩した。	特になし
56	2025/8/4	宮城県	劇物	42%水酸化ナトリウム	事業所内において、水酸化ナトリウム受入タンクから約3.5tがオーバーフローにより流出した。なお、流出した水酸化ナトリウムは全量が防液堤内に留まり、事業所外への流出はなく、全量を回収した。	製造業	タンク残量を誤認し、容量以上に送液した	特になし
57	2025/8/5	神奈川県	劇物	水酸化ナトリウム（約50%）	石油関連施設内の水酸化ナトリウム貯蔵タンクへの受入れ時、配管キャップを外したタンクローリー運転手が、配管内部に残存していた水酸化ナトリウム約200mLを右足に被液した。	業務上取扱者（届出不要）	手順遵守の不徹底。	運転手１名（シャワー洗浄後受診し、水酸化ナトリウムによる薬傷なしと診断された。）
58	2025/8/5	愛知県	劇物	硝酸（35%）	硝酸（500mL瓶）をチャック付ビニール袋に入れた状態で台車を用いて移動させていたところ、台車から落下したことで瓶が破損し、わずかに硝酸が漏洩した。	販売業（一般）	瓶を含む荷物を嵩高く台車に積み上げて運んでおり、荷物が崩れやすい状態であったため。	特になし
59	2025/8/6	愛知県	劇物	水酸化カリウム	タンクローリーから受入タンクに移す際に、水酸化カリウムが500mL～1L漏えいした。	業務上取扱者（大量運送）	作業手順の遵守を怠ったため。	従業員1名負傷（左目瞼に薬傷）
60	2025/8/6～2025/10/20（推定）	岡山県	劇物	塩化水素	酸洗場（ディーゼルエンジンの部品に用いる配管の油膜洗浄）における酸洗槽から塩酸が最大2000L漏洩した。	業務上取扱者（届出不要）	酸洗槽に酸洗部材を投入する際に投入架台がコーティングに接触し、破損したため。	特になし
61	2025/8/8	愛媛県	劇物	塩素（99%）	塩素製造設備の計画停止作業中に設備内の圧力が上昇した際に付帯設備が適切に作動せず、配管から事業所内に塩素ガス　11Kg（推定）が漏洩した。	製造業	設備内の圧力上昇時に作動する逆止弁、加圧防止装置が適切に作動しなかったため。	塩素ガスを吸引した作業員４名が呼吸器症状を訴え、うち３名が救急搬送された。
62	2025/8/8	静岡県	毒物	イソホロンジイソシアネート	事業所内で、配管中のストレーナーを交換しようとしてストレーナーのボルトを緩めた際にイソホロンジイソシアネートが30kg漏洩。	販売業（一般）、製造業	作業手順書の不遵守があり、タンクボトム弁の閉止が不完全であったため。	作業員１名が被液し、眼の違和感、充血及び視野障害があったが解消。

整理番号	発生年月日	発生都道府県	毒物又は劇物の別	毒物又は劇物の名称	事件の概要	事件発生事業所等の登録等の状況	事件の原因（推定含む）	被害状況
63	2025/8/10	山口県	劇物	塩酸（35%）	塩酸タンクに発生した亀裂から、塩酸が約145L漏洩した。	製造業	防液堤内に溜まった雨水で排気口が水没し、排気不良が発生。その結果、タンク内の圧力が変動し、槽壁に亀裂が生じたと推定。	特になし
64	2025/8/11	和歌山県	劇物	硫酸	事業所内で屋外タンク2基（濃硫酸タンク及び隣接する脱硫酸タンク）から濃硫酸約260kL、脱硫酸約700kLが漏洩し、白煙が発生した。漏洩液の大部分はタンクを囲む防液堤内に留まったが、一部は敷地内側溝に流出した。	製造業 販売業（一般）	タンク側板腐食により破孔が生じたため。また硫酸流出の影響により脱硫液配管も破損したため。 設備の維持管理不足による。	人的被害：なし 物的被害：硫酸タンク破損、脱硫酸タンクノズル破損
65	2025/8/18	千葉県	毒物	無機シアン化合物	コークス炉における配管のうち、過去に漏洩が起こり補修（2012年）していた箇所から安水（無機シアン化合物を含む）が再度漏洩が発生し、推定1Lが土壌へ浸透した。	業務上取扱者（届出不要）	過去に溶接補修を行った部分が腐食して穴があき、配管から漏洩が発生した。	特になし
66	2025/8/20	山口県	劇物	硫酸 （98%）	職員による工場内定期パトロール中、屋外にある稼働していない5000ﾄﾝ硫酸タンクから防液堤内に漏えいを確認。（推定50L）	業務上取扱者（届出不要）	タンクの経年劣化と、想定できたリスクに対する適切な危害防止計画とその実施がされていなかった。	特になし
67	2025/8/20	埼玉県	劇物	67.5%硝酸	敷地内で薬品業者がトラックから荷下ろしをするため、容器を引き寄せたところ、容器上部に亀裂が入り、内容物が噴出した。	業務上取扱者（届出不要）	容器の硬化による破損	作業員1名が腹部及び太ももに化学熱傷。
68	2025/8/24	兵庫県	劇物	37%ホルマリン水溶液	事業所内プラントにて循環測定作業中にクランプとともに検出部が脱落し反応槽の37%ホルマリン水溶液を含む内液50Lがプラントフロアに流出した。	製造業、販売業（一般）	クランプを固定する蝶ネジの締め付け不足により振動で脱落し漏洩した。	特になし
69	2025/8/27	徳島県	劇物	苛性ソーダ（48%）	苛性ソーダを保管するタンクに続く配管内の苛性ソーダを取り除くためのエア抜き作業中に、タンクが破損し、苛性ソーダの固形物が周囲に飛散、液体が3000L（推定）防液堤内に流出した。	業務上取扱者（届出不要）	配管の途中にある空気穴が、苛性ソーダの結晶化により詰まっており、エア抜き作業により配管先のタンク内の圧力が上昇したため。	事業所外への飛散及び流出なし、健康被害なし

整理番号	発生年月日	発生都道府県	毒物又は劇物の別	毒物又は劇物の名称	事件の概要	事件発生事業所等の登録等の状況	事件の原因（推定含む）	被害状況
70	2025/8/28	神奈川県	劇物	水酸化カリウム（15%）	化学製品製造業工程中、循環槽に水酸化カリウムを含む混合液を送液した際、循環槽のレベル計が閉止されていたため送液が自動停止せず、循環槽のオーバーフロー配管から15%水酸化カリウムを含む混合液268Lが排水ピットに漏洩した。全量中和された。	業務上取扱者（届出不要）	誤って常時開放するバルブを閉止した。	特になし
71	2025/8/28	福岡県	劇物	塩酸水（35%）	施設内貯層タンク上部より塩酸水がしみ出ていることを発見。	販売業（一般）	設備の維持管理の不足。	特になし
72	2025/8/29	静岡県	毒物	テトラメチルアンモニウム＝ヒドロキシド	貯蔵タンクのサンプリングのラインで漏れが確認されたため、修繕作業を実施しようとしたところ、毒物が漏洩し作業員1名の首と顔にかかった。	製造業	配管からの漏れ	1名顔面及び首に負傷
73	2025/9/2	三重県	劇物	塩酸35%	工場内において塩酸35%を移送する配管が外れ、隣接する別会社の工場の敷地内に100L程度が飛散した。	業務上取扱者（届出不要）	配管工事の施工不良のため。	特になし
74	2025/9/3	茨城県	劇物	濃硫酸	排水溝の補修工事のため濃硫酸ラインのバルブ閉止と配管切り離し作業を行ったが、作業終了後に約700Lの濃硫酸が漏洩し、排水管のコンクリートひび割れ部に流れ濃硫酸が土壌へ流出した。	業務上取扱者（届出不要）	排水溝の工事終了後に制御システムでpH調整用コントロールバルブの閉止信号を入力したことにより、バルブが閉止していると思い込み、現場で閉止を確認しなかったことに加え、コンクリートひび割れ部へ濃硫酸が流れ出たことによりコンクリートが腐食したため。	敷地内土壌へ流出・浸透
75	2025/9/5	福岡県	毒物	ホスゲン	プラント内のホスゲン探知機が作動。	業務上取扱者（届出不要）	整備作業後の確認漏れ。	特になし
76	2025/9/6	福岡県	毒物	ホスゲン	プラント内のホスゲン探知機が作動。	業務上取扱者（届出不要）	設備不備。	特になし
77	2025/9/8	山口県	劇物	硫酸（98%）	硫酸タンクの液抜出ノズル根元部分に、内部腐食によるピンホールが発生し、防液堤内に硫酸が約600L漏洩した。	製造業	経年腐食で溶接部が薄くなり、溶接の欠陥が露出。そこの局所的な腐食が進み、ピンホールが発生。	特になし

整理番号	発生年月日	発生都道府県	毒物又は劇物の別	毒物又は劇物の名称	事件の概要	事件発生事業所等の登録等の状況	事件の原因（推定含む）	被害状況
78	2025/9/9	山口県	劇物	硫酸（98%）	硫酸を積載した船舶から工場内にあるタンクへの受入れ作業中、船舶側の受入れ口付近にあるローディングアームから微量の漏えいを確認し、船舶側の職員が滴下部分にバケツを設置。工場側職員が受入れ開始後の点検を終えた1時間後に漏えいの報告を受けた。（推定20mL以下）	業務上取扱者（届出不要）	機器の経年劣化と、指導教育体制の欠如。	特になし
79	2025/9/9	千葉県	劇物	塩素	塩素ガスを触媒製造施設に供給する流量を監視している流量計から少量（100g以下）漏洩した。	製造業	配管の加温によって、カバーフランジと三岐弁間のボルトが緩んだため。	特になし
80	2025/9/14	神奈川県	劇物	塩酸（35%）	化学製品製造業内の塩酸タンク配管のフランジから、35%塩酸約2Lが防油堤内に漏洩した。	業務上取扱者（届出不要）	フランジボルトの施工不良によりボトルが腐食し、フランジの締結が緩んだ。	特になし
81	2025/9/16	広島県	劇物	硫酸（70%）	納入業者のタンクローリー車から工場内のタンクへ希硫酸を補給中、タンクローリー側接続フランジにつないでいたホースが外れ、希硫酸が会社敷地外の里道に約36平方メートルの範囲に飛散した。	業務上取扱者（めっき）	事業所による漏洩対策の不備。 また、納入業者によるタンクローリー車の設備点検不備及び飛散防止措置未実施。	特になし
82	2025/9/25	埼玉県	劇物	クロルピクリン（80%）	畑でクロルピクリン約30Lを使用し、被覆を行っていなかったため、一部が揮発して周辺に拡散した。	業務上取扱者（届出不要）	使用方法に定められた注入後のビニールシート等による被覆を行わなかったため。	軽症者3名（目の痛み等）
83	2025/9/30	福島県	劇物	臭素	臭素滴下ラインのフレキシブルホースの一部が裂けたことにより、工場内に臭素（液体）約10キログラムが漏洩した。	業務上取扱者（届出不要）	不適切な配管方法によりフレキシブルホースへ負荷がかかり、臭素滴下ラインのフレキシブルホースの一部が裂けたため。	特になし
84	2025/10/2	埼玉県	劇物	クロルピクリン（80%）	畑でクロルピクリンを散布し、被覆は行っていたが、一部が揮発し発生。	業務上取扱者（届出不要）	ビニールシートで被膜したが、被覆の厚さが薄かった可能性。	軽症者17名（鼻水等）
85	2025/10/3	福島県	劇物	濃硫酸（98%）	配管/フランジの溶接部不良により劣化が進行し、接続部分から流出した。	業務上取扱者（届出不要）	溶接施工の不良による。	特になし
86	2025/10/3	福岡県	毒物	ホスゲン	プラント内のホスゲン探知機が作動。	業務上取扱者（届出不要）	設備の維持管理の不足。	特になし

整理番号	発生年月日	発生都道府県	毒物又は劇物の別	毒物又は劇物の名称	事件の概要	事件発生事業所等の登録等の状況	事件の原因（推定含む）	被害状況
87	2025/10/6	愛知県	劇物	塩酸（35%）	アルカリ性の排水を中和するために使用している塩酸を貯蔵しているタンクの配管が老朽化し塩酸が漏出した。また、流出防止のための防液提に穴があいていたため、防疫提外（敷地外）まで塩酸が流出した。	業務上取扱者（届出不要）	配管及び防液提のコンクリートの腐食による漏えい。	特になし
88	2025/10/6	高知県	劇物	クロルピクリン	民家の車庫に保管していた「クロルピクリン」缶が経年劣化で腐食し、車庫内に漏出した	業務上取扱者（届出不要）	不要となった劇物を長年保管していたため	特になし
89	2025/10/6	神奈川県	劇物	硫酸（約60%～70%）	2025年6月4日に発生した事故と同一の廃硫酸タンクから、硫酸を6割から7割含有する液体が約20L漏洩した。	業務上取扱者（届出不要）	漏洩を受けた補修の際、別の部位のコーティングを損傷した。	特になし
90	2025/10/9	富山県	劇物	35%塩酸	事業所内の工事で使用していた梯子が強風であおられ、塩酸貯槽のバルブに接触し塩酸が約5.8立方メートル漏洩した。	・製造業 ・販売業（一般） ・業務上取扱者（届出不要）	安全管理の不足。	特になし
91	2025/10/9	富山県	劇物	水酸化ナトリウム	事業所の劇物倉庫内で、宅配便で納品された商品を検品中、10%～20%水酸化ナトリウム20ℓ容器から液漏れがあることを担当者が発見。漏洩量は約0.5ℓ	業務上取扱者（金属処理）	不明	特になし
92	2025/10/13	福岡県	劇物	濃硫酸（濃度不明）	濃硫酸をタンクローリー車にて輸送する際、タンク上部のマンホールが解放状態になり濃硫酸277kg(推定)が道路上に漏洩した。	業務上取扱者（大量運送）	タンクローリー上部のマンホールの締め込みが緩かったため、走行中の振動により解放状態となり濃硫酸が流出した。	道路上へ漏洩した際、3名が現場液溜まり上を自転車で通行し、跳ねた液により着衣の破れと自転車の塗装剥げが発生した。
93	2025/10/20	茨城県	劇物	塩酸（35%）	コックの閉め忘れにより、エアー補充用ホースから防液堤外の施設敷地内に550L程度漏洩した。	業務上取扱者（届出不要）	作業手順の引き継ぎ不足	特になし
94	2025/10/22	岡山県	劇物	アンモニア	反応器にアンモニアガスを供給する配管のフランジ又はグランドからアンモニアが漏洩。ガスのため漏洩量の算定不能。	業務上取扱者（届出不要）	設備の施工不良	特になし
95	2025/10/25	神奈川県	劇物	水酸化ナトリウム（25%）	化学製品工場の純水製造設備において、水酸化ナトリウム計量槽のレベル計から水酸化ナトリウムが滴下していることが発見された。推定0．07Lがその場に滴下した。	業務上取扱者（届出不要）	経年劣化によるライニングの膨張により、フランジに間隙が生じた。	特になし

整理番号	発生年月日	発生都道府県	毒物又は劇物の別	毒物又は劇物の名称	事件の概要	事件発生事業所等の登録等の状況	事件の原因（推定含む）	被害状況
96	2025/10/25	山口県	劇物	トルエン	配管洗浄中に滞留トルエンを不適切な作業で移送したため防液堤内に流出し、さらに排出口バルブが開いていたため排水溝へ流れ出た（約0.83L）。	製造業	・洗浄作業の詳細な作業手順を定めていなかった。 ・作業員がバルブを閉止状態と誤認して作業を実施し	特になし
97	2025/10/27	福島県	劇物	濃硫酸	濃硫酸のタンクローリーへの積込み作業中、作業手順を怠ったため、硫酸がローリー天板に漏洩。積込み場のステップからローリー天板に降りた際、漏洩した硫酸で足を滑らせ転倒。転倒の際に身体の一部が酸受け容器に当たり、酸受け容器から飛散した硫酸を浴びた。	製造業 業務上取扱者 （届出不要）	作業員が積み込み時の作業手順の遵守を怠ったため。	作業員1名、身体への硫酸付着による軽度の化学熱傷（後頚部、両側耳介、右肩、両側頬部、前胸部、右手関節）
98	2025/10/29	岡山県	劇物	アンモニア	冷凍機のアンモニア配管のブローバルブからアンモニアが18.8mg漏洩。	業務上取扱者 （届出不要）	手順書未改定	特になし
99	2025/10/30	山形県	劇物	硝酸（68%）	配送中の硝酸（20L）が荷崩れをおこしたため、路肩に停車し荷直しを行っていたところ、ポリ容器1缶が道路上に落下し破損した。破損した容器から内容物である硝酸が道路上、植込み、側溝に流出した。	販売業（一般）	荷台積載時の容器の固定が不適切であった。	特になし
100	2025/10/30	福岡県	劇物	廃硫酸	廃硫酸をトラックにて輸送する際、貯蔵するポリタンクが破損し、廃硫酸数十mlが道路上に漏洩した。	業務上取扱者 （届出不要）	容器破損のため。	特になし
101	2025/10/31	香川県	劇物	クロルメチル	事業所内の反応器の弁の制御を誤り、クロルメチルガスが大気中に漏洩。漏洩量は推定で31㎥（標準状態換算）、現地で測定された最大濃度は300ppmであった。	製造業、販売業(一般)	反応器の内圧を調整する弁の制御を「自動」から「手動」に切り替えて全閉にしなければならないところ、自動制御のままクロルメチルを供給した人為的ミス。	人的被害・環境被害はなし
102	2025/11/4	東京都	劇物	苛性ソーダ （17%）	事業所内に設置された、苛性ソーダが貯留されたタンク内の濃度希釈の為にタンクへ加水した水がオーバーフローし、苛性ソーダを含んだ水が下水に流出した。	業務上取扱者（届出不要） 販売業（一般）	注水中に別の作業を行うために止水せず持ち場を離れたためオーバーフローに気づけなかった。	特になし
103	2025/11/4	福岡県	劇物	塩酸水（35%）	貯槽タンクへの圧送中に配管の亀裂から漏洩	販売業（一般）	配管の経年劣化と推測されている。	特になし
104	2025/11/5	埼玉県	毒物	シアン化カリウム （10%水溶液）	予め調整してあった10%シアン化カリウム水溶液12．68gが事業所の保管庫内で漏洩した。	業務上取扱者 （届出不要）	試薬容器の蓋が閉まっておらず、容器が転倒し、保管庫内で漏洩。	特になし

整理番号	発生年月日	発生都道府県	毒物又は劇物の別	毒物又は劇物の名称	事件の概要	事件発生事業所等の登録等の状況	事件の原因（推定含む）	被害状況
105	2025/11/7	山梨県	劇物	レオーネコンクSP（水酸化ナトリウム(33%)、水酸化カリウム(14%)含有）	配送業者が荷下ろしの際、パレットにぶつけて容器を破損させてしまい、トラック荷台及び事業所内駐車場に全量(25kg)が漏洩した。	業務上取扱者（届出不要）	トラックからの荷下ろしの際の不適切な取り扱い	漏出した液体による人的被害や、河川等周辺環境への汚染は確認されていない。
106	2025/11/10	富山県	劇物	49%苛性ソーダ	苛性ソーダの充填配管の腐食により、49%苛性ソーダが約50リットル漏洩した。	・製造業 ・販売業（一般） ・業務上取扱者（届出不要）	設備の維持管理の不足。	特になし
107	2025/11/13	富山県	劇物	硫酸（90%以上）	ストレーナー交換作業後、バルブを閉め忘れたため、硫酸が約30リットル漏洩した。	・製造業 ・販売業（一般） ・業務上取扱者（届出不要）	作業手順の遵守を怠ったため。	作業員1名が咳込み、喉の違和感あり。
108	2025/11/13	神奈川県	劇物	水酸化ナトリウム（48%）	食品添加物工場内の定期修理中設備において、受入缶が整備のため取り外された状態で48%水酸化ナトリウム230Lがピット内に漏洩した。回収し中和処理された。	業務上取扱者（届出不要）	点検後のスタートアップ時、自動で送液されるシステムであることを把握していなかった。	特になし
109	2025/11/16	愛知県	毒物	黄燐	黄燐が入ったドラム缶から黄燐を溶解槽に投入作業中に、旋回装置の自動運転が停止したため、手動操作に切り替えて作業を再開したところ、ドラム缶から黄燐が溶解槽内へ払い出されないまま、ドラム缶をプレスしてしまい黄燐が溢れだし火災が発生した。	製造業	黄燐が溶解槽に投入されたかどうか確認するために、ドラム缶が旋回したか確認する検知センサーが設置されているが、経年劣化で破損しており、検知センサーが反応しなかったこと。	特になし
110	2025/11/19	岡山県	劇物	アンモニア	輸入した低温アンモニア液を積んだ船から貯蔵設備であるタンクに送液する際、配管付近で臭気を確認。測定の結果、アンモニアガスを検出し、ラインの弁からの漏洩であることを確認。弁を増し締めすることで臭気はおさまった。	輸入業 販売業（一般） 製造業	弁グランドパッキンのシール性能の低下、及びグランドパッキンと弁棒・ハウジングの材質とで温度変化による膨張係数が大きく異なることによる隙間の発生。	人的被害はなし
111	2025/11/20	静岡県	劇物	フェノール	事業所内で、配管を開けた際に残存していた薬液（フェノールとピコリンアルデヒドの混合物）約10mLが作業員の手と腕に垂れた。	業務上取扱者（届出不要）	手袋を着用していなかったため。	作業員1名の手と腕にかかったが軽傷。
112	2025/12/4	神奈川県	劇物	アンモニアガス	事業所内NOX処理施設のアンモニアタンクの弁から、アンモニアガスが16．6kg漏洩した。	業務上取扱者（届出不要）	弁の状態不良により間隙が生じた。	特になし

整理番号	発生年月日	発生都道府県	毒物又は劇物の別	毒物又は劇物の名称	事件の概要	事件発生事業所等の登録等の状況	事件の原因（推定含む）	被害状況
113	2025/12/5	神奈川県	劇物	水酸化ナトリウム（約6．6%）	石油関連施設にて排水のpH調整用の水酸化ナトリウム液の貯蔵タンク切り替えの際、弁の操作を誤ったためレベル計から水酸化ナトリウム液1．37kLが漏洩した。一部は敷地内の砂利に飛散し、中和剤を散布した。	業務上取扱者（届出不要）	手順書が周知されておらず、手順遵守の意識も欠如していた。	特になし
114	2025/12/9	青森県	劇物	過酸化水素水35%特級	容器の蓋内部の液漏れ防止用のシールが破損していることに気付かずに配送し、保冷バッグ内に少量漏洩した。	販売業（一般）	液漏れ防止用のシールに何らかの外部からの圧力が加わったことにより、破損し、穴が開いた状態であることが確認され、これにより、液漏れが発生したものと考えられる。	従業員（出庫者・配送者）が漏れた液に触れたがすぐに洗い流したため、身体に異常なし。（出庫者は出庫時に手が白くなっていることに気付き、のちに過酸化水素水に触れたと判断した。）
115	2025/12/9	東京都	毒物	エチルパラニトロフエニルチオノベンゼンホスホネイト（45%）	農家が長期間不使用で残っていた500mL瓶半量ほどの農薬を自宅内の洗い場に流し廃棄したことによって、近隣の河川に流出した。	業務上取扱者（届出不要）	不適切な方法で廃棄されたため	人的被害はなし
116	2025/12/15	広島県	劇物	水酸化ナトリウム（25%）	事業所内の25%水酸化ナトリウムタンクに接続するボール弁のピンホール発生及び作業員による閉止弁の挿入失念により、防液堤内の側溝に約8L漏洩した。	製造業、販売業（一般）、業務上取扱者	(1)ピンホールの発生に気づくことができなかったこと。 (2)作業手順書への「閉止弁挿入」に係る記載漏れにより、適切な作業手順を踏めなかったこと。	特になし
117	2025/12/17	山口県	劇物	水酸化ナトリウム（20%）	排水処理施設における水酸化ナトリウム配管の分枝工事後の試運転中、エルボ一接続部から漏れが発生。確認のため配管に触れた際に接続部が外れ、水酸化ナトリウム水溶液が飛散した（漏洩量：約0.53L）。	業務上取扱者（届出不要）	追加架橋した塩ビ配管の接続部が接着剤で留められていない状態で試運転をしたため、加圧状態となり、接続部が外れて漏洩。	負傷者1名（ゴーグル未着用による被液）
118	2025/12/24	神奈川県	劇物	硫酸（70%）	高圧ガス製造施設において、硫酸を濃縮する過程で熱交換器のシェル（内部の黒鉛チューブ）が割れ、金属製の外装を腐食し、70%硫酸が約5kL流出した。全量中和槽に流入し、中和された。	製造業 業務上取扱者（届出不要）	熱交換器作製時の黒鉛チューブの初期不良によりチューブバンドルが破損したことによると推定される。	人的被害なし、物的被害なし、敷地外漏洩なし

整理番号	発生年月日	発生都道府県	毒物又は劇物の別	毒物又は劇物の名称	事件の概要	事件発生事業所等の登録等の状況	事件の原因（推定含む）	被害状況
119	2025/12/29	岡山県	劇物	塩酸（36%）	塩酸タンクのフランジから46.57L漏洩。	業務上取扱者（届出不要）	設備の施工不良	特になし
120	2026/1/5	栃木県	劇物	25%水酸化ナトリウム溶液	汚水処理場の薬剤タンクに補充する際、ホースが外れ10Lが漏洩、雨水側溝に流出した。	業務上取扱者（届出不要）	ホース装着作業の不備	特になし
121	2026/1/7	千葉県	劇物	過酸化水素（35%）	工場内の配管からの約2L漏洩した。	業務上取扱者（届出不要）	ソケット部の溶接の熱影響により局部的に耐食性が低下した箇所が経年的に腐食。	特になし
122	2026/1/9	鳥取県	劇物	硫酸（95%）	事業所車庫内において、配達予定の硫酸500ml瓶1本を落とし、車庫内コンクリート上に流出した。	販売業（一般）	運搬する際、容器を横向きで収納していた上、緩衝材も不十分であった。	特になし
123	2026/1/10	兵庫県	劇物	48%苛性ソーダ水溶液	事業所内化成品製造部の配管から48%苛性ソーダ水溶液が漏れ下部の芝生区域に滴下していた。推定漏洩量は12L。	製造業、販売業（一般）	配管バルブガスケットの腐食による漏洩。	特になし
124	2026/1/15	神奈川県	劇物	キシレン	製造原料であるキシレンをタンカーから荷揚げする際、タンカーの甲板上にキシレンが約100L漏洩した。	製造業	他所で積荷後、開放したバルブを閉止せずに出港した。当該製造所に到着、揚荷開始直後に開放されていたラインを通じて漏洩した。	人的被害なし、物的被害なし、海上漏洩なし
125	2026/1/16	千葉県	毒物	無機シアン化合物	コークス炉における連絡配管の溶接部に亀裂が生じ、無機シアン（約198mg/L）を含有する安水が漏洩。その一部（推定180mL）が土壌に浸透した。	業務上取扱者（届出不要）	溶接線部分の腐食が進行して穴あき、そこから安水が漏洩した。	特になし
126	2026/1/21	新潟県	劇物	硝酸（68%）	道路走行中、爆発音が発生し、運搬中の硝酸1リットル瓶のガラス片が飛散した。さらに走行を続けていたところ、車内に煙が充満。運転手が車外へ退避した後に、車内から火炎が確認された。	特定毒物研究者、業務上取扱者（届出不要）	ガラス容器が破損し、その結果漏洩した硝酸が車内の物品と接触したことにより発熱・発火に至ったものと推定される。	火災により車1台全損。 人的被害はなし。
127	2026/1/21	千葉県	劇物	硫酸(98%)	工場内の配管から約35L漏洩した。	製造業	配管内で空気溜りが発生し、空気中の水分により希釈硫酸となり腐食。	特になし
128	2026/1/22	福島県	劇物	硫酸（60%）	撤去作業中、撤去する予定ではなかった配管を誤って切断し、硫酸が配管から流出した。	製造業	配管工事の際の手順が遵守されていなかった。	軽度の人的被害（身体への硫酸付着及び気分不良）
129	2026/1/23	三重県	劇物	トルエン	側溝内のトルエン除去作業をしていたところ、そのトルエンを含む排水が雨水溝に漏れ出し、一部が工場外にも流出した。	業務上取扱者（届出不要）	作業工程における危険予知不足	特になし

整理番号	発生年月日	発生都道府県	毒物又は劇物の別	毒物又は劇物の名称	事件の概要	事件発生事業所等の登録等の状況	事件の原因（推定含む）	被害状況
130	2026/1/28	山形県	劇物	ホルマリン（10%）	中性緩衝ホルマリン水（10%：500mLポリ容器）をオリコンBOXに入れ取引先医療機関の敷地内を台車で運搬中、業者搬入口前の道路にて、台車の車輪が側溝蓋穴にはまった衝撃でオリコンBOXが倒れ、ホルマリン水500ml1本が地面に落下し、ボトルキャップが破損して約300mLが流出した。	販売業（一般）	・台車による配送ルートの事前確認不足 ・オリコンBOX蓋のロックのかけ忘れ	特になし
131	2026/1/31	山口県	劇物	メタノール	メタノールの入ったステンレス缶を台車に乗せて運搬中、台車の操作を誤ったため台車上のステンレス缶が転落し、メタノールが床に飛散漏洩し、その後火災が生じた。	製造業	【漏洩の原因】 ステンレス缶を台車に固定していなかった。 なお、ステンレス缶の蓋が固定されていなかったため、蓋が取れ漏洩。 【出火の原因】 静電気により、漏洩したメタノールに引火したものと推測。	特になし
132	2026/2/3	静岡県	劇物	25%苛性ソーダ	25%苛性ソーダを積載したトラックから納入タンクへの送液に当たって、本来送液時に閉めるべきバルブが解放されており、路上へ漏洩した。	業務上取扱者（届出不要）	作業手順書の不遵守	特になし。
133	2026/2/3	神奈川県	劇物	75%硫酸	配管のピンホールから霧状の硫酸が漏出（約5L）しているのを発見した。	業務上取扱者（届出不要）	老朽化した配管にピンホールが発生したため（10年程前から使用）	人的被害なし、物的被害なし、敷地外漏洩なし
134	2026/2/4	山口県	劇物	酸性フッ化アンモニウム（濃度不明）	工場内屋内の三弗化窒素製造施設内の原料調合槽と電解槽を繋ぐ部分から酸性フッ化アンモニウムが漏えい。定期パトロールで職員が入室した際に異臭がしたことで漏えいに気づいた。（推定53L）	業務上取扱者（届出不要）	設備の消耗品交換作業の際のリスク予想と、それに対応した作業方法が実施されいていなかった。	特になし
135	2026/2/9	兵庫県	劇物	ファインR10（水酸化ナトリウム8.5%）	輸送先の入館手続き中に漏出にきづき敷地外に移動し会社と荷主へ連絡。その間に車外の道路へファインR10約159Lが漏出。	業務上取扱者（大量運送）	荷台の凍結により脚立がすべり、劇物を入れたコンテナに接触しコンテナが破損。	特になし

整理番号	発生年月日	発生都道府県	毒物又は劇物の別	毒物又は劇物の名称	事件の概要	事件発生事業所等の登録等の状況	事件の原因（推定含む）	被害状況
136	2026/2/9	兵庫県	劇物	水酸化ナトリウム８．５%	神戸市から加古川市へ、水酸化ナトリウム液(８．５%)1,200kg入コンテナを運送中コンテナ外装に亀裂が発生し、約197kgが路上に漏洩した。	業務上取扱者（大量運送）	輸送中にコンテナが固定されていなかったため滑動し、脚立と接触したことで、コンテナ外装に亀裂が入り、漏洩した。	負傷者なし、河川への流出なし。
137	2026/2/12	青森県	劇物	水酸化リチウム一水和物	水酸化リチウム一水和物の粉末を機械へ入れる際に飛散。	業務上取扱者（届出不要）	飛散した部屋のドアを閉めずに避難したため、建物内に広がった。	15名がのどの違和感を訴える。
138	2026/2/12	新潟県	劇物	25%水酸化ナトリウム	事業所内の水酸化ナトリウム溶液保管タンクから排水処理施設への中継タンクにおいて、25%水酸化ナトリウムがオーバーフローし、約700Lが漏洩した。一部は施設外に流出したが、推定量は不明である。	業務上取扱者（届出不要）	複数あるタンクの一つにおける規定量の超過	特になし
139	2026/2/12	兵庫県	劇物	希硫酸	事業所内の産業廃棄物置き場にて鉛蓄電池の搬出中にパレットから落下、破損し希硫酸が漏洩した。 希硫酸の%は不明。	業務上取扱者（届出不要）	廃棄蓄電池の積み方により落下した。	特になし
140	2026/2/13	神奈川県	劇物	アンモニアガス（蒸気に溶け、最大30%溶液と想定）	化学工場において冷媒として使用しているアンモニアガスが配管フランジ部から漏れ、蒸気に溶け込みアンモニア液として滴下した。アンモニア純量として最大約１２gが漏洩したが、気化又は中和槽にて中和された。	業務上取扱者（届出不要）	配管施工不良及びフランジの経年劣化が重なってフランジ部に間隙が生じた。	特になし
141	2026/2/18	大分県	劇物	エピクロルヒドリン（100%）	工場内のクリーンルームに設置している配管のフランジ部から約100mL漏洩	業務上取扱者（届出不要）	配管のフランジ部の経年劣化（推定）	特になし
142	2026/2/27	愛知県	劇物	1級フェノール（80%） キシレン メタノール 塩酸 硫化ナトリウム	社員が約1年間にわたり河川保全区域内に劇物を不法投棄していた。	業務上取扱者（届出不要）	管理体制の不備及び社員への教育不足。	特になし
143	2026/2/28	千葉県	劇物	液化塩素	塩素のローリー充填作業中にポンプ付近から12.2g漏洩した。	製造業	ポンプ本体フランジの締付け不均一によるボルトの緩みのため。	特になし
144	2026/3/3	神奈川県	劇物	100%無水マレイン酸	タンクローリーからタンクへの100%無水マレイン酸を受入れ中、ホースの接続部からのコンクリート地面への漏出（１～２kg）を発見した。	製造業 販売業（一般）	タンクローリーからタンクに受け入れるためのホースの接続部にパッキンを入れ忘れたため。	人的被害、物的被害なし。

整理番号	発生年月日	発生都道府県	毒物又は劇物の別	毒物又は劇物の名称	事件の概要	事件発生事業所等の登録等の状況	事件の原因（推定含む）	被害状況
145	2026/3/4～2026/4/24	山形県	劇物	ホルマリン（10%）	当該劇物は、検体固定用に医療機関内保管庫に保管していたものが保管庫内に漏出。 使用簿は作成しておらず、漏出量は不明。	業務上取扱者（届出不要）	保管庫の高さが足りず、横置きにしていたため	特になし
146	2026/3/9	栃木県	劇物	硫酸（98%）	事業所内において濃硫酸送液配管接合部の腐食により生じた穴より濃硫酸が推定50リットル漏出した。	業務上取扱者（届出不要）	設備の維持管理の不足	特になし
147	2026/3/9	山口県	劇物	硫酸（98%）	石炭倉内にある配管にピンホールが発生し、硫酸が石炭倉内及び排水溝に漏洩した。（推定漏洩量：約260L）	業務上取扱者（届出不要）	配管表面に堆積した石炭が湿気を帯びて腐食が進行し、配管にピンホールが発生したと推定。	特になし
148	2026/3/11	山口県	劇物	水酸化ナトリウム（25%）	塩ビ管の配管エルボ部に発生した亀裂から、水酸化ナトリウム溶液が漏洩した。（推定漏洩量：50L）	業務上取扱者（届出不要）	経年劣化により亀裂が生じ、漏洩。	特になし
149	2026/3/15	東京都	劇物	イソブチロニトリル（濃度不明）	研究室内で異臭が発生したが、原因の特定ができなかった。 その翌日、冷蔵庫内で100cc程度の瓶が割れていることを発見した。	業務上取扱者（届出不要）	冷蔵庫内に劇物が保管されている認識が無かった。 扉の内側に置かれていたため、扉の開閉による衝撃により破損したものと推測される。	頭痛5名、咽頭痛1名
150	2026/3/17	兵庫県	劇物	硫酸	事業所内製造ライン配管バルブ部分よりコンクリート床に硫酸が150L滴下漏洩した。	製造業	配管中の吐出弁ガスケットの腐食消失により接合面から漏洩。	特になし
151	2026/3/20	山口県	劇物	水酸化ナトリウム（30%）	タンクローリーへの積み込み時に発生した液漏れに対し適切な措置を講じず出発した結果、道路上および搬入先施設内で漏洩した。（推定漏洩量：27kg）	業務上取扱者（大量運送）	タンクローリーへの積込時にホースの差し込み不足により液漏れが発生し、これを認識しながら適切な措置を講じず出発した。	特になし
152	2026/3/23	福岡県	劇物	塩酸水（19%）	施設内プラント下部より塩酸水が漏洩していることを発見。	業務上取扱者（届出不要）	整備不良。	特になし
153	2026/3/28	新潟県	劇物	硫酸（98%）	タンクローリーから大型タンクへの受入は受入タンクで受け入れるが、事業所内の受入タンクから大型タンクへのポンプが自動稼動せず、受入タンクから約40から50kgの濃硫酸98%が防液提内（敷地内）にあふれ出た。	製造業 販売業（一般）	設備の不具合 受け入れタンクから別タンクへの移酸ポンプが正常に作動していない状態で硫酸を受け入れたことで、タンク容量を超過したため。	特になし