

# 社会福祉施設等における吹付けアスベスト(石綿)等使用実態に係る フォローアップ調査

## ばく露の恐れのある施設

(前回調査時の未措置分+今回調査における新規判明分)

《平成24年9月末時点》

○児童関係施設等	2
○障害児者関係施設	4
○その他施設	6

# 児童関係施設等

「ばく露の恐れのある場所を有する施設」

ばく露の恐れのある場所を有する施設(前回調査時の未措置分+フォローアップ調査後新規判明分)

都道府県 政令市 中核市	公立	私立	施設種別	施設名	日常利用 する場所			その他の場所			日常利用 する場所					その他の場所			備考欄 (現在の具体的な対 応状況)	
					措置 済	措置 予定	未定	措置 済	措置 予定	未定	居室 等	食 堂	浴 室	通 路	そ の 他	ボ イ ラ ー 室	機 械 室	倉 庫		そ の 他
岐阜県	○		保育所	広幡保育園				○									○			平成24年10月アスベスト含有調査の結果、石綿有り。 平成25年10月31日に除去工事完了。
岐阜県	○		保育所	養北保育園				○									○			平成24年10月アスベスト含有調査を実施。調査の結果、石綿無いことを確認。※便宜上「措置済」に分類。
岐阜県	○		保育所	日吉保育園				○									○			平成24年10月アスベスト含有調査を実施。調査の結果、石綿無いことを確認。※便宜上「措置済」に分類。

# 障害児者関係施設

社会福祉施設等における吹付けアスベスト(石綿)等使用実態調査に係るフォローアップ調査

ばく露の恐れのある場所を有する施設(前回調査時の未措置分+フォローアップ調査後新規判明分)

都道府県 政令市 中核市	公立	私立	施設種別	施設名	日常利用 する場所			その他の場所			日常利用 する場所					その他の場所			備考欄 (現在の具体的な対 応状況)	
					措置 済	措置 予定	未定	措置 済	措置 予定	未定	居室 等	食堂	浴室	通路	その他	ボイ ラー 室	機 械 室	倉 庫		そ の 他
大阪府	○		自閉症児施設	大阪府立精神医療セ ンター松心園				○									○			平成25年12月措置済み
兵庫県		○	宿泊型自立訓練施設	ようぼく寮					○								○			アスベストの残っているボ イラー室の解体撤去を平 成26年1月から行き、平成 25年度中に完了する予定 である。

# その他施設

## 社会福祉施設等における吹付けアスベスト(石綿)等使用実態調査に係るフォローアップ調査

### ばく露の恐れのある場所を有する施設(前回調査時の未措置分+フォローアップ調査後新規判明分)

都道府県 政令市 中核市	公立	私立	施設種別	施設名	日常利用 する場所			その他の場所			日常利用 する場所					その他の場所				備考欄 (現在の具体的な 対応状況)	
					措置 済	措置 予定	未定	措置 済	措置 予定	未定	居室 等	食堂	浴室	通路	その他	ボイ ラー 室	機 械 室	倉 庫	そ の 他		
新 長野市	○		地域福祉センター	信州新町福祉センター				○												○	その他とはトイレ天井。 空気中濃度測定により飛 散の恐れ無し。 平成24年度中に天井張替 えに伴い除去済。