




障害物の種類	陥没検知状態	障害物検知	ガイダンス内容
車(黒光沢)	OFF	×	0.6メートル先正面の方向に幅0.2メートルの突起があります

検知された幅が小さすぎる



障害物の種類	陥没検知状態	障害物検知	ガイダンス内容
ポラード	OFF	○	0.5メートル先正面の方向に幅0.1メートルの突起があります



障害物の種類	陥没検知状態	障害物検知	ガイダンス内容
赤御影石の壁	OFF	○	0.6メートル先正面の方向に幅0.6メートルの突起があります




障害物の種類	陥没検知状態	障害物検知	ガイダンス内容
コーンポスト	OFF	○	0.6メートル先正面の方向に幅0.1メートルの突起があります



障害物の種類	陥没検知状態	障害物検知	ガイダンス内容
浅い茂み	OFF	○	1.3メートル先左5度前方に幅0.9メートルの突起があります


図 II.3-13 実証コースでの障害物検知結果 4



障害物の種類	陥没検知状態	障害物検知	ガイダンス内容
木	OFF	○	0.5メートル先 正面の方向に幅0.1メートルの突起があります




障害物の種類	陥没検知状態	障害物検知	ガイダンス内容
エンタンス柱	OFF	○	0.7メートル先 正面の方向に幅0.7メートルの突起があります



障害物の種類	陥没検知状態	障害物検知	ガイダンス内容
電話ボックス	OFF	△	0.6メートル先 右5度前方に幅0.1メートルの突起があります

ガラス面の幅は検知されず



障害物の種類	陥没検知状態	障害物検知	ガイダンス内容
曇りガラス壁	OFF	△	0.5メートル先 左5度前方に幅0.5メートルの突起があります

ガラスに映った自分自身を検知



障害物の種類	陥没検知状態	障害物検知	ガイダンス内容
透明ガラス壁	OFF	×	(障害物として検知できない)

図 II.3-14 実証コースでの障害物検知結果 5