

公共職業能力開発施設等における吹付けアスベスト等使用実態調査報告(補足調査)

施設区分	全施設数	調査対象施設数	吹付けアスベスト(石綿)等がある場所を有する施設数 ①	左記①のうち、措置済状態にある場所を有する施設数 ②	左記①のうち、措置済状態ではないもの	
					損傷、劣化等による石綿等の粉じんの飛散により、ばく露のおそれがない場所を有する施設数③	損傷、劣化等による石綿等の粉じんの飛散により、ばく露のおそれがある場所を有する施設数④
都道府県所管公共職業能力開発施設	221	199 <100.0%>	5 (100.00%) <2.51%>	4 (80.00%) <2.01%>	2 (40.00%) <1.01%>	0 (0.00%) <0.00%>
認定職業訓練施設	211	192 <100.0%>	2 (100.00%) <1.04%>	1 (50.00%) <0.52%>	0 (0.00%) <0.00%>	1 (50.00%) <0.52%>
勤労青少年ホーム	464	464 <100.0%>	7 (100.00%) <1.51%>	4 (57.14%) <0.86%>	1 (14.29%) <0.22%>	2 (28.57%) <0.43%>
働く婦人の家	204	202 <100.0%>	8 (100.00%) <3.96%>	1 (12.50%) <0.50%>	7 (87.50%) <3.47%>	0 (0.00%) <0.00%>
雇用・能力開発機構	2,132	2,072 <100.0%>	119 (100.00%) <5.74%>	7 (5.88%) <0.34%>	111 (93.28%) <5.36%>	4 (3.36%) <0.19%>
公共職業能力開発施設等	599	585 <100.0%>	12 (100.00%) <2.05%>	7 (58.33%) <1.20%>	4 (33.33%) <0.68%>	4 (33.33%) <0.68%>
雇用促進住宅	1,533	1,487 <100.0%>	107 (100.00%) <7.20%>	0 (0.00%) <0.00%>	107 (100.00%) <7.20%>	0 (0.00%) <0.00%>
計	3,232	3,129 <100.0%>	141 (100.00%) <4.51%>	17 (12.06%) <0.54%>	121 (85.82%) <3.87%>	7 (4.96%) <0.22%>

【注記事項】

- ※1. 調査対象施設は、各都道府県及び(独)雇用・能力開発機構が把握している、平成8年度以前に竣工した調査対象施設をいう。
- ※2. 調査対象建材は、平成8年度以前に竣工(改修工事を含む)した建築物に使用されている、吹付けアスベスト、吹付けロックウール、吹付けひる石等。
- ※3. ①欄には、吹付けアスベスト等が使用されている場所を有する施設数を記入している。
- ※4. ②欄には、①に示すもののうち、「封じ込め状態」又は「囲い込み状態」(以下「措置済状態」という。)にある場所を有する施設数を記入している。
- ※5. ③欄には、①に示すもののうち、「措置済状態」ではないが、吹付けアスベスト(石綿)等の損傷、劣化等による石綿等の粉じんの飛散により、ばく露のおそれがない場所を有する施設数を記入している。
- ※6. ④欄には、①に示すもののうち、「措置済状態」ではなく、吹付けアスベスト(石綿)等の損傷、劣化等による石綿等の粉じんの飛散により、ばく露のおそれがある場所を有する施設数を記入している。
- ※7. それぞれの調査項目に重複する施設があるため、②③④の施設数の合計と①の施設数とは一致しない。
- ※8. ばく露のおそれがある施設としてあげられるものの中には、施設利用者や職員が日常利用しない場所も含まれている。
- ※9. (%)は「吹付けアスベスト等がある場所を有する施設数」に対する率、< %>は「調査対象施設数」に対する率を計上。
- ※10. 調査結果は平成19年1月19日現在を計上。なお、平成19年3月30日現在においては、雇用・能力開発機構所管の公共職業能力開発施設等について、損傷、劣化等による石綿等の粉じんの飛散により、ばく露のおそれがある場所を有する4施設のうち、3施設が措置済みとなっている。