

新潟県中越地震の被害状況



斜面崩壊により継手部で抜け出し消失した配水管(DIP-K形) (山古志地域)

新潟県中越地震(平成16年10月)被災自治体の の応急復旧状況(復旧率の推移)

