



स्वास्थ्य, श्रम तथा परोपकार मन्त्रालय

जापानमा स्वागत छ !

जापानमा शपियार्ड वा कारखानाहरुमा काम गर्नेहरुका लागि

वदेशी कामदारहरुको स्वस्थ र सुरक्षित
कार्य वातावरण कायम गर्ने तालिम सामग्रीहरु

मार्च २०२०

जहाजनर्माणमा सुरक्षा र स्वास्थ्य अभिवृद्धिका लागि राष्ट्रिय मुख्यालयहरु

सर्वप्रथम

सबैलाई नमस्कार ।

हामीले यो ब्रोसर जापानमा आउनु भएका सबैजना शपियार्ड वा कारखानाहरुमा काम गर्दा बनिा कुनै चोटपटक सुरक्षति रुपले काम गर्न सक्नुहोस् भन्ने उद्देश्यले बनाएका हौं ।

जापानमा अरु देशबाट काम गर्नका लागिआएका तपाईं जस्तै धेरै मानसिहरु छन् । वर्षिम वातावरण रहेको दैनिकि जीवनमा सीप हासलि गर्न र सहज अनुभव गर्नका लागि तपाईंले गर्नु परने महत्वपूर्ण कार्य भनेको चोटपटक मुक्त रहने र दुर्घटना एवं संकटहरुमा बच्नु हो । आफ्नो सुरक्षा र स्वास्थ्यको लागि यस ब्रोसरलाई प्रभावकारी ढंगले प्रयोग गर्नुहोस् ।

हामी आशा गर्छौं कि तपाईंको जापान बसाइ तपाईंको लागि एउटा अमूल्य अनुभव बनोस् ।

CONTENTS

[सामग्रीहरु]

- सुरक्षा भनेको, सुव्यवस्था / सरसफाई / स्वच्छता / अनुशासनबाट !.....P3
"5S वधि-सुन्दर कार्यस्थलमा सुरक्षति काम गर्नको लागि"
- काममा सुरक्षा : वेल्डिंग 1.....P4
"वेल्डिङ कामदारका लागि किपडा र सुरक्षा सामग्री"
- काममा सुरक्षा : वेल्डिंग 2.....P5
"वेल्डिङ गर्न तयारी गर्दा"
- काममा सुरक्षा : वेल्डिंग 3.....P6
"वेल्डिंगमा सम्भाव्य खतराहरु"
- काममा सुरक्षा : वेल्डिंग 4.....P7
"वेल्डिङ पछि सिफा गर्ने तरिका"
- काममा सुरक्षा : पेन्टिंग 1.....P8
"रङ लगाउने कामदारहरूका लागि किपडा र सुरक्षा सामग्री"
- काममा सुरक्षा : पेन्टिंग 2.....P9
"रङ लगाउने तयारी गर्दा"
- काममा सुरक्षा : पेन्टिंग 3.....P10
"पेन्टिंगमा सम्भाव्य खतराहरु"
- काममा सुरक्षा : पेन्टिंग 4.....P10
"रङको कामपछि गिरनि सरसफाई"
- अग्लो ठाउँहरुमा सुरक्षति रुपमा काम गर्नको लागि.....P11
"चपिलानि र लड्ने जस्ता धेरै घटनसक्ने दुर्घटनाहरुबाट बच्न"
- आपतकालीन अवस्थाहरुलाई कसरी सम्हाल्ने.....P13
"शान्त रहनुहोस् र आफ्ना सहकर्मीहरुलाई तुरुन्त बोलाउनुहोस्"
- आफ्नो तनमन ख्याल राख्नुहोस्.....P14
"स्वस्थ शरीर र मनले रमाईलोसँग खुशी भई काम गर्नुहोस्"



सुरक्षा भनेको, सुव्यवस्था / सरसफाई / स्वच्छता / अनुशासनबाट !



5S वर्धि-सुन्दर कार्यस्थलमा सुरक्षति काम गर्नको लागि-

काम गर्ने सबैको सुरक्षा र स्वास्थ्य सुरक्षाको लागि 'सुन्दर कार्यस्थल' लाई कायम राख्न आवश्यक छ। 5S वर्धिले S बाट शुरु हुने पाँच वटा मुख्य बुँदाका बारेमा सधैं सचेत हुनाले काम गर्ने सबै मल्लि 'सुन्दर कार्यस्थल' को निर्माण गर्न सकन्छ।

व्यवस्थति गर्नुहोस्

Seiri


के कुरा आवश्यक छ भन्ने पहिचान गर्नुहोस् र अनावश्यक सामग्रीहरु हटाउनुहोस्।



सफा राख्नुहोस्

Seiton

आवश्यक सामग्रीहरुलाई यथास्थानमा सफा राख्नुहोस् ताकि त्यसलाई चाहिएको बेलामा सजिलै प्रयोग गर्न सकियोस्।



सफा गर्नुहोस्

Seisou

आफ्नो कार्यस्थललाई फोहोर कुराहरुबाट टाढा राख्नुहोस्।

स्वच्छता

Seiketsu

आफ्नो कार्यस्थललाई सधैं व्यवस्थति र सफा राख्नुहोस्।

अनुशासन

Shitsuke

व्यवस्थति, सफा र स्वच्छता सँगसँगै नियमहरुको पालान गर्न पनि सकिनुहोस्।



"काममा सुरक्षा : वेल्डिंग"



1: वेल्डिङ कामदारका लागि कपडा र सुरक्षा सामग्री

वेल्डिंग भनेको धातुको टुक्राहरुलाई तताएर जोड्ने प्रक्रिया हो। यस प्रक्रियामा आगोको प्रयोग हुने हुनाले पोल्ने वा डड्ने जस्ता दुर्घटनाहरुबाट बच्न सचेत रहनुहोस्।

■ वेल्डिंग गर्दा लगाउनु पर्ने कपडा

आगो नरोधक कपडा प्रयोग गर्न र शरीरका छालाहरु ढाक्न सबै बटनहरु लगाउनुहोस्।



■ भतिरि पहिरिनहरु (सूती)

सूतिका भतिरि पहिरिनहरु लगाउनुहोस्। (सन्थेटिक फाइबरले बनेका भतिरि पहिरिनहरु जल्दाखेरि पिग्लने र छालामा टाँसनि भएकाले खतरा हुन्छन्।)

■ सुरक्षति जुता

सधैं अग्निरुधिर छालाका सुरक्षा जुता-चप्पल लगाउनुहोस्। कुनै सामान माथिबाट खुट्टामा खस्दा वा कुनै गहरौँ बस्तुले थिच्दा खुट्टालाई बचाउन इनस्टेप प्रोटेक्टर लगाउनुहोस्।



■ सुरक्षा मोताहरु

सधैं सुरक्षा लोताहरुले पाइन्टका बाहुलाहरुलाई कस्नुहोस् ताकि ती बाहुलाहरु कतै नअड्कउन् र नच्यापउन्।



■ इयर प्लगहरु

कारखानामा चर्को हल्ला र कोलाहल हुने भएकोले इयर प्लग लगाउनुहोस्।



■ धुलो नछर्निने मास्कहरु

सधैं धुलो नछर्निने मास्कहरु लगाउनुहोस्। वेल्डिंगबाट आउने वषालु धुवाँहरुले न्युमोकोनओसिस हुनसक्छ।



■ हेल्मेट

आफ्नो शरीरको सुरक्षाका लागि सधैं हेल्मेट लगाउनुहोस्। हेडब्याण्ड र चिउँडोको बेल्ट सधैं बाँध्नुहोस्।



■ शतिल कालो चस्मा

सधैं कालो चस्मा लगाउनुहोस् वा अनुहार ढाक्ने फेस शिल्ड प्रयोग गर्नुहोस्। यदतिपाईँले नाङ्गो आँखाले वेल्डिंगको ज्वाला हेरिनु भयो भने तपाईँका आँखाहरुको सतह जल्न सक्छ।



■ सुरक्षा चस्माहरु

ग्रन्डिङ* प्रक्रियामा घोट्टा या काट्टा उछट्टिएका टुक्राहरुबाट आफ्नो आँखाको सुरक्षाको लागि सधैं चस्मा लगाउनुहोस् ।



■ अग्निप्रतिरोधी हुड

तपाईंको कठालोबाट झल्लिकाहरु छरिने नदनि अग्निप्रतिरोधी हुड र हेलमेट लगाउनुहोस् ।



■ लामो पञ्जाहरु

टाउको भन्दा अग्लो ठाउँमा गरिने वेल्डिंगमा लामो पञ्जाहरु लगाउनुहोस् झल्लिकाहरु तपाईंका पाखुरा, कपडामा खसेर जलाउन सक्छन् ।



■ छालाको सुरक्षा पञ्जाहरु

वेल्डिंग गर्दा सधैं छालाको सुरक्षा पञ्जाहरु लगाउनुहोस् । (नाङ्गो हात वा फेब्रिक पञ्जाहरु लगाउँदा उडेर आउने झल्लिकाहरुले तपाईंको हातहरु जल्न सक्छ ।)



■ लड्नेबाट बचाउने उपकरण

अग्लो उचाईमा काम गर्दा सधैं लड्नेबाट बचाउने उपकरणको प्रयोग गर्नुहोस् । सबै बकलहरु सुरक्षित साथ बाँध्न नभुल्नुहोस् ।



2: वेल्डिङ गर्न तयारी गर्दा

■ खतराको पूर्वानुमान (KY)

वेल्डिंग गर्नु अगाडि सुरक्षाको लागि तपाईं वरपर कुनै खतरा छन् कि भन्ने जाँच गर्न खतराको पूर्वानुमान गर्नुहोस् वा "ककिने योची" गर्नुहोस् जस्तै तल सूचीबद्ध गरिएका बुँदाहरु ।

- ब्लकका छेउहरुमा कर्नर गार्डहरु छन् ?
- के खाल्डोहरु/खुला ठाउँबाट खस्ने जोखिम छ ?
- वेल्डिंगबाट नसिकने आगोले नजिकै कुनै कुरामा आगो लाग्न सक्छ ?
- तापका कारण वसिफोट हुन सक्ने कुनै स्प्रे क्यानहरु छन् ?
- आगोका कुनै स्रोतहरु छन् ? फायर एक्स्टिग्विशर छ ?
- के आगोका स्रोतहरु प्रतबिन्धित गरिएका छन् ?



■ वायरगि क्याबटायरहरु

वेल्डिगि मेसिनिको क्याबटायर वायरगि गर्दा केवलले अरु कामदारहरुलाई बाधा नगरोस् भन्ने होश पुर्याउनुहोस्। कामदारहरु क्याबटायर र वदियुतीय कोडहरुमा अलझिएर दुर्घटनामा पार्न सक्छन्।



- लामो वदियुतीय कोड वा पाइपहरु प्रयोग गर्दा आर्क ह्यांगर जस्ता औजार प्रयोग गरेर सम्भव भएसम्म टाउको भन्दा माथिको उचाईमा राख्नुहोस्।
- टाउको भन्दा माथिको उचाईमा गरने वायरगिको उचाईमा पनधियान दनुहोस् ताकि मानसिहरुको घाँटीमा तार नअलझियोस्।
- वकिल्प नभई भुईँमा वायरगि गर्नु परेमा भुईँमा वायरगि ट्रे राख्ने जस्तो औजार प्रयोग गरेर तारहरुलाई संगै राख्नुहोस्।



3: वेल्डिगिमा सम्भाव्य खतराहरु

■ खस्ने वा लड्ने जोखमिहरु

उचाईमा वेल्डिगि काम गर्दा फेस सल्लिडले हेर्न अफ्ठ्यारो बनाउने हुँदा खस्ने वा लड्ने जोखमि हुन्छ। त्यसैले त्यस्तो ठाउँमा सधैं फल प्रोटेक्टर लगाउनुपर्छ। नश्चिति अवस्थाहरुमा सुरक्षा सावधानी अपनाउनु नै पर्छ। उदाहरणका लागि, यदि तपाईं ब्लकको कनारमा काम गर्दै हुनुहुन्छ भने भित्तामा क्ल्याम्प राख्नुहोस् ताकि आफ्नो फल प्रोटेक्टर उपकरण त्यसमा झुन्ड्याउन सकियोस्।



■ वदियुतीय झड्काहरु


मानव शरीर वदियुतिको सुचालक हुन् त्यसैले तपाईंले वेल्डिगि रडलाई नाङ्गो हातले समात्दा वदियुतीय झड्का लाग्ने गर्छ। वदियुतीय झड्का खतरनाक हुन्छ कनिकयसले मांसपेशीलाई अर्रो पारेर शरीरलाई पारालाइसिस गरेर मृत्यु पननिमित्त्याउन सक्छ। वेल्डिगि रड चलाउँदा सधैं सुक्खा छालाको पञ्जाहरु प्रयोग गर्नुहोस् (भजिका पञ्जाहरुले वदियुतीय झड्का नमित्त्याउन सक्छन्)।

आर्क वेल्डिगि मेसिन खोल्दाखेरि सधैं वदियुतीय झड्काबाट सुरक्षा दनि उपकरणको स्थिति हेर्नुहोस् र यसलाई ग्राउण्ड गर्नुहोस्।



■ डड्ने वा जल्ने जोखमि

वेल्डिगिका क्रममा कपडामा आगो लाग्ने वा जल्ने डर हुनसक्छ। वेल्डिगि गर्दा फायर एक्स्टिङ्गसिस्को अवस्था जाँच गर्नुहोस् र काम गर्दा आगो नभिउने पानी तयार गरेर राख्नुहोस्।



■ क्रेनको मुनिकाम गर्दाको जोखमि

क्रेनको लोडका कारण क्रेनको मुनिकाम गर्नु खतरा हुन्छ। तपाईंले क्रेन चलन लागेको साइरन सुन्नुभयो भने क्रेन कहाँ छ हेर्नुहोस्, तपाईंमाथिबाट जान लागेको हो भने हेर्नुहोस् र काम छोडेर सुरक्षित स्थलमा जानुहोस्। अझै, तपाईंको वरपर तपाईंका सहकर्मीहरु पनिकाम गरिरहेका हुनसक्छन् उनीहरुलाई पनखतराको जानकारी गराउनुहोस्।



4: वेल्डिङपछि सफा गर्ने तरिका

■ पावर बन्द गर्ने र ग्राउण्ड तार हटाउने

हरेक पटक प्रक्रिया समाप्त गरेपछि सिरसफाइ गर्नुहोस्। अघि बिट्टै गर्दा सधैं सरसफाइ गर्ने बानीको विकास गर्नुहोस्। कामसकेपछि सिरसफाइ गर्दा कुनै टर्च वा होल्डरले स्टलिलाई नछोओस् कनिक थिसले झल्कि नकाल्न सक्छ। पावरलाई उचित तवरले बन्द गर्न र त्यही समय ग्राउण्ड तार हटाउन नबर्सनुहोस्।



■ क्याबटायरहरु संकलन

क्याबटायर, ग्राउण्ड तार, वदियुतीय केवल आदलाई उचित तरिकाले बेरेर व्यवस्थिति राख्नुहोस् ताकि तिनीलाई पछिपिनसिजलै प्रयोग गर्न सकियोस्।



■ सरसफाइ

वेल्डिङपछि छरएका फोहोर टुक्राटाक्रीहरु सफा गर्नुहोस्। यस कार्यलाई सजिलो बनाउन नश्चिती कुचो, डस्टप्यान र फोहोर राख्ने भाँडो तयार गर्नुहोस्। फोहोरहरुलाई औधयोगिकि फोहोर र पुनः प्रयोग गर्न सकिने सामग्रीहरुमा विभाजन गर्नुहोस् र तोकिएको संकलन भाँडोमा राख्नुहोस्।



COLUMN-01

आगलागीको कारणबाट हुने जोखमि

तपाईंले अग्नि प्रतारिधात्मक पदार्थबाट बनेको वेल्डिङ गर्दा लगाउनका लागि बनाएको कपडा लगाउनु पर्दछ। आगो नछर्किने पदार्थहरु विशेष पदार्थ हुन् जसले आगोका झल्कि वा ज्वालाहरु पक्रीए पनि आगो सल्कनि ददिनन्। कपडाको रुपमा प्रयोग गरिने प्रज्वलनशील पदार्थहरुले वेल्डिङका क्रममा सजिलै आगो पक्रीन्छन्। त्यसैले तनिमा गम्भीर जलनको धेरै जोखमि हुने भएकोले वेल्डिङ गर्दा अग्नि प्रतारिधात्मक पदार्थबाट बनेको लुगा लगाउने सुझाव दिन्छौ।

70 डिग्री सेल्सियस तापक्रममा पर्दा एक सेकेण्डमै पनि मानसिको छाला जलछ (जस्तै: छालाका तन्तुहरु नाश हुन्छन्)। जलेको ठाउँ र छाला बगिरेको हदमा नरिभर भएर जलनको गम्भीरता पहिलोदेखि तेस्रो डिग्रीसम्म फरक-फरक हुन्छन्। साधारणतयः तपाईंको शरीरको 30% भन्दा बढी दोस्रो वा

तेस्रो डिग्री जलन भएको छ भने यसले तपाईंको पुरै शरीरलाई असर गर्छ र खराब अवस्थामा मृत्यु पनि हुनसक्छ। वेल्डिङ गर्दा छाला पुरै ढाक्नुको बाहेक सूतकि भतिरि वस्त्रहरु लगाउनुहोस्। (केहिभिएर जल्दाखेरि पनि छालामा कम टाँसीन्छ) र अवश्यपनि जलनका घटना हुन नदनि आगो प्रतारिधात्मक कपडा लगाउनुहोस्।



"काममा सुरक्षा : पेन्टगि"



1: रङ लगाउने कामदारहरूका लागि किपडा र सुरक्षा सामग्री

पेन्टगिमा अर्गानिकि घोलकहरु रहेका हुन्छन् । त्यस्ता अर्गानिकि घोलकहरुबाट अत्यन्त प्रज्वलनशील र विषालु ग्यासहरु हुन्छन् जसले विषाक्तता र वसिफोटन जस्ता घटना नमिताउन सक्छन् । सुरक्षित तवरले काम गर्नका लागि उचित किपडा र सुरक्षा अपनाउनुहोस् ।

■ पेन्टगि र पेन्टगि गर्दा लगाउने किपडाहरु

तपाईंको सबै छाला ढाक्नका लागि सबै जपिर र बटनहरु लगाउनुहोस् ताकी यसले तपाईंको शरीरमा रंग लाग्नबाट जोगाउँछ ।



■ पेन्टगिका लागि सुरक्षा फुटवेयर

पेन्टगिको काम गर्दा नचपिलिने सोल भएको जुता लगाउनुहोस् । तपाईंका पाइन्टका बाहुलाका छेउहरु कुतै नअल्झिउन् र नअड्कउन् भनेर तनिलाई भित्र कसलियो तरिकाले राख्नुहोस् ।



■ लड्नबाट बचाउने उपकरण

उचाईमा काम गर्दा सधैं लड्नबाट बचाउने उपकरण लगाउनुहोस् । सबै बकलहरु सुरक्षित तरिकाले बाँध्नुहोस् ।



■ एन्टीग्यास मास्कहरु

पेन्टगि गर्दा सधैं एन्टीग्यास मास्क लगाउनुहोस् । मास्क लगाईसकेपछि किस्सिएको नकस्सिएको जाँच गर्न फटि चेकर प्रयोग गर्नुहोस् ।



■ हेल्मेटहरु

आफ्नो टाउकोको सुरक्षाको लागि सधैं हेल्मेट लगाउनुहोस् । हेडब्याण्ड र चउिँडोको लोता बाँध्नुहोस् ।




■ भेन्टिलेटरहरु

पेन्टगिको काममा नाक र मुखबाट ताजा हावा सधैं छरिनु आवश्यक हुन्छ, तसर्थ भेन्टिलेटर लगाउनुहोस् ।



■ इयर प्लगहरु

कारखानामा चर्को हल्ला र कोलाहल हुनेभएकोले इयर प्लग लगाउनुहोस् ।



■ सुरक्षा चस्माहरु

पालसि गर्दा धातु र टुक्राहरु तपाईंको आँखामा पस्न नदनि सधैं सुरक्षा चस्मा लगाउनुहोस्।



■ पञ्जाहरु

चोटपटकबाट बच्न सधैं पञ्जाहरु लगाउनुहोस्। हावा रहति पेन्ट स्प्रेयरहरुले रंगलाई उच्च चापमा फ्याल्छन् जुन तपाईंको शरीरमा छर्न सक्छ।



2: रङ लगाउने तयारी गर्दा

■ खतराको पूर्वानुमान (KY)

पेन्टगि गर्नु पूर्व सुरक्षाको लागतिपाईंको वरपर कुनै खतरा छन् कि भन्ने जाँच गर्न खतराको पूर्वानुमान गर्नुहोस् वा "ककिेन योची" गर्नुहोस् जस्तै तल सूचीवद्ध गरएका बुँदाहरु।

- उचाईमा काम गर्नका लागतियस्ता ठाउँहरुमा स्टेज प्ल्यांकहरु राखएका छन् ?
- रंगहरु प्रयोग गरनि ठाउँलाई सुरक्षति गर्न बारहरु लगाईएका छन् ?
- के त्यहाँ "प्रवेश नषिध" भनेर सूचना राखिएको छ ?
- के त्यहाँ फायर एक्स्टिगिसिस्टर राखिएको छ ?
- के आगोका स्रोतहरु प्रतबिन्धति गरएका छन् ?
- के कानूनले तोकेअनुसार त्यहाँ अपरेसनल प्रमुखको नाम स्पष्ट देखनिगराखिएको छ ?



■ हावा द्युबहरुको वायरगि

हावाको चुहावट रोकनका लागि हावाका द्युबहरुलाई सुरक्षति तरकाले जोड्नुहोस्। कामगर्ने ठाउँमा तनीहरुको वायरगि गर्दा टाउको भन्दा माथिबाट वायरगि गर्नुहोस् र दरेहरुको प्रयोग गरि अन्य प्रयोगकर्ताहरुलाई हुनसक्ने बाधाबाट बचाउनुहोस्।




■ पाइपहरुको जाँच गर्न

हावारहति रंग स्प्रेयरमा जोडएका पाइपहरुलाई प्रयोग गर्नु अगाडी सधैं जाँच गर्नुहोस्। त्यहाँ प्वाल वा चरिा नपरेको र जोडएका ठाउँहरुमा कस्सलोगरि जोडिएको कुरा सुनिश्चित गर्नुहोस्। उच्च चापमा स्प्रे गरिएको रंग मानसिको शरीरमा छर्निकै खतरानक हुनसक्छ।



■ स्प्रे गन जोड्दा

पाइपमा स्प्रे गन जोड्दा तपाईंले पाइपलाई जस्तै यसलाई पनि जाँच गर्नुहोस् र उच्च चापबाट हुन सक्ने रंग चुहुने खतराबाट जोगनि यसलाई कस्सलिसँग जोड्नुहोस्।



■ इन्स्टल गर्ने चरणहरु

स्थिर चरणहरुको तयारी गर्नुहोस् र तनीहरुलाई प्रयोगका बेलामा नचपिलिन वा नहल्लनिगरा राख्नुहोस्।



3: पेन्टगिमा सम्भाव्य खतराहरु

■ वसिफोटनहरु

यदि तपाईंले हावारहति रंग स्प्रेयरलाई ग्राउण्ड नगरी स्प्रे गर्ने काम गर्नुभयो भने स्थिर वदियुतीय झलिकामै पन अति प्रज्वलनशील अर्गानिकि घोलकहरु वसिफोट हुन सक्छन्। यस्ता स्थिर वदियुतबाट बच्नका लागि मेसनलाई सधैं ग्राउण्ड गर्नुहोस्।




■ कणहरुको व्यवस्थापन

स्प्रे गर्ने सतह घोटने कार्यमा सधैं सुरक्षा चस्मा लगाउनुहोस् ताकी तपाईंको आँखामा त्यसबाट नसिकने कणहरु छरिन नसक्नु।



■ अक्सिजनको कमी

पेन्टगि गर्दा वर्षालु अर्गानिकि घोलकको जोखिम र साँघुरो ठाउँमा काम गर्दा अक्सिजनको मात्रा कम हुनाले अक्सिजन नपुग्न सक्छ। एउटा भेन्टिलेटर तयार गर्नुहोस् र पर्याप्त हावा आवतजावत हुने सुनिश्चित गर्नुहोस्। साँघुरो ठाउँमा काम गर्नु अघि सधैं ग्यासको नाप लनुहोस्।



4: रङको कामपछि गरिने सरसफाई

■ स्प्रे गनको सुरक्षा संयन्त्र

कामसकेपछि सधैं सरसफाई गर्नुहोस्। एउटा काम सकिएपछि तुरुन्तै सफा गर्ने बानी बसाल्नुहोस्। तपाईंले काम सक्ने वतिकि स्प्रे गनमा स्टपर हाल्नुहोस्।



■ पाइपको सरसफाई

पाइपको अवस्था जाँच गरेर यसलाई पछि पुनः प्रयोग गर्न सजिलो हुने गरि सफासँग बेरेर राख्नुहोस्।



■ पेन्ट थनिरको प्रयोग गरि सरसफाई

पाइप भित्र बाँकी रहेको रंगलाई पेन्ट थनिर प्रयोग गरेर सफा गर्नुहोस्। पेन्ट थनिरहरु छिटो उड्ने कसिमिका हुने भएकाले यसो गर्दा सधैं मास्क लगाउनुहोस्।



चपिलनि र लड्ने जस्ता धेरै घटनसक्ने दुर्घटनाहरुबाट बच्न



अग्लो ठाउँहरुमा सुरक्षित रुपमा काम गर्नको लागि

जापानी जहाज निर्माण उद्योगमा प्रायः घटिराख्ने दुर्घटना भनेको उचाईबाट चपिलनि र लड्ने घटना हुन्। उचाईमा काम गर्दा यस्ता चपिलनि र लड्ने घटनाहरुबाट बच्न सावधानी अपनाउनुहोस्।



■ लड्नेबाट बचाउने उपकरणको प्रयोग कसरी गर्ने

ह्याण्डरेल वा ब्लक नजिकै काम गर्दा यसमा लड्नेबाट बचाउने उपकरणको अंकुश अड्काउनुहोस्। यदि अड्काउने केही नभएमा क्यारियर केवल प्रयोग गरेर त्यसमा अंकुश अड्काउनुहोस्। ह्याण्डरेल नभएको दुई मिटर भन्दा कम उचाईको ब्लकको कनारामा त्यस अंकुशलाई अड्काउन कयाल्प राख्नुहोस्। (यति उचाईबाट लड्ने घटनाहरु असाधारण होइनन्)



■ चढ्दा र ओर्लदा "तीन-बिन्दु छुने" नियम लागु गर्नुहोस्

ठाडो भर्गेमा चढ्दा र ओर्लदा तपाईंले "तीन-बिन्दु छुने" नियमको पालना गर्नु नै परछ। यसले थोरै समय त लनिछ तर ठाडो भर्गेबाट लड्नेबाट जोगाउने यो एउटा उपयोगी वधि हो। नियम सकिनुहोस् र यसको पालना गर्नुहोस्।



■ लोड उठाउने डोरीको प्रयोग गर्न

उचाईमा कुनै उपकरणहरु लैजानका लागि लोड उठाउने डोरीको प्रयोग गर्नुहोस्। तीन-बिन्दु छुने नियमको पालना नगर्दा आफ्नो हातले बोकेर लैजानु नकि खतरा हुन्छ।



■ स्टेज प्ल्यांकको भार सीमा

हरेक स्टेज प्ल्यांकको भार सीमा हुन्छ। देखाईएको वजनको सीमा ननाघनुहोस्। निर्माणको तयारी गर्दा प्ल्यांकमा धेरै वजन नराख्नुहोस् र कुल वजनमा आफ्नो शरीरको वजन पनि समावेश गर्न नभुल्नुहोस्।



■ प्रवेशमा प्रतबिन्ध लगाउने र एक-अर्काको माथिकामा नगर्ने नियम

उचाईमा काम गर्दा माथिबाट खस्ने सामग्री वा उपकरणहरुले लाग्न सक्ने भएकाले तपाईंभन्दा मुनिको क्षेत्रमा अरुलाई आउन नदनुहोस्। उक्त क्षेत्रलाई बारेर स्पष्ट निर्देशनहरु दनुहोस्।



■ एरयिल कार्य प्लेटफर्महरुको व्यवस्थापन

बकेटका वजन सीमा हुन्छन् । ओभरलोड र चढ्ने मानसिहरुको संख्या बढी नहोस् भन्ने ध्यान दिनुहोस् । त्यसमा तोकिएको भन्दा बढी वजन नराख्नुहोस् । सलिंगि जस्ता अतः उचाईको बाधामा ध्यान नपुगे बकेटलाई धेरै माथि उठाउँदा मानसि कचिएर मरेका जस्ता गम्भीर घटनाहरु भएका छन् । साथै हेड गार्डको प्रयोग गर्नुहोस् ।



■ अपरेसन शुरु गर्नु अघि गरिने जाँचहरु

अपरेसन पूरव साथै जाँच गर्नुहोस् । सम्भाव्य खतरा जाँच गर्न सवारीलाई प्लेटफर्मको चारैतिर घुमाएर हेर्नुहोस् र चढ्नु अगाडि प्लेटफर्मको छेउबाट चलाएर ठिक छ कि छैन भन जाँच गर्नुहोस् । मर्मत लगमा सबैकुरा रेकर्ड गर्नु पनि महत्वपूर्ण हुन्छ ।



■ आगोको लागी पानीको जाँच

इन्जिनका लागी मात्र नभएर बकेटभित्र पनि आगो नभाउनेका लागी पानी भए नभएको जाँच गर्नुहोस् । संयोगवश बकेटभित्रै आगो लागी भएमा कामदारले नै सुरुवाती आगो नभाउने काम गर्नेछन् ।



■ लड्नेबाट बचाउने उपकरणहरुको जाँच

सवारी शुरु गर्नु अघि तपाईंले गर्नुपर्ने पहिलो काम भनेकै लड्ने रोकथाम गर्ने उपकरण राख्नु हो । यसलाई हेड गार्ड जस्तै तपाईंको कम्मर भन्दा माथि कि लपि गरेर राख्नुपर्छ ।



COLUMN-02

"दुई दशामा" जाने खतराहरु

"दुई दशामा" जाँदा जहाँ तपाईंले एकै पटक बकेटलाई चढाउने र घेर्ने काम गर्नुहुन्छ, यो काम अति नै खतरानक हुन्छ । यस हलचलले तपाईंलाई बाधाहरु पहिचान गर्न अफठ्यारो पार्छ त्यसैले बलक वा क्रेनमा ठोक्कनि जोखिम हुनसक्छ । ठोक्कनि असरले कामदार बकेटबाट खस्न सक्छन् । त्यसैले सवारीलाई प्लेटफर्मबाट सावधानपिस्वक एक समयमा एक दशामा मात्र सुरक्षित तरिकाले चलाउनुहोस् ।



शान्त रहनुहोस् र आफ्ना सहकर्मीहरुलाई तपाईंले बोलाउनुहोस्




आपतकालीन अवस्थाहरुलाई कसरी सम्हाल्ने

तपाईं जतसुकै होसयार रहे पनि अनपेक्षित आपतकालीन अवस्थाहरु आईपर्न सक्छन्। यस्ता वरिलै आईपर्ने अवस्थाहरुमा नआतर्कि के गर्ने भन्ने कुराहरु तपाईंले जान्नुपर्छ।

यदि तपाईं घाइते हुनुभएमा चोटपटकलाई वेवास्ता नगर्नुहोस्। तपाईंका सहकर्मीहरुलाई तुरुन्तै र ठुलो स्वरले जानकारी गराउनुहोस् र मददत माग्नुहोस्। र यस्तैगरी तपाईंको सहकर्मी घाइते भएका छन् भने तपाईंले पनि उनका लागि मददत मागीदनुहोस्। आपतकालीन अवस्थामा यसका बारेमा सबैलाई जानकारी गराउनु महत्वपूर्ण हुन्छ।

उदाहरणका लागि यदि आगलागी भएमा चर्च्याएर अरुलाई जानकारी गराउनुहोस् र साथमा शुरुवाती आगो नभिउने काम गर्नुहोस्। पानी वा फायर एक्स्टिगसिस्ले नभिउनु नसक्ने ठुलो आगो भएमा तुरुन्त तोकिएको सुरक्षित ठाउँतर्फ जानुहोस्। जुनसुकै समयमा पनि मानव जीवनलाई सबैभन्दा महत्वपूर्ण छ। केही परिदृष्टि मानव जीवनलाई बचाउन AED युनिट राखिएको ठाउँ र त्यसको प्रयोगको बारेमा जानिखनुहोस्।

भूकम्प, टाईफुन, सुनामी वा बाढी जस्ता दैविक प्रकोपका घटनाहरुमा टोली नेता वा फोरमेनका निर्देशनहरुको पालना गर्नुहोस् र तुरुन्त सुरक्षित स्थलमा गई आफ्नो जीवन रक्षा गर्नुहोस्। सामान्यतया तोकिएको सुरक्षित स्थल कहाँ छ र जाने बाटो कुन हो भन्ने जानकारी राख्नु पनि महत्वपूर्ण हुन्छ। एउटै कार्यक्षेत्रमा रहेका तपाईं र तपाईंका सहकर्मीहरुले एक-अर्काको जीवन बचाउन आपसी सहयोग गर्नुपर्छ।






स्वस्थ शरीर र मनले रमाईलोसँग खुशी भई काम गर्नुहोस्!

आफ्नो तनमन ख्याल राख्नुहोस्

आफ्नो देश र परिवारहरुबाट टाढा रहेर बस्नेहरुका लागि "स्वस्थ जीवन" भन्दा महत्वपूर्ण कुरा अरु केही छैन। तपाईंले सदैव आफ्नो स्वास्थ्यको कयाल राख्ने कुरा सुनिश्चित गर्नुहोस्।


■ स्वस्थ शरीरका लागि स्वास्थ्य परिक्षणहरु

जापानमा तपाईंहरुले नियमिति स्वास्थ्य जाँच गर्नुपर्नेछ। जुन आफ्नो स्वास्थ्य अवस्थाका बारेमा थाहा पाउन एउटा राम्रो अवसर हो। अवश्यपनि आफ्नो स्वास्थ्य जाँच गराउनुहोस्।



■ हटिस्ट्रोकको खतरा

जापानको गर्मीयामा नकै तातो र आदरतासहितको हुन्छ र त्यसैले धेरै मानसिहरुलाई हीटस्ट्रोक लाग्छ। यदतिपाईंको शरीर धेरै तात्ने वा टाउको दुख्ने जस्ता हीटस्ट्रोक हुनसक्ने कुनै लक्षणहरु महसुस भएमा वशिराम लनुहोस्। ती लक्षणहरुका बारेमा आफ्नो हाकमि वा सहकर्मीहरुलाई भन्नुहोस् र पानी पउने जस्ता उचित उपचार गर्नुहोस्। याद राख्नुहोस्, हीटस्ट्रोकले थोरै समयमै ज्यान लनिसक्छ।



■ मानसिक स्वास्थ्यको महत्व

रमाईलोसँग काम गर्नको लागि शारीरिक स्वास्थ्य मात्र नभई मानसिक स्वास्थ्य पनि नकै महत्वपूर्ण हुन्छ। कार्यस्थलमा धेरै मानसिहरुसँग काम गर्नुपर्ने हुन्छ। मन नपरेका मानसिहरुसँग पनि काम गर्नु पर्ने हुन्छ। हाँसा वा दुरव्यवहारको सकारमा पर्नुभएको बेलामा मात्र नभई त्यसबाहेकका कुनै कुराले चिन्तित वा हैरान गरिहेको भएमा मनमा गुम्साएर नबसि आफ्ना वशिवासला सहकर्मीहरु, टोलनिता वा फोरमेनसँग सल्लाह गर्नुहोस्।



हीटस्ट्रोकका हुनसक्ने लक्षणहरु

- शरीर धेरै तात्ने
- रातो, तातो र सुक्खा छाला (पसनिरहति, सतहमा उच्च तापक्रम)
- सोला हान्ने टाउको दुखाइ
- रगिटा लाग्ने/वाकवाकी लाग्ने
- धमिलो बेहोसी (असाधारण प्रतिक्रिया वा प्रतिक्रिया नै नदनि)



