

# 社会福祉施設等における吹付けアスベスト等 使用実態調査報告について（第2回フォローアップ）

## I. 趣 旨

標記について、第1回フォローアップ調査（平成18年2月13日公表）以降の調査の進捗状況についてとりまとめたもの。

## II. 報告の結果

### 1. 調査回答施設数の状況

調査回答施設数 のうち、	《平成18年2月 第1回フォローアップ》 90,229施設（100.00%）	《今回 第2回フォローアップ》 90,629施設（100.00%）
① 措置済み状態ではないもので、石綿等の粉じんの飛散により、ばく露のおそれのある場所を有する施設	262施設（0.29%）	292施設（0.32%）
② ①のうち、利用者が日常利用する場所を有する施設	56施設（0.06%）	87施設（0.10%）
┌ うち 措置済	22施設	81施設
├ 措置予定	34施設	5施設
└ 未定	0施設	1施設
③ ①のうち、②以外のその他の場所を有する施設	219施設（0.24%）	226施設（0.25%）
┌ うち 措置済	61施設	210施設
├ 措置予定	154施設	15施設
└ 未定	4施設	1施設

### 2. 現段階において分析調査中の施設数

《平成18年2月 第1回フォローアップ》2,089施設 → 《今回 第2回フォローアップ》1,711施設