

4.2.3 被害発生地点

図 4.8 に管路被害発生地点を示す。被害件数の最も多い硬質塩化ビニル管の被害は、谷底平野や人工改変地，山地で発生した。継手漏水が1件あったダクタイル鉄管の被害は、河原田川近傍で、道路アスファルトに亀裂等が生じていた場所で発生した。




図 4.8 導・送・配水管の被害地点プロット図 (旧輪島市)