



写真 4.3 呼び径 100 硬質塩化
ビニル管 (RR) の継手
抜けによる漏水



写真 4.4 呼び径 75 硬質塩化
ビニル管 (TS 継手) の
継手破損

図 4.11 に口径別の被害率を示す。




図 4.11 口径別被害率 (志賀町)