အဓိကအားဖြင့်အရည်အချင်းပြည့်မီရမည့်အလုပ်နှင့် အခြားအရာများ

(၁)ကဂိန်း.လောက်လွဲအလုပ်

① ၁။ကုန်တင်ကဂိန်း(ရွှေ့လျားကဂိန်း) ၏မောင်းနှင်ခြင်းအဂျည်အချင်း

ကုန်တင်ကဂိန်းကိုမောင်းနှင်ဂန်၊မောင်းနှင်မည့်သူသည်ကဂိန်းမောင်းနှင်ခြင်းအဂျည်အချင်းပြည့်မှီသူသာမောင်းနှင်ဂမည်။

	လိုင်စင်	ကျွမ်းကျင်သင်တန်း	အထူးပညာဂပ်
၅တန်(သို့)ထိုထက်ပိုသောကဂိန်းမောင်းနှင်မှု	○		
၁တန်အထက်၅တန်အောက်ကဂိန်းမောင်းနှင်မှု	○	○	
တစ်တန်အောက်ကဂိန်းမောင်းနှင်မှု	○	○	○



(၂)လောက်လွဲအလုပ်အတွက်အဂုဏ်အချင်း

လောက်လွဲအလုပ်လုပ်ဆောင်ဂုန်အောက်ဖော်ပြပါအဂုဏ်အချင်းများလိုအပ်သည်။

	ကျွမ်းကျင်သင်တန်း	အထူးပညာဂုပ်
၁တန်(သို့)ထိုထက်ပိုသောဝန်များဖြင့်ရွှေ့လျားကဂိန်းလည်ပတ်မှု	○	
၁တန်အောက်ဝန်များဖြင့်ရွှေ့လျားကဂိန်းလည်ပတ်မှု	○	○



○ **ဝန်တင်ခြင်း**"ဆိုသည်မှာ၊တင်မည့်ဝန်အလေးချိန်ကိုဆိုလိုခြင်းမဟုတ်ပဲ၊အသုံးပြုမည့်ကဂိန်း၊ရွှေ့လျားကဂိန်းစသည့်တို့ ၏အလေးချိန်တင်ခြင်းကိုခေါ်ပါသည်။

(၃)ကရိန်းအလုပ်လုပ်ကိုင်နေစဉ်၊ဝန်အောက်တွင်ဂျပ်ခြင်း၊ဝင်ခြင်းမပြုဂျ။

အခြေခံမတော်တဆမှုများ



1. ဝန်ကိုလူ၏ခေါင်းပေါ်မှဖြတ်၍မောင်းနှင်ခြင်းမပြုဂျ။ဝန်ပြုတ်ကျခြင်းအန္တရာယ်ရှိသည့်အတွက်မည့်သည့်အခြေအနေမျိုးပင်ဖြစ်လင့်ကစား၊တားမြစ်ဂျန်လိုအပ်သည်။
2. အလုပ်သမားများနှင့်အလုပ်ခွင်ပတ်ဝန်းကျင်လုံခြုံမှုရှိစေရန်အလုပ်ခွင်တွင်းဝင်ခြင်းကိုကြီးကြပ်သည့်လုပ်သမားခေါင်းဆောင်ထားရှိ၍ကြီးကြပ်စောင့်ကြည့်စေသည့်သည်။

လိုက်နာဂျမည့်အချက်

① ဧရိယာတစ်ခုလုံးကိုစောင့်ကြည့်နိုင်သည့်ကြီးကြပ်သူတစ်ဦးကိုထားရှိပါ။
② လေးလံသောပစ္စည်းကိရိယာများပတ်ဝန်းကျင်တွင်အကာအကွယ်ခြံစည်းရိုးကိုတပ်ဆင်ပါ။
③ မဝင်ဂျသတိပေးဆိုင်းဘုတ်ပြုလုပ်၍၊ မဆိုင်သူမဝင်အောင်ကြီးကြပ်ပါ။



(၄)ပစ္စည်းမယာဉ်လုပ်ငန်း

ပစ္စည်းမယာဉ်မောင်းဂုန်အတွက်၊အောက်ပါအဂုည်အချင်း

	ကျွမ်းကျင်သင်တန်း	အထူးပညာဂုပ်
၁တန်(သို့)ထိုထက်ပိုသော ဝန်များတင်၍မောင်းနှင်ခြင်း	○	
၁တန်အောက်ဝန်တင်၍မောင်းနှင်ခြင်း	○	○



လိုက်နာဂုမည့်အချက်

① ၁။ ပစ္စည်းမယာဉ်လမ်းကြောင်းအတွင်းသတိမမူပဲမဝင်လာဂု။
② ၂။ပစ္စည်းမယာဉ်၏အရှေ့မျက်နှာစာနှင့်အနောက်ဘက်တွင်မဂုပ်ဂု။
③ ၃။ပစ္စည်းမယာဉ်ပေါ်တက်၍အလုပ်လုပ်ခြင်းမပြုဂု။
④ ၄။ပစ္စည်းမယာဉ်အောက်တွင်အလုပ်လုပ်ခြင်းမပြုဂု။





(၅)အမြင့်ပိုင်းနေ၇ာများဆိုင်၇ာအလုပ်လုပ်ခြင်း

အမြင့်နေ၇ာလုပ်ငန်းတွင်အသုံးပြုသောယာဉ်မောင်းနှင်၇နှင့်အောက်ပါအ၇ည်အချင်းများလိုအပ်သည်။



	ကျွမ်းကျင်သင်တန်း	အထူးပညာ၇ပ်
အလုပ်ကြမ်းပြင်အမြင့်၁၀မီတာအထက်မြင့်သော လုပ်ငန်းခွင်အတွက်ယာဉ်မောင်းနှင်ခြင်း	○	
အလုပ်ကြမ်းပြင်အမြင့်၁၀မီတာအောက်မြင့်သော လုပ်ငန်းခွင်အတွက်ယာဉ်မောင်းနှင်ခြင်း	○	○

လိုက်နာ၇မည့်အချက်

① ၁။အလုပ်မစတင်မီစစ်ဆေးမှုစာရွက်အတိုင်းလိုက်၍ကြိုတင်စစ်ဆေးမှုပြုလုပ်ပါ။
② ၂။ ရွှေ့လျားမှုမပြုမီအလုပ်ခုံကိုအနိမ့်ဆုံးအနေအထားသို့လျှော့ချပါ။
③ ၃။ လုပ်ငန်းခွင်တွင်ကျဆုံးခြင်းဘေးကင်းလုံခြုံရေးကိရိယာများ (ဘေးကင်းလုံခြုံရေးခါးပတ်များ) ကိုအသုံးပြုပါ။
④ ၄။ယာဉ်ပေါ်မှ၀ှေးပြောင်းခြင်းမလုပ်၇။
⑤ ၅။ အလုပ်ကားဏ်အောက်ခြေကြမ်းပြင်ညီမညီစစ်ဆေးပါ။

(၆)ဘီးတပ်လှည်းလုပ်ငန်း



လိုက်နာ၇မည့်အချက်

(အသုံးပြုချိန်)

① တစ်ခုတည်းသောဝန်သို့မဟုတ်စုစည်းထားသောဝန်ကဲ့သို့သောဝန်များကြောင့်မတည်ငြိမ်မှုများမရှိ စေရန်ခွင့်ပြုထားသောဝန်ကိုသာအညီအမျှတင်ပါ။

② တောင်စောင်းများသို့မဟုတ်လှေကားများပေါ်တွင်သယ်ယူပို့ဆောင်ရာတွင်သတိထားပါ။နူးညံ့သော မြေပြင်ပေါ်တွင်အသုံးမပြု၇။

③ ကုန်ပစ္စည်းများကိုကြိုးဖြင့်သေချာချည်ပါ။သယ်ယူပို့ဆောင်စဉ်မထိပါနှင့်။

④ ရွှေ့ပြောင်းစဉ်နောက်ကျောပေးရှဆွဲခြင်း၊အပေါ်မှတက်ထိုင်ခြင်းများမပြုလုပ်၇။

⑤ အဖုအထစ်ဂို့သောမျက်နှာပြင်များ၊ငေါ်ထွက်နေသောမျက်နှပြင်များတွင်အသုံးမပြု၇။

(၇ပ်ထားစဉ်)

- စောင်းနေသောမြေပေါ်တွင်မရပ်၇။
- ၇ပ်နားစဉ်ဘီးများကိုလော့ခ်ချပါ။
- ရှည်လျားသောပစ္စည်းများနှင့်လေးလံသောအရာများကိုလူနှစ်ဦး (သို့)နှစ်ဦးနှင့်အထက်မရှိကုန်ပစ္စ ည်းများကိုတင်ခြင်း၊ချခြင်းလုပ်ဆောင်ပါ။

(၇) ကျောက်ပုံးကျောက်ခွက်ရိုက်ခြင်း



(ကျောက်ပုံးကျောက်ခွက်ရိုက်ခြင်းလုပ်ငန်းအကြီးအက)

ကျောက်ပုံးကျောက်ခွက်ရိုက်ခြင်း၊ဖျက်ခြင်းလုပ်ငန်းများတွင်ခေါင်းဆောင်၏ကြီးကြပ်မှုအောက်တွင် လုပ်ဆောင်သည်။

လိုက်နာ၇မည့်အချက်

① ၁။မလုံလောက်သောအထောက်အပံ့၊မမှန်ကန်သောဆောက်လုပ်မှုသည်ကြီးမားသောအန္တရာယ်ကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်။

② ၂။အလုပ်ကြီးကြပ်သူ၏ကြီးကြပ်မှုအောက်တွင်လုပ်ငန်းလုပ်ထုံးလုပ်နည်းကိုကောင်းစွာနားလည် ပြီးအလုပ်လုပ်ပါ။

(၈)အောက်စီဂျင်ချို့တဲ့မှု၊ဟိုက်ဒရိုဂျင်ဆာလဖိုက်နှင့်အန္တရာယ်ရှိသောအလုပ်များ

တွင်းတတွင်းကဲ့သို့သောပိတ်ထားသောနေရာတွင်အောက်စီဂျင်ချို့တဲ့ခြင်းကဲ့သို့သောရောဂါလက္ခဏာများဖြစ်ပေါ် နိုင်ပြီးအလွန်အန္တရာယ်ရှိသောအခြေအနေသို့ရောက်ရှိတတ်သည်။ထိုကဲ့သို့သောနေရာများတွင်အလုပ်လုပ်သောအခါ၊အောက်စီဂျင်ချို့တဲ့မှုနှင့်ပတ်သက်သည့်အထူးပညာရေးကိုတတ်မြောက်ထားဂုန်လိုအပ်သည်။

လိုက်နာဂုမည့်အချက်

① ၁။အလုပ်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းကိုအတည်ပြုပြီးသည်နှင့်အောက်စီဂျင်လစ်လပ်သော၊ဟိုက်ဒရိုဂျင်ဆာလ်ဖိုက်မှအန္တရာယ်ရှိသောအလုပ်များကိုအကြီးအကဲ၏ညွှန်ကြားချက်များကိုစောင့်၍လုပ်ဆောင်ပါ။

② ၂။အောက်စီဂျင်မရှိခြင်း၊ဟိုက်ဒရိုဂျင်ဆာလ်ဖိုက်မှအန္တရာယ်ရှိသောအလုပ်များကိုလုပ်ဆောင်ဂုတွင်အကြီးအကဲများသည်အောက်စီဂျင်ပါဝင်မှုတိုင်းတာမှုရလဒ်သည်အခြေအနေကောင်းမွန်ကြောင်းအတည်ပြုပြီးနောက်မှသာတွင်းထဲသို့ဝင်ခွင့်ပြုဂုန်။

③ ၃။တွင်းထဲဝင်ရောက်လာသောအခါလေဝင်လေထွက်စက်ကိုအမြဲတပ်ဆင်ပါ။ သို့မှသာပြင်ပလေထုသည်တွင်းထဲ၌ပျံ့နှံ့နိုင်မည်။

④ ၄။ဘယ်သောအခါမှမလုပ်သင့်သည့်အလုပ်သည်တစ်ယောက်ထဲအလုပ်လုပ်ခြင်းဖြစ်သည်။ကျိန်းသေပေါက်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်နှင့်အတူလုပ်ကိုင်ဂုန်။