

公共職業能力開発施設等における吹付けアスベスト（石綿）等使用実態調査（詳細結果）（第2回フォローアップ）

1	ばく露のおそれのある場所を保有する施設に係る追加調査の状況	
(1)	各都道府県別の状況	2
(2)	各施設種別の状況	6
2	公共職業能力開発施設等における個別施設の状況	
(1)	都道府県所管公共職業能力開発施設	9
(2)	認定職業訓練施設	23
(3)	勤労青少年ホーム	27
(4)	働く婦人の家	38
(5)	雇用・能力開発機構所有施設	42

1 ばく露のおそれのある場所を保有する施設に係る追加調査の状況

(1) 各都道府県別の状況

ばく露のおそれのある室等を保有する施設に係る追加調査(第2回フォローアップ調査)

【都道府県別】

都道府県	損傷、劣化等による石綿等の粉じんの飛散により、ばく露のおそれがあるもの 施設数	追加調査回答施設数	ばく露のおそれのある場所										措置状況					
			日常利用する場所(A)					その他の場所(B)					日常利用する場所(A)			その他の場所(B)		
			該当施設数	居教室等・	事務室	通路	その他	該当施設数	ラ	ボイ	機	倉	庫	その他	措置済	措置予定	未定	措置済
1 北海道	3	3	2	1	0	1	1	1	0	0	1	1	2	0	0	1	0	0
2 青森県	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 岩手県	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 宮城県	1	2	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
5 秋田県	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 山形県	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 福島県	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
8 茨城県	2	2	1	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0
9 栃木県	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 群馬県	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 埼玉県	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
12 千葉県	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0

都道府県	損傷、劣化等による石綿等の粉じんの飛散により、ばく露のおそれがあるもの 施設数	追加調査回答施設数	ばく露のおそれのある場所										措置状況						
			日常利用する場所 (A)					その他の場所 (B)					日常利用する場所 (A)			その他の場所 (B)			
			該当施設数	居室等	教室・事務室	通路	その他	該当施設数	ラボイ室	機械室	倉庫	その他	措置済	措置予定	未定	措置済	措置予定	未定	
13 東京都	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 神奈川県	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15 新潟県	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
16 富山県	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
17 石川県	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 福井県	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 山梨県	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 長野県	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 岐阜県	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
22 静岡県	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 愛知県	1	5	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
24 三重県	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 滋賀県	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 京都府	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 大阪府	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 兵庫県	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

都道府県	損傷、劣化等による石綿等の粉じんの飛散により、ばく露のおそれがあるもの 施設数	追加調査回答施設数	ばく露のおそれのある場所										措置状況					
			日常利用する場所 (A)					その他の場所 (B)					日常利用する場所 (A)			その他の場所 (B)		
			該当施設数	居室等・事務室	通路	その他	該当施設数	ライボイ室	機械室	倉庫	その他	措置済	措置予定	未定	措置済	措置予定	未定	
29 奈良県	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 和歌山県	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 鳥取県	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 島根県	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 岡山県	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 広島県	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
35 山口県	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
36 徳島県	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 香川県	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 愛媛県	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 高知県	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 福岡県	3	4	2	1	0	0	2	2	0	1	1	1	2	0	0	2	0	0
41 佐賀県	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 長崎県	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 熊本県	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 大分県	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 宮崎県	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46 鹿児島県	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47 沖縄県	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	18	29	8	4	0	3	3	11	1	7	3	3	8	0	0	10	1	0

(2) 各施設種別の状況

ばく露のおそれのある室等を保有する施設に係る追加調査(第2回フォローアップ調査)

【施設種別】

施設種別	損傷、劣化等による石綿等の粉じんの飛散により、ばく露のおそれがあるもの 施設数	追加調査回答施設数	ばく露のおそれのある場所										措置状況					
			日常利用する場所(A)					その他の場所(B)					日常利用する場所(A)			その他の場所(B)		
			施設数	教室・居室等	事務室	通路	その他	施設数	ボイラー室	機械室	倉庫	その他	措置済	措置予定	未定	措置済	措置予定	未定
都道府県所管公共職業能力開発施設	5	13	4	3	0	1	1	1	0	0	1	0	4	0	0	1	0	0
認定職業訓練施設	3	3	2	1	0	0	1	2	0	0	2	2	2	0	0	2	0	0
勤労青少年ホーム	7	10	0	0	0	0	0	7	1	6	0	1	0	0	0	6	1	0
働く婦人の家	3	3	2	0	0	2	1	1	0	1	0	0	2	0	0	1	0	0
雇用・能力開発機構	18	18	2	1	0	1	1	16	0	14	2	0	2	0	0	16	0	0
公共職業能力開発施設等	4	4	2	1	0	1	1	2	0	1	1	0	2	0	0	2	0	0
雇用促進住宅	14	14	0	0	0	0	0	14	0	13	1	0	0	0	0	14	0	0
計	36	47	10	5	0	4	4	27	1	21	5	3	10	0	0	26	1	0

2 公共職業能力開発施設等における個別施設の状況

(1) 都道府県所管公共職業能力開発施設

公共職業能力開発施設等におけるアスベスト(石綿)等使用状況調査票(ばく露のおそれのある施設に係る追加調査)

都道府県名: 長野県

担当部署名: 雇用・人材育成課

施設名称	ばく露のおそれのある場所								措置状況						具体的な対応状況(○年○月措置(予定)、利用中止、○○室は閉鎖等)
	日常利用する場所(A)				その他の場所(B)				日常利用する場所(A)			その他の場所(B)			
	教室・居室等	事務室	通路	その他	ボイラー室	機械室	倉庫	その他	措置済	措置予定	未定	措置済	措置予定	未定	
長野技術専門校	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	石綿含有率分析調査を実施した結果、石綿は一切含有しないことが判明した。

新

公共職業能力開発施設等におけるアスベスト(石綿)等使用状況調査票(ばく露のおそれのある施設に係る追加調査)

都道府県名：長野県

担当部署名：雇用・人材育成課

施設名称	ばく露のおそれのある場所								措置状況						具体的な対応状況(○年○月措置(予定)、利用中止、○○室は閉鎖等)
	日常利用する場所(A)				その他の場所(B)				日常利用する場所(A)			その他の場所(B)			
	教室・居室等	事務室	通路	その他	ボイラー室	機械室	倉庫	その他	措置済	措置予定	未定	措置済	措置予定	未定	
飯田技術専門校	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	石綿含有率分析調査を実施した結果、石綿は一切含有しないことが判明した。

新