

医療機器不具合報告

| 番号 | 一般の名称 | 販売名 | 企業名 | 不具合状況 | 健康被害状況 | 不具合発生場所 | 総件数 | その他 2007/09/30現在 |
|-----|-------------------------------|---------------------------|------------------|----------------------|--------------------|---------|-----|---------------------|
| 653 | 胆管造影用カテーテル | フュージョンERCPカテーテル | メディコスヒラタ | カテーテル破損の可能性 | 体内遺残の可能性 | 外国 | 1 | 情報提供 |
| 654 | 短期的使用胆管用カテーテル | ウルトラサンドレナージカテーテルセット | メディコスヒラタ | ドレナージカテーテルの糸の切断 | 炎症、糸の体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供 |
| 655 | 中心循環系ガイディング用血管内カテーテル | ACS ガイドカテーテルバイキング | アボット バスキュラー ジャパン | ガイディングカテーテル断裂 | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供 |
| 656 | 中心循環系ガイディング用血管内カテーテル | シーセット | メディコスヒラタ | 不明 | 血管裂開、血液漏出、血圧低下、心停止 | 外国 | 1 | 情報提供 |
| 657 | 中心循環系ガイディング用血管内カテーテル | シーセット | メディコスヒラタ | 不明 | 大動脈破裂 | 外国 | 1 | 情報提供 |
| 658 | 中心循環系血管処置用チューブ及びカテーテル | New バークユサージ アスピレーションカテーテル | 日本メトロニック | カテーテル抜去困難の疑い | 冠動脈穿孔 | 外国 | 1 | |
| 659 | 中心循環系血管造影用カテーテル | ナイロンカテーテル | メディコスヒラタ | カテーテル離断の疑い | 心臓障害 | 外国 | 1 | 情報提供 |
| 660 | 中心循環系塞栓除去用カテーテル | 血管内異物除去用カテーテルセット | メディコスヒラタ | 不明 | 血管損傷、心タンポナーゼ | 外国 | 1 | 情報提供 |
| 661 | 針付プレフィル用シリンジ | エピベン注射液 | メルク | 作動不良 | アナフィラキシーショック治療不能 | 外国 | 2 | 情報提供 |
| 662 | 針付プレフィル用シリンジ | エピベン注射液 | メルク | 作動不良 | 不明 | 外国 | 1 | 情報提供 |
| 663 | 針付プレフィル用シリンジ | エピベン注射液 | メルク | 作動不良のおそれ | 注射部位不快感、適用部位内出血、瘀痕 | 外国 | 1 | 情報提供 |
| 664 | 針付プレフィル用シリンジ | エピベン注射液 | メルク | 作動不良のおそれ | 不明 | 外国 | 1 | 情報提供 |
| 665 | 針付プレフィル用シリンジ | エピベン注射液 | メルク | 作動不良のおそれ | 不明 | 外国 | 3 | 情報提供 |
| 666 | バルーン拡張式血管形成術用カテーテル | AVD PTAバルーンカテーテル | アボット バスキュラー ジャパン | 抜去困難、シャフトの断裂 | なし | 外国 | 1 | 情報提供 |
| 667 | バルーン拡張式血管形成術用カテーテル | Fox Plus PTA バルーンカテーテル | アボット バスキュラー ジャパン | バルーン破裂 | バルーン体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供 |
| 668 | バルーン拡張式血管形成術用カテーテル | Fox Plus PTA バルーンカテーテル | アボット バスキュラー ジャパン | バルーン破裂 | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供 |
| 669 | バルーン拡張式血管形成術用カテーテル | 血管拡張カテーテル | アボット バスキュラー ジャパン | デバイスの抜去困難 | 体内遺残、頸動脈血管内膜切除術の施行 | 外国 | 1 | |
| 670 | バルーン拡張式血管形成術用カテーテル | 血管拡張カテーテル | アボット バスキュラー ジャパン | バルーン・カテーテルシャフトの断裂 | 一部体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供 |
| 671 | バルーン拡張式血管形成術向けカテーテル用コネクタ | PTCA 関連器具 | アボット バスキュラー ジャパン | Yコネクタのリーク | 軽度の心筋梗塞 | 外国 | 1 | 情報提供 |
| 672 | 皮下用ポート及びカテーテル | バイタルポート(チタン製) | メディコスヒラタ | カテーテルの離断 | カテーテルの体内残存 | 外国 | 1 | 情報提供 |
| 673 | 非吸収性縫合系セット | クローザー血管縫合システム | アボット バスキュラー ジャパン | ニードル抜去困難 | 体内遺残、外科手術 | 外国 | 1 | 情報提供 |
| 674 | 非吸収性縫合系セット | パークローズ バスキュラー クロージャー システム | アボット バスキュラー ジャパン | ニードル抜去困難 | 体内遺残、外科手術 | 外国 | 3 | 情報提供 |
| 675 | ヘパリン使用心臓・中心循環系カテーテルガイドワイヤ | クックガイドワイヤ | メディコスヒラタ | ガイドワイヤ先端部の破断 | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供 |
| 676 | 末梢静脈挿入式中心静脈用カテーテルイントロドゥーサーキット | ファーストピック | 日本ベクソン・ディッキンソン | 不明 | 浸出性心内膜炎、死亡 | 外国 | 1 | 情報提供 |
| 677 | 輸液ポンプ用輸液セット | デルテックポンプ用ディスプレイセット | スミスメディカル・ジャパン | 炭酸カルシウムの影響による薬液のpH上昇 | なし | 外国 | 1 | 回収 |
| 678 | 癒着防止吸収性バリア | セブラフィルム | ジェンザイム・ジャパン | 不明 | 炎症性反応、粘液膿性分泌物 | 外国 | 1 | |

医療機器不具合報告

| 番号 | 一般的名称 | 販売名 | 企業名 | 不具合状況 | 健康被害状況 | 不具合発生場所 | 総件数 | その他 2007/09/30現在 |
|-----|------------|-------------|---------------------|---|---|---------|-----|---------------------|
| 679 | 癒着防止吸収性バリア | セブラフィルム | ジェンザイム・ジャパン | 不明 | 髄膜炎、発熱、脊椎痛 | 外国 | 1 | |
| 680 | 癒着防止吸収性バリア | セブラフィルム | ジェンザイム・ジャパン | 不明 | 腔断端部の上縁部のガスと破片の貯留、術野の充填材残留の疑い、膿瘍を含む微小なガスの疑い(骨盤)、化膿性腔部(子宮頸管)分泌過多、骨盤圧迫感、骨盤痛 | 外国 | 1 | |
| 681 | 癒着防止吸収性バリア | セブラフィルム | ジェンザイム・ジャパン | 不明 | 膿瘍、炎症反応、擬似膜、白い液体の滲出液、液漏れ、腹痛 | 外国 | 1 | |
| 682 | 癒着防止吸収性バリア | セブラフィルム | ジェンザイム・ジャパン | 不明 | 不妊症、癒着性疾患 | 外国 | 1 | |
| 683 | 癒着防止吸収性バリア | セブラフィルム | ジェンザイム・ジャパン | 不明 | フレグモーネ(骨盤)、骨盤膿瘍の疑い、重度の疼痛"膿瘍様"(骨盤痛)、悪臭のある腔分泌物、骨盤圧迫感 | 外国 | 1 | |
| 684 | 癒着防止吸収性バリア | セブラフィルム | ジェンザイム・ジャパン | 不明 | 癒着による腸管の一塊化、斑点状異物巨細胞反応、短小腸症候群、小腸閉塞、癒着 | 外国 | 1 | |
| 685 | 容器アダプタ | ファシール プロテクタ | Carmel Pharma Japan | エクспанジョンプラグが膨らまず、内圧が高くなりプロテクタがバイアルからはずれた | 抗がん剤暴露 | 外国 | 1 | |

医療機器不具合報告

分類④：生体機能補助・代行機器（1156件）

| 番号 | 一般の名称 | 販売名 | 企業名 | 不具合状況 | 健康被害状況 | 不具合発生場所 | 総件数 | その他 2007.09.30現在 |
|-----|---------------------|-------------------------|----------------|---------------------|------------|---------|-----|---------------------|
| 686 | 植込み型除細動器・ペースメーカーリード | RIATA ICDリード | ゲッツブラザーズ | 皮膚損傷によるノイズ混入 | 不要な除細動 | 国内 | 1 | 情報提供 |
| 687 | 植込み型除細動器・ペースメーカーリード | RIATA ICDリード | セント・ジュード・メディカル | リードの絶縁被覆の損傷 | 不要な除細動 | 国内 | 1 | 情報提供 |
| 688 | 植込み型除細動器・ペースメーカーリード | RIATA ICDリード | セント・ジュード・メディカル | 不明 | 心穿孔、タンポナーデ | 国内 | 1 | 情報提供 |
| 689 | 植込み型除細動器・ペースメーカーリード | RIATA ICDリード シングルコイル | セント・ジュード・メディカル | 不明 | 心穿孔 | 国内 | 1 | 情報提供 |
| 690 | 植込み型除細動器・ペースメーカーリード | 6940キャブシュアーフイックス 心房リード | 日本メトロニック | アンカリングスリーブ付近でのリード断線 | なし | 国内 | 1 | 情報提供 |
| 691 | 植込み型除細動器・ペースメーカーリード | 6940キャブシュアーフイックス 心房リード | 日本メトロニック | リード断線の疑い | なし | 国内 | 1 | 情報提供 |
| 692 | 植込み型除細動器・ペースメーカーリード | Sprint スクリューインリード | 日本メトロニック | アンカリングスリーブ付近での断線 | なし | 国内 | 1 | 情報提供 |
| 693 | 植込み型除細動器・ペースメーカーリード | Sprint スクリューインリード | 日本メトロニック | アンカリングスリーブ付近での断線 | ふらつき感 | 国内 | 1 | 情報提供 |
| 694 | 植込み型除細動器・ペースメーカーリード | Sprint スクリューインリード | 日本メトロニック | アンカリングスリーブ付近での断線 | 不要な除細動 | 国内 | 1 | 情報提供 |
| 695 | 植込み型除細動器・ペースメーカーリード | Sprint スクリューインリード | 日本メトロニック | アンカリングスリーブ付近での断線 | 不要な除細動 | 国内 | 1 | 情報提供 |
| 696 | 植込み型除細動器・ペースメーカーリード | Sprint スクリューインリード | 日本メトロニック | アンカリングスリーブ付近での断線 | 不要な除細動 | 国内 | 1 | 情報提供 |
| 697 | 植込み型除細動器・ペースメーカーリード | Sprint スクリューインリード | 日本メトロニック | アンカリングスリーブ付近での断線疑い | 不要な除細動 | 国内 | 1 | 情報提供 |
| 698 | 植込み型除細動器・ペースメーカーリード | Sprint スクリューインリード | 日本メトロニック | 鎖骨下断線 | 不要な除細動 | 国内 | 1 | 情報提供 |
| 699 | 植込み型除細動器・ペースメーカーリード | Sprint スクリューインリード | 日本メトロニック | リード断線 | なし | 国内 | 1 | 情報提供 |
| 700 | 植込み型除細動器・ペースメーカーリード | Sprint スクリューインリード | 日本メトロニック | リード断線 | 不要な除細動 | 国内 | 4 | 情報提供 |
| 701 | 植込み型除細動器・ペースメーカーリード | Sprint スクリューインリード | 日本メトロニック | リード断線の疑い | なし | 国内 | 2 | 情報提供 |
| 702 | 植込み型除細動器・ペースメーカーリード | Sprint スクリューインリード | 日本メトロニック | リード断線の疑い | 不要な除細動 | 国内 | 2 | 情報提供 |
| 703 | 植込み型除細動器・ペースメーカーリード | Sprint スクリューインリード | 日本メトロニック | リード被覆損傷の疑い | なし | 国内 | 1 | 情報提供 |
| 704 | 植込み型除細動器・ペースメーカーリード | Sprint スクリューインリード | 日本メトロニック | リード不全の疑い | なし | 国内 | 1 | 情報提供 |
| 705 | 植込み型除細動器・ペースメーカーリード | Sprint スクリューインリード | 日本メトロニック | リード不全の疑い | 不要な除細動 | 国内 | 2 | 情報提供 |
| 706 | 植込み型除細動器・ペースメーカーリード | Sprint タインドリード | 日本メトロニック | アンカリングスリーブ付近での断線 | 不要な除細動 | 国内 | 1 | 情報提供 |
| 707 | 植込み型除細動器・ペースメーカーリード | Sprint タインドリード | 日本メトロニック | 鎖骨下での断線の疑い | オーバーセンシング | 国内 | 1 | 情報提供 |
| 708 | 植込み型除細動器・ペースメーカーリード | Sprint タインドリード | 日本メトロニック | 鎖骨下での断線の疑い | なし | 国内 | 1 | 情報提供 |
| 709 | 植込み型除細動器・ペースメーカーリード | Sprint フィデリス スクリューインリード | 日本メトロニック | アンカリングスリーブ付近でのリード不全 | なし | 国内 | 1 | 情報提供 |
| 710 | 植込み型除細動器・ペースメーカーリード | Sprint フィデリス スクリューインリード | 日本メトロニック | アンカリングスリーブ付近での断線 | なし | 国内 | 1 | 情報提供 |

医療機器不具合報告

| 番号 | 一般的名称 | 販売名 | 企業名 | 不具合状況 | 健康被害状況 | 不具合発生場所 | 件数 | その他 2007.09.30現在 |
|-----|---------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|-----------|---------|----|---------------------|
| 711 | 植込み型除細動器・ペースメーカーリード | Sprint フィデリス スクリューインリード | 日本メトロニック | アンカリングスリーブ付近での断線の疑い | なし | 国内 | 1 | 情報提供 |
| 712 | 植込み型除細動器・ペースメーカーリード | Sprint フィデリス スクリューインリード | 日本メトロニック | 鎖骨下での断線 | 不要な除細動 | 国内 | 1 | 情報提供 |
| 713 | 植込み型除細動器・ペースメーカーリード | Sprint フィデリス スクリューインリード | 日本メトロニック | 鎖骨下での断線の疑い | 不要な除細動 | 国内 | 1 | 情報提供 |
| 714 | 植込み型除細動器・ペースメーカーリード | Sprint フィデリス スクリューインリード | 日本メトロニック | 断線 | なし | 国内 | 1 | 情報提供 |
| 715 | 植込み型除細動器・ペースメーカーリード | Sprint フィデリス スクリューインリード | 日本メトロニック | 断線の疑い | なし | 国内 | 1 | 情報提供 |
| 716 | 植込み型除細動器・ペースメーカーリード | Sprint フィデリス スクリューインリード | 日本メトロニック | 断線の疑い | 不要な除細動 | 国内 | 1 | 情報提供 |
| 717 | 植込み型除細動器・ペースメーカーリード | Sprint フィデリス スクリューインリード | 日本メトロニック | 不明 | 心タンポナーデ | 国内 | 1 | 情報提供 |
| 718 | 植込み型除細動器・ペースメーカーリード | Sprint フィデリス スクリューインリード | 日本メトロニック | 不明 | 心穿孔 | 国内 | 1 | 情報提供 |
| 719 | 植込み型除細動器・ペースメーカーリード | TRANSVENE リードシリーズ | 日本メトロニック | リード被覆損傷 | オーバーセンシング | 国内 | 1 | 情報提供 |
| 720 | 植込み型除細動器・ペースメーカーリード | イーリートラック 2 リード | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | 死亡 | 国内 | 1 | |
| 721 | 植込み型除細動器・ペースメーカーリード | エンドタック エンデュランス EZ | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | リード断線の可能性 | なし | 国内 | 1 | 情報提供 |
| 722 | 植込み型除細動器・ペースメーカーリード | エンドタック エンデュランス EZ | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | リード被覆損傷 | リードの追加処置 | 国内 | 1 | 情報提供 |
| 723 | 植込み型除細動器・ペースメーカーリード | エンドタック リライアンス | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | リード損傷の疑い | リード交換術 | 国内 | 2 | 情報提供 |
| 724 | 植込み型除細動器・ペースメーカーリード | エンドタック リライアンス | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | リードの被覆損傷の疑い | なし | 国内 | 1 | 情報提供 |
| 725 | 植込み型除細動器・ペースメーカーリード | エンドタック リライアンス | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | 死亡 | 国内 | 1 | |
| 726 | 植込み型心臓ペースメーカー | クラリティ DDDR | 日本メトロニック | リセット | 動悸 | 国内 | 1 | 情報提供 |
| 727 | 植込み型心臓ペースメーカー | サファイヤ II | 日本メトロニック | リセット | なし | 国内 | 1 | 情報提供 |
| 728 | 植込み型心臓ペースメーカー | ダイヤモンド | 日本メトロニック | リセット | なし | 国内 | 2 | 情報提供 |
| 729 | 植込み型心臓ペースメーカー | ダイヤモンド | 日本メトロニック | 不明 | 死亡 | 国内 | 1 | |
| 730 | 植込み型心臓ペースメーカー | ダイヤモンド II | 日本メトロニック | セットスクリューの固着 | なし | 国内 | 1 | 情報提供 |
| 731 | 植込み型心臓ペースメーカー | プロディジーSR | 日本メトロニック | リセット | なし | 国内 | 2 | 情報提供 |
| 732 | 植込み型心臓ペースメーカー | メトロニック EnPulse2 DR | 日本メトロニック | 抵抗値表示異常の疑い | なし | 国内 | 1 | |
| 733 | 植込み型心臓ペースメーカー | メトロニック Kappa DR 700 | 日本メトロニック | 機能停止 | 徐脈 | 国内 | 1 | |
| 734 | 植込み型心臓ペースメーカー | メトロニック Kappa DR 700 | 日本メトロニック | 電池早期消耗の疑い | なし | 国内 | 1 | |
| 735 | 植込み型心臓ペースメーカー | メトロニック Kappa DR 700 | 日本メトロニック | ワイヤーブレイク | ペースィング不全 | 国内 | 1 | 情報提供 |
| 736 | 植込み型心臓ペースメーカー | メトロニック Kappa DR 700 | 日本メトロニック | ワイヤーブレイク | 徐脈 | 国内 | 1 | 情報提供 |

医療機器不具合報告

| 番号 | 一般的名称 | 販売名 | 企業名 | 不具合状況 | 健康被害状況 | 不具合発生場所 | 総件数 | その他 2007.09.30現在 |
|-----|-------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------|-----------|---------|-----|---------------------|
| 737 | 植込み型心臓ペースメーカ | メドトロニック Kappa DR 700 | 日本メドトロニック | ワイヤーブレイクの疑い | なし | 国内 | 1 | 情報提供 |
| 738 | 植込み型心臓ペースメーカ | メドトロニック Kappa DR 700 | 日本メドトロニック | ワイヤーブレイクの疑い | 徐脈 | 国内 | 1 | 情報提供 |
| 739 | 植込み型心臓ペースメーカ | メドトロニック Kappa DR 700 | 日本メドトロニック | ワイヤー離脱による機能停止 | なし | 国内 | 1 | |
| 740 | 植込み型心臓ペースメーカ | メドトロニック Kappa DR 700 | 日本メドトロニック | ワイヤー離脱による機能停止 | 徐脈 | 国内 | 2 | |
| 741 | 植込み型心臓ペースメーカ | メドトロニック Kappa SR 400 | 日本メドトロニック | 不明 | 死亡 | 国内 | 1 | |
| 742 | 植込み型心臓ペースメーカ | メドトロニック Kappa SR 700 | 日本メドトロニック | 機能停止の疑い | 徐脈 | 国内 | 1 | |
| 743 | 植込み型心臓ペースメーカ | メドトロニック Kappa SR900 | 日本メドトロニック | コンデンサのリーク | なし | 国内 | 1 | |
| 744 | 植込み型心臓ペースメーカ | メドトロニック Kappa VDD 700 | 日本メドトロニック | ワイヤー離脱による機能停止 | 除脈 | 国内 | 1 | |
| 745 | 植込み型心臓ペースメーカ | メドトロニック Sigma DR | 日本メドトロニック | ワイヤー離脱による機能停止 | 徐脈 | 国内 | 1 | 情報提供 |
| 746 | 植込み型心臓ペースメーカ | シンフォニーDR | 日本ライフライン | ベージング不全、センシング不全 | ペースメーカの交換 | 国内 | 1 | |
| 747 | 植込み型心臓ペースメーカ | CPI ペースメーカ ビガー SR | ポストン・サイエンティフィック ジャパン | セットスクリュウが緩みにくい | なし | 国内 | 1 | 情報提供 |
| 748 | 植込み型心臓ペースメーカ | インシグニア プラス DR | ポストン・サイエンティフィック ジャパン | 早期電池消耗 | ペースメーカ交換術 | 国内 | 1 | 情報提供 |
| 749 | 植込み型心臓ペースメーカ | ネクサス プラス DR | ポストン・サイエンティフィック ジャパン | オーバーセンシングの疑い | なし | 国内 | 1 | 情報提供 |
| 750 | 植込み型心臓ペースメーカ | ネクサス プラス DR | ポストン・サイエンティフィック ジャパン | シールプラグ損傷の疑い | 他疾患による死亡 | 国内 | 1 | 情報提供 |
| 751 | 植込み型疼痛緩和用スティミュレータ | アイトレル II エクステンション | 日本メドトロニック | 短絡の疑い | なし | 国内 | 1 | 情報提供 |
| 752 | 植込み型疼痛緩和用スティミュレータ | バイシス クォード リード | 日本メドトロニック | オベ中のリード損傷 | なし | 国内 | 1 | |
| 753 | 植込み型疼痛緩和用スティミュレータ | バイシス クォード リード | 日本メドトロニック | 抜去時のリード断裂 | なし | 国内 | 1 | 情報提供 |
| 754 | 植込み型疼痛緩和用スティミュレータ | バイシス クォード リード | 日本メドトロニック | リードの断線の疑い | 刺激の変化 | 国内 | 1 | 情報提供 |
| 755 | 植込み型疼痛緩和用スティミュレータ | バイシス クォード リード | 日本メドトロニック | リード断線 | なし | 国内 | 1 | 情報提供 |
| 756 | 植込み型疼痛緩和用スティミュレータ | バイシス クォード リード | 日本メドトロニック | リード被覆の損傷 | なし | 国内 | 1 | |
| 757 | ウシ心のう膜弁 | カーベンターエドワーズ牛心のう膜生体弁 | エドワーズ ライフサイエンス | 感染性心内膜炎 | なし | 国内 | 2 | 情報提供 |
| 758 | ウシ心のう膜弁 | カーベンターエドワーズ牛心のう膜生体弁 | エドワーズ ライフサイエンス | 僧帽弁狭窄症及び閉鎖不全症 | なし | 国内 | 1 | 情報提供 |
| 759 | ウシ心のう膜弁 | カーベンターエドワーズ牛心のう膜生体弁 | エドワーズ ライフサイエンス | 大動脈弁閉鎖不全症 | なし | 国内 | 2 | 情報提供 |
| 760 | ウシ心のう膜弁 | カーベンターエドワーズ牛心のう膜生体弁 | エドワーズ ライフサイエンス | 弁の歪み | なし | 国内 | 1 | 情報提供 |
| 761 | ウシ心のう膜弁 | カーベンターエドワーズ牛心のう膜生体弁 | エドワーズ ライフサイエンス | 弁機能不全による逆流 | なし | 国内 | 1 | 情報提供 |
| 762 | ウシ心のう膜弁 | カーベンターエドワーズ牛心のう膜生体弁 | エドワーズ ライフサイエンス | 縫着輪付近からの逆流 | なし | 国内 | 1 | 情報提供 |

医療機器不具合報告

| 番号 | 一般の名称 | 販売名 | 企業名 | 不具合状況 | 健康被害状況 | 不具合発生場所 | 総件数 | その他 2007/09/30現在 |
|-----|-----------|------------------------------|----------------------|------------------------------|--|---------|-----|---------------------|
| 763 | 下肢再建用人工材料 | ヒンジ型人工膝関節 | 日本メディカルマテリアル | 製品の破損 | 人工関節の機能不全又は機能低下 | 国内 | 2 | 情報提供 |
| 764 | 下肢再建用人工材料 | ヒンジ型人工膝関節 | 日本メディカルマテリアル | ヒンジシャフトの抜け | 人工関節の機能不全又は機能低下 | 国内 | 1 | 情報提供 |
| 765 | 冠動脈ステント | MULTI-LINK ピクセルステント | アボット バスキュラー ジャパン | シャフト断裂 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供 |
| 766 | 冠動脈ステント | MULTI-LINK ピクセルステント | アボット バスキュラー ジャパン | ステント移動 | なし | 国内 | 1 | 情報提供 |
| 767 | 冠動脈ステント | MULTI-LINK ピクセルステント | アボット バスキュラー ジャパン | ステント脱落 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供 |
| 768 | 冠動脈ステント | MULTI-LINK ピクセルステント | アボット バスキュラー ジャパン | 不明 | 亜急性ステント血栓症(SAT) | 国内 | 2 | 情報提供 |
| 769 | 冠動脈ステント | MULTI-LINKビジョン コロナリーステントシステム | アボット バスキュラー ジャパン | ステント移動 | なし | 国内 | 2 | 情報提供 |
| 770 | 冠動脈ステント | Cypherステント | ジョンソン・エンド・ジョンソン | ステント脱落 | 血管内膜の損傷の恐れ | 国内 | 1 | |
| 771 | 冠動脈ステント | Cypherステント | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 亜急性ステント血栓症(SAT) | 国内 | 4 | 情報提供 |
| 772 | 冠動脈ステント | Cypherステント | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 急性冠閉塞 | 国内 | 1 | 情報提供 |
| 773 | 冠動脈ステント | Cypherステント | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 急性心筋梗塞・亜急性ステント血栓症(SAT) | 国内 | 1 | 情報提供 |
| 774 | 冠動脈ステント | Cypherステント | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 遅発性ステント血栓症(LST)の疑い | 国内 | 2 | 情報提供 |
| 775 | 冠動脈ステント | Cypherステント | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 遅発性ステント血栓症(VLST) | 国内 | 2 | 情報提供 |
| 776 | 冠動脈ステント | Cypherステント | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 遅発性ステント血栓症(VLST)・冠動脈の拡大・ポジティブリモデリングの疑い | 国内 | 1 | 情報提供 |
| 777 | 冠動脈ステント | Cypherステント | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 遅発性ステント血栓症(VLST)の疑い | 国内 | 1 | 情報提供 |
| 778 | 冠動脈ステント | ツナミ | テルモ | ステント脱落 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供 |
| 779 | 冠動脈ステント | S-Stentコロナリーステントシステム | 日本バイオセンサーズ | ステントの脱落 | 上腕動脈切開 | 国内 | 1 | 情報提供 |
| 780 | 冠動脈ステント | S-Stentコロナリーステントシステム | 日本バイオセンサーズ | 留置後ステント内にスタックしたIVUSカテーテル除去不能 | 開胸手術施行 | 国内 | 1 | 情報提供 |
| 781 | 冠動脈ステント | ドライバークロナリーステントシステム | 日本メトロニック | バルーンラプチャー | 冠動脈穿孔 | 国内 | 1 | 情報提供 |
| 782 | 冠動脈ステント | マイクロドライバークロナリーステントシステム | 日本メトロニック | ステント脱落 | 血行動態悪化 | 国内 | 1 | 情報提供 |
| 783 | 冠動脈ステント | TAXUS エクスプレス2 ステント | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | ステント脱落 | ステント上腕部遺残 | 国内 | 1 | 情報提供 |
| 784 | 冠動脈ステント | TAXUS エクスプレス2 ステント | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | ステント脱落 | ステント皮下遺残 | 国内 | 3 | 情報提供 |
| 785 | 冠動脈ステント | TAXUS エクスプレス2 ステント | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | なし | 間質性肺炎発症 | 国内 | 1 | |
| 786 | 冠動脈ステント | TAXUS エクスプレス2 ステント | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | なし | 急性冠閉塞 | 国内 | 1 | 情報提供 |
| 787 | 冠動脈ステント | TAXUS エクスプレス2 ステント | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | バルーンラプチャーの疑い | 血管穿孔 | 国内 | 1 | 情報提供 |
| 788 | 冠動脈ステント | TAXUS エクスプレス2 ステント | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | バルーン収縮困難 | なし | 国内 | 1 | |