

## 【禁忌・禁止】

### 1. 適用対象 (患者)

- (1) 本品の使用は、以下の患者には禁忌である。
- ① パクリタキセル又はその類縁物質に対する過敏症が明らかになっている患者。
  - ② SIBS ポリマー又はその個々の構成成分に対する過敏症が明らかになっている患者。
  - (2) 冠動脈へのステント留置は以下の患者では禁忌である。
    - ① 閉塞領域又は病変の近位側の血管が蛇行 (< 60°) している患者。
    - ② 術前に不安定狭心症を発症した患者で、ステント留置が危険だと思われる患者。
    - ③ 発症間もない急性心筋梗塞患者で、血栓又は血流減少の所見がある患者。
    - ④ 冠動脈造影等で病変部に重篤な血栓症が認められた患者。
    - ⑤ 標準的外科治療(CABG) がより好ましい患者。
    - ⑥ 特定した病変の遠位側にびまん性の病変があるか血流の減少が認められる患者。
    - ⑦ 抗血小板療法又は抗凝固療法が禁忌である患者。
    - ⑧ 妊娠、又は妊娠している可能性のある患者。
    - ⑨ 病変が伏在静脈グラフト内、保護されていない左冠動脈主幹部、冠動脈入口部又は分岐部に位置する患者。
    - ⑩ 患者の病変が、血管形成術用バルーンの完全な拡張やステント又はデリバリーカーテールの適正な留置・配置を行えないものであると判断された場合。
    - ⑪ 316L ステンレススチールに対する過敏症が明らかな患者では、本品の留置によりアレルギー反応が生じるおそれがあるので使用しないこと。[本品は血管内に留置して使用されるものであり、含有金属が溶出することにより金属アレルギーを惹起するおそれがある。このような場合にはステント本来の効果が減弱するおそれがあるとする報告 \* があるので、必ず問診を行い金属アレルギーの患者についてはステント治療を実施することの妥当性について再検討を行うこと。

\* 参考文献「Lancet 2000; 355: 1895-1897」

### 2. 再使用禁止

- (1) 本品は、一回限りの使用とし、再使用、再処理、又は再滅菌は行わないこと。[医療機器の構造上、支障が生じる可能性があるとともに、医療機器の故障、ひいては故障が原因となって患者の傷害、疾病、あるいは死亡が引き起こされる可能性がある。また、医療機器が汚染される可能性とともに、ある患者から別の患者への感染を含め、患者の感染や交差感染が引き起こされる可能性がある。また、医療機器が汚染された場合、結果的に患者の傷害、疾病、あるいは死亡につながる可能性がある。]
- (2) 本品は、エチレンオキサイドガスによる滅菌済みの状態で供給される。滅菌包装が破損している場合は、本品を使用しないこと。

## 【形状・構造及び原理等】


### ● 形状・構造

本品は、以下よりなる：

- ・ プラットフォームはエクスプレスステントがエクスプレス 2 モノレールデリバリーカーテールにマウントされたものからなる。直径 2.50 から 3.50mm の 316L ステンレススチールステント 1 デザインであり、同じステントが 2.50 から 3.50mm のサイズのバルーンにクリンプされる。同一のステントが異なる径に適用されることから、ステント 1 個あたりの薬剤量は、ステントの長さに依存し、径に依存しない。

・ タクサスエクスプレス ステントは薬効成分であるパクリタキセルと、非薬効成分である SIBS [ステレン・イソブチレン・ステレントリプロックコポリマー] (Translute) からなる低速度放出処方薬剤／ポリマーコーティングステントである。

ステント長(mm)	8, 12, 16, 20, 24, 28, 32
ステント径(mm)	2.50, 2.75, 3.00, 3.50



### 〈血液・体液に接触する部分の原材料〉

ステント：ステンレススチール、パクリタキセル、SIBS  
シャフト：ステンレススチール、PTFE、ポリアミド、PEBAX、ポリエチレン  
バルーン：PEBAX

### ● 原理

抗増殖作用をもつパクリタキセルは、ステントにより動脈内壁へと送達され、局所的に細胞の複製を抑制することによって再狭窄を抑える。つまり、本品の主な作用は機械的手段で発揮されるものであり、その機能をパクリタキセルによる補助的な薬理作用で支える。

### 【使用目的、効能又は効果】

対照血管径が 2.50mm から 3.75mm の範囲にあり、病変長 28mm 以下の新規冠動脈病変を有する虚血性心疾患患者の治療。

### 【品目仕様等】

基準時 ステント内径 (mm)	表示 ステント長 (mm)	推奨拡張圧 (atm-kPa)	最大拡張圧 (atm-kPa)	最小ガイドイング カーテール内径 (インチ-mm)	パクリタキセル の標準量 (μg)
2.50	8	9-912	18-1824	0.058-1.47	50
	12	9-912	18-1824	0.058-1.47	79
	16	9-912	18-1824	0.058-1.47	108
	20	9-912	18-1824	0.058-1.47	137
	24	9-912	18-1824	0.058-1.47	151
2.75	8	9-912	18-1824	0.058-1.47	50
	12	9-912	18-1824	0.058-1.47	79
	16	9-912	18-1824	0.058-1.47	108
	20	9-912	18-1824	0.058-1.47	137
	24	9-912	18-1824	0.058-1.47	151
	28	9-912	18-1824	0.058-1.47	180
	32	9-912	18-1824	0.058-1.47	209
3.00	8	9-912	18-1824	0.058-1.47	50
	12	9-912	18-1824	0.058-1.47	79
	16	9-912	18-1824	0.058-1.47	108
	20	9-912	18-1824	0.058-1.47	137
	24	9-912	18-1824	0.058-1.47	151
	28	9-912	18-1824	0.058-1.47	180
	32	9-912	18-1824	0.058-1.47	209
3.50	8	9-912	18-1824	0.058-1.47	50
	12	9-912	18-1824	0.058-1.47	79
	16	9-912	18-1824	0.058-1.47	108
	20	9-912	18-1824	0.058-1.47	137
	24	9-912	18-1824	0.058-1.47	151
	28	9-912	18-1824	0.058-1.47	180
	32	9-912	18-1824	0.058-1.47	209

ガイドワイヤー推奨径 : 0.36mm(0.014 インチ)

## 【操作方法又は使用方法等】

### ●使用前の検査

無菌包装を開封する前に、慎重に点検すること。「使用期限」を過ぎたものを使用してはならない。「使用期限」より前に無菌包装が完全状態でない製品（例：包装の破損）があった場合は、返却方法をボストン・サイエンティフィック ジャパン株式会社の営業担当者に問い合わせること。欠陥の見つかったデバイスを使用してはならない。

注意：プレマウントステントシステムの使用中に、ハイポチューブの近位部が曲がったり、ねじれた場合は、そのカテーテルを使用し続けようとしてはならない。

### ●使用前の準備

#### (1) 包装の除去

- ①ステントシステムの準備を行うために、キャリアから慎重に取り出す。取り出す際にハイポチューブを曲げたりよじったりしないこと。
- ②カテーテルのステントのすぐ近位側（バルーン結合部位の近位側）を持ち、もう一方の手でステントプロテクターを持って遠位側に静かに外し、製品のマンドレルとステントプロテクターを取り外す。
- ③デリバリーカテーテルは、一重に巻いて、コイルクリップ（CLIPIT<sup>®</sup>）で固定させてもよい。CLIPITには近位側シャフトのみを挿入すること。カテーテル遠位側にはこのクリップを使用できない。

#### (2) ガイドワイヤーメンのフラッシュ

- ①フラッシングツールを用いてガイドワイヤーメンをヘパリン加生理食塩液でフラッシュする。
- ②ステントが近位側と遠位側のバルーンマーカーの間にあることを確認する。曲がり、よじれその他の破損がないか確認する。欠陥が認められた場合は使用しないこと。
- ③バルーンの準備

  - ①薬剤が放出し始めるおそれがあるため、ステントは液体と接触させないほうがよい。ただし、止むを得ずステントを生理食塩液でフラッシュする必要がある場合は、接觸時間を限って行うこと（最長1分）。
  - ②希釈済み造影剤をインフレーションデバイスに充填して準備する。
  - ③インフレーションデバイスをマニホールドに取り付ける。インフレーションデバイスを接続する際にハイポチューブを曲げないこと。
  - ④デリバリーカテーテルのエア抜きをする。

### ●使用方法

標準的な経皮的冠動脈形成術の操作方法に従う。

- (1)適切な径のバルーンを用いて病変／血管の前拡張を行う。
- (2)ステントシステムに取り付けたインフレーションデバイスは、圧がかからない状態に維持する。
- (3)ガイドワイヤーを標的病変を通過する位置に保ちつつ、ステントシステムをガイドワイヤーの手元部から挿入する。
- (4)ステントを通してやすくしステントの破損を防ぐため、回転止血弁を全開にする。
- (5)ステントシステムをガイディングカテーテルのハブへ慎重に進める。ハイポチューブをまっすぐに保つように注意する。ガイディングカテーテルが安定していることを確認した上で、ステントシステムを冠動脈に進める。
- (6)エックス線透視下で観察しながらステントシステムをガイドワイヤーに沿わせて標的病変まで進める。近位側と遠位側のエックス線不透過マーカーを基準点として利用する。ステントの位置が最適でない場合は慎重に微調整または抜去する。マーカーバンドの内側縁は、ステント端とバルーン縁の位置を示す。
- (7)回転止血弁を十分に締める。これでステントを展開する準備が整ったことになる。

### ●留置手順

- (1)デリバリーカテーテルのバルーンを拡張させ、ステント圧が9気圧（推奨拡張圧）以上になるまで拡張する。動脈壁に対するステント圧着を最適にするためにこれよりも高圧が必要になる場合がある。一般に、1回目の拡張でステント内径を対照血管径の1.1倍程度にすることを目標とする（表1参照）。
  - (2)ステントが完全に広がるまで拡張圧を15～30秒間維持する。
  - (3)バルーンが完全に収縮するまでインフレーションデバイスに陰圧をかけ、バルーンを収縮させる。
  - (4)ステントの位置と拡張を標準的な血管造影法により確認する。最適な結果を得るためにには、狭窄動脈部位全体をステントで覆う必要がある。ステントの近位側と遠位側の冠動脈径に対するステント拡張径の比が最適値に到達したかを正しく判断するため、ステント拡張中はエックス線透視による観察を行うこと。最適な拡張を得るには、ステントが動脈壁と完全に密着しなければならない。ステントと動脈壁の密着を通常の血管造影検査または血管内超音波検査（IVUS）で確認すること。
  - (5)ステント径／圧着の最適化が必要な場合は、ステントシステムのバルーンか別の適切なサイズの高耐圧型バルーンカテーテルを標準的な血管形成手技でステント留置部分に再度進める。
  - (6)エックス線透視下で観察しながらバルーンを所要の圧まで拡張させる（表1）。バルーンを収縮させる。
  - (7)病変およびバルーン処置部位を覆うために本品が2本以上必要な場合は、間隙部の再狭窄を防ぐためにステントを十分に重ねて留置することを推奨する。ステント間に間隙が生じないようにするために、2本目のステントのバルーンマーカーバンドが展開済みステントの内側に入るようにしてから拡張を行うこと。
  - (8)ステントの位置と血管造影上の結果を再確認する。最適なステント留置が得られるまで拡張を繰り返す。
- ### ●デリバリーカテーテルの抜去
- (1)デリバリーカテーテルを抜去する前に、バルーンが完全に収縮していることを確認する。
  - (2)回転止血弁を全開にする。
  - (3)ガイドワイヤーの位置を動かさず、インフレーションデバイスを陰圧に保ちながら、デリバリーカテーテルを抜去する。
  - (4)デリバリーカテーテルは、一重に巻いてCLIPITで固定できる。
  - (5)ステント留置部位を評価するために血管造影検査を再度行う。ステントが十分に拡張していない場合は、同じステントデリバリーカテーテルまたは適切なバルーン径の別のバルーンカテーテルを使用して動脈壁に対してステントを正しく配置させる。

表1. 代表的なコンプライアンスチャート

圧力 (Atm-kPa)	ステント内径(mm)				
	2.50mm	2.75mm	3.00mm	3.50mm	
9.0 (912)	ステントの 推奨拡張圧	2.56	2.75	2.99	3.48
10.0 (1013)		2.62	2.81	3.06	3.56
11.0 (1115)		2.67	2.87	3.13	3.63
12.0 (1216)		2.72	2.92	3.18	3.70
13.0 (1317)		2.76	2.97	3.24	3.75
14.0 (1419)		2.79	3.01	3.28	3.81
15.0 (1520)		2.82	3.04	3.33	3.85
16.0 (1621)		2.85	3.08	3.36	3.89
17.0 (1723)		2.88	3.10	3.39	3.93
18.0 (1824)*	ステントの 最大拡張圧	2.90	3.13	3.42	3.97

\*最大拡張圧、この圧を超えないこと。

### 〈使用方法に関する使用上の注意〉

#### (1)ステントの取り扱いに関する注意

- ①本品のステントとこのステントを予め取り付けてあるデリバリーカテーテルは、一体として使用する設計となっている。デリバリーカテーテルからステントを取り外してはならない。また、ステントは別のバルーンカテーテルに取り付けるようには設計されていない。ステントをデリバリーカテーテルから取り外すと、ステントとコーティングの破損またはステント塞栓が生じるおそれがある。
- ②バルーン上のステント部分に手を触れるなどしてステントをずらさないよう細心の注意を払うこと。特に、カテーテルを包装から取り出す際、ガイドワイヤーに沿わせて挿入する際、また止血弁アダプターとガイディングカテーテルのハブを経てカテーテルを進める際に注意すること。
- ③操作や取り扱いが過剰であると、コーティングの損傷や汚染が生じたり、ステントがバルーンから外れるおそれがある。
- ④必ず適切なバルーン拡張媒体を使用すること。バルーン拡張に空気やその他の気体を使用しないこと。
- ⑤本品を留置しなかった場合は、製品抜去手順に従つて抜去すること。

#### (2)ステントの留置に関する注意

- ①ステント留置前のバルーンの準備または前拡張は、必ず指示した方法で行うこと。バルーン内の気泡除去は「操作方法又は使用方法」に記載された方法で行うこと。
- ②病変にアクセスしている時、ステントを留置する前に異常な抵抗を感じた場合は、ステントシステムとガイディングカテーテルを一体として抜去すること。
- ③拡張前のステントを冠動脈内に挿入する操作は、1回限りとすること。拡張前のステントをいったん挿入した後にガイディングカテーテルの遠位端から出し入れると、ステントが損傷したりステントがバルーンから外れるおそれがある。
- ④血管は適切な大きさのバルーンで予め拡張させておくこと。そうでないと、留置困難や手技が難航するおそれがある。
- ⑤ステントが血管内での正しい位置に配置されていない場合は、ステントを拡張してはならない。
- ⑥バルーン拡張中はバルーン圧をモニターすること。製品ラベルに表示されている最大拡張圧である18気圧を超えないこと。製品ラベルの表示圧より高圧で拡張させると、バルーンが破裂し、血管内膜の損傷と解離を招くおそれがある。ステントの内径は対照血管径の約1.1倍とすること(表1)。
- ⑦ステントの留置により側枝の開存性が損なわれることがある。
- ⑧ステント留置により、ステント留置部位の遠位側または近位側の血管が解離するおそれがあり、また他のインターベンション(医療の介入:CABG、再拡張、追加ステント留置など)を要する急性血管閉塞が生じる可能性がある。
- ⑨複数の病変を治療する場合、最初に遠位側病変に、次に近位側病変にステントを留置すること。この順序でステントを留置すると、遠位側ステントを留置する際に近位側ステントを通過させる必要がないため、近位側ステントの位置がずれる可能性が低くなる。
- ⑩ステントは限界値4.25 mmを超えて拡張させないこと。  
表示ステント径2.5 mm～3.5 mmの拡張限界:4.25 mm

### (3)ステントシステムの抜去に関する注意

- ①病変にアクセスしている時、ステントを留置する前に異常な抵抗を感じた場合は、ステントシステムとガイディングカテーテルを一体として抜去すること。
- ②冠動脈に挿入した後に留置前のステントをガイディングカテーテルに引き戻そうとするとステントやコーティングの損傷が生じたりステントがバルーンからはずれるおそれがあるため、このような操作は行わないこと。
- ③ステント回収法(追加ワイヤー、スネアまたは鉗子の使用)により血管がさらに損傷を受けるおそれがある。有害事象として出血、血腫、偽動脈瘤が考えられる。
- ④ステントシステム全体とガイディングカテーテルを一体として抜去する場合:  
以下の手順は、エックス線透視による観察下で行うこと。  
ステント留置後、バルーンの完全な収縮を確認する(表2参照)。ステントデリバリー・システム抜出手中に異常な抵抗を感じたら、ガイディングカテーテルの位置に細心の注意を払うこと。ガイディングカテーテルの(不測の)深部への移動や続発する血管損傷を防ぐためにガイディングカテーテルを少し手前に引きもどす必要がある場合がある。ガイディングカテーテルの不測の移動が生じた場合には、冠動脈の造影を必ず行い、冠動脈への損傷がないことを確実にすること。
- ⑤抜去過程全体を通して、ガイドワイヤーは病変全体を通過する位置に維持する。ステントシステムの近位側のバルーンマーカーがガイディングカテーテルの遠位端のすぐ遠位に来るまで、慎重にステントシステムを引き戻す。ガイディングカテーテルの先端が動脈シースのちょうど遠位側に来るまで、ガイディングカテーテルをまっすぐに保ちながらステントシステムとガイディングカテーテルを引き戻す。
- ⑥ステントシステムをガイディングカテーテルに再び慎重に納めた後、ガイドワイヤーは病変全体を通過する位置に残したまま、ステントシステムとガイディングカテーテルを一体として患者から抜去する。  
以上の手順に従わなかった場合、又はステントシステムに過度の力をかけた場合、ステントやコーティングを損傷するか、ステントがバルーンから脱落するか、デリバリー・システムの損傷をまねくおそれがある。

表2 システム収縮時間の規格

バルーン表示長/径	8mm	12mm	16mm	20mm	24mm	28mm	32mm
2.50mm							製品なし
2.75mm					16秒以下		
3.00mm						21秒以下	
3.50mm						21秒以下	

### (4)ステント留置後に関する注意

- ①新たに展開したステントに血管内超音波検査(IVUS)カテーテル、冠動脈ガイドワイヤー又はバルーンカテーテルを通す際には、ステントの留置、配置、形状またはコーティングを損ねないように注意すること。
- ②患者の画像診断が必要な場合には、「【使用上の注意】2.相互作用(4)磁気共鳴映像法(MRI)」を参照のこと。

### 【使用上の注意】

#### 1.重要な基本的注意

- (1)本品の留置は必ず十分な訓練を受けた医師が実施すること。
- (2)本品の留置は必ず緊急冠動脈バイパス術をすぐに実施でき

る病院で行うこと。

- (3)手技後のステント閉塞により、本ステントが留置されている動脈部位の再拡張が必要となる場合がある。内皮化したステントの再拡張後の長期的転帰については十分な情報が得られていない。
- (4)造影剤に対する重度の反応の既往がある患者に本品を使用する場合には、リスクとベネフィットを比較考慮する必要がある。
- \* (5)脳血管、頸動脈若しくは末梢血管への使用における本品の安全性と有効性は確立されていない。
- \* (6)以下の患者集団における本品の安全性と有効性は確立されていない。  
①本ステントを複数必要とする患者。  
②ステント内再狭窄病変を有する患者。  
③中等度若しくは高度石灰化病変又は慢性完全閉塞を有する患者。  
④多枝病変を有する患者。
- (7)本デリバリーシステムをアルコールなどの有機溶剤や洗浄剤と接触させないこと。
- (8)ステントのデリバリー、拡張及びバルーン抜去中は、ガイディングカテーテル先端位置に注意すること。ステントデリバリー・システムを抜去する前に、バルーンが完全に収縮していることを造影下で確認すること。抜去に要する力が増大し、ガイディングカテーテルの血管への移動及び続発する血管損傷を引き起こす原因となりうる。
- \* (9)本ステントの適応外使用又は蛇行性血管等への使用は、適応内で使用した場合と比較して、ステント血栓症、ステント塞栓、心筋梗塞、死亡等の有害事象発生のリスクが増大するおそれがある。
- (10)デリバリー・バルーンのデフレーショントラブルを防ぐために：  
①ノミナル圧まで加圧しても、デリバリー・バルーンが全く拡張しない場合は、そのシステムを抜去することを検討すること。  
②ステントデリバリー・システムに曲がり(キンク等)が発生した場合は、インフレーション・デフレーショントラブルが発生する可能性があるので、そのシステムを交換すること。  
③造影剤と生理食塩液の混合比率は、造影剤 50% 以下にすることを推奨する。
- \* (11)本品を留置した患者へのアスピリンとクロピドグレル硫酸塩製剤又はチクロビジン塩酸塩製剤投与については、本添付文書の警告欄を参照のこと。
- 手技後の抗血小板療法の推奨事項を患者が遵守することがきわめて重要である。処方された抗血小板薬を早期に中止すると血栓症、心筋梗塞または死亡のリスクが増大するおそれがある。抗血小板療法の早期中止が必要となる外科的手技または歯科手技が予測される場合には、薬剤溶出型ステント留置とその後に推奨される抗血小板療法をPCIの選択肢として選ぶことが適切であるかどうかをインターベンション医が患者と共に事前に慎重に検討すること。PCI後、外科的手技または歯科手技が望ましいと判断された場合には、その手技のリスクとベネフィットを抗血小板療法の早期中止によって生じ得るリスクに照らして比較検討すること。重大な活動性出血のために抗血小板療法の早期中止が必要となつた場合には心事象を慎重に観察し、出血が安定化すれば治療担当医の判断で抗血小板療法ができる限り早期に再開すること。
- (12)ステントとステントの接触  
複数のステントが治療に必要となり、留置によりステントとステントが接触する場合には、導電性媒体中の異種金属による腐食作用を避けるために同等の組成を有するステントを使用すること。タクサス エクスプレスステントと他の薬剤溶出型ステントまたは薬剤コーティングステントと

の相互作用の可能性については評価が行われていないことから、できる限りこの使用は避けること。

- (13)機械的アテローム切除デバイス(方向性アテレクトミーカーテーテル、高速回転式経皮経管アテレクトミーカーテーテル)を本品と共に使用した場合の安全性と有効性は確立されていない。
- (14)レーザー血管形成カテーテルを本品と共に使用した場合の安全性と有効性は確立されていない。

## 2. 相互作用

### 併用注意(併用に注意すること)

#### (1)複数ステントの使用

広範な病変(26 mm を超える長い病変など)に複数のステント(ペアメタルステントまたは薬剤溶出型ステント)を使用し、ステント留置部位が長くなると合併症のリスクが増大する場合がある。

#### ①薬剤とポリマーの量

複数の薬剤溶出型ステントを使用すると患者が曝露される薬剤とポリマーの量が増えることになる。

#### ②周術期の非Q波心筋梗塞

ひとつの病変に複数のタクサス エクスプレスステントを使用した場合(オーバーラップ留置と非オーバーラップ留置を含む)、周術期の非Q波心筋梗塞(NQWMI : CK濃度が基準上限値の2.0倍を超えるCK-MB陽性)の発生率がペアメタル対照ステントに比べて高くなる(5%未満の差)ことが最近報告された。<sup>1)</sup>

今日までのTAXUS 試験の結果によるとNQWMIの発生率が上昇しても、手技から9ヶ月後までの期間、死亡や標的血管の再血行再建術は増加していない。ただし、長期的データは現在収集中である。複数のタクサス エクスプレスステントの留置を検討する場合には、標的血管の再血行再建術の発生率低下というベネフィットをNQWMIのリスク増大と比較考慮すること。

長い病変など病変がより複雑な患者においてNQWMIのリスクが高くなるが、現時点ではこのリスク増大の理由は完全には解明されていない。

- (2)臨床試験では、パクリタキセルは手技後に全身濃度としては検出されていないことから、パクリタキセルと併用薬との間に起こりうる相互作用はおそらく検出不能と思われる。潜在的な薬物相互作用が本ステントの安全性と有効性に及ぼす影響の評価は正式には行われていない。パクリタキセルの代謝は、チトクロムP450アイソザイムであるCYP2C8とCYP3A4に触媒される。薬物相互作用に関する正式な臨床試験が行われていないことから、チトクロムP450アイソザイム CYP2C8またはCYP3A4の基質ないし阻害薬であることが明らかになっている薬物をパクリタキセルと併用する場合には注意が必要である。

#### (3)磁気共鳴映像法(MRI)

①磁場強度3テスラ(T)以下、最大全身平均比吸収率(SAR)2.0W/kg 15分においてベンチテストを行った結果から本品がMR環境で安全であることが示されている。本ステントはこのMR環境では移動することは考えられないため、3T以下のMRIが本ステント留置直後に実施可能である。3Tを超える磁場強度を有するMRIシステム内の本品の安全性に関しては、評価は行われていない。

- ②3T以下のMRI環境においては最大で0.65°Cの温度上昇が確認された。MRI環境での加熱効果は、同じステンレススチールで同じデザインからなるステントをオーバーラップした(ステント端を2~5mm重ねた)状態に類似している。ストラットが破損したステントに対するMRI環境での加熱の影響は不明である。15分間で0.65°Cの温度上昇は、薬剤総量の0.001%の放出量上昇(累積)をもたらすものと算出された。

③ステント留置部位やその付近をMRIで撮像する場合、

- MRI 画像の質が低下する可能性がある。
- (4)ステントの留置部位付近に対しての高周波ハイパーサーミア等の電磁誘導による治療は行わないこと。

### 3. 不具合・有害事象

#### 有害事象

本品の使用によって、以下の有害事象が起こり得るが、これらに限定されるものではない。

- (1)ネイティブ冠動脈への冠動脈ステント留置に伴って生じる可能性がある有害事象。

- ①死亡
- ②急性ステント閉塞
- ③急性心筋梗塞
- ④抗凝固又は抗血栓療法、造影剤、ステント材料に対するアレルギー反応
- ⑤狭心症
- ⑥動脈瘤／冠動脈瘤
- ⑦心室細動(VF)、心室頻拍(VT)などの不整脈
- ⑧動脈狭窄
- ⑨心タンポナーデ
- ⑩心原性ショック
- ⑪解離
- ⑫遠位塞栓(空気、組織または血栓性塞栓)
- ⑬緊急冠動脈バイパス術(CABG)
- ⑭心不全
- ⑮血腫
- ⑯輸血を要する出血
- ⑰低血圧／高血圧
- ⑱アクセス部位の感染又は疼痛を含む感染症
- ⑲心筋虚血
- ⑳穿孔又は冠動脈破裂
- ㉑心囊液貯留
- ㉒大腿部偽動脈瘤
- ㉓腎不全
- ㉔呼吸不全
- ㉕ステント留置部位の再狭窄
- ㉖ショック／肺浮腫
- ㉗血管収縮
- ㉘ステント塞栓
- ㉙ステント血栓／閉塞
- ㉚脳卒中／脳血管障害、一過性脳虚血発作(TIA)
- ㉛冠動脈の完全閉塞
- ㉜外科的修復又は再インターベンションを要する血管外傷

- (2)上記以外の潜在的有害事象でパクリタキセルコーティングに特有と思われるもの。

- ①薬剤(パクリタキセル又は類縁物質)又はステントコーティング(SIBS ポリマー又はその個々の構成成分)に対するアレルギー免疫反応
- ②脱毛症
- ③貧血
- ④血液製剤の輸血
- ⑤消化管症状
- ⑥血液疾患(白血球減少、好中球減少、血小板減少など)
- ⑦肝酵素の変化
- ⑧炎症や細胞損傷又は壊死などの血管壁の組織学的変化
- ⑨筋肉痛／関節痛
- ⑩末梢神経障害

現時点で予測できない他の潜在的有害事象も発生する可能性がある。タキソール注の添付文書も参照のこと。<sup>2)</sup>

### 4. 妊婦、産婦、授乳婦及び小児等への適用

#### ①妊娠への適用

妊娠への適用は禁忌である([禁忌・禁止]欄参照)。

#### ②授乳婦

母親にとってのステント留置の重要性を考慮に入れて、ステントを留置するために授乳を中止するか決定すること。

#### ③小児

小児における本ステントの安全性と有効性は確立されていない。

### 【臨床成績】

#### \* 1. 米国で実施したランダム化二重盲検比較試験：

#### TAXUS IV-SR 臨床試験<sup>3)</sup>

2002年3月から米国の73医療機関で新規病変を有する虚血性心疾患患者を1,328症例登録し、本品の有効性と安全性を評価するピボタル臨床試験を行った。患者は被験群(本品)または対照群(ペアメタルステント)にランダムに割付けられた。4年間のフォローアップは2006年7月に完了し、1,290例を対象として解析を行った。

主要評価項目である9ヶ月間の標的血管の再血行再建術(TVR)発現率は、被験群で4.7%、対照群で12.0%であった。また、4年間のTVR発現率は、被験群で16.0%、対照群で26.0%で、4年間のステント血栓症発現率は、被験群で1.6%、対照群で1.1%であった。

評価項目	被験群	対照群	p値
9ヶ月間のTVR 発現率	4.7% (31/662例)	12.0% (78/652例)	<0.0001
9ヶ月間の主要心事故 <sup>*</sup> 発現率	8.5% (56/662)	15.0% (98/652)	0.0002
9ヶ月間のTLR <sup>**</sup> 発現率	3.0% (20/662)	11.3% (74/652)	<0.0001
9ヶ月間の再狭窄率(解折部位)	7.9% (23/291)	26.6% (71/267)	<0.0001
9ヶ月間の再狭窄率(ステント内)	5.5% (16/291)	24.4% (65/266)	<0.0001
9ヶ月間のステント血栓症発現率	0.6% (4/662)	0.8% (5/652)	0.7513
4年間のTVR 発現率	16.0% (96/601)	26.0% (157/604)	<0.0001
4年間のTLR 発現率	7.8% (47/601)	20.2% (122/604)	<0.0001
4年間の心臓死発現率	3.0% (18/601)	4.0% (24/604)	0.3545
4年間の心筋梗塞発現率	7.2% (43/601)	7.1% (43/604)	0.9809
4年間のステント血栓症発現率	1.6% (9/579)	1.1% (6/569)	0.4558

9ヶ月間のp値は、Fisherの直接確率法で、4年間のp値はカイ2乗検定で算出した。

\*主要心事故(MACE)：心臓死、心筋梗塞(Q波/非Q波)、TVR

\*\*TLR：標的病変の再血行再建術

#### \* 2. 国内で実施した臨床試験<sup>4)</sup>

2005年4月より、アスピリンとチクロピジン塩酸塩製剤を抗血小板薬として使用し、日本国内5施設の40症例で安全性確認試験を行った。1年後フォローアップは2006年10月に完了し、主な結果は次のとおりであった。

評価項目	発現率	95% 信頼区間
30日間の主要心事故発現率	7.5%(3/40例)	[1.6%, 20.4%]
1年間の主要心事故発現率	12.8%(5/39)	[4.3%, 27.4%]
心臓死	2.6%(1/39)	[0.1%, 13.5%]
心筋梗塞	7.7%(3/39)	[1.6%, 20.9%]
TVR	2.6%(1/39)	[0.1%, 13.5%]
TLR	2.6%(1/39)	[0.1%, 13.5%]
1年間のTVF*	10.3%(4/39)	[2.9%, 24.2%]
1年間のステント血栓症発現率	0.0%(0/39)	[0.0%, 9.0%]

\* TVF：標的血管不良

\* 3. TAXUS I、TAXUS II-SR、TAXUS IV-SR 臨床試験における 4 年間の主な成績<sup>4)</sup>

海外で実施された臨床試験 (TAXUS I、TAXUS II-SR、TAXUS IV-SR 臨床試験)<sup>5)</sup> の被験群 (本品) と対照群 (ペアメタルステント) での 4 年間<sup>6)</sup> の主な臨床成績は次のとおりであった。

評価項目	被験群 (821 例)	対照群 (816 例)	p 値
4 年間の心臓死発現率	2.5% (20 例)	3.4% (27 例)	0.31
4 年間の心筋梗塞発現率	6.4% (50)	6.5% (52)	0.82
4 年間の TVR 発現率	15.2% (118)	24.3% (193)	<0.0001
4 年間の TLR 発現率	7.6% (60)	18.5% (148)	<0.0001

発現率は Kaplan-Meier 法で、p 値は log-rank 検定で算出。

\* TAXUS I は 5 年間、TAXUS II-SR と IV-SR は 4 年間のデータを使用。

\* 4. 臨床試験における主な有害事象発現率<sup>3,6)</sup>

海外の臨床試験 (TAXUS I、TAXUS II-SR、TAXUS IV-SR 臨床試験) と国内臨床試験で 9 ヶ月間に発現した重篤な有害事象は以下のとおりである。

被験群の総症例 831 例 (TAXUS II-SR、IV-SR 臨床試験と国内臨床試験) のうち、9 ヶ月間に 286 例が重篤な有害事象を発現した (34.4%)。主な事象は、狭心症 (10.8%)、心筋梗塞 (3.7%)、不安定狭心症 (2.3%)、胸痛 (2.0%)、冠動脈狭窄 (1.7%)、虚血性心疾患の悪化 (1.6%)、貧血 (1.3%)、消化管出血 (1.3%)、仮性動脈瘤 (1.3%)、鬱血性心不全 (1.2%) 等であった。

非重篤な有害事象は 9 ヶ月間に 831 例中 598 例 (72.0%) で認められ、狭心症 (16.7%)、胸痛 (10.0%)、穿刺部血腫 (5.9%)、背部痛 (5.2%)、疲労 (4.8%)、呼吸困難 (5.1%)、冠動脈解離 (3.9%)、めまい (3.5%)、頭痛 (3.6%)、嘔気 (3.1%)、薬剤の副作用 (3.4%) 等であった。

また、海外で実施された臨床試験 (TAXUS I、TAXUS II-SR、TAXUS IV-SR 臨床試験) で 4 年間に発現した心臓関連の主な重篤な有害事象は、狭心症またはその悪化 (21.8%)、不安定狭心症 (5.9%)、胸痛 (4.8%)、冠動脈疾患の悪化 (4.8%)、鬱血性心不全またはその悪化 (3.8%)、冠動脈狭窄 (2.6%)、心房細動 (2.2%)、心室性頻脈 (1.4%)、呼吸困難 (1.1%) 等であった。

\* 5. ステント血栓症に関する TAXUS エクスプレス 2 ステントの解析結果 (TAXUS I、II-SR、IV-SR 臨床試験；1637 例)

臨床試験によってステント血栓症の定義に微妙な違いがあるため、海外で実施された TAXUS I、II-SR、IV-SR 臨床試験のデータを併合して、Academic Research Consortium (ARC)<sup>7)</sup> の定義に基づき、独立した事象判定委員会が盲検下で全ての事象を再分類した。

併合した TAXUS 臨床試験のデータでは、どの定義を使用しても、またどの時期においても、被験群 (本品) と対照群 (ペアメタルステント) の累積ステント血栓症発現率に統計学的に有意な差はみられなかった。対照群と比べると、被験群の超遅発性ステント血栓症 (1 年以降) 発現率で、数値的にわずかな上昇がみられたが、プロトコール上の定義 ( $p=0.06$ ) や ARC の定義 (Primary での Definite と Probable :  $p=0.08$ ) のどちらを使用しても、統計学的に有意な差ではなかった。

ステント血栓症の定義	手技 1 年後以降の累積 ステント血栓症発現率			4 年間の累積 ステント血栓症発現率		
	被験群	対照群	p 値	被験群	対照群	p 値
Protocol の定義	0.8% (6 例)	0.1% (1 例)	0.06	1.5% (12 例)	0.7% (6 例)	0.16
ARC の定義*						
- Definite/Probable	1.2% (9)	0.4% (3)	0.08	2.0% (16)	1.1% (9)	0.16
- Primary						
- Definite/Probable	1.3% (10)	0.6% (5)	0.19	2.2% (17)	1.5% (12)	0.35
- All (Definite/ Probable/Possible)	2.2% (17)	2.3% (18)	0.88	3.4% (27)	3.7% (29)	0.80
- Total						

p 値 : log-rank 検定により算出。

\* ARC の定義：確実性と試験手技との関連性

TAXUS IV-SR ピボタル臨床試験のプロトコール上の定義と ARC の定義を以下に示す。

プロトコール上の定義

下記のいずれかの事象をステント血栓症と定義

1.ステント血栓症の血管造影所見を伴う急性冠症候群の発症および以下のいずれかまたは両方に該当するもの。

- 以前治療に成功した動脈 (ステント留置直後の TIMI フローが 2 から 3 で、狭窄度が 30% 以下) の完全閉塞 (TIMI フローが 0 または 1) が血管造影上記録されている。
- 以前治療に成功した病変内またはその隣接部に、血流を制限する血栓の存在が血管造影上記録されている。

2.標的血管の支配領域における急性心筋梗塞。

3.血管造影所見がなく、ステント留置後 30 日以内の死亡で、他に明らかな死因のないもの。

ARC の定義

発現時期：

急性 : ステント留置後 24 時間以内の発現

亜急性 : ステント留置後 24 時間を越えて 30 日以内に発現

遅発性 : ステント留置後 31 日から 1 年以内の発現

超遅発性 : ステント留置後 1 年を超えて発現

確実性

Definite ST : 血管造影上または病理学的に確認されたステント血栓症

Probable ST : 次のいずれかが冠動脈ステント留置後に発生した場合

1.30 日以内の全ての原因不明の死亡

2.試験手技後の経過時間にかかわらず、ステント留置部位の支配領域で記録された急性虚血所見に関連した全ての心筋梗塞で、ステント血栓症が血管造影上確認できず、他に明らかな原因も認められないもの

Possible ST : 冠動脈ステント留置後 31 日から試験のフォローアップが終了するまでの間にみられた全ての原因不明の死亡

試験手技との関連性

Primary 試験手技後のステント血栓症で、先行する TLR を全く伴わないもの

Secondary 試験手技後のステント血栓症で、先行する TLR を伴うもの

Total Primary と Secondary の両方のステント血栓症

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

1. 貯蔵・保管方法

本品は直射日光を避けて室温に保存し、使用時まで開封しないこと。

2. 有効期間・使用の期限

18 ヶ月

【承認条件】

- 市販前臨床試験として実施された TAXUS I 試験、TAXUS II 試験、TAXUS IV-SR 試験、及び国内臨床試験における対象患者の予後について、経年解析結果を毎年報告すること。
- 市販後調査 (2,000 例) により長期予後を観察し、経年解析結果を報告すること。
- 再審査期間中に国内においてステント血栓症が発生した場合は速やかに報告するとともに、1 年ごとに集計した成績を提出すること。

再審査期間：承認のあった日(平成 19 年 3 月 30 日)から 3 年間

**【包装】**

1本／箱入

**【主要文献及び文献請求先】**

**1. 主要文献**

- 1) Stone GW, et al. JAMA. 2005; 294: 1215-1223
  - 2) タキソール注・添付文書(ブリストル・マイヤーズ株式会社)
  - 3) Stone GW, et al. N Engl J Med 2004; 350: 221-231
  - 4) ボストン・サイエンティフィック ジャパン株式会社 社内資料
  - 5) Eberhard Grube, et al. Circulation, 2003; 107: 38-42
  - 6) Antonio Colombo, et al. Circulation, 2003; 108: 788-794
- 2. 文献請求先**
- ボストン・サイエンティフィック ジャパン株式会社  
タクサス ホットライン  
電話番号: 0120-235-911

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】**

**製造販売業者:**

ボストン・サイエンティフィック ジャパン株式会社  
東京都新宿区西新宿1丁目14番11号 日廣ビル  
電話番号: 03-5322-3711

**外国製造所:**

米国、アイルランド／ボストン・サイエンティフィック社  
USA, Ireland / Boston Scientific Corporation