

スズキ(株)湖西工場 (静岡県湖西市所在)

平成 22 年 2 月 10 日(水)、スズキ(株)から厚生労働省に対し以下の内容の報告があった。

○概要

スズキ(株)において、二輪車用の部品として石綿を含有するブレーキシュー、クラッチシュー及びガスケットを中国から、四輪バギーの補充部品として石綿を含有するガスケット等を台湾から、それぞれ輸入していたことが判明した。

石綿を含有するブレーキシュー、クラッチシューについては平成 16 年 10 月 1 日から、ガスケットについては平成 18 年 9 月 1 日から、製造、輸入、譲渡、提供又は使用が禁止されており、労働安全衛生法 55 条違反となる。(平成 16 年 10 月 1 日前に製造され、又は輸入されたものについては、平成 18 年 8 月 31 日までは譲渡、提供が認められていた。)

○販売実績等

1. 二輪車

ブレーキシュー(石綿の種類等:「クリソタイル」を重量比で 3.3%含有)

国内販売なし

在庫数 298 セット

クラッチシュー(石綿の種類等:「クリソタイル」を重量比で 1.5%含有)

国内販売なし

在庫数 81 個

ガスケット(石綿の種類等:「クリソタイル」を重量比で 19.0%含有)

国内販売なし

在庫数 74 個

2. バギー

ガスケット(石綿の種類等:「クリソタイル」を重量比で 15.2%含有)

国内販売数 28 個

在庫数 148 個

○事業者の講じた対応

スズキ(株)では、本日(2月12日)、事案を公表するとともに、国内に流通させた石綿含有製品を回収することとしている。