

代替化困難事例への対応策

電気事業連合会殿 ケース②

実使用条件下における性能が未確認

→シール材メーカー単独での対応は困難。
ユーザーでの評価に協力させていただく。

代替化困難事例への対応策

電気事業連合会殿 ケース③

蒸気タービン・クロスオーバー管用ガスケット

- 膨張黒鉛シートガスケット：取扱性に問題
- うず巻き形ガスケット（ノンアスベストフィルターor膨張黒鉛フィルター）での代替
- 提案：スペーサーに溝加工し、フランジ側の溝加工をなくすことで、設備改造の負担を低減。