

# 非石綿ジョイントシートガスケットにおける石綿代替化の問題点

シートに含まれるゴムバインダーが熱により硬化(100°C以上)



配管応力や熱サイクル、増締めなどによる応力変動で割れ発生

