

## 5. 対策の実施

### ◆ 優先順位(hierarchy)に基づく対策

- 作業環境管理:物質の変更、密閉化、換気
- 作業管理:ルールの設定、作業方法改善
- 保護具

### ◆ リスクコミュニケーション

- 集合教育、作業基準・手順書の周知
- 掲示・ラベル、個人ばく露測定結果の通知

# 対策例:ベンゼン類のサンプリング作業の改善



改善前



改善後(密閉型容器使用)