

2 工程別の主な危険性又は有害性と 発生のおそれのある災害の例

鋳物製造事業場における主な作業である、Ⅰ溶解工程、Ⅱ造形（自動・手込め）工程、Ⅲ注湯工程、Ⅳ型ばらし工程、Ⅴ仕上げ工程、Ⅵ運搬工程、Ⅶメンテナンス工程について、現場の特徴を考慮し、その主な危険性又は有害性と発生のおそれのある災害の例を示しました。初めてリスクアセスメント導入する場合など参照すると効果的です。