

|     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|
| 工場長 | 安全長 | 安全委 | 製造課 | 生技課 |
|     |     |     |     |     |

リスクアセスメント実施表 作業名 製品トレー検査、殺菌作業  
社名、事業所名

実施日  
担当者氏名

2006年8月

| 作業方法                          | 作業区分 | 災害に至るプロセス                               | リスク評価    |        |       |         |        | リスク低減対策                                    | 対策後のリスク評価(予測) |        |       |         |        | 改善に当たり考慮すべき事項 |
|-------------------------------|------|---|----------|--------|-------|---------|--------|--|---------------|--------|-------|---------|--------|---------------|
|                               |      |   | 危険に近づく頻度 | ケガの可能性 | 怪我の程度 | リスクポイント | リスクレベル |  | 危険に近づく頻度      | ケガの可能性 | 怪我の程度 | リスクポイント | リスクレベル |               |
| 1 トレー搬送エレベーター準備で、内部を目視確認する    | 定常   | 自動で動き、エレベーターに頭部および体を挟まれる                | 4        | 4      | 6     | 14      | IV     | カバー検知スイッチを取り付け、カバーが付いていないと運転不可。KSW携帯       | 1             | 1      | 1     | 3       | I      |               |
| 2 殺菌機内部の目視確認する                | 定常   | なし                                      |          |        |       |         |        |  |               |        |       |         |        |               |
| 3 殺菌機を起動する                    | 定常   | なし                                      |          |        |       |         |        |  |               |        |       |         |        |               |
| 4 エレベーターと、コンベアラインを起動する        | 定常   | なし                                      |          |        |       |         |        |  |               |        |       |         |        |               |
| 5 良品トレーが、殺菌庫エレベーターに入る前に検品する   | 定常   | 不良と良品を入れ替える作業が発生するときに、コンベアに指を挟まれる可能性がある | 4        | 2      | 3     | 9       | III    | カバーを設置し、指が入らないようにする。もしくは、抜けるようにカバー開口を大きくする | 1             | 1      | 1     | 3       | I      | 警告表示貼り付け      |
| 6 殺菌庫から出てきたトレーを、台車に積み込む       | 定常   | 1: トレーを取り出すときに、コンベアに指を挟まれる              | 4        | 2      | 3     | 9       | III    | カバーを設置し、指が入らないようにする。もしくは、抜けるようにカバー開口を大きくする | 1             | 1      | 1     | 3       | I      | 警告表示貼り付け      |
|                               |      | 2: ストッパーで、指を挟まれる                        | 2        | 2      | 3     | 7       | II     | ストッパーの空気圧力を手で戻せる圧力とした                      | 1             | 1      | 1     | 3       | I      |               |
|                               |      | 3: トレーを台車に運ぶときに、トレーの雫で床で滑り、転倒           | 4        | 4      | 6     | 14      | IV     | 安全ハイグリップ靴(動摩擦係数0.34)を装着。                   | 2             | 1      | 1     | 4       | I      | 靴底を、3月に一度点検   |
| 7 台車を保管場所に置き、空台車と入れ替える        | 定常   | 1: 台車を動かすときに、足が挟まる                      | 4        | 4      | 6     | 14      | IV     | 安全ハイグリップ靴(動摩擦係数0.34)を装着。床に突起、段差なし。         | 2             | 1      | 1     | 4       | I      | 靴底を、3月に一度点検   |
|                               |      | 2: 台車を動かすとき、壁や他の台車と手が挟まる                | 4        | 4      | 6     | 14      | IV     | 台車の取手の位置を台車幅より狭くした                         | 1             | 1      | 1     | 3       | I      |               |
| 8 エレベーターと殺菌機を停止させる            | 定常   | なし                                      |          |        |       |         |        |  |               |        |       |         |        |               |
| 9 エレベーター内部に、トレーが残っていないか目視確認する | 定常   | 朝の立ち上げ時と同様                              |          |        |       |         |        |  |               |        |       |         |        |               |
| 10 殺菌機内部に、トレーが残っていないか目視確認     | 定常   | 朝の立ち上げ時と同様                              |          |        |       |         |        |  |               |        |       |         |        |               |