

表2.リスク評価 リスクホーントーけがの程度+頻度+可能性

参考資料 1 危険有害要因洗い出し事例



危険な状態

+

危険な行動

| No. | 危険有害要因 「～なので～して」 + 「～になる」 「～なので」 + 「～になる」 | 対策 |
|-----|---|-----------------------------------|
| 1. | 床にコードが走っているので、設備に上がりようとした時コードを踏み、足をくじく。 | 通路のコードをまとめて、黄色に着色したコードケースに入れる。 |
| 2. | 床にコードが走っているので、両手に荷物を持って通路を歩いている時、コードが足にひっかかり、転倒する。 | 通路のコードをまとめて、黄色に着色したコードケースに入れる。 |
| 3. | 脚立が通路に置いてあり、通路が狭くなっているので、荷物を持って脚立の横を通ろうとした時、荷物が脚立に当った弾みに転倒する。 | 通路脇に白線などで明示した、脚立置き場を設置する。 |
| 4. | オイルが付着した設備上に爪先立ちしているので、後方を振り向いたときに、足が滑って設備から落ちる。 | 専用の作業ステップを設置し、オイルはその都度ウエスなどでふき取る。 |
| 5. | 作業ステップが折りたたまれた状態になっているので、設備から降りようとした時、ステップがあると思って、足を出し転倒する。 | 作業ステップを使用して作業する。 |
| 6. | 丸棒が作業者の横に置いてあるので、横に移動しようとした時、丸棒に足がかかるて転倒する。 | 丸棒専用置場を設置する。 |
| 7. | 作業ステップが折りたたまれた状態になっているので、荷物を持った状態で作業ステップを出そうとして、指を挟む。 | ステップに手をかける位置を明記し、両手でステップを操作する。 |
| 8. | 作業ステップが通路上に張り出していたので、通路を歩行時に玉掛け作業に気をとられ上を見た時、ステップにひざをぶつける。 | 通路を変更すると同時に、玉掛け作業を確認するときは、止まって行う。 |
| 9. | 製品にコード類が張ってあるので、製品から降りようとして、コードが首にかかる。 | 足場より2メートル以上の高さに、コード類は束ねる。 |
| 10. | 製品の組み立て位置が高い所にあるので、背伸びをして作業を行った時、腰を痛めた。 | 専用の足場を設置する。 |

参考資料 2 リスクアセスメント評価実施例

| 部・課名: 日鉄テクノ株式会社 事故の型別洗い出し: 墜落・転落 | | 表2.リスク評価 リスクがシート一ヶがの程度+頻度+可能性 | | | | | | | | | | 承認 | | 審査 | | 備 記 | | | | | |
|-------------------------------------|------------------------------|--|--|------|-------|-----|----|-------|-----------------------|---|----|---------------------|-------|---------------------|-----------------------|-----|-------|---|----|----|-----|
| | | リスクレベル見積り点の見解 判定の結果 | | | | | | | | | | 作成 | | H16年07月29日 年 月 日 | | | | | | | |
| | | 最終的判断が確定する 最終文書が提出ある 問題が解決ある 多問題がある 無視できる。 | | | | | | | | | | 全 | | 全 | | 全 | | | | | |
| | | 最終的判断が確定する 最終文書が提出ある 問題が解決ある 多問題がある 無視できる。 | | | | | | | | | | H16年07月29日 年 月 日 | | 全 | | 全 | | | | | |
| 作業 分析 | | リスク評価 | | | | | | | | | | 対策の場合はも記入) | | 可 用 性 | | 総 合 | | | | | |
| No | 作業項目 機械・設備名 | 作業内容 (定/非) | 区分 危険有害要因(災害に至るプロセス) 「～なので～して1+「～になる」 | 可能 性 | ひ ど さ | レベル | 対策 | 可 用 性 | ひ ど さ | 度 | 合 | 可能 性 | ひ ど さ | 度 | 調 整 点 | 合 | レ ベ ル | | | | |
| 4 | 新工場2.8tホスト点検台 | 修理・点検作業 | 非 ホイストの修理、点検箇所が高い所(613cm)にあるので階段昇降時に足を滑らし墜落する。 | 2 | 10 | 1 | 13 | 4 | 手すりの設置(実施済み) | 2 | 10 | 4 | 16 | 5 | 修理・点検時は命綱着用 | 1 | 10 | 1 | -5 | 7 | 2 |
| 5 | 新工場T12号炉 | 修理・点検作業 熱処理作業 | 非定 堅型炉で深い(626cm)ので炉蓋開放時に足を滑らし墜落する。 | 2 | 10 | 4 | 16 | 5 | 手すりの設置(実施済み) | 2 | 10 | 4 | 16 | 5 | 修理・点検時は命綱着用 | 1 | 8 | 4 | -5 | 8 | 3 |
| 6 | 新工場T11号炉 | 修理・点検作業 熱処理作業 | 非定 堅型炉で深い(480cm)ので炉蓋開放時に足を滑らし墜落する。 | 2 | 10 | 4 | 16 | 5 | 手すりの設置(実施済み) | 2 | 10 | 4 | 16 | 5 | 修理・点検時は命綱着用 | 1 | 8 | 4 | -5 | 8 | 3 |
| 7 | 新工場T10号炉 | 修理・点検作業 熱処理作業 | 非定 堅型炉で深い(559cm)ので炉蓋開放時に足を滑らし墜落する。 | 2 | 10 | 4 | 16 | 5 | 手すりの設置(実施済み) | 2 | 10 | 4 | 12 | 4 | 修理・点検時は命綱着用 | 1 | 8 | 4 | -5 | 8 | 3 |
| 8 | 新工場T8号炉 | 熱処理作業 | 定 堅型炉で深い(294cm)ので炉蓋開放時に足を滑らし墜落する。 | 2 | 6 | 4 | 12 | 4 | 手すりの設置(実施済み) | 2 | 6 | 4 | 12 | 4 | 修理・点検時は命綱着用 | 1 | 6 | 4 | -5 | 6 | 2 |
| 9 | 新工場預け台 | 熱処理作業 | 定 堅型炉で深い(670cm)ので出入れ時に足を滑らし墜落する。 | 2 | 8 | 4 | 16 | 5 | 開口部は落下防止の構をはめる | 2 | 8 | 4 | 16 | 5 | エアガバク構を設けるのは困難 | 1 | 8 | 4 | 0 | 13 | 4 |
| 10 | 新工場4.5tホイスト点検台 | 修理・点検作業 | 非 ホイストの修理、点検箇所が高い所(613cm)にあるので階段昇降時に足を滑らし墜落する。 | 2 | 10 | 1 | 13 | 4 | 手すりの設置(実施済み) | 2 | 10 | 1 | 13 | 4 | 修理・点検時は命綱着用 | 1 | 10 | 1 | -5 | 7 | 2 |
| 11 | 新工場4.5tハシワ | 修理・点検作業 | 非 ホイストの修理、点検箇所が高い所(550cm)にあるので階段昇降時に足を滑らし墜落する。 | 2 | 10 | 1 | 13 | 4 | 背かきを取り付ける(事実活) | 2 | 10 | 1 | 13 | 4 | 修理・点検時は命綱着用 | 1 | 10 | 1 | -5 | 7 | 2 |
| 12 | 新工場ホイスト点検台ハシワ ～ホイスト点検台ハシワ | 修理・点検作業 | 非 ホイストの修理、点検箇所が高い所(630cm)にあるのでハシワ昇降時に足を滑らし墜落する。 | 2 | 10 | 1 | 13 | 4 | 上に命綱をつける | 2 | 10 | 1 | 13 | 4 | ハシワ長が80cmと短いので背かきは困難 | 1 | 10 | 1 | 0 | 12 | 4 |
| 13 | 新工場ホイスト点検台 | 修理・点検作業 | 非 ホイストの修理、点検箇所が高い所(550cm)にあるので階段昇降時に足を滑らし墜落する。 | 2 | 10 | 1 | 13 | 4 | 手すりの設置(実施済み) | 2 | 10 | 1 | 13 | 4 | 背かき付きハシワに交換(¥400,000) | 1 | 10 | 1 | -5 | 7 | 2 |
| 14 | 新工場屋外屋根ハシワ | 修理・点検作業 熱処理作業 | 非 屋根の修理、点検箇所が高い所(800cm)にあるのでハシワ昇降時に足を滑らし墜落する。 | 2 | 10 | 1 | 13 | 4 | 背かき付きハシワに交換(¥400,000) | 2 | 8 | 2 | 12 | 4 | 手すりの設置(実施済み) | 1 | 8 | 2 | -5 | 6 | 2 |
| 17 | 旧工場N1号炉 | 修理・点検作業 熱処理作業 | 非定 堅型炉で深い(330cm)ので炉蓋開放時に足を滑らし墜落する。 | 2 | 8 | 2 | 12 | 4 | 手すりの設置(実施済み) | 2 | 10 | 2 | 12 | 4 | 修理・点検時は命綱着用 | 1 | 10 | 2 | -5 | 8 | 3 |
| 18 | 旧工場N2号炉 | 修理・点検作業 熱処理作業 | 非定 堅型炉で深い(300cm)ので炉蓋開放時に足を滑らし墜落する。 | 2 | 8 | 4 | 14 | 4 | 手すりの設置(¥50,000) | 2 | 8 | 4 | 14 | 4 | 修理・点検時は命綱着用 | 1 | 8 | 4 | -5 | 8 | (3) |
| 25 | 旧工場M1号炉 | 修理・点検作業 熱処理作業 | 非定 堅型炉で深い(353cm)ので炉蓋開放時に足を滑らし墜落する。 | 2 | 10 | 1 | 13 | 4 | 手すりの設置(実施済み) | 2 | 10 | 1 | 13 | 4 | 修理・点検時は命綱着用 | 1 | 10 | 1 | -5 | 7 | 2 |
| 29 | 旧工場南筋ホイスト点検台 | 修理・点検作業 | 非 ホイストの修理、点検箇所が高い所(530cm)にあるので階段昇降時に足を滑らし墜落する。 | 2 | 10 | 1 | 13 | 4 | 修理・点検時は命綱着用 | 2 | 10 | 1 | 13 | 4 | 修理・点検時は命綱着用 | 1 | 10 | 1 | -5 | 7 | 2 |

※リスク分析内容は具体的に表現する(参考資料1)参照
※対策の実施のリスクレベルは
・物での対策を実施すれば
リスクレベルはさげる
・対応のみでは、・変わらない
・予想は、・()付きで表示
・対策を打つことで工程削減等ができるれば、尚良い