

水道管用塗料に係る不適切行為に関するこれまでの経緯（公表資料）

(P. 1～)

【令和4年1月14日（日本水道協会）】

神東塗料（株）の不適切行為に係わる一連の諸問題に対する日本水道協会の対応について

(P. 3～)

【令和4年2月21日（日本水道協会）】

神東塗料（株）の不適切行為に関する再発防止に向けた品質認証業務の検討について

(P. 5～)

【令和4年4月8日（日本水道協会）】

神東塗料（株）による不適切行為のあった塗料に係る衛生性の確認について（追補版）

(P. 7～)

【令和4年4月28日（神東塗料株式会社）】

当社製の一部製品に係る不適切行為に関する調査報告書公表のお知らせ

(P. 26～)

【令和4年5月20日（日本水道協会）】

神東塗料（株）による水道用ダクタイル鋳鉄管内面エポキシ樹脂粉体塗料（JWWA G 112）等の新たな不適切行為とその対応について

(P. 34～)

【令和4年5月25日（日本水道協会）】

神東塗料（株）の不適切行為に関する再発防止対策について（お知らせ）

神東塗料㈱の不適切行為に係わる一連の諸問題に対する日本水道協会の対応について

この度、神東塗料㈱より本協会の認証品塗料に関する不適切行為が報告され、それを受けて、認証登録番号：資管 C-3 水道用ダクティル鑄鉄管合成樹脂塗料（JWWA K 139）の塗料を使用した日本水道協会検査合格品の出荷を見合わせているという事案が発生しております。

本事案に対しては、本協会の品質認証及び検査事業の範疇にとどまるものではなく、水道水の安全・安定給水確保全般に係る事案として、迅速に対処することが水道事業者、関係団体、水道資機材関連メーカー及び管工事事業者など多くの関係者から求められております。

1. 神東塗料㈱の不適切行為の概要

JWWA K 139 規格認証時に、同規格で規定されている試験条件（養生期間・加温温度）と異なる条件で得られた試験結果より認証を取得した。

認証を受けた製品の一部に、JWWA 規格で規定されていない原料を使用していた。

2. 今後の対応

1) 自肅要請の解除

ア．臨時立会検査で不適切行為がないと確認できたもの

不適切行為がないものは、速やかに自肅要請を解除します。

イ．既存資料で安全性が確認できたもの

規格審議時に行った浸出試験成績書等の既存の資料で安全性を確認できたものは、主要水道事業者及び学識経験者等の意見を聞き、順次自肅要請を解除していきます。

ウ．その他のもの

改めて本協会職員立会によるサンプリングを行った後、技術基準省令の全項目試験を行い、安全性が確認できた製品から順次、自肅要請を解除していきます。

なお、上記対応にあたっては、水道事業者、関係団体、水道資機材関連メーカー等と連携していく所存であります。

2) 水道水の安全性について

各水道事業者が行う水質基準の検査において、水道水の安全性は担保されています。

関係者の皆様には、何卒ご協力の程宜しくお願い申し上げます。

別紙 当該塗料と当該塗料を使用した日本水道協会検査合格品に対する対応状況

担当：工務部技術課 北野 TEL：03-3264-2496
検査部検査課 坂本 TEL：03-3264-2709

別紙 当該塗料と当該塗料を使用した日本水道協会検査合格品に対する対応状況

1. 当該塗料に対する対応

1) 処置内容

- (1) 当該塗料の出荷の自粛要請 (2022年1月7日)
- (2) 当該塗料の出荷停止等 (2022年1月12日)

2) 処置理由

(1) 当該塗料の出荷の自粛要請

2022年1月7日に神東塗料(株)より不適切行為の報告を受けましたが、当該塗料の対象が明確ではありませんでした。そのため、JWWA規格に適合しない製品が市場に出回らないよう、事前に同社において、出荷を停止している型式に加えて、JWWA規格で規定している原料を使用していることが確認できない型式についても、認証品としての出荷を自粛するよう同社に要請しました。

(2) 当該塗料の出荷停止等

1月12日に神東塗料(株)から一部製品に係る不適切行為について公表があり、本不適切行為が同社との基本契約書に規定される「認証登録品が審査基準に適合しない場合の措置」に抵触することから、当該塗料(12型式)に対して認証品としての出荷停止、品質認証マークの使用禁止及び認証の一時停止を行いました。

認証品としての出荷停止等の対象塗料(12型式)については、ホームページをご確認ください。

URL: http://www.jwwa.or.jp/upfile/upload_file_20220112002.pdf

担当：品質認証センター品質管理課 山形 TEL 03-3264-2736
大阪支所品質管理課 豊島 TEL 06-4399-5100

2. 当該塗料を使用した日本水道協会検査合格品に対する対応

1) 処置内容

2022年1月7日に神東塗料(株)より不適切行為の報告を受けましたが、当該塗料の対象が明確ではなく、当該塗料を使用した日本水道協会検査合格品の品質に対して影響が大きい可能性があるため、関係工業会(ダクタイル鉄管協会、ダクタイル異形管工業会及び水道パルプ工業会)に対し、当該塗料を使用した日本水道協会検査合格品について、状況が明確になるまで出荷を自粛していただくようお願いいたしました。

2) 処置理由

本協会として、神東塗料(株)の報告を受けて対象塗料の対応について協議を進めるとともに、次の点について考慮しました。

神東塗料(株)から報告を受けた事案が、検査合格品の品質に対して影響が大きい可能性があり、早急な対応が必要と判断したこと

安全面から当該塗料に疑義が生じており、検査合格品が不適合となっているおそれがあること
不適切行為の対象となる塗料が不明であり、判明するまで待った場合、本来不適合と判定しなければならぬ検査合格品が工事で使用されるおそれがあること

これらを総合的に勘案した結果、関係工業会に対して情報提供が必要と判断しました。

担当：検査部検査課 坂本 TEL:03-3264-2709

令和4年2月21日
公益社団法人 日本水道協会

神東塗料(株)の不適切行為に関する再発防止に向けた
品質認証業務の検討について

この度、本協会では、神東塗料(株)の認証品塗料に関する不適切行為を受け、令和4年2月18日に開催した第43回認証審査委員会において、原因の究明及び再発防止に向けた品質認証業務の検討等を行っていくことといたしました。

詳細は、別添「神東塗料(株)の不適切行為に関する再発防止に向けた品質認証業務の検討について」をご参照ください。

担当：品質認証センター 近藤、山形
TEL：03-3264-2736

神東塗料(株)の不適切行為に関する再発防止に向けた品質認証業務の検討について

2022年2月21日

神東塗料(株)の認証品塗料に関する不適切行為が明らかになった。このことは、水道水の安全・安定給水の全般に係る事案として、迅速かつ適切に対処することが求められている。このため、本事案と同様な不適切行為の再発防止に向けた検討を行い、必要な業務の見直し・改善等を行う。

検討体制等

再発防止に向けた検討は、認証審査委員会において審議する。また、本事案は全国の水道事業に大きな影響を与えていることや、水道施設の技術的基準を定める省令に係るものであることから、オブザーバーとして厚生労働省水道課に出席いただく。
なお、認証審査委員会において審議された内容については、認証制度運営委員会に報告する。

品質認証センター

認証審査委員会

構成：学識経験者、水道事業者、製造業者、工事事業者、その他給水装置及び資機材・薬品等に関する識見を有する者 + オブザーバー(厚生労働省水道課)
役割：品質認証に係る調査方法・検査方法に関すること 他

認証制度運営委員会

構成：学識経験者、消費者、水道事業者、製造業者、工事事業者、その他給水装置及び資機材・薬品等に関する識見を有する者
役割：品質認証業務の運営に係る重要事項に関すること
品質システム文書の規則の制定及び改正に関すること

検討スケジュール案

審議状況等によって、スケジュールが変更となる場合がある。

認証審査委員会等での検討フロー

第43回審査委
【事実の把握】
2/18 開催

本事案の概要及び協会において行ってきた対応等について報告
概要及び経緯
不適切行為の内容と処置
品質システム文書と実際に行った業務内容の確認
今後の検討の進め方

第44・45回審査委
【原因の究明と再発防止策の検討】

原因を踏まえた再発防止策を検討する。
原因の究明と再発防止策案の作成
品質システム文書の改正及び運用方法の見直し

第46回運営委
【再発防止策の決定】

認証審査委員会で検証した再発防止策案を、認証制度運営委員会へ報告する。また、必要な品質システム文書の改正を行う。

【再発防止策の実施】

再発防止策について、内外部の関係者へ周知する。
認証取得者へ通知
内部関係者への周知及び審査員の研修 等

【再発防止策の改善・追加】

	令和3年度 2月上旬	2月中旬	2月下旬	3月上旬	3月中旬	3月下旬	令和4年度 4月	5月	6月
事実の把握	→	2/18 第43回審査委	→	→	3/15 第45回運営委				
原因の究明 再発防止策の検討	→	→	→	→	→	3月下旬 第44回審査委	→	4月下旬 第45回審査委	
再発防止策の決定								5月中 第46回運営委	
再発防止策の実施								→	再発防止策の 改善・追加

神東塗料株式会社による不適切行為のあった塗料に係る衛生性の確認について（追補版）

（令和4年4月4日の公表文書について問い合わせがありますので、補足します。）

補足した箇所は、赤字で示します。

本協会では、神東塗料(株)による本協会認証品塗料（資管 C-3 水道用ダクタイトル鉄管合成樹脂塗料（JWWA K 139））に関する不適切行為を受け、令和4年1月14日付け文書「神東塗料(株)の不適切行為に係わる一連の諸問題に対する日本水道協会の対応について」のとおり、浸出試験により、当該塗料を用いた水道用資機材について、「水道施設の技術的基準に関する省令第1条第17号八」で定める衛生性の確認を実施してまいりました。

この度、令和4年3月31日をもって、同社のJWWA K 139 塗料とみなした塗料（資管 C-3，下表 参照）を用いた水道用資機材については、過去に当該塗料を用いて製造された既設のものを含めて、同省令に適合していることを確認できましたのでお知らせいたします。

なお、「神東塗料株式会社のJWWA K 139 に関わる塗料を用いた日本水道協会検査品の取扱いについて（第十七報・第十八報）」（令和4年3月31日）にてお伝えしましたとおり、現時点で出荷自粛を行っている水道用資機材はありません。

表 神東塗料(株) 資管 C-3 登録塗料

認証登録品名	型式
水道用ダクタイトル鉄管合成樹脂塗料（管用）一液性エポキシ樹脂塗料	タイセイコート#139
水道用ダクタイトル鉄管合成樹脂塗料（管用）一液性エポキシ樹脂塗料	ニッチューコート WL#7000 グレー
水道用ダクタイトル鉄管合成樹脂塗料（管用）一液性エポキシ樹脂塗料	シントーコート EM#800 グレー
水道用ダクタイトル鉄管合成樹脂塗料（管用）一液性エポキシ樹脂塗料	シントーコート 139
水道用ダクタイトル鉄管合成樹脂塗料（管用）アクリル樹脂塗料	クボタコート#4100
水道用ダクタイトル鉄管合成樹脂塗料（管用）アクリル樹脂塗料	ダクタイトル管外面補修用塗料
水道用ダクタイトル鉄管合成樹脂塗料（管用）二液性エポキシ樹脂塗料	クボタコート EM#1001NT-LO
水道用ダクタイトル鉄管合成樹脂塗料（管用）一液性エポキシ樹脂塗料	ニッチューコート E#7000 グレー
水道用ダクタイトル鉄管合成樹脂塗料（管用）一液性エポキシ樹脂塗料	シントーコート 139 (H) グレー
水道用ダクタイトル鉄管合成樹脂塗料（管用）一液性エポキシ樹脂塗料	コスモコート#3000
水道用ダクタイトル鉄管合成樹脂塗料（管用）一液性エポキシ樹脂塗料	クボタコート Dip#300
水道用ダクタイトル鉄管合成樹脂塗料（管用）二液性エポキシ樹脂塗料	クボタコート EM#1001NT
水道用ダクタイトル鉄管合成樹脂塗料（管用）一液性エポキシ樹脂塗料	TS コート 139
水道用ダクタイトル鉄管合成樹脂塗料（管用）一液性エポキシ樹脂塗料	シントーコート DP
水道用ダクタイトル鉄管合成樹脂塗料（管用）二液性エポキシ樹脂塗料	クボタコート#1001NT
水道用ダクタイトル鉄管合成樹脂塗料（管用）アクリル樹脂塗料	シントーコート AC
水道用ダクタイトル鉄管合成樹脂塗料（管用）アクリル樹脂塗料	ニッチューコート WL#2500
水道用ダクタイトル鉄管合成樹脂塗料（管用）アクリル樹脂塗料	シントーコート EM#100
水道用ダクタイトル鉄管合成樹脂塗料（管用）一液性エポキシ樹脂塗料	ニッチューコート E#7000 ブラック
水道用ダクタイトル鉄管合成樹脂塗料（管用）一液性エポキシ樹脂塗料	シントーコート 139 (H)
水道用ダクタイトル鉄管合成樹脂塗料（管用）アクリル樹脂塗料	ニッチューコート #5700 グレー
水道用ダクタイトル鉄管合成樹脂塗料（管用）アクリル樹脂塗料	ニッチューコート #5700AS グレー
水道用ダクタイトル鉄管合成樹脂塗料（管用）アクリル樹脂塗料	ニッチューコート #5700 グレー HB
水道用ダクタイトル鉄管合成樹脂塗料（管用）アクリル樹脂塗料	ニッチューコート #5700 グレー（艶あり）

注記 印で示す、JWWA K 139 塗料とみなした塗料とは、神東塗料(株)の不適切行為によって JWWA K 139 に適合していないが、「水道施設の技術的基準を定める省令」に適合していることが確認された塗料です。

また、※印の付いていないものは、不適切行為が行われていないため、JWWA K 139 規格塗料であり、同省令に適合していることを確認しています。

【参考】

神東塗料株の不適切行為に係わる一連の諸問題に対する日本水道協会の対応について

URL：[upload_file_20220114002.pdf\(jwwa.or.jp\)](#)（令和4年1月14日付け文書）

神東塗料株式会社のJWWA K 139 に関わる塗料を用いた日本水道協会検査品の取扱いについて（第十七報）

URL：[upload_file_20220331008.pdf\(jwwa.or.jp\)](#)（令和4年3月31日付け文書）

神東塗料株式会社のJWWA K 139 に関わる塗料を用いた日本水道協会検査品の取扱いについて（第十八報）

URL：[upload_file_20220331008.pdf\(jwwa.or.jp\)](#)（令和4年3月31日付け文書）



2022年4月28日

各位

会社名 神東塗料株式会社
代表者名 代表取締役社長 高沢 聡
(コード：4615)
問合せ先 総務人事室部長 塚越 学
(TEL：06-6426-3355)

当社製の一部製品に係る不適切行為に関する調査報告書公表のお知らせ

この度は当社における不適切行為により、お取引先様、水道事業者様をはじめ関係者の皆様方にご迷惑、ご心配をおかけしていることに対しまして、改めて心よりお詫び申し上げます。また、特別調査委員会での調査及び調査の過程で判明したその他不適切案件等の検討に時間を要し、今日まで詳細についてご報告が遅れましたことにつきましてお詫び申し上げます。

当社は、本年1月公表の当社製の一部製品に係る不適切行為等について、添付の調査報告書を取り纏め、本日開催の当社取締役会でその公表を決議いたしましたので、お知らせいたします。調査報告書の要約は、下記の通りです。

記

1. 調査報告書について

神東塗料株式会社（以下、「当社」といいます）は公益社団法人日本水道協会の認証規格（JWWA K139）に関する当社の不適切行為の重要性に鑑み、社外弁護士を委員長とする特別調査委員会を設置し、当該不適切行為の事実関係の解明・原因分析を進めるとともに、その他の不適切行為についてもアンケート調査を実施しました。

また、当社は独自に不適切行為と無関係である幹部社員を中心とする社内調査チームを編成し、外部弁護士の支援も得つつ、特別調査委員会の行ったアンケート調査により発見されたその他の不適切行為について、特別調査委員会のアンケート調査結果、および当該委員会発足前に行っていた社内調査結果を精査すると共に、全製品を対象に納入仕様書、検査記録、検査成績書の確認を含め不適切事案の洗い出しを実施いたしました（以下、「その他不適切行為の調査」といいます）。

この度、特別調査委員会から調査結果の報告を受けるとともに、当社が独自に行ったその他不適切行為の調査に関しても結果が出ましたので、これらに対する当社としての再発防止策を付したうえで、調査報告書として取りまとめ、公表いたします。

2. 不適切行為の概要

上記のとおり、一連の調査により判明した不適切行為は2つに大別されます。

(1) JWWA K139 塗料製品

JWWA K139 とは異なる条件で得られた試験結果により認証を取得した製品

2008年のJWWA K139規格改訂（使用可能な原料を指定）の際、使用されていた原料の報告を怠ったことにより指定外原料を使用する状態となった製品、及び同改訂後に指定外原料を使用して認証登録した製品

なお、これらの製品は2022年4月4日付「当社製の一部製品に係る不適切行為に関するお知らせ（第5報）」で既報のとおり、いずれも省令で定める衛生性が確認されております。

(2) その他不適切行為が認められた製品

その他の不適切行為が認められた製品は、3 つに大別されます。

顧客に提出する検査成績書に定められた検査項目の一部につき、品質上問題がないと判断し、所定の検査頻度を落として検査を実施した行為 55 件

顧客に提出する検査成績書に定められた検査項目の一部につき、品質上問題がないと判断し、所定の検査を省略し、検査成績書に推定値を記載した行為 85 件

顧客に提出する検査成績書に定められた検査項目の一部につき、検査結果が規格の範囲外であったにもかかわらず、品質上問題がないと判断し、検査成績書には検査結果とは異なり規格内である旨の記載をしたり、検査結果が規格の範囲内であり品質上問題がないと判断し、検査成績書には検査結果とは異なる規格内の数値を記載した行為 467 件

上記(2)に記載のその他不適切行為が認められた製品について、その発生件数を当社製品群別・類型別に整理すると以下のとおりとなります。

塗料	(2)その他不適切行為製品数 / 全製品数	(2)	(2)	(2)	うち、作業性に関する不適切行為があった製品	うち、性能に関する不適切行為があった製品
工業用	508/1233	22 件	53 件	460 件	485	23
建築用	7/1169	7 件	5 件	0 件	4	3
防食用	35/ 608	24 件	26 件	7 件	27	8
道路用	2/ 203	2 件	1 件	0 件	2	0
軌道用	0/ 70	0 件	0 件	0 件	0	0
その他	0/ 288	0 件	0 件	0 件	0	0
合計	552/3571	55 件	85 件	467 件	518	34

注) 類型件数は重複あり。

その他不適切行為が認められた製品はいずれも塗料性能への影響はないと考えておりますが、顧客に対しては、謝罪とともに、事案の内容および当該製品の品質が担保されていることについて今後順次個別にご説明し、ご指導に従い適切に対応する予定です。

3. 原因

不適切行為が発生した主たる原因は、以下のとおりと考えております。

(1) 不適切行為が発生した原因

顧客に使ってもらえたら良いという安易な判断に傾斜していたこと

規格及び顧客仕様への適合性について組織的な対応がとられていなかったこと

(2) 不適切行為が長期間発覚しなかった原因

技術部門を始め、各部門における業務態勢が内向的かつ閉鎖的であったこと

品質コンプライアンスに関する啓発不足及びモニタリング機能に不備があったこと

内部通報制度が有効に機能していなかったこと

(3) これらの背景にある根本的な原因

より根本的な原因として、当社の経営陣において、長期間にわたる経営不振の中で経営をいかにして立て直すかという意識が偏った形で働いた結果、相対的にコンプライアンス及び品質を重視する姿勢がおろそかになったことは否めないと考えております。

4. 再発防止策

特別調査委員会の提言も踏まえつつ、当社は一連の再発防止策を策定いたしました。なお、一部の再発防止策については、既に実行に移しております。

- (1) 経営陣を含む全社的な品質コンプライアンスに対する考え方の抜本的な変革
- (2) 品質コンプライアンス体制の構築等を図ること
 - 品質保証・品質管理部門のレポートラインの変更
 - 品質保証・品質管理部門の人員の増員及び教育研修
 - 千葉事業所への品質保証担当部門の設置
 - 社内規程の見直し
- (3) コンプライアンス研修の充実・強化
- (4) 部門・部署を跨いだ人事ローテーションの推進と属人的な業務の見直し
- (5) 内部通報制度の周知、利用促進及び独立性の確保
- (6) お取引先様との密接なコミュニケーションの推進

5. コンプライアンス・ガバナンス再構築プロジェクト

当社として、社長直轄で全社各部門から成るプロジェクトチームを立ち上げ、上記の再発防止策を確実に実行し、当社のコンプライアンス・ガバナンスの抜本的再構築を図ります。

再発防止策の実行を適時適切にモニタリングするため、社長を委員長とし、社外コンサルタント・社外役員などから構成する、『明日の神東』推進委員会（仮称）を設置いたします。

6. 役員の処分

今回の事態を真摯に受け止め、経営責任を明確にするため、下記のとおり役員報酬の減額を行います。

(1) 対象者および減額率

対象者		
代表取締役 社長執行役員	高沢 聡	報酬月額の 50%
代表取締役 常務執行役員	長尾 俊彦	報酬月額の 20%
取締役 執行役員	上鶴 茂喜	報酬月額の 30%

(2) 報酬減額の期間

2022年5月から2ヵ月間

なお、2022年4月28日付けで、代表取締役 専務執行役員1名、監査役1名、および顧問1名（2022年3月31日付で常務執行役員を退任）が辞任しております。

7. 結語

特別調査委員会の調査で明らかとなった当社の行った一連の行為につきましては、弁解の余地もなく、許されるものではありません。これを機会に、不正に走らない、きちんと仕事ができる会社に生まれ変わっていくために必要なことを、必死になって取り組んでまいります。

記載の通り、当社は再発防止に向けた種々の対策を準備し、一部については既に実行に移しておりますが、何よりも大切なのはこれらのシステムや規定のもとで働く人の心の持ちようであり、これを変えない限り逸脱の芽を摘むことができないことは重々自覚しております。お客様、関係先の皆様の声を大切に、従業員ひとりひとりと語り合う決意で、企業風土改革に取り組み、一日も早く取引先様、関係者の皆様方から失った信頼を回復していけるよう、全身全霊を傾けてまいります。

以上

添付資料：調査報告書（全16ページ）

調査報告書

2022年4月28日
神東塗料株式会社

第1 はじめに

1 本調査に至る経緯

神東塗料株式会社（以下「当社」という。）は、2021年10月、当社従業員からの自発的な申し出により、公益社団法人日本水道協会（以下「日本水道協会」という。）の規格である JWWA K139（以下「K139」という。）の認証を取得している水道用ダクタイル鋳鉄管合成樹脂塗料（管用）（以下「水道管用塗料」といい、K139の認証を取得している水道管用塗料を「K139 認証品」という。）の一部について、下記類型の不適切行為（以下「K139 不適切行為」という。）¹が行われていた疑いがあることを把握し、事実調査を実施のうえ、2022年1月12日に公表した。

- ・ K139 所定のものとは異なる条件で得られた試験結果により K139 の認証を取得する行為（以下「K139 不適切認証取得」という。）
- ・ K139 で指定されていない原料（以下「指定外原料」という。）を使用する行為（以下「K139 不適切原料使用」という。）

この事態を受け、品質保証の状況を徹底的に確認し、抜本的な改善を実施するとの決意のもと、技術部門、製造部門、品質保証・品質管理部門の管理者を中心とする社内調査チームを立ち上げるとともに、2022年1月14日、伊丹俊彦氏（弁護士、元大阪高等検察庁検事長）を委員長、矢倉昌子氏（当社独立社外取締役、弁護士）及び日瀧一郎氏（当社独立社外監査役、公認会計士）を委員とする外部の専門家を交えた特別調査委員会の設置を取締役会にて決定し、下記第2の1記載の事項を目的とする調査（以下「委員会調査」という。）を特別調査委員会に委託した²。

また、当社では、委員会調査と並行して、当社製品の品質に係るその他の不適切行為（以下「その他不適切事案」という。）の調査（以下「その他不適切事案調査」といい、委員会調査と併せて「本調査」という。）を実施した。

¹ K139 不適切認証取得及び K139 不適切原料使用のほか、K139 認証品でない水道管用塗料（以下「非認証品」という。）を、顧客との間で K139 認証品相当であるとの仕様で販売する旨の契約を締結しており、当該非 K139 認証品が、K139 認証品として備えるべき性能等を満たすことが確認できていなかったとの不適切行為も認められており、非認証品に係る当該不適切行為も委員会調査の対象としているが、本報告書においては、K139 不適切認証取得及び K139 不適切原料使用に係る調査結果等を主に記載することとする。

² 当社と伊丹俊彦氏との間に利害関係はない。なお、特別調査委員会は、合計 12 名の当社と利害関係のない弁護士を調査補助者として任命し、委員会調査の補助をさせた。

2 K139 不適切行為及びその他不適切事案が発覚した背景

現中期経営計画（2020年4月より）が開始する前の当社グループは、厳しい市場環境が想定される一方、高経年化した設備の更新投資をはじめとする経費の増加も避けられず、売上高・利益の拡大は容易ではない状況にあった。この課題解決のため、「選択と集中」の原義に立ち返り、塗料設計・製造技術を事業展開のコアとし、塗料製品の一層の高機能化による収益の改善、事業範囲の拡大による売上高増加、前例踏襲の打破・デジタル化等による生産性向上の3つを基本方針とし取り組みを進めることにした。あわせて、10年先である2029年の利益目標を、10年間を準備・実施・収穫の3つのフェーズに分けて、様々な施策を進めることにした。

また、そうした施策の不可欠な部分として、一段の業績改善を達成するためには、会社全体の活性化を図ることが必須であるとの考えから、同時に人材マネジメント、コンプライアンス、環境安全、品質保証といった基盤整備にも力を入れることとした。

具体的には、スピークアップ窓口の強化（社外弁護士窓口に加えて住友化学株式会社窓口を追加）、通報者が保護される等のスピークアップ制度の周知徹底、コンプライアンス意識調査や職場懇談会の実施、法務部門の設置・段階的増員、各種法務研修の充実等を実施。その結果もあり、スピークアップ通報もわずかながら増加した（2018年までに合計1件、2019年以降は毎年1～3件）。また、2020年度に品質保証専任人材の確保、2021年度に品質保証環境安全部を品質保証部と環境安全部に分割するなど、品質保証部の人員増を図り、品質保証体制の整備充実を進めてきた。

こうした取り組みが、今回のK139不適切行為の内部通報、またその後の全社的なその他不適切事案の発見に繋がったと考えている。

3 本報告書の構成

本報告書は、特別調査委員会による委員会調査結果及び当社によるその他不適切事案調査結果を踏まえて、K139 不適切行為及びその他不適切事案に関する判明事実、原因分析並びに再発防止策等を当社において取りまとめたものである。

本報告書の構成は、本調査の概要（下記第2）、K139 不適切行為に係る判明事実（下記第3）、K139 不適切行為に関連する対応及び発覚状況（下記第4）、その他不適切事案調査に係る判明事実（下記第5）、原因分析及び再発防止策（下記第6及び第7）並びに結語（下記第8）となっている。

第2 本調査の概要

1 委員会調査の目的・調査方法・期間

委員会調査の目的は、K139 不適切行為の事実関係の解明、K139 不適切行為の原因分析、再発防止策の提言、及び 其他不適切事案の調査である。

特別調査委員会は、下記調査期間中、関連資料精査、関係者へのヒアリングを実施したほか、其他不適切事案の洗い出し等を目的とし、当社の役員³及び従業員（以下「役職員」という。）を対象としたアンケート調査等の調査を実施した⁴。また、特別調査委員会は、デジタル・フォレンジック調査を実施し、当社の役職員が業務上使用しているパソコン等に含まれる電子データ約 5,700,000 件を保全し、人工知能によるスクリーニングによって K139 不適切行為との関連性が高いと判定された電子データ約 32,000 件を精査した。

委員会調査の期間は、2022 年 1 月 14 日から同年 4 月 28 日である。

2 その他不適切事案調査の目的・期間・調査方法

その他不適切事案調査の目的は、その他不適切事案の有無の調査、その他不適切事案の事実関係の解明、その他不適切事案の原因分析、及び 再発防止策の策定である。

特別調査委員会はその他不適切事案調査において、同委員会によるアンケート調査の申告者を対象に実施したヒアリングによる申告内容の取り纏めを実施した⁵。

当社は、特別調査委員会と並行し、技術部門、製造部門、品質保証・品質管理部門の主管者を中心とする社内調査チームを編成した。社内調査チームは、特別調査委員会のアンケート調査結果、および当該委員会発足前に行っていた社内調査結果を精査し、品質保証・品質管理部門に対して、全製品を対象に納入仕様書、検査記録、検査成績書の確認を含め不適切事案の洗い出しを指示した。

不適切事案の洗い出し作業完了後、抜け漏れが無いかどうかを確認するため、社内調査チームは、統計的手法を用いて、一定数の検査実績を拾い出し、それらについて、不適切事案の洗い出し漏れが無い事を確認した。その後、社内調査チームは、不適切事案に関して、外部弁護士の支援を得つつ、社内の技術、製造、品質保証に関わる管理社員等に対して、ヒアリングを実施し、それら不適切事案を行って来た経緯および背景について調査を行った。

なお、社内調査チームによるその他不適切事案の調査の期間は 2022 年 1 月 14 日から同年 4 月 28 日である。（その他不適切事案調査の詳細は下記第 5）。

³ 本報告書において、「役員」とは、取締役、監査役、執行役員、理事及び顧問をいう。

⁴ このほか特別調査委員会は、同委員会に直接アクセス可能なホットライン窓口を開設し、当社役職員等から広く情報収集を行った。

⁵ 特別調査委員会は、アンケート調査において、その申告内容に係る真実性の検証は行っていない。

第3 K139 不適切行為に係る判明事実

委員会調査の結果、当社の K139 認証品のうち、本調査開始時点において、全 30 製品中⁶、8 製品について K139 不適切認証取得が、18 製品について K139 不適切原料使用が行われていたこと⁷、又はその可能性が高いことがそれぞれ認められた。

1 K139 不適切認証取得について

(1) 概要

当社は、日本水道協会に対する認証取得又は変更申請（以下、認証取得申請及び変更申請を併せて「認証申請」という。）時に実施する、K139 水道管用塗料の浸出性を測定する試験（以下「浸出試験」という。）を第三者試験機関に委託しているが、同試験用の試験片は、当社の技術部門⁸が作成していた。この点、浸出試験用の試験片は、K139 所定の方法で作成すべきところ、当社では、遅くとも 2007 年以降、その方法に従った場合、浸出試験に合格できない可能性があるとの懸念等から、水で溶かすことで使用することができる K139 水道管用塗料（以下「水系 K139 水道管用塗料」という。）⁹ 製品に係る認証申請時¹⁰に、技術部門の担当者が、所定のものとは異なる下記 からの行為のうちの複数を組み合わせた方法により作成した試験片を第三者試験機関に提出し、これにより得られた試験結果を日本水道協会に提出していた。

所定の温度（ 60 ± 5 ）よりも高温の環境で、対象製品を塗布した試験片を乾燥させる行為

所定の乾燥時間（24 時間）よりも長時間、対象製品を塗布した試験片を乾燥させる行為

所定の洗浄時間（1 時間）よりも長時間、対象製品を塗布した試験片を洗浄する行為

また、2001 年から 2004 年に行われた水系 K139 水道管用塗料 3 製品に係る認証申請時にも、技術部門の担当者がこれと同様のことを行っていた可能性が高いことが判明した¹¹。

⁶ 登録が抹消されており、かつ出荷実績の確認できない 4 製品を除く。

⁷ 現規格上、指定外原料使用に該当しなくなった 12 製品を除く。

⁸ K139 水道管用塗料の設計・開発を担当する技術部門は、2000 年 4 月以降は、IU 事業本部下の工業用塗料事業部、2010 年 4 月以降は、技術本部下の第 2 技術部、2020 年 4 月以降は、インダストリアル分野技術部である。

⁹ K139 水道管用塗料には、水系 K139 水道管用塗料のほか、シンナー等の溶剤で溶かすことで使用することができるものがある。

¹⁰ この他、1 製品については、変更申請時に同様の行為を実施していた。

¹¹ 2001 年から 2004 年に K139 の認証申請を担当していた K139 水道管用塗料担当技術部の担当者は、本調査開始時点で既に逝去しており、同担当者に対するヒアリングは実施できなかったこと、同担当者が K139 不適切認証取得に及んでいた事実を認定するに足る客観資料等は確認されなかった。

(2) 経緯

2001年4月1日の水道施設の技術的基準を定める省令(平成12年2月23日号外厚生省令第15号)施行に伴い、K139水道管用塗料について、同基準に適合するK139認証品への需要が高まり、当社もK139の認証品の開発を進めたが、安定した性能を持つ製品を開発することは容易ではなかった。一方で、同認証を取得できなければ失注するか、そうでなくとも、顧客との関係性悪化が懸念される状況であったと考えられ、こうした事情が、当時開発を担当していた技術部門の担当者がK139不適切認証取得(疑い)を行う背景となった可能性が認められた。

その後、上記担当者と共にK139水道管用塗料を担当するようになった技術部門の担当者は、認証を取得するために実施される浸出試験に合格するために、元の担当者から上記(1)からの方法で試験片を作成する旨を教示され、それがK139所定の方法と異なることは認識したものの、自身の知識不足及び上司である当該担当者が実践していた方法であったこと等から当該方法を踏襲することとした。2006年頃、当時管理職であった元の担当者が病氣療養のため休職(以降当該管理職が復職することはなかった。)し、別の管理職(管理職は2014年6月から2022年3月まで技術部門の担当役員であった。)がそのポストを引き継いだ。当該管理職も、業務に従事する中で遅くとも2012年までには部下から報告を受ける形でK139不適切認証取得を認識した。

また2006年から共にK139水道管用塗料を担当することとなった担当者も、上記(1)からの方法を教示されてこれに従った。当該担当者も、2011年頃には、上記(1)からの方法がK139所定の方法と異なることを認識したが、上司である管理職も認識の下で行われており、今さら止めることはできないと考え、それ以降の認証申請時にもK139不適切認証取得を継続した。

2 K139 不適切原料使用について

(1) 対象製品

K139不適切原料使用が認められたK139認証品は、K139認証品全30製品中、18製品である。

(2) 経緯

平成20年3月31日付けのK139の改正(以下「2008年改正」という。)においてK139水道管用塗料に使用可能な原料が指定された結果、当社がK139の認証を取得した製品のうち18製品は、指定外原料を使用していることとなり、K139に違反する状態となった。経緯の概略は以下のとおりである。すなわち、2008年改正は、同改正前にK139認証品に現に使用されていた原料及び今後使用される可能性がある原料を、K139認証品に使用できる塗料の組成原料とし

て指定するものであり、2008 年改正に際し、K139 水道管用塗料の製造者は、これらの原料を日本水道協会に届け出ることにより、引き続き同原料を使用することができた。

しかしながら、当時、当社の技術部門は、適時に当該改正及び届出に係る情報を把握できず、上記届出はなされなかった。その結果、2008 年改正以前に認証登録された K139 認証品のうち、11 製品は、指定外原料を使用していることとなり、2008 年改正以降、K139 に違反する状態となってしまった。

その後もしばらくの間、当社において、2008 年改正により K139 認証品に使用可能な原料が指定されたことを把握できていなかったが、2010 年 7 月頃、K139 水道管用塗料について K139 の認証を新たに取得する準備を進めていた担当者は、2008 年改正後の K139 の内容を確認した際、2008 年改正前に認証登録された K139 認証品が、指定外原料の使用により K139 に違反する状態になっていることを覚知した。そこで、当該担当者は、その旨を上司である管理職に報告した。

しかしながら、管理職は、指定外原料を使用しない場合に K139 認証品の品質を維持できないおそれがあったことや、K139 水道管用塗料の担当者は K139 認証品に含まれる指定外原料はごく微量であり安全性に問題はないと考えていたこと等から、指定外原料の使用を継続することを指示した。

また、新製品 7 品目についても、指定外原料を使用している既存 K139 認証品の一部変更品であって、顧客との関係で K139 不適切原料使用を伏せたまま一部の原料の変更をすることができなかつたり、指定外原料を使用しない場合に K139 認証品の品質を維持できないおそれがあったりしたため、当該管理職の下で新たに担当となった担当者により、指定外原料を使用した上で K139 の認証を取得し、同製品を製造及び販売した。

さらに、遅くとも 2015 年までに、尼崎工場で製造される製品の品質管理及び品質保証を担当する部門(以下「尼崎品質管理・保証部門」という。)¹²の部門長及び同部門の担当者も、K139 不適切原料使用を認識したが、同部門長等は、K139 不適切原料使用を黙認した。

こうして 2008 年改正後、18 製品の K139 水道管用塗料について、指定外原料が使用されていることを秘したまま K139 認証品としての製造及び販売が行われた。

なお、2008 年改正以降、K139 不適切原料使用が行われていた一方で、2012 年以降、技術部門の担当者らは、一部の指定外原料の使用を取り止める設計変更を行うなど、K139 不適切原料使用の是正に向けた取組みを進めていた。ま

¹² 尼崎品質管理・保証部門は、2011 年以前は、尼崎 QC 課、2012 年 12 月以降は、尼崎品質保証グループ、2021 年 4 月以降は、尼崎品質管理グループである。

た、2015年に行われたK139の改正により、使用可能な原料が追加指定された。これらにより、脚注7のとおり、K139不適切原料使用の対象製品のうち12製品については、本調査開始までの間に、K139不適切原料使用が是正された。

第4 K139不適切行為に関連する対応及び発覚状況

委員会調査により判明したK139不適切行為に関連する対応及び発覚状況の要旨は以下のとおりである。

すなわち、日本水道協会が毎年度尼崎工場に対して実施する定期工場調査（以下「尼崎定期工場調査」という。）のうち、2006年度、2007年度及び2011年度の調査において、技術部門及び尼崎工場品質管理・保証部門の担当者が、調査対象製品である水系K139水道管用塗料に係る浸出試験用の試験片を上記第3の1(1)記載の方法で作成した試験片を浸出試験に使用したことが認められ、2004年度の調査においてもその可能性が高いといえる。そして、2012年度の尼崎定期工場調査以降、調査対象製品に水系K139水道管用塗料が選定されないよう両部門間で調整の上、日本水道協会に対して提示する調査対象製品の候補から水系K139水道管用塗料を意図的に除外し、また、遅くとも2015年以降、技術部門及び尼崎工場品質管理・保証部門の担当者は、尼崎定期工場調査に先立ち、調査対象製品の原料配合表から指定外原料を削除した内容虚偽の原料配合表を作成の上、同調査の際に、K139不適切原料使用が発覚しないようにするための回答を準備するなどしていた。

2021年度の尼崎定期工場調査の調査対象製品の選定の際、技術部門の4名の担当者とその上司である管理職及び品質保証部門の管理職らは、意図的に水系K139水道管用塗料を除外することは止めるべきであると考え、かかる行為の停止について会議で申し合わせのうえ、2021年10月に、総務人事室にK139不適切行為の存在を通報した。これを受け、総務人事室は、同担当者等に関連資料の提出を求めるとともに、同担当者等に対するヒアリングを実施してK139不適切行為の内容を把握した上、同年12月に、当社社長にK139不適切行為を報告した。

第5 その他不適切事案調査に係る判明事実

1 概要

特別調査委員会によるその他不適切事案調査結果によれば、同委員会によるアンケート調査の申告者を対象に実施したヒアリングの結果に依拠するものであり、各その他不適切事案の真実性の検証までは行われていないことを前提として、試験及び検査結果の書換え・作出に関連する事案が34件、試験及び検査手続の規格違反に関連する事案が15件、製品ロットの不適切な取扱いに関連する事案が9件、その他の事案が3件確認された。

当社において、K139 不適切行為発覚後、その他不適切事案の有無について調査しており、以上の委員会調査結果も踏まえて、その他不適切事案調査を実施したところ、当社製の工業用塗料、建築用塗料、防食用塗料、道路用塗料等の一部（以下「その他不適切事案対象製品」という。）について、下記類型の不適切行為が存在することが認められた。

顧客に提出する検査成績書に定められた検査項目の一部につき、品質上問題がないと判断し、所定の検査頻度を落として検査を実施した行為 55 件

顧客に提出する検査成績書に定められた検査項目の一部につき、品質上問題がないと判断し、所定の検査を省略し、検査成績書に推定値を記載した行為 85 件

顧客に提出する検査成績書に定められた検査項目の一部につき、検査結果が規格の範囲外であったにもかかわらず、品質上問題がないと判断し、検査成績書には検査結果とは異なり規格内である旨の記載をしたり、検査結果が規格の範囲内であり品質上問題がないと判断し、検査成績書には検査結果とは異なる規格内の数値を記載した行為 467 件

2 経緯

その他不適切事案対象製品毎で、不適切行為が発生した経緯は異なり、必ずしも全ての不適切行為に該当するものではないが、大要、以下のとおりである。

すなわち、その他不適切事案対象製品の中には、顧客から受注を獲得するために顧客との納入仕様書上厳しい検査頻度若しくは規格値で合意し、又は顧客の要望に従って厳しい納期で受注した結果、実際に当該製品を出荷する際に、顧客仕様を満たすことが困難となった。また、その他不適切事案対象製品の中には、技術部門又は品質保証・品質管理部門が納入仕様書、検査成績書等を適切に管理していなかったこと、塗料の配合変更等をした場合に顧客に対して納入仕様書の変更申請等を依頼する体制が構築されていなかったこと等の理由から、納入仕様書上の規格と社内規格に齟齬が生じてしまったものが認められる¹³。

このような齟齬が生じた場合、本来的には、顧客に対して納入仕様書の変更申請等を行うべきであるが、これにより失注する可能性があることや、それがなくとも顧客との信頼関係が悪化することを回避したいとの意識が働いたと考えられる。

また、その他不適切事案対象製品の中には、納入仕様書上の規格内の数値であっても実測値が安定しない場合、顧客から指摘を受けることがあるため、これを避けるために実測値とは異なる一定値を検査成績書上に記載したものも認められる。

¹³ 本来的には、社内規格は納入仕様書上の規格（顧客仕様）よりも厳格に定められるものであるため、社内規格を満たす場合には必然的に顧客仕様も満たすことになるが、当社では、社内規格と顧客仕様に齟齬が生じたことで、検査結果が社内規格を満たしても顧客仕様を満たさない場合が相当数存在することが確認された。

このような経緯により上記不適切行為を行った結果、それ以降、顧客に対して納入仕様書の変更申請を行った場合や、一定値ではなく実測値を検査成績書上に記載した場合等には、過去の不適切行為の存在が発覚する可能性があるため、その発覚を防ぐ必要があった一方で、出荷済みのその他不適切事案対象製品に関して顧客での塗装時における実用上の問題も生じていないため、顧客との仕様を遵守する意識は重視されず、不適切行為を長年是正することができなかった。

第6 原因分析

1 不適切行為が発生した原因の分析

(1) 顧客に使ってもらえたら良いという安易な判断に傾斜していたこと

不適切行為が発生した原因として、顧客に使ってもらえたら良いという安易な判断に傾斜し、顧客における作業において、実用性が十分確保されていれば、規格や顧客仕様書に合致しないとしても、実質的な品質や衛生性に問題はないという勝手な思い込みがあり、役職員の内心において、不正を正当化する根拠となっていたことが挙げられる。

また、品質コンプライアンス、品質に係る法令及び規格に関する教育・研修やその改定内容の周知等が体系的に行われていない結果、その重要性が技術部門及び品質保証・品質管理部門において十分に理解されておらず、その内容の理解や、規格や顧客仕様への合致については、担当者任せの状況であった。

また、塗料の製造ロット毎に工程管理用に粘度、密度、分散度の分析を行い、異常がないことから、顧客仕様書に記載の検査規格からの多少のずれがあったり、検査頻度を落としたりしても、品質上問題ないという安易な判断をしていた事例が挙げられる。

(2) 規格及び顧客仕様への適合性について組織的な対応がとられていなかったこと

次に、規格及び顧客仕様の遵守について組織的な対応がとられておらず、担当者への支援や、担当者に対するけん制が十分でなかったことが挙げられる。

塗料開発においては、技術部門及び品質保証・品質管理部門だけでなく、営業部門も含め、全社的かつ慎重に、規格や顧客仕様に適合する製品を開発する必要がある。

しかしながら、技術部門においては、開発は一担当者任せになっており、担当者が困難に直面した場合には、同僚や上司等が確認し、チーム・組織として対応する体制が整備されていなかった。また、開発時の試験についても一担当者が単独で実施可能であり、複数の担当者による相互監視や、上市承認手続き時において試験記録の詳細や規格・顧客仕様書への適合性について、上司や品

質保証・品質管理部門等の他部署は確認する手続きとなっておらず、技術上の課題に直面した際に、担当者が不正行為に誘因されやすい環境であった。

例えば、技術部門では、K139 の認証を取得するための浸出試験用の試験片の作成時の温度、乾燥時間、洗浄時間等を記録することは義務づけられておらず、K139 水道管用塗料の開発の際に、技術部門の同僚・上司や、品質保証・品質管理部門が、製品の開発手順、開発された製品の K139 への適合性を確認する体制になっていなかった。その結果、技術部門の担当者は、浸出試験を実施するに当たり、K139 所定のものと異なる方法で試験片を作成し、前任者から引き継いだ者も、その方法に疑念を持ちながらもそれを踏襲した。

さらに、技術部門及び品質保証・品質管理部門において、納入仕様書、検査成績書等が適切に管理されず、顧客に対して変更申請等を依頼する体制も構築されていなかった。このため、納入仕様書上の規格と社内規格に齟齬が生じているため、顧客仕様を外れる事態が発生してしまい、品質保証・品質管理部門は、当該製品を出荷するため、検査成績書上の検査記録について顧客仕様を満たす形に書き換えざるを得ない状況となった。

2 不適切行為が長期間発覚しなかった原因の分析

(1) 技術部門をはじめ、各部門における業務態勢が内向的かつ閉鎖的であったこと

技術部門では、製品ごとに担当者が決まっていたため、担当業務の専門化及び細分化が進んでおり、一度特定の製品を担当すると、長期間にわたって部署異動がない傾向にあった¹⁴。

加えて、技術部門と他部署との間の情報共有の機会は少なく、他部署が各塗料の開発に係る業務内容、規格や顧客の仕様書における要求事項を十分に理解することは難しい状況にあった。

また、当社においては、2010 年から 2020 年までの間、営業本部、技術本部及び生産本部の 3 本部制を採っていたところ、各本部の担当役員のローテーションはなく、通常、引退まで当該担当役員が業務執行し続ける体制となっており、本部間の横軸の連携を補充する仕組みがないまま運用されていたため、各本部の独立性が強く、他本部の業務に口を出すことが憚られる風潮があった。

¹⁴ 例えば、水系 K139 水道管用塗料については、K139 不適切認証取得が初めて行われた可能性が高い 2001 年から今日までの約 20 年間で、担当者としてその開発を主に担当したのは 3 名のみであり、K139 不適切認証取得についても、この 3 名によって行われていた。このように顔ぶれが固定化された組織内では、現状の維持・踏襲が基本となり、不適切行為について、それを認識した者にとって、その是正を図るべく、声を上げることが非常に難しかったものと考えられる。

このような人事的な流動性に乏しく、閉鎖的な環境があったことに加え、一定の時期からは、上司も不適切行為の存在を認識していた状況にあったことは、不適切行為の関与者によるその是正を困難にする要因であったと考えられる。

(2) 品質コンプライアンスに関する啓発不足及びモニタリング機能に不備があったこと

ア 品質保証・品質管理部門によるモニタリング機能に不備があったこと

上記 1(2)のとおり、認証申請の段階において、品質保証・品質管理部門が、技術部門が行った開発結果の規格への適合性及び顧客仕様の遵守を検証する機能が有効に働いていなかった。特に、その他不適切事案対象製品に関する品質保証・品質管理部門の検査人員や検査機器台数が長年慢性的に不足しており、品質保証・品質管理部門において是正を図ることは難しかったといえる。

加えて、品質保証・品質管理部門においては、その他不適切事案対象製品の試験及び検査に関連する資料は有しているものの、納入仕様書は品質保証・品質管理部門は有しておらず、技術部門の担当者が製品毎に分けて各自で管理していたため、品質保証・品質管理部門が顧客仕様の内容を正確に認識し、納入仕様書等を変更等する機会が無かった。

また、品質保証・品質管理部門を中心に ISO9001 に基づく内部品質監査が実施されているが、ISO9001 に基づく監査は、一定の水準の品質管理システムが存在するか否かを確認するにとどまっており、ISO9001 に準拠する品質管理システムを構築したという事実に満足し、運用面まで深掘りする取り組みにまで至らなかった。

イ 内部監査部、監査役等によるモニタリング機能に不備があったこと

内部監査部は、J-SOX の内部統制や経理に関する現金等の現物管理を中心とした内部監査を実施することに主眼があり、品質コンプライアンスを対象とした監査を実施していなかった。また、一般的なコンプライアンス事項を担当する総務人事室も、品質や技術的事項に焦点を置いたモニタリングを行う機能を有していなかった。そのため、内部監査部及び総務人事室には、技術的な知見のある人員が配置されていなかった。監査役による監査においては、本来、監査役として、品質保証体制や、その体制下において適切な人員配置がなされているかなどの運用状況について監査を実施するべきであったが、特に品質関係を担当すべき監査役自身が元品質保証の責任者であったこともあり、十分なけん制機能を果たすことができなかった。

このように、当社内で実施されていた各種監査等は、結果として潜在的な品質問題を探知しうる制度または運用となっておらず、これが、当社において K139 不適切行為が長期間にわたって発覚しなかった一つの原因といえる。

(3) 内部通報制度が有効に機能していなかったこと

本件では、2010 年以降、約 10 年にわたって技術部門の管理職及び技術部門の担当役員であった者が、K139 不適切行為を認識しながら是正に向けた積極的な措置を講じてこなかった点において、通常のレポートラインが機能しておらず、当社の内部通報制度の利用が期待される事案であったといえる。そして、このような事案においては、独立した組織・人員により当該不適切行為の調査が実施されることが、内部通報制度を適切に機能させるために必要であった。

しかしながら、当社の内部通報制度上、コンプライアンス委員会が通報内容の最終的な報告先及び調査主体とされており、同委員会の構成員は取締役会の構成員と同じであった。また、内部通報制度の運用に当たって、部門長や役員等が対象となる事案に参与している場合に、どのように報告先及び調査主体の独立性を確保するのかといった点は明確ではなかった。

このため、K139 不適切行為を認識していた上記技術部門の担当役員がコンプライアンス委員会の構成員であった際には、仮に内部通報制度を利用して不適切行為を報告したとしても適切な調査及び対応がとられる可能性は低いと考える従業員も複数いた。

これに加えて、当社における内部通報制度の周知及び利用促進に関する活動は積極的に実施されていなかった。さらに、当社の内部通報制度は、調査の守秘性及び通報者の保護に対する従業員からの信頼性にも欠けていた。

このような内部通報制度の設計上及び運用上のこれらの不備は、当社において不適切行為が長期間にわたって発覚しなかった一つの原因であったといえる。

3 これらの背景にある根本的な原因の分析

不適切行為の原因と考えられるものは以上のとおり多岐にわたるが、これらの背景にある、より根本的な原因としては、当社において、ごく近年まで、失注等による売上の減少を恐れ、品質重視より目先の売上を優先する旧態依然の経営スタイルが維持されてきたことが指摘できるものと考えられる。

すなわち、当社は、液晶表示板用カラーフィルター事業の収益が悪化したこと等により多額の赤字を計上したことから、1996 年に同事業を他社に営業譲渡して同事業から撤退した。その後、国内塗料市場の縮小を受け、製品単価の引下げ、設備

投資の抑制、諸経費の削減等を徹底し、各部門が一体となってあらゆる面において収益力強化による確固たる収益基盤の構築に努める必要があった。

こうした中であって、当社の技術部門としては、本来であれば、顧客からの信頼の基盤である品質コンプライアンスを重視し、自身の技術力を前提に顧客から製品に対する理解を得るなどして顧客からの受注を確保し収益を上げるべきであった。しかし、実際には、上記 1(2)のとおり、当社においては組織として塗料の開発に取り組む体制が不十分であり、事実上一担当者がその開発を任されていた。こうした状況において、当該担当者が失注等を恐れ、品質より目先の売上向上に拘泥して K139 不適切認証取得を行うに至った可能性が高い。この考えは、その他不適切事案対象製品の中でも、顧客から受注を獲得するために、顧客との納入仕様書上厳しい検査頻度若しくは規格値で合意し、又は顧客の要望に従って厳しい納期で受注した結果、これを満たすことが困難となったものが認められた点にも端的に現れているといえる。

そして、世間一般でコンプライアンスが重要視されるようになっても、K139 への適合性を検証する体制が脆弱であり他人の目に触れずに K139 不適切認証取得を行うことができた環境とも相まって、担当者は、従前行われてきた K139 不適切認証取得の発覚を免れるため、更なる K139 不適切認証取得を継続していたものと考えられる。

また、その他不適切事案でも、一度不適切行為が行われた後、顧客に対して納入仕様書の変更申請を行った場合や、実測値を検査結果として報告した場合には、過去の不適切行為の存在が発覚するのを恐れ、その他不適切事案を長期にわたって継続していたといえる。

このように、K139 水道管用塗料及びその他不適切事案対象製品の担当者は、不適切行為を継承し、技術部門の担当役員も、不適切行為の一部を認識したにもかかわらず、不適切行為を顧客に明らかにすることは、新製品の受注を困難にし、今後の受注を極めて困難にするばかりか、当社の信用失墜を招くことを恐れて、不適切行為を継続・維持した。

当社において、これまでの経営陣が、長期間にわたる経営不振の中で経営をいかにして立て直すかという意識が偏った形で働いた結果、相対的にコンプライアンス及び品質を重視する姿勢がおろそかになったことは否めない。

第7 再発防止策

特別調査委員会の提言も踏まえつつ、当社は一連の再発防止策を策定した。なお、一部の再発防止策については、既に実行に移している。

1 経営陣を含む全社的な品質コンプライアンスに対する考え方の抜本的な変革

上記第6の3のとおり、当社においては、経営陣から従業員に対して品質コンプライアンス意識を向上させるための活動が十分に行うことが出来ておらず、これによって担当者の規範意識が希薄化して不適切行為を抑止できなかっただけでなく、上記第6の2(3)のとおり、内部通報を行っても経営陣は適切な調査をしないだろうと従業員が考えていたことで不適切行為の発覚の機会を失わせていた。

まずは、この根本原因を取り除き、従業員の品質コンプライアンス意識の向上を図ることが何よりも必要であるため、今後の当社においては、経営陣が業績のみならず、品質コンプライアンスをも優先し、法令や規格等の遵守を重視すること、そのために必要な体制を整備すること、品質コンプライアンス上の懸念と誠実に向き合うこと等について、絶えず従業員に明確な発信をし続ける。そして、経営陣も、自らの声で部下である従業員に問題意識を伝え続けていく。

2 品質コンプライアンス体制の構築等を図ること

上記第6の1(2)及び2(1)のとおり、当社においては、塗料の開発過程において組織内で情報を共有する体制となっていなかったことや、規格への適合性を検証し監査する仕組みが十分でなかったこと等を確認した。こうした状況を是正するために、効果的な品質コンプライアンス体制を構築する。

(1) 品質保証・品質管理部門のレポートラインの変更

これまで、品質保証・品質管理部門を担当する理事は、製造部門の担当役員をレポートラインとしてきたが、品質保証・品質管理部門の被牽制部門からの独立性を確保するために、2022年4月以降は社長を直接のレポートラインとした。

(2) 品質保証・品質管理部門の人員の増員及び教育研修

品質保証・品質管理部門内では、リソース及びスキルの不足によって十分に機能していない業務があったため、品質保証機能（出荷承認、不適合管理、逸脱管理及び品質内部監査の各業務を含むが、これに限られない。）を担う品質保証・品質管理部門の増員を2022年4月から順次実施しており、かつ構成員に対して外部講師等による研修を実施することでそのスキルを向上し機能強化を図る予定である。

(3) 千葉事業所への品質保証担当部門の設置

従前、千葉事業所には、同事業所で品質保証業務を担当する部門が存在しな

かったため、2022年4月に千葉事業所に当該部門を新設した。

(4) 社内規程の見直し

これまで技術部門のみ(一部は技術部門と営業部門のみ)で製品の開発プロセスの各ステップにおける議論等を行ってきたが、2022年5月に社内規程を改定し、開発段階で品質保証・品質管理部門が関与する形にする予定である。

3 コンプライアンス研修の充実・強化

上記6の1(1)のとおり、従前は、当社においては、法令に関する教育・研修やその改定内容の把握を体系的に行うことができておらず、このことが不適切行為を発生させ、発覚を遅らせた一つの原因であった。これを踏まえ、製品に関連する法令及び規格の内容や、これらを遵守するために社内で策定した社内規則・マニュアル等の内容を、関係し得る部署の従業員に対し、定期的に周知し、その内容について教育・研修を実施する。また、管理職を含む複数の従業員が相当以前から不適切行為を認識していたにもかかわらず、是正や社長への報告等の対応がとられなかったこと、不適切行為を行った従業員は、品質や衛生性に問題がないはずという理由で不適切行為を正当化していたことを踏まえれば、法令及び規格の内容だけでなく、品質コンプライアンスがなぜ重要で、業務の中で懸念を持った場合にどのように行動すべきかという観点から、不適切行為や他社の事例を題材にするなどして、従業員に対して品質コンプライアンス一般に関する研修・教育を実施する。

具体的には、2022年5月以降、外部講師による講義の形式も取り入れ、全ての役職員に対して、企業理念や行動指針に基づく業務遂行や品質コンプライアンスに関する意識改革を含むコンプライアンス研修を実施する予定である。

4 部門・部署を跨いだ人事ローテーションの推進と属人的な業務の見直し

上記第6の2(1)のとおり、技術部門が閉鎖的な環境であったことから、不適切行為を認識していた技術部門の担当者にとって、不適切行為を是正するために声を上げにくかったことが、不適切行為の発覚を遅らせた一因になっていることを踏まえると、当該部門の担当者が長期間同じ部署に留まらず、他部署の業務を経験することが再発防止のひとつとして重要である。

そこで、担当者が長期間同じ部署に留まらないよう適時・適切に人事異動を行うことにより、属人的な業務を改めていく。

5 内部通報制度の周知、利用促進及び独立性の確保

上記第6の2(3)のとおり、当社の内部通報制度は経営幹部からの独立性が十分であるといえず、周知活動が日頃から行われていなかったことも相まって、不適切行為を同制度経由で報告する従業員は、2021年10月までいなかった。このことを踏まえ、経営幹部が関与している通報事案について調査等の独立性を確保するた

めの措置を講じたり、そうした措置の内容を含む内部通報制度の詳細を改めて従業員に対して明示・周知する。こうした措置に加えて、会社として内部通報制度の利用自体を推奨し、通報者に対する犯人捜しや不利益取扱い等を許さない姿勢を経営陣のメッセージとして明確にすることで、重大なコンプライアンス違反が同制度を通じて通報されやすい環境を構築する。

6 お取引先様との密接なコミュニケーションの推進

その他不適切事案の生じた一因として、お取引先様からの作業性の改善等の要望実現に注力するあまり、約定した規格値についての適時適切な見直しに関するコミュニケーションがおざなりになってしまった反省をもとに、今後は改善改良の過程で見直しが必要になった規格値については、社内規程を順守しつつ、適時適切にお取引先様とご相談し、ご理解を得るようにする。

7 コンプライアンス・ガバナンス再構築プロジェクト

当社として、社長直轄で全社各部門から成るプロジェクトチームを立ち上げ、上記1の再発防止策を確実に実行し、当社のコンプライアンス・ガバナンスの抜本的再構築を図る。

なお、再発防止策の実行を適時適切にモニタリングするため、社長を委員長とし、社外コンサルタント・社外役員などから構成する、『明日の神東』推進委員会（仮称）を設置する。

第8 結語

この度は当社における不適切行為により、お取引先様、水道事業者様をはじめ関係者の皆様方にご迷惑、ご心配をおかけしていることに対しまして、改めて心よりお詫び申し上げます。また、特別調査委員会での調査及び調査の過程で判明したその他不適切事案等の検討等に時間を要し、今日まで詳細についてご報告が遅れましたことにつきましてお詫び申し上げます。

調査で明らかとなった当社の行った一連の行為につきましては、弁解の余地もなく、許されるものではありません。これを機会に、不正に走らない、きちんと仕事ができる会社に生まれ変わっていくために必要なことを、必死になって取り組んでまいります。

記載のとおり、当社は再発防止に向けた種々の対策を準備し、一部については既に実行に移しておりますが、何よりも大切なのはこれらのシステムや規定のもとで働く人の心の持ちようであり、これを変えない限り逸脱の芽を摘むことができないことは重々自覚しております。

お客様、関係先の皆様の声을大切に、従業員ひとりひとりと語り合う決意で、企業風土改革に取り組み、一日も早く取引先様、関係者の皆様方から失った信頼を回復していけるよう、全身全霊を傾けてまいります。

以上

神東塗料(株)による水道用ダクタイトル鑄鉄管内面エポキシ樹脂粉体塗料 (JWWA G 112)等の新たな不適切行為とその対応について

先に報告しました JWWA K 139 (水道用ダクタイトル鑄鉄管合成樹脂塗料) 規格に関する不適切行為の公表後、神東塗料(株)の社内調査により、JWWA G 112 (水道用ダクタイトル鑄鉄管内面エポキシ樹脂粉体塗料)等についても不適切行為が判明し、報告を受けました。(同社は4/28に公表)

これを受けて、本協会では事実確認を行うとともに、関係工業会、資機材メーカーと製品への影響を検討し、下記のとおり今後の対応をまとめましたのでお知らせいたします。

記

1. 新たな不適切行為の概要

(1) 不適切行為の内容

JWWA G 112 (水道用ダクタイトル鑄鉄管内面エポキシ樹脂粉体塗料 資管 F-4、以下、資管 F-4 という)において、「塗料の比重*」及び「耐カッピング性*」の試験結果が規格外であったにも関わらず、試験結果を改ざんして検査成績書に記載していた。(*資料 1 参照)

JWWA G 112 を準用した塗料 (その他表層材 (水道用コーティング管継手エポキシ系樹脂粉体塗料) 資管 G-1、以下、資管 G-1 という)において、準用している JWWA G 112 規格の「耐カッピング性」の試験結果を改ざんして検査成績書に記載していた。

(2) 不適切行為に係る対象塗料

資管 F-4 (全 18 型式のうち以下の 2 型式)

- ・シントーパウダー#1200 コスモグレーA
- ・シントーパウダー#1200 コスモグレーF

資管 G-1 (全 5 型式のうち以下の 2 型式)

- ・シントーパウダー#1200 TD ダークブルー
- ・シントーパウダー#1200 B40 ブルー

(資料 2 参照)

注) 当該塗料を使用した水道用資機材

ダクタイトル製弁、継手及び接合部品類

(資料 3 参照)

2. 日本水道協会の対応

(1) 塗料工場への立入調査

神東塗料(株)の工場に立入調査を行い、不適切行為と下記の報告内容を確認した。

神東塗料(株)からの報告

試験データの改ざんは「塗料の比重」と「耐カップング性」のみであり、JWWAG 112 規格に規定していない原料は使用していない。

現在、製造されている7型式(不適切行為に係る4型式含む)の塗料については、神東塗料(株)が自ら作成した試験片を第三者試験機関で浸出試験を実施した結果、「水道施設の技術的基準を定める省令」で定める衛生性について基準に適合していた。

(2) 認証の一時停止処置

本事案が品質認証マーク使用許諾に係る認証基本契約書に定める「認証登録品が審査基準に適合しない場合の措置」に抵触するため、不適切行為に係る4型式の塗料について、5月19日付で認証品としての出荷停止、品質認証マークの使用禁止及び認証の一時停止の処置を行った。

(3) 工業会等への影響検討依頼

今回、不適切行為のあった塗料を用いた水道用資機材製品を実際に使用した場合の影響について、関係工業会並びに資機材メーカーに検討を依頼した。

(4) 再発防止対策の検討

JWWAK 139 で既に検討してきている内容に加え、本事案を踏まえ、改めて再発防止対策を、認証審査委員会及び認証制度運営委員会において検討を行う。

3. 不適切塗料を用いた水道用資機材に対する日本水道協会の見解

(1) 衛生性

今回対象の4型式の塗料については、第三者試験機関で浸出試験を実施した結果、「水道施設の技術的基準を定める省令」で定める基準に適合しており、衛生性の要件を満たしていると考えられる。

(2) 物性

当該塗料の「塗料の比重」と「耐カップング性」の影響については、関係工業会及び資機材メーカーによる検討結果から耐久性等、水道用資機材の材質に必要な要件は備えていると報告を受けている。

以上より、現在製造中の当該塗料を用いた水道用資機材については、実使用上影響はないと考える。

*なお、水道水の安全性は、水道事業者が法令に基づき実施している水質検査により確認されている。

4 水道用資機材の取扱い

神東塗料㈱の資管 F-4、及び資管 G-1 を用いた水道用資機材(以下、対象資機材)の取扱いは、以下のとおりとする。

(1) 現在、使用及び出荷している対象資機材

上記3により、5月末日までに本協会検査に合格した製品は引き続き検査合格品として扱う。

(2) 今後、製造される資機材

資料3の水道用資機材については、各資機材メーカーより別の JWWA G 112 規格の認証塗料に切り替えて製造を再開し、本協会検査を受検して市場に供給されることである。

また、その数量についても、これまでの出荷実績を踏まえても十分な量が確保できる見込みで、工事に影響することはないと伺っている。

(3) 製造休止中の塗料を用いた資機材

現在製造されていない型式の塗料を用いて過去に製作され、既に埋設されている資機材については、神東塗料㈱に再度当該塗料を製造してもらい、この塗料の物性及び浸出試験を行って、水道用資機材として必要な要件を備えていることを確認する。

* なお、現在製造中の塗料についても本協会にて再度試験を行い確認する。

【参考】水道施設の技術的基準を定める省令(第1条第17号)

十七 資材又は設備(以下「資機材等」という。)の材質は、次の要件を備えること。

イ 使用される場所の状況に応じた必要な強度、耐久性、耐摩耗性、耐食性及び水密性を有すること。

ロ 水の汚染のおそれがないこと。

ハ 浄水又は浄水処理過程における水に接する資機材等(ポンプ、消火栓その他の水と接触する面積が著しく小さいものを除く。)の材質は、厚生労働大臣が定める資機材等の材質に関する試験により供試品について浸出させたとき、その浸出液は、別表第二の上欄に掲げる事項につき、同表の下欄に掲げる基準に適合すること。(別表省略)

担当： 資機材に関すること

検査部検査課 坂本 TEL 03-3264-2709

大阪支所検査課 曾和 TEL 06-6655-1910

塗料に関すること

品質認証センター品質管理課 波田野 TEL 03-3264-2736

大阪支所品質管理課 豊島 TEL 06-6655-1920

JWWA G 112 規格の「塗料の比重」及び「耐カッピング性」について

1 塗料の比重

1) 規定理由

原材料(樹脂、顔料等)の配合比を確認する目的として規定したものの。

2) 規定の根拠

JIS 規格(JIS G 5528、ダクティル鑄鉄管内面エポキシ樹脂粉体塗装)及び AWWA 規格(ANSI/AWWA C 213、水道用鋼管内外面熱融着エポキシ塗料)との整合を図り、本規格では **1.8** 以下と規定している。

2 耐カッピング性

1) 規定理由

塗膜が標準条件下で、押し込みによって部分変形を受けた場合の割れ・金属基板からの剥がれに対する抵抗性を評価するため規定したものの。

2) 規定の根拠

JWWA K 117 (水道用エポキシ系樹脂コーティング管用継手、現在は廃止)の規格を基に、その他の性能(貯蔵安定性、耐熱水性、塗装作業性)を考慮し、本規格では **3mm** と規定している。

3) 試験方法

試験方法は、直径 **20mm** の鋼製半球を一定深さ(本規格では **3mm**)まで試験板に押し込むことによる塗膜の割れ・剥がれ発生の有無を確認するものである。

神東塗料(株) 資管 F-4 及び資管 G-1 の型式又は略号一覧

1. 資管 F-4 (全 18 型式)

認証登録品名	認証登録品の型式又は略号	製造中の塗料	
		不適切行 為があっ た塗料	基準に適 合してい る塗料
水道用ダクタイル鑄鉄管内面エポキシ樹脂粉体塗料 (管用) エポキシ樹脂粉体塗料	シントーパウダー#1200 TD グレーS		
水道用ダクタイル鑄鉄管内面エポキシ樹脂粉体塗料 (管用) エポキシ樹脂粉体塗料	シントーパウダー#1200 TD グレーL		
水道用ダクタイル鑄鉄管内面エポキシ樹脂粉体塗料 (管用) エポキシ樹脂粉体塗料	シントーパウダー#1200 コスモグレーA	×	
水道用ダクタイル鑄鉄管内面エポキシ樹脂粉体塗料 (管用) エポキシ樹脂粉体塗料	シントーパウダー#1200 ダクタイルグレ ーA		
水道用ダクタイル鑄鉄管内面エポキシ樹脂粉体塗料 (管用) エポキシ樹脂粉体塗料	シントーパウダー#1200 TC グレーB		
水道用ダクタイル鑄鉄管内面エポキシ樹脂粉体塗料 (管用) エポキシ樹脂粉体塗料	シントーパウダー#1200 ダクタイルグレ ー		
水道用ダクタイル鑄鉄管内面エポキシ樹脂粉体塗料 (管用) エポキシ樹脂粉体塗料	シントーパウダー#1200 KS グレー		
水道用ダクタイル鑄鉄管内面エポキシ樹脂粉体塗料 (管用) エポキシ樹脂粉体塗料	シントーパウダー#1200 アサヒグレー(タ イケイヨウ)		
水道用ダクタイル鑄鉄管内面エポキシ樹脂粉体塗料 (管用) エポキシ樹脂粉体塗料	クボタパウダーTK-1413		
水道用ダクタイル鑄鉄管内面エポキシ樹脂粉体塗料 (管用) エポキシ樹脂粉体塗料	クボタパウダーTK-1413F		
水道用ダクタイル鑄鉄管内面エポキシ樹脂粉体塗料 (管用) エポキシ樹脂粉体塗料	シントーパウダー#1200 コスモグレーF	×	
水道用ダクタイル鑄鉄管内面エポキシ樹脂粉体塗料 (管用) エポキシ樹脂粉体塗料	シントーパウダー#1200F ダクタイルグレ ー		
水道用ダクタイル鑄鉄管内面エポキシ樹脂粉体塗料 (管用) エポキシ樹脂粉体塗料	シントーパウダー#1200F ダクタイルグレ ーN		
水道用ダクタイル鑄鉄管内面エポキシ樹脂粉体塗料 (管用) エポキシ樹脂粉体塗料	シントーパウダー#1200F ダクタイルグレ ーU		
水道用ダクタイル鑄鉄管内面エポキシ樹脂粉体塗料 (管用) エポキシ樹脂粉体塗料	クボタパウダーTK-1413FI		
水道用ダクタイル鑄鉄管内面エポキシ樹脂粉体塗料 (管用) エポキシ樹脂粉体塗料	クボタパウダーTK-1413FR		
水道用ダクタイル鑄鉄管内面エポキシ樹脂粉体塗料 (管用) エポキシ樹脂粉体塗料	シントーパウダー#1200 AC グレー		
水道用ダクタイル鑄鉄管内面エポキシ樹脂粉体塗料 (管用) エポキシ樹脂粉体塗料	クボタパウダーTK1413F MR		

(網掛部): 製造休止中の塗料

2. 資管 G-1 (全 5 型式)

認証登録品名	認証登録品の型式又は略号	製造中の塗料	
		不適切行 為があっ た塗料	基準に 適合して いる塗料
その他の表層材 (水道用コーティング管継手エポキシ系樹脂粉体塗料)	シントーパウダー#1200 NK ダークブルー		
その他の表層材 (水道用コーティング管継手エポキシ系樹脂粉体塗料)	シントーパウダー#1200 NK セミブルー		
その他の表層材 (水道用コーティング管継手エポキシ系樹脂粉体塗料)	シントーパウダー#1200 スミコートブルー		
その他の表層材 (水道用コーティング管継手エポキシ系樹脂粉体塗料)	シントーパウダー#1200 TD ダークブルー	×	
その他の表層材 (水道用コーティング管継手エポキシ系樹脂粉体塗料)	シントーパウダー#1200 B40 ブルー	×	

(網掛部): 製造休止中の塗料

対象製品リスト

資 料 3

工業会名

日本ダクタイル異形管工業会

令和4年5月20日現在

製造メーカー	形式	製品名	口径	備考
株式会社クボタ	NS	ライナ	500, 600	

製造メーカー	形式	製品名	口径	備考
株式会社栗本鐵工所	NS	ライナ	500 ~ 800	

製造メーカー	形式	製品名	口径	備考
大成機工株式会社	VK-00	V-KING(s)	40 ~ 200	
	TH-00	V-KING	50 ~ 200	
	VK-01	V-KINGソフト	50 ~ 150	
	TF-00	タイ・スライダー	50 ~ 300	
	TK-06F	フランジ補強金具	75 ~ 600	
	TK-06FT	フランジ補強金具T型	75 ~ 200	
	TK-14FS	フランジサポート	50 ~ 1000	
	TK-15FS	補修弁用フランジサポート	75 ~ 200	
	TU-17	溶接鋼管補修バンド	75 ~ 200	
		補修弁補強金具	75	
	MP-98	メカポリジョイント	50 ~ 200	
	TN-01F	ポリ管用ヤノT字管F型	75 × 75 ~ 150 × 150	
	TN-01VS	ポリ管用ヤノT字管V型	75 × 75 ~ 150 × 150	
	TY-105	ポリ管用ヤノT字管S型	50 × 40 ~ 200 × 50	
	T-12	耐震形ヤノT字管T型	75 × 50, 75 ~ 150	ブルー粉体塗装の対象はT 特殊短管(T-07S)PE挿し口
	TP-00	ポリ管用フクロジョイント	50 ~ 200	
	TV-210SP	ポリ管用ヤノ・ストッパー	75 ~ 150	
	PE-09	PEオネジ	50	
PE-12	PEユニオン	50		

次頁へ続く

製造メーカー	形式	製品名	口径	備考
コスモ工機株式会社	HA_	管種別プロテクター	全サイズ	
	RLKV_・RLKV2K_・RLVS50_	コスモ耐震型ロックバルブ	全サイズ	
	RSTC_	コスモバルブ耐震型	全サイズ	
	ESTC_	STソフト免震タイプ	全サイズ	
	ST_・KST_	コスモバルブ(STソフト・STバルブ)	全サイズ	
	B_・M_・UC/10	割T字管(B型・M型・うずまき型)	全サイズ	
	IPST	プラグST型シャットマン	全サイズ	
	APT_	エアープラグ用割T字管	全サイズ	
	HCM	漏水補修バンド ダクタイル鋳鉄管用	全サイズ	
	P3_	プラグ3型	全サイズ	
	COC/	不断水切換弁	全サイズ	
	CJ_	継手プロテクター	全サイズ	
	HKF2	フランジプロテクター	全サイズ	
	EBT_・EB_	伸縮可撓管スーパーボール	全サイズ	
	FADS_	フランジアダプター(鋳鉄製・鋼板製)	全サイズ	
	RZJ-S	耐震絶縁継手	全サイズ	
	KS1D	片方向ストレナー	50~200	
	3DVC_	3Dバルブ・切換バンド	全サイズ	
	RV_	コスモ耐震型ロータリーバルブ	全サイズ	
	KSPGX_	更新連絡管	全サイズ	
	IT2/GX	特殊分岐管IT2型GX管用	全サイズ	
	IR_	不断水浅層埋設型切換弁	全サイズ	
	ICSC. RICSC	コスモソフト、 耐震型コスモソフト	全サイズ	
	IR.ID.IB.IV.IP	鋼製インサー	全サイズ	
	DL.DH.DS.B.ST. M.W	鋼製割丁字管	全サイズ	
	PS.PT.P#	溶接短管	全サイズ	
	SL-KANSEN	鋼製管栓	全サイズ	
	KS.IS	鋼製ストレナー	全サイズ	
	SL-L	漏水補修金具	全サイズ	
	E8,E9	鋼製可撓管	全サイズ	
	SL-J,FT,NS	鋼製継手	全サイズ	
	IK	鋼製異形管	全サイズ	
	EL8M	伸縮管	全サイズ	
	NSP_	N継手	全サイズ	
	MABP-KG	異径継輪K形	全サイズ	
	C-A_	特殊継手CAジョイント	全サイズ	
	_BH	メカバンド消火栓型	全サイズ	
	MCK_・MBK_・MCSP_・AAKNP	管種別管栓管帽	全サイズ	
	P_	ポリエチレン管用メカニカル継手	全サイズ	
	SQ_	塩ビ管用継手	全サイズ	

市場への供給に影響はありません。

自社ブランドがない製造メーカーは掲載しておりません。

(例えば、OEM品しか製造していないメーカー等)

詳細は各製造メーカーへお問い合わせください。

神東塗料(株)の不適切行為に関する再発防止対策について(お知らせ)

本協会では、神東塗料(株)の認証品塗料に対する不適切行為を受け、同様の事案を防止するため、認証審査委員会及び認証制度運営委員会において再発防止対策の検討を進めています。

この再発防止対策は、早期対策(令和4年6月実施)、短期対策(令和5年4月実施予定)、中期対策(令和6年度以降実施予定)に分類し段階的に実施していきます。

この再発防止対策のうち、早期対策について、次のとおり実施しますのでお知らせします。

なお、短期及び中期対策については、実施に向けた検討を引き続き進め、決定後、随時、公表して参ります。

早期対策

1 具体的な内容

(1) 組成表等による日本水道協会規格等との照合

認証申込み時に、塗料の組成表及び原料の安全データシートの提出を求め、提出書類と日本水道協会規格等の照合を行う。また、立会時に提出書類と製造記録の照合を行う。

(2) 厚生労働省令に定められている全項目の浸出試験の実施

認証申込み時に、「水道施設の技術的基準を定める省令第一条第十七号八」に定められている別表第二の全項目及び日本水道協会規格等に定める項目の浸出試験を行う。

(3) 浸出試験用試験片の作成における監視強化

認証申込みに伴う性能試験において、浸出試験用試験片の作成の監視を強化する。

(4) 浸出試験の試料選定方法の見直し

定期工場調査時において、過去、浸出試験を行っていない型式を優先して試料採取する。

(5) 誓約書の提出

認証契約の締結及び更新時に不適切行為を行わないこと等を明記した誓約書の提出を義務付ける。

(6) 工場調査時におけるコンプライアンス体制などの確認項目を強化

2 実施時期

令和4年6月1日(水)

3 スケジュール



なお、この早期対策は塗料の認証取得者に令和4年5月25日付で通知を行っています。

(http://www.jwwa.or.jp/upfile/upload_file_20220525002.pdf)

担当：品質認証センター 山形、波田野


【参考】

短期対策(令和5年4月実施予定)《案》

1 検討内容

- (1) 組成表(配合比含む)及び安全データシートによる照合(新規・変更申込時)
- (2) 既登録品の組成表(配合比含む)及び安全データシートによる照合(既認証登録品)
- (3) 厚生労働省令に定められている全項目の浸出試験の実施(既認証登録品)
- (4) 浸出試験用試験片の作成における監視強化(定期工場調査時)
- (5) 既認証登録品に対するサンプリングのローテーション変更(定期工場調査時)

2 スケジュール



中期対策(令和6年度以降実施予定)《案》

1 検討内容

- (1) 日本水道協会規格の見直し(試験片の作成方法等の検討)
- (2) 塗料の試買検査

2 スケジュール

