# まんがでわかる



# 鉄工作業の安全衛生

Aprendizaje con historietas Seguridad e higiene en la industria de la siderurgia



Este material didáctico audiovisual fue creado con el propósito de estudiar los conceptos básicos de seguridad e higiene para quienes trabajan en establecimientos involucrados con la industria de la siderurgia.



También hay accidentes laborales en esos lugares de trabajo.



¡Qué!

Entonces, veamos las principales causas de accidentes laborales.



1	Atrapamientos y aplastamientos	32%
2	Voladuras y caída de material	23%
3	Volcaduras	8%
4	Colisiones	7%
5	Colapsos	7%


Referencia: Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar, "Base de datos de accidentes laborales (con muertes o cuatro o más días de baja)" (2012 - 2017) (total de 1,076 casos considerados relacionados con la industria de la siderurgia)

Más de la mitad de las
muertes y lesiones se producen por
"atrapamientos y aplastamientos" y por
"voladuras y caída de material", ¿no? ¿Por
qué suceden los atrapamientos y
aplastamientos?



o las manos y las puntas de los dedos pueden quedar atrapadas entre los materiales de acero. También es posible que guantes queden atrapados en el taladro en el trabajo de perforación.





















































#### Resumen de CASE 1

¡Respete las normas y utilice el equipo de protección!



Use una gorra protectora en todas las áreas de la fábrica.

2 ¡Siempre camine por el corredor de seguridad!



En la zona de la fábrica, muévase por el corredor de seguridad.

TIPS Cuidado con los montacargas.

No pase por delante ni por detrás de los montacargas.




Al pasar, asegúrese de que el montacargas está detenido y llame siempre al conductor y hágale una señal.

Cuidado con las horquillas de los montacargas.



Tenga cuidado de no tropezar con las horquillas, incluso cuando el montacargas esté detenido.

CASE 2 ¡Cuidado con los atrapamientos!












































No creí que me hubiera roto un hueso.











#### Resumen de CASE 2

iSiga las instrucciones de trabajo al pie de la letra!





No trabaje por su cuenta, sino con el número de personas que se le indique.

Reporte inmediatamente cualquier lesión!





Si pasa algo, siempre hay que reportarlo, ponerse en contacto y discutirlo.

¡Cuidado con los productos de montaje temporal!




Al voltear los productos de montaje temporal soldados, hay que tener en cuenta lo siguiente:

- Las piezas grandes y pesadas deben ser trabajadas por dos personas.
- Al voltear una pieza, asegúrese de que no hay otros trabajadores alrededor.
- Los trabajadores que se encuentren en los alrededores no deben acercarse mientras los materiales se estén volteando.

CASE 3 ¡Maneje las máquinas correctamente!




























Aunque sea lenta, una máquina en operación es muchas veces más fuerte que la fuerza humana, así que no debes acercarte a una descuidadamente. Cuando se pulsa el botón de parada, las ruedas siguen girando en su interior.



Utiliza siempre un cepillo para eliminar las virutas de metal.

¡Podrías haber perdido el brazo!





#### Resumen de CASE 3

¡No toque la máquina antes de que se haya detenido!





Utilice cepillos y brochas, especialmente en las partes móviles de las máquinas, y no sus manos.

¡Asegúrese de que los puños de su ropa están bien abotonados!





Los puños de la ropa deben estar bien abotonados, ya que pueden quedar atrapados en partes giratorias.

TIPS Si surge un problema con una máquina

### Apague el poder y detenga la máquina.



Si surge un problema con una máquina, apague siempre primero el poder.

Informe al responsable del sitio de trabajo y espere sus instrucciones.



No toque la máquina por su cuenta, informe a su supervisor y espere las instrucciones de trabajo.





Las meteduras de pata de los personajes me recordaban a alguien.


¿Mmm?
¿Dijiste algo?





### Equipo de protección y otros

Si no se ajusta a su talla o si hay algún problema, ¡hable con el responsable del sitio de trabajo!



#### Casco

Protección para la cabeza contra impactos



Ajuste y apriete la correa de la barbilla para evitar que se desplace. Una vez que haya recibido un impacto, debe sustituirse.

#### Gafas de protección

Protección para los ojos contra residuos que vuelan, polvo y calor



Utilice el tipo correcto de materiales contra los objetos peligrosos o tóxicos.

#### Guantes

Protección para las manos contra el calor y objetos afilados.



Utilice el tipo correcto de materiales contra los objetos peligrosos o tóxicos.

#### Zapatos de seguridad

Protección para los pies de los objetos pesados



Utilice el tipo correcto de materiales contra los objetos peligrosos o tóxicos.

#### Equipos usados especialmente para soldar

#### Equipos de protección respiratoria

Prevención para problemas de salud como la neumoconiosis y los trastornos neurológicos causados por los humos y polvos de soldadura

#### Tipos de equipos de protección respiratoria

Máscaras antipolvo









Equipo de protección respiratoria con ventilador eléctrico



#### Equipo de protección respiratoria con ventilador eléctrico (PAPR)

Estas máscaras ofrecen más protección que las máscaras antipolvo y son suministradas por un ventilador eléctrico con aire purificado a través de un filtro.

- ☐ Elija la máscara adecuada
- Productos que han aprobado la certificación nacional.
- Máscaras con funciones de protección según la concentración de humos de soldadura (a partir del 1 de abril de 2022)
- ☐ Confirme de la adhesión
- Firmemente adherido a su cara En el caso de los equipos de protección respiratoria con careta, se realiza una prueba de ajuste una vez al año (desde el 1 de abril de 2023).
- ☐ Inspección antes del trabajo
- Suciedad y deformación de las válvulas de escape y la careta
- Obstrucciones en el filtro
- Deterioro del cordón

#### Gafas protectoras contra luz

Protección para los ojos contra rayos nocivos



Debe adaptarlas perfectamente a su cara.

#### Careta de protección para soldar

Protección para los ojos contra rayos nocivos y para la cara contra salpicaduras

Utilice la correcta para el propósito adecuado.



#### Cobertores de pies

Protección para evitar que entren salpicaduras, etc.

Deben colocarse de forma que no queden flojos.




#### Delantal

Protección contra salpicaduras, calor, etc.

Cuélguelo desde una posición lo más alta posible.



#### Dispositivo automático de protección contra descargas eléctricas para máquinas de soldadura por arco eléctrico



Dispositivo de protección contra descargas eléctricas. Utilice siempre que lo ordene el supervisor del sitio de trabajo durante las operaciones de soldadura por arco eléctrico (soldadura por arco cubierto).

Aprendizaje con historietas

## Seguridad e higiene en la industria de la siderurgia

Publicado en marzo de 2022

Producción: Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar de Japón

Planificación: Mizuho Research & Technologies, Ltd.

Con la cooperación de: Trabajos para la preparación de materiales de educación

sobre seguridad e higiene en la industria de la siderurgia

Producido por: Sideranch Inc.



Consultas sobre este material

División de Seguridad,
Departamento de Seguridad y Salud,
Oficina de Normas Laborales,
Ministerio de Salud,
Trabajo y Bienestar de Japón