## まんがでわかる



# 鉄工作業の安全衛生

Entendendo com quadrinhos Segurança e saúde em trabalhos de ferraria



Este material didático audiovisual foi criado com o objetivo de ensinar noções básicas de segurança e saúde para quem trabalha em locais que realizam trabalhos de ferraria.



Mesmo nesse tipo de local de trabalho, ocorrem acidentes de trabalho.



Puxa!

Vamos ver as principais causas de acidentes de trabalho.



	1	Prensamento/prendimento	32%
	2	Objetos arremessados/em queda	23%
	3	Queda por tropeço ou escorregão	8%
	4	Colisão	7%
_	5	Desabamento/desmoronamento	7%


Fonte: Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar. "Banco de dados de acidentes de trabalho (óbitos/licença de quatro dias ou mais)" (2012-2017) (Total de 1.076 casos considerados relacionados a trabalhos de ferraria)

"Prensamento/prendimento"
e "objetos arremessados/em queda"
representam mais da metade do total.
Por que as pessoas são prensadas
ou ficam presas?



as mãos ou pontas dos dedos podem ficar prensadas entre o material de aço. Além disso, a luva também pode se prender na furadeira quando estiver fazendo uma perfuração.








































É um ferimento
grave o suficiente
para quebrar
a costela, mas ainda
bem que você
está vivo...

Mas...



É importante estar sempre se perguntando onde pode haver perigos.

Não só quando estiver fazendo o seu trabalho, mas também quando estiver se deslocando dentro da fábrica ou indo e voltando do trabalho, você deve prever o perigo para agir de acordo.



#### **CASE 1: Resumo**

### Use os EPI conforme as regras!



Use capacete para se deslocar nas áreas que exigirem o uso de capacete dentro da fábrica.

### Respeite rigorosamente caminhando apenas pelos corredores de segurança!



Desloque-se pelos corredores de segurança nas áreas da fábrica.

### TIPS

## Tome cuidado com as empilhadeiras também!

### Não passe na frente nem atrás das empilhadeiras.




Ao passar por uma empilhadeira, verifique se ela está parada e sempre avise o operador ou sinalize.

### Cuidado com as garras das empilhadeiras.



Mesmo que a empilhadeira esteja parada, tome cuidado para não tropeçar nas garras.

CASE 2
Cuidado com prensamentos!











































Não imaginei que estivesse fraturado.











#### **CASE 2: Resumo**

Siga as instruções de trabalho!





Não faça o trabalho sozinho, e sim com o número de pessoas indicado.

Se você se machucar, comunique imediatamente!





Se algo lhe acontecer, comunique, entre em contato, peça ajuda.

TIPS Tome cuidado com os produtos de montagem temporária também!



Ao reverter um produto de montagem temporária montado e soldado, tenha os seguintes cuidados:


- Para componentes grandes e pesados, faça o trabalho em dupla.
- Caso vá reverter um componente, verifique se não há outros trabalhadores ao redor.
- Os trabalhadores ao redor também não devem aproximar-se durante a reversão dos componentes.

CASE 3
Manuseie as máquinas adequadamente!































Mesmo que a máquina esteja girando lentamente, ela ainda tem muito mais força do que uma pessoa e não há possibilidade de vencer da máquina, por isso não se aproxime dela sem tomar os devidos cuidados.

Mesmo que pressione o botão de parada, a roda continua girando por dentro.




Sempre use um pincel para remover as lascas!

Você poderia ter perdido o braço!



Além disso, não permaneça com a roupa de trabalho desabotoada!



#### **CASE 3: Resumo**

Não toque na máquina antes de pará-la!





Principalmente nas partes móveis da máquina, não toque diretamente com a mão, e sim use um pincel ou uma escova.

Abotoe bem os punhos das mangas!





Abotoe bem os punhos das mangas antes de trabalhar, pois eles podem ficar presos no rotor.

TIPS

### Caso ocorra um problema no trabalho com máquina

Desligue a fonte de alimentação e pare a máquina.



Caso ocorra um problema no trabalho com a máquina, primeiro desligue a fonte de alimentação.

Comunique o responsável pelo local de trabalho e aguarde as instruções de trabalho.



Não toque na máquina, comunique o seu superior e aguarde as instruções de trabalho.











EPI, etc.

Se não servirem em você ou estiverem com algum defeito, consulte o responsável pelo local de trabalho!



#### Capacete

Protege a cabeça do impacto



Ajuste e aperte bem a tira do queixo para evitar que ela saia do lugar. Troque se sofrer impacto, mesmo que tenha sido uma única vez.

#### Óculos de proteção

Protegem os olhos contra objetos arremessados, pó e calor



Use-os conforme o tipo de objeto perigoso ou nocivo.

#### Luvas


Protegem as mãos contra o calor, objetos afiados, etc.



Use-os conforme o tipo de objeto perigoso ou nocivo.

#### Botas de segurança

Protegem os pés contra objetos pesados



Use-os conforme o tipo de objeto perigoso ou nocivo.

#### Devem ser usados principalmente para solda

#### EPI de proteção respiratória

Previnem problemas de saúde causados por fumaça de solda e pó de solda, como pneumoconiose e neuropatias

#### Tipos de EPI de proteção respiratória

Máscara contra poeira







[Descartável]

Respiradores motorizados para purificação de ar





#### Respirador motorizado para purificação de ar (PAPR)

Possui maior desempenho de proteção do que as máscaras contra poeira e fornecem ar purificado através de um filtro por meio de um ventilador elétrico.

- Escolha a máscara adequada
- Deve ser um produto aprovado em certificação nacional
- Máscara protetora com desempenho de acordo com a concentração de fumaça de solda (a partir de 1º de abril de 2022)
- ☐ Verifique a adesão
- Adesão ao rosto Para respiradores com visor, faça um teste de adequação ao menos uma vez por ano (a partir de 1º de abril de 2023)
- ☐ Inspeção antes do trabalho
- Válvula de escape, sujidades no visor, deformações
- Entupimento no filtro
- Deterioração da tira de ajuste

#### Óculos escuros

Protegem os olhos contra raios de luz nocivos



Ajuste-os perfeitamente no rosto.

#### Protetor facial para solda

Além de proteger os olhos contra raios de luz nocivos, protege o rosto contra respingos

Use um que seja adequado para a finalidade.



#### **Perneiras**

Não permitem que os respingos entrem

Use de modo que não fiquem frouxas.



#### Avental

Protege o corpo contra respingos e calor

Coloque-o na posição mais alta possível.



#### Dispositivo automático de prevenção de choque elétrico para soldadores de arco de corrente alternada



Dispositivo que previne choque elétrico. Use sempre que solicitado pelo responsável pelo local de trabalho durante o trabalho de soldagem a arco de corrente alternada (soldagem a arco elétrico com eletrodo revestido).

#### Entendendo com quadrinhos

#### Segurança e saúde em trabalhos de ferraria

Publicado em março de 2022

Publicação: Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-estar

Planejamento: Mizuho Research & Technologies Ltd.

Colaboração: Trabalho de criação de material didático sobre segurança e saúde

relacionadas à ferraria Produção: Sideranch Inc.



Informações sobre este material

Departamento de Segurança Ocupacional, Divisão de Segurança e Higiene, Secretaria de Normas Trabalhistas, Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-estar