

屋根・屋上等の端・開口部からの墜落防止対策

課題：法令上の最低限の墜落防止措置がなされていないケースが多い

→ 対応の方向性

1. 新たなマニュアルの作成・普及

足場での通常作業中の墜落防止対策

課題：①手すり等がないケースが多い
②一側足場は手すり等の具体的な規定がない

→ 対応の方向性

2. 足場点検の確実な実施
3. 一側足場の使用範囲の明確化

足場の組立・解体中の墜落防止対策

課題：法令上の最低限の墜落防止措置がなされていないケースが多い

→ 対応の方向性

左記に加え、

4. 「手すり先行工法」の普及促進