まんがでわかる



鋳造の安全衛生

만화로 보는 주조의 안전보건



이 시청각 교재는 주조 작업을 하는 사업장의 근로자가 안전 및 보건의 기본을 배울 수 있도록 작성된 것입니다.



우선은 산재 발생 현황을 알아봅시다 네~!

산재의 주요 원인은 이렇습니다

주조 작업의 사상 재해 발생 비율


1	감김·끼임	31 %
2	고온물과의 접촉	13 %
3	낙하·비래	11 %
4	넘어짐(전도)	10 %
5	동작의 반동·무리한 동작	9 %

참고: 후생노동성 '2019년 업종별/사고유형별 산업재해 발생 상황' (주물업 및 비철금속주물업의 합계값에서 산출)

※주조 관련 작업의 경우, 분진이 발생하는 작업이 많아 분진 장해에 대한 위험도 있

사고 예방뿐만 아니라 분진 장해 예방도 중요하겠어요









※안전을 위한 규칙은 법령뿐만 아니라 과거의 수많은 실패와 사고 경험에서 얻은 교훈을 바탕으로 만들어졌습니다.











사례 1 화상



























사례 1 총정리

1 작업장에서는 적절한 보호구를 사용하자!



2 유기용제는 인화되기 쉬우니 주의!





TIPS 주물을 만질 때는 가죽장갑을 착용하자!





사례 2 연마 작업 시 부상





















사례 2 총정리


1

연마 작업에 주의하자!



회전하는 채로 작업대에 두면 떨어져서 발을 다치거나 그라인더가 뒤집어져 숫돌(연마석)이 몸에 닿아 크게 다칠 수 있으니 주의합니다. **2** 정해진 순서대로 작업하자!





※연삭숫돌 교체 또는 교체 시 시운전 업무는 산업안전보건법상 안전보건 특별교육을 이수한 자만 작업할 수 있습니다.

TIPS


연마 작업 주변에서는 보안경을 착용하자!






사례 3 컨베이어 끼임


























사례 3 총정리


1 재가동 전에 다시 한번 확인!



점검 등으로 커버나 안전장치 등을 제거했을 때는

- 1. 반드시 원위치한다.
- 2. 틈새 등이 없는지 확인한다.
- 3. 말을 걸어 주변에 사람이 없는 것을 확인한 후 전원을 켠다.

이상이 생기면 여러 사람과 함께 대응할 것! 감독자에게 보고할 것! 2 가동 중인 기계에 손대지 않는다!



작업복 및 도구 끼임에 주의

예:

작업복 장갑

납 긴 머리

스트랩 등

TIPS

4S를 철저히 하는 것이 안전의 기본!

Seiri (정리)

- 사용할 것, 수리할 것, 버릴 것을 구분한다.
- 불필요한 것은 버린다.

Seiton (정돈)

- 도구는 정해진 곳에 돌려둔다.
- 통로에 물건을 두지 않는다.

Seiso (청소)

- 작업장이 지저분하면 바로 청소한다.
- 바닥에 물건을 버리지 않는다.

Seiketsu (청결)

- 몸가짐을 단정히 한다.
- 작업복은 더럽거나 찢어진 채로 두지 않는다.
- 도구, 보호구를 잘 관리한다.











보호구 등

용도에 맞는 보호구를 사용하세요!



안전모

두부를 충격으로부터 보호한다



삐뚤어지지 않게 턱끈을 조정해 단단히 조인다. 한 번이라도 충격을 받았다면 교체한다.

앞치마

열 등으로부터 몸을 보호한다

최대한 높은 위치에 걸친다.



차광안경

강한 빛으로부터 눈을 보호한다



얼굴에 딱 맞게 밀착시킨다.

보안경

비래물, 분진, 열로부터 눈을 보호한다



위험물, 유해물 종류에 맞는 것을 사용한다.


호흡보호구

방진마스크 분진을 흡입하지 않도록 한다.









- 필터 및 정화통을 교환.
- 일회용은 사용 한도 시간을 준수.



다량의 분진을 장기간에 걸쳐 흡입하면 진폐증에 걸릴 수 있습니다.

장갑

열이나 칼날 등으로부터 손을 보호한다

용도에 맞는 재질로, 손목이 길고 다섯 손가락 타입을 사용한다.



팔 토시

불티 등 고온물이 들어가지 않도록

한다

피부가 보이지 않게 착용한다.

안전화

중량물로부터 발을 보호한다



자기 사이즈에 맞는 신발을 신는다. 발등 덮개를 착용한다.

각반

용접 불티 등이 들어가지 않도록 한다

느슨하지 않게 착용한다.





보호구는 작업 내용에 따라 적절한 것을 선택하며 올바로 사용하지 않으면 의미가 없습니다!

대책 포인트 1 올바로 착용하고 올바로 사용하라!

삐뚤거나 틈이 생기지 않게!



대책 포인트 2 자기 몸에 맞는 보호구를 사용하라!

사이즈가 맞지 않을 때는 즉시 교환하세요!



대책 포인트 3

오염/파손된 것을 방치하지 마라!



오염 제거

파손되거나 구멍이 있으면 교환





깨끗한 곳에 보관

^{만화로 보는} 주조의 안전보건

2021년 3월 발행

발행: 후생노동성

기획: Mizuho Information & Research Institute, Inc.

협력: 주조관련안전교육교재작성워킹그룹

제작: Sideranch Inc.



자료에 관한 문의 후생노동성 노동기준국 안전위생부 안전과