

<無償提供の申し出があった保安用品と企業名>

(五十音順)

【別表１ 粉じんや飛来物から目を守る保護めがね（ゴーグル）】

エー・エム・プロダクツ株式会社	株式会社 日本光器製作所
株式会社重松製作所	ミドリ安全株式会社
DKSH ジャパン株式会社	山本光学株式会社
東洋物産工業株式会社	株式会社 理研オペテック
株式会社 トーアボージン	

【別表２ 使い捨て式防じんマスク】

スリーエム ジャパン株式会社	ミドリ安全株式会社
三光化学工業株式会社	モルデックスジャパン株式会社
東洋物産工業株式会社	山本光学株式会社

【別表３ 保護手袋（切創防止手袋、革製手袋、ゴム手袋など）】

アトム株式会社	株式会社 丸五
株式会社アンセル・ヘルスケア・ジャパン	ミドリ安全株式会社
株式会社シモン	

【別表４ 釘やガラスなどの踏み抜き防止用のインソール】

株式会社シモン	ミドリ安全株式会社
日進ゴム株式会社	

(参考１)これまで公益社団法人日本保安用品協会を通じて企業から無償提供を受けた保安用品

使い捨て式防じんマスク	54,580枚
ガラスなどによる切創防止用の手袋	10,000双
釘やガラスなどの踏み抜き防止用のインソール	4,100足
熱中症防止用の電解質補給用品	飴 18,600個
	粉末 16,500袋
危険箇所表示用トラテープ	1,876個

※ 平成28年4月22日発表のプレスリリース（第1報）

<http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000122396.html>

(参考2) がれきの処理作業を行う際の注意事項

災害に遭わないための服装

- 長袖の作業着など肌が見えない服装で作業しましょう。
- ヘルメットや安全靴など底の厚い靴、丈夫な手袋を着用しましょう。
- 防じんマスクやゴーグルを着用しましょう。
- 防じんマスクの使用に当たっては、使用前に漏れがないか確認するためのフィットチェック(次項目参照)を必ず行いましょう。



ヘルメット



底の厚い靴

踏み抜き防止中敷き



丈夫な手袋

防じんマスクを着用しましょう

防じんマスクの使用に当たっては、使用前に顔面等からの隙間から漏れがないか確認するための下記のいずれかのフィットチェックを必ず行いましょう。



(A) 手を用いた方法

吸気口を手でふさぐときは、押しつけて面体が押されないように、反対の手で面体を押さえながら息を吸い、苦しくなれば空気の漏込みがないことを示す



(B) フィットチェッカーを用いた方法

吸気口にフィットチェッカーを取り付けて息を吸うとき、瞬間的に吸うのではなく、2～3秒の時間をかけてゆっくりと息を吸い、苦しくなれば空気の漏込みがないことを示す

中央労働災害防止協会編

正しくマスクを装着しましょう



マスクの装着「悪い例」



鼻部に大きなすき間



しめひもが片側外れている



マスクが上下さかさま



吸気弁やフィルターが付いていない

しっかりと顔に密着させましょう

マスクの変形・破損がないことを確認した上で取扱説明書に従って装着を行う。

- しめひもも調節が行えるものは、必ず適切な長さに調節する

顔に密着しているか確認しましょう

- 取扱説明書に従って使用のたびに必ず顔に密着しているか確認しましょう

- もし、漏れ込みが感じられた場合は…

- ① マスクの位置を調節する
- ② しめひもの長さを調節する
- ③ 排気弁など各部の接続状態を確認する

国家検定合格標準(使い捨て式)

国(平○)検
第TMO○号
DR捨DS2

- 国家検定品(国家検定合格標準のあるもの)を使用しましょう！
- マスク本体に記載されている使用限度時間を守って使用しましょう！

(公社)日本保安用品協会・日本呼吸用保護具工業会編