

指針対象物質の作業環境測定の方法  
(4-tert-ブチルカテコール関係)

物質名	作業環境測定の方法		作業環境測定の方法の詳細【参考例】			許容濃度等	
	試料採取方法	分析方法	定量下限	捕集法 (器具、流量、 捕集時間)	分析法及び 検出器	ACGIHの TLV-TWA	日本産業 衛生学会の 許容濃度
4-tert-ブチル カテコール	固体捕集方法及びろ 過捕集方法	高速液体クロマトグラ フ分析方法	0.00624ppm (採 気量:3Lのとき)	XAD-7 (Glass Fiber Filter/充填材 100mg/50mg以上) 0.2~0.5L/分	メタノール脱着 高速液体クロマトグラフ UV検出器	構造類似物質 の許容濃度 カテコール 5ppm	未設定