

病院における吹付けアスベスト等使用 実態調査報告について（第2回フォローアップ）

I. 趣 旨

標記について、平成17年11月29日公表以後の調査の進捗状況についてとりまとめたもの。

II. 報告の結果

1. 調査回答病院数の状況

	《平成17年11月末公表》	《平成18年2月第1回フォローアップ》	《今回第2回フォローアップ》
調査回答病院数のうち、	6,976病院（100.0%）	7,809病院（100.0%）	
① 吹付けアスベスト等のある病院	2,051病院（29.4%）	2,275病院（29.1%）	
② ①のうち、措置済み状態にある病院	1,202病院（17.2%）	1,286病院（16.5%）	
③ ①のうち、石綿等の粉じんの飛散により、 ばく露のおそれのない病院	928病院（13.3%）	1,062病院（13.6%）	
④ ①のうち、石綿等の粉じんの飛散により、 ばく露のおそれのある場所を有する病院	324病院（4.6%）	396病院（5.1%）	措置済でない病院 47病院

※それぞれの調査項目に重複する病院があるため、②③④の病院数の合計と①の病院数とは一致しない。

⑤ ④のうち、患者の利用する場所 を有する病院	うち	措置済み 6病院	措置予定 22病院	措置未定 0病院	52病院（0.7%） 19病院 33病院 0病院	52病院 45病院 7病院 0病院
⑥ ④のうち、患者の利用がない場所 を有する病院	うち	措置済み 13病院	措置予定 288病院	措置未定 10病院	376病院（4.8%） 83病院 289病院 4病院	356病院 310病院 46病院 0病院

※それぞれの調査項目に重複する病院があるため、⑤⑥の病院数の合計と④の病院数とは一致しない。

第2回フォローアップ調査対象

2. 現段階において分析調査中の病院数

《平成17年11月末公表》829病院 → 《平成18年2月第1回フォローアップ》57病院 → 《平成19年2月第2回フォローアップ》0病院

※各都道府県より報告のあった病院について集計したもの。

【備考1】

「④ばく露のおそれのある場所」を有する病院のうち、「⑤患者利用あり」の状況

18.2.13 公表時 において、損 傷、劣化 等による 石綿等 の飛散 により、 ばく露の おそれ がある場 所を有す る病院数 (ア)	18.2.13 公表時 以降の追 加回答病 院数 (イ)	18.2.13 公表時 以降にア スベスト 含有がな かったと 判明した 病院数 (ウ)	今回公表 時において、 損傷、劣化 等による石 綿等の飛散 により、ばく 露のおそれ がある場所 を有する病 院数 (エ)	(エ)のうち、患者 の利用する 場所を有す る病院数 (オ)	患者の利用がある場所(カ)												措置状況(キ)		
					1) 病 室	2) 手 術 室	3) 診 察 室	4) 処 置 室	5) 機 能 訓 練 室	6) 食 堂	7) 談 話 室	8) 浴 室	9) 廊 下	10) 待 合 室	11) 駐 車 場	12) そ の 他	措 置 済	措 置 予 定	未 定
396	7	23	380	52	8			1	6	6		11	17	1	2	31	45	7	0

【注記事項】

※1. 1つの病院で複数種類の場所に該当することがあることから(オ)欄の合計は(カ)欄とは一致しない。

※2. 「措置済」欄には、除去、囲い込み、封じ込めのいずれかの措置をとった場所のみを有する病院数を計上。(平成17年8月1日付調査通知に基づく調査以降に措置したもの)

「措置予定」欄には、工事中及び具体的に工事日程が決まっている場所を有する病院数を計上。(工事日程が決まっているか否かに関わらず、該当場所の利用を停止し封鎖している場合は「措置予定」とする)

「未定」欄には、工事日程が決まっていない場所を有する病院数を計上。

なお、1つの病院等で「措置済」「措置予定」「未定」の場所が混在する場合は、「措置予定」欄に計上。

【備考2】

「④ばく露のおそれのある場所」を有する病院のうち、「⑥患者利用なし」の状況

18.2.13 公表時 において、損 傷、劣化 等による 石綿等 の飛散 により、 ばく露の おそれ がある場所 を有する 病院数 (ア)	18.2.13 公表時の追加 回答病院 数 (イ)	18.2.13 公表時以降にア スベスト含有が なかったと判明し た病院数 (ウ)	今回公表時 において、損傷、劣 化等による石綿等 の飛散により、ばく 露のおそれがある 場所を有する 病院数 (エ)	(エ)のうち、患者 の利用がない場所 を有する病院数 (オ)	患者の利用がない場所(カ)							措置状況(キ)		
					13) ボ イ ラ ー 室	14) エレベータ機 械室	15) (エレベータ機 械室を除く) 機械室	16) 倉 庫	17) 職 員 宿 舎	18) 医 療 関 係 職 種 等 養 成 所	19) そ の 他	措 置 済	措 置 予 定	未 定
396	7	23	380	356	114	66	201	68	30	1	127	310	46	0

【注記事項】

※1. 1つの病院で複数種類の場所に該当することがあることから(オ)欄の合計は(カ)欄とは一致しない。

※2. 「措置済」欄には、除去、囲い込み、封じ込めのいずれかの措置をとった場所のみを有する病院数を計上。(平成17年8月1日付調査通知に基づく調査以降に措置したもの)

「措置予定」欄には、工事中及び具体的に工事日程が決まっている場所を有する病院数を計上。(工事日程が決まっているか否かに関わらず、該当場所の利用を停止し封鎖している場合は「措置予定」とする)

「未定」欄には、工事日程が決まっていない場所を有する病院数を計上。

なお、1つの病院等で「措置済」「措置予定」「未定」の場所が混在する場合は、「措置予定」欄に計上。

○ 全体の状況

- 各都道府県別
- 各開設者別

[illegible]

[illegible]

[illegible]

(開設者別)

病院における吹付けアスベスト(石綿)等使用実態調査(ばく露のおそれのある場所を有する病院に係る第2回フォローアップ調査)

[illegible]

[illegible]

病院における個別の状況

(平成19年2月26日)

○「ばく露のおそれがある場所を有する病院」

- (注) ① 欄外の「改」表示は平成18年2月13日公表から記載に更新があったもの
② 欄外の「新」表示は今回調査で新たに加わったもの
③ 第2回フォローアップ調査において、全ての場所で措置済となった病院は、名簿から削除。

病院における吹付けアスベスト(石綿)等使用実態調査(ばく露のおそれのある場所を有する病院に係る第2回フォローアップ調査)

[illegible]

13 東京都

開設者	病院名	措置状況	⑤患者利用あり												⑥患者利用なし						具体的な対応状況(〇年〇月措置(予定)、サービス利用中止、〇〇室は閉鎖等)	改・新
			1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)	11)	12)	13)	14)	15)	16)	17)	18)	19)	
			病室	手術室	診察室	処置室	機能訓練室	食堂	談話室	浴室	廊下	待合室	駐車場	その他	ボイラー室	エレベータ機械室	機械室(エレベーター機械室を除く)	倉庫	職員宿舎	医療関係職種等養成所	その他	
(10) 済生会	東京都済生会中央病院	措置済																				封鎖中
		措置予定																			○	
		未定																				
(23) 公益法人	財団法人 河野臨床医学研究所附属 第三北品川病院	措置済														○	○					19年2月末措置予定
		措置予定																				
		未定																				
(24) 医療法人	医療法人社団 青葉会 五反田神経内科病院	措置済														○						18年4月から休院のため封鎖中
		措置予定																				
		未定																				
(24) 医療法人	医療法人社団 米山産婦人科病院	措置済														○	○				○	19年3月措置予定
		措置予定																				
		未定																				
(24) 医療法人	北原リハビリテーション病院	措置済														○						19年度中措置予定
		措置予定																				
		未定																				
(25) 社団法人	総合相模更生病院	措置済															○				○	18年3月措置済一(15)の一部及び(19)
		措置予定															○					
		未定																				
(24) 医療法人	ワシン坂病院	措置済														○						措置予定であるが職工業者の選定が難航している
		措置予定																				
		未定																				

14 千葉県

[illegible]

開設者	病院名	措置状況	⑤患者利用あり												⑥患者利用なし							具体的な対応状況(○年○月措置(予定)、サービス利用中止、○○室は閉鎖等)	改・新	
			1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)	11)	12)	13)	14)	15)	16)	17)	18)	19)			
			病室	手術室	診察室	処置室	機能訓練室	食堂	談話室	浴室	廊下	待合室	駐車場	その他	ボイラー室	エレベーター機械室	機械室(エレベーター機械室を除く)	倉庫	職員宿舎	医療関係職種等養成所	その他			
(6)独立行政法人	紫雲薬病院	措置済																					19年3月措置(予定) 各部署の空気中のアスベスト濃度測定を行い基準値以下を確認済み。仮設病棟新築後、アスベスト除去と同時に耐震強化整備を行う。	改
		措置予定	○							○	○		○		○					○				
		未定																						
(6)独立行政法人	南京都病院	措置済																					19年5月措置(予定) 各部署の空気中のアスベスト濃度測定を行い、基準値以下を確認。入れの不備が続いたため着工が遅れ、仮設プレハブの完成後にアスベスト除去を行う。除去は年度内に完了予定。	改
		措置予定													○					○				
		未定																						
(6)独立行政法人	南岡山医療センター	措置済										○										18年9月措置済み	改	
		措置予定												○			○		○					
		未定																						
(6)独立行政法人	賀茂精神医療センター	措置済																				19年3月措置(予定) ⑤患者利用ありの2ヶ所は、空気中のアスベスト濃度測定をして安全を確認した上で、仮移転をして1ヶ所をローテーションを組んで除去した。現時点でアスベストの除去は完了し、撤旧工事を始めている。	改	
		措置予定	○					○		○	○		○		○	○	○		○					
		未定																						
(6)独立行政法人	九州がんセンター	措置済																				19年3月措置(予定) 空気中のアスベスト濃度測定を行い、基準値以下を確認済み。設計入力の不備で時間を要し工事着工が18年10月となった。現在用途上一括して工事ができないため、ローテーションを行い施設別順次で対策を講ずるようアスベスト除去工事を始めている。	改	
		措置予定																		○				
		未定																						
(6)独立行政法人	肥前精神医療センター	措置済																				19年3月措置(予定) 施設病棟の暫定病棟を整備することとなったため、計画変更が生じて着工が遅れた。空気中のアスベスト濃度を測定して基準値以下を確認し、仮設病棟に患者を移動してアスベスト除去を始めている。	改	
		措置予定	○					○		○	○		○			○			○					
		未定																						
(6)独立行政法人	菊池病院	措置済																				19年2月措置(予定) 空気中のアスベスト濃度測定を行い、基準値以下を確認済み。⑤「患者利用あり」部分は、仮設病棟に患者を移動してアスベスト除去工事を行っている。	改	
		措置予定	○							○	○		○		○	○	○		○					
		未定																						

[illegible]