

病院における吹付けアスベスト等使用 実態調査報告について（補足調査）

I. 趣 旨

「労働安全衛生法施行令」及び「石綿障害予防規則」が一部改正され、平成18年9月1日より施行されたことを受けて、「含有する石綿の重量が0.1%を超えかつ1%以下のもの」を対象とした補足調査を実施。

II. 報告の結果

1. 調査回答病院数の状況

《今回公表》

① 吹付けアスベスト等のある病院	296病院
② ①のうち、措置済み状態にある病院	124病院
③ ①のうち、石綿等の粉じんの飛散により、ばく露のおそれのない病院	122病院
④ ①のうち、石綿等の粉じんの飛散により、ばく露のおそれのある場所を有する病院	56病院

※各都道府県より報告のあった病院について集計したもの。
それぞれの調査項目に重複する病院があるため、②③④の病院数の合計と①の病院数とは一致しない。

2. 現段階において分析調査中の病院数 113病院

[総括表様式]

病院における吹付けアスベスト(石綿)等使用実態調査(補足調査)表

※アスベスト含有率0.1%超～1%以下のみ計上

	吹付けアスベスト(石綿)等がある場所を有する病院数 (①)	左記(①)のうち、措置済状態にある場所を有する病院数 (②)	左記(①)のうち、措置済状態ではないもの																	備考						
			損傷、劣化等による石綿等の粉じんの飛散により、ばく露のおそれがない場所を有する病院数(③)	損傷、劣化等による石綿等の粉じんの飛散により、ばく露のおそれがある場所を有する病院数(④)	措置予定／未定	⑤患者利用あり												⑥患者利用なし								
						1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)	11)	12)	13)	14)		15)	16)	17)	18)	19)	
						病室	手術室	診察室	処置室	機能訓練室	食堂	談話室	浴室	廊下	待合室	駐車場	その他	ボイラー室	エレベーター機械室		(エレベーター機械室を除く) 機械室	倉庫	職員宿舎	医療関係職種等養成所	その他	
合計	296	124	122	56	予定			1	1										8	4	8		2	1	15	
					未定		1			1									4	11	7	6	5			8

※ 各都道府県より報告のあった病院について集計したもの
 それぞれの調査項目に重複する病院があるため、②③④の病院数の合計と①の病院数とは一致しない。
 この外、113病院において調査分析中

○ 全体の状況

- 各都道府県別
- 各開設者別

