

社会福祉施設等における吹付けアスベスト（石綿）等使用実態調査 に係るフォローアップ調査について

I. 趣 旨

標記について、平成 21 年 10 月 9 日公表以後の進捗状況について取りまとめたもの。

II. 報告の結果

1. 調査回答社会福祉施設等数

《前 回》 101,339 施設 → 《今 回》 101,841 施設

2. 調査回答施設数の状況

	《前 回》	《今 回》
アスベスト使用の有無が判明した施設数のうち、	96,641 施設 (100.0%)	98,411 施設 (100.0%)
① 吹付けアスベスト等が使用されていない社会福祉施設等	91,373 施設 (94.5%)	92,994 施設 (94.5%)
② 吹付けアスベスト等が使用されている社会福祉施設等	5,268 施設 (5.5%)	5,417 施設 (5.5%)
③ ②のうち、石綿等の粉じんの飛散による、ばく露のおそれがない社会福祉施設等	2,906 施設 (3.0%)	2,993 施設 (3.0%)
④ ②のうち、除去等の措置済み状態にある社会福祉施設等	2,336 施設 (2.4%)	2,408 施設 (2.4%)
⑤ ②のうち、未措置状態にある社会福祉施設等	26 施設 (0.0%)	16 施設 (0.0%)
⑥ ⑤のうち、日常利用する場所を有する社会福祉施設等	6 施設 (0.0%)	6 施設 (0.0%)
うち 措置予定	6 施設	6 施設
未 定	0 施設	0 施設
⑦ ⑤のうち、日常利用する場所を有しない社会福祉施設等	20 施設 (0.0%)	10 施設 (0.0%)
うち 措置予定	20 施設	10 施設
未 定	0 施設	0 施設

3. 現段階において分析依頼中の社会福祉施設等数

《前 回》 4,698 施設 → 《今 回》 3,236 施設

4. 前回公表以後、廃止した施設数

《今 回》 194 施設

※ 石綿等の粉じんの飛散により、ばく露のおそれのある社会福祉施設等については、速やかに除去等法令に基づいた適切な措置を講ずるよう指導するとともに、措置を講ずるまでの間は、立入禁止、管理上立入の際には防塵マスクの着用義務化等健康被害防止のために必要な措置の徹底を指導しました。

さらに、分析依頼中の社会福祉施設等については、早期に調査が終了するよう引き続き指導しています。