

平成24年5月20日
健康局水道課
水道水質管理室長 尾川 毅
基準係長 小嶋 隼(内線4032)
(代表番号) 03(5253)1111
(直通番号) 03(3595)2368

報道関係者 各位

利根川水系におけるホルムアルデヒドによる水道への影響について（第2報）

利根川水系の浄水場で、水道水質基準を上回るホルムアルデヒドが検出されたことから、取水停止等により断水等が発生しました。

※) 下線部：前回からの変更・訂正箇所

1. 水質異常の発生場所及び発生日時

水質項目 ホルムアルデヒド（水道水質基準：0.08mg/L）
発生場所 利根川及び江戸川
採水日 平成24年5月17日から

2. 被害の発生状況

埼玉県企業局の定期水質検査において、水道水質基準に近い濃度のホルムアルデヒドが検出された。このため、利根川及び江戸川から取水している水道事業者等により水質検査を実施したところ、いくつかの浄水場から供給される水道水が、ホルムアルデヒドの水道水質基準を超過する見込みとなったことから、順次、取水停止等の措置をとった。

3. 水質異常の原因

原因は原水中のホルムアルデヒド前駆物質（アミン類等）と推定される。前駆物質の排出源の所在は調査中である。

（注）ホルムアルデヒドは、原水に含まれるアミン類等と消毒剤の塩素が反応することによって発生する。

4. 浄水場への影響

今回、ホルムアルデヒドの事案が発生している利根川本川又は江戸川から取水している浄水場のうち、影響が生じている浄水場は次の通り。

・茨城県五霞町川妻浄水場

5月19日3:00から9:00まで取水停止。活性炭注入と塩素注入点の変更で対応。

・群馬県東部地域水道浄水場

5月18日23:45から19日10:14まで取水停止を行ったが、その後通常運転に復帰。

・埼玉県企業局行田浄水場（利根川利根大堰）

送水前の浄水の最高濃度0.168mg/L（5/17 21:45）

5月18日22:30取水停止、利根大堰の濃度が約0.01mg/Lに低下したため、5月19日5:20取水再開。7:00に浄水の送水を再開し、ほぼ通常運転。

活性炭注入終了。1時間毎の水質監視を継続中。

・埼玉県企業局庄和浄水場（江戸川）

備蓄水と混合して供給。混合前の浄水は0.06mg/L（5/19 7:30）

備蓄水の混合給水を終了。送水量はほぼ通常レベルを維持。

・千葉県野田市水道局上花輪浄水場（江戸川）

水源の濃度上昇により5月18日15:55から取水及び配水を停止中。取水再開準備中。

・北千葉広域水道企業団北千葉浄水場（江戸川）

5月18日19:15から19日1:30取水停止、19日7:25から17:30取水停止（2回目）。

取水停止に伴い、5月19日10:30から18:04の間、受水団体への送水停止。その後、取水・送水を再開。

・千葉県水道局栗山浄水場

5月19日0:30から8:05及び11:45から18:40まで取水停止。その後、取水・送水を再開。

・東京都水道局三郷浄水場

5月19日深夜から上昇し、基準値を超過したため、20日9:30に取水・配水を全面停止。他の浄水場の運用により水圧低下による減水又は断水は発生していない。

4. 水道の断水等の状況について

北千葉広域水道企業団北千葉浄水場、野田市水道部上花輪浄水場及び千葉県水道局栗山浄水場の取水停止に伴い、千葉県内の5市（36万戸、87万人）で断水又は減水が発生した。断水、減水となった市では、拠点給水所の設置、自衛隊給水車による応急給水等を行ったが、現時点ではすべて解消している。

・野田市

5月19日9:35から、全域（54千戸、151千人）で断水。5月20日5:00復旧。

・柏市

5月19日14時から全域（161千戸、378千人）で断水。20日2:05復旧。

・流山市

5月19日12時から全域（69千戸、164千人）で断水。19日23:30復旧。

・我孫子市

5月19日13:30から我孫子市の西側地域（35千戸、87千人）で断水。19日21:30復旧。

・八千代市

5月19日17時から市域の6割（38千戸、90千人）で断水。20日4:00復旧。

以上の他、千葉県水道局から給水を受けている地域の一部及び松戸市で減水が発生した可能性がある。

5. 今後の対処予定

できるだけ速やかに排出源を特定して、前駆物質の排出を止める（埼玉県、群馬県が排出源の所在と排出状況を調査中）。

国としても、原因を究明するために、5月21日13:30から厚生労働省及び環境省が連絡会議を開催する（詳細は21日午前中に貼り出し）。

今後の濃度の推移は予断できないので、各浄水場とも引き続き水質監視を継続する。

取水を停止している浄水場は、排出源対策や取水地点までの流達時間を考慮して、水質基準を下回る状態が継続することを確認して、運転を再開する。