

## 除染等業務に従事する労働者の放射線障害防止のためのガイドライン (案)

### 第1 趣旨

平成 23 年 3 月 11 日に発生した東日本大震災に伴う東京電力福島第一原子力発電所の事故（以下「原発事故」という。）により放出された放射性物質の除染等作業及び廃棄物の処理等については、「平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法（平成二十三年法律第百十号）」（以下「特措法」という。）により実施されるが、同法に基づく除染作業等に従事する労働者の放射線障害を防止するため、除染作業等に従事する労働者に対して、必要な防護措置が実施される必要がある。

しかしながら、現行の電離放射線障害防止規則（昭和 47 年労働省令第 41 号。以下「電離則」という。）については、医療施設や原子力発電所等一定の場所に放射線源が存在している場合であって、労働者が主に屋内で作業を行うことを前提とした措置が講じられており、放射線源が点在している上に、労働者が屋外で作業を行うことが前提となっている特措法に基づく除染等の措置や廃棄物の収集等の作業形態に応じた措置は講じられていない。

このため、厚生労働省では、「東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壤等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則（仮称）」（以下「除染則」という。）を新たに定め、平成 24 年 1 月 1 日より施行することとしている。

本ガイドラインは、除染則と相まって、除染等業務における放射線障害防止対策のより一層的確な推進を図るため、除染則に規定された事項のほか、事業者が講ずることが望ましい事項及び従来の労働安全衛生関係法令において規定されている事項のうち、重要なものを一体的に示すことを目的とするものである。

なお、このガイドラインは、除染作業等に従事する労働者の放射線障害防止を目的とするものであるが、同時に、住民、ボランティア等が活用できることも意図している。

事業者は、本ガイドラインに記載された事項を的確に実施することに加え、より現場の実態に即した除染等業務における放射線障害防止対策を講ずるよう努めるものとする。

### 第2 適用等

1 このガイドラインは、特措法第 25 条第 1 項に規定する除染特別地域又は同法第 32 条第 1 項に規定する汚染状況重点調査地域（以下「除染特別地域等」という。）内における除染等業務を行う事業の事業者（以下「除染等事業者」という。）に適用すること。

- (1) 「除染等業務」とは、土壤等の除染等の業務又は廃棄物収集等業務をいうこと。
- (2) 「土壤等の除染等の業務」とは、東京電力福島第一原子力発電所の事故により放出された放射性物質（以下「事故由来放射性物質」という。）により汚染された土壤、草木、工作物等について講ずる当該汚染に係る土壤、落葉及び落枝、水路等に堆積した污泥等（以下「汚染土壤等」という。）の除去、当該汚染の拡散の防止その他の措置を講ずる業務をいうこと。

- (3) 「除去土壌」とは、土壌等の除染等の措置により生じた土壌(当該土壌に含まれる事故由来放射性物質のうちセシウム 134 及びセシウム 137 の放射能濃度の合計が 1 万 Bq/kg を超えるものに限る。)をいうこと。
- (4) 「廃棄物収集等業務」とは、除去土壌又は事故由来放射性物質により汚染された廃棄物(当該廃棄物に含まれる事故由来放射性物質のうちセシウム 134 及びセシウム 137 の放射能濃度の合計が 1 万 Bq/kg を超えるものに限る。以下「汚染廃棄物」という。)の収集、運搬又は保管に係る業務をいうこと。なお、除染特別地域等における上下水道施設、焼却施設、中間処理施設、埋め立て処分場における業務等、除去土壌又は汚染廃棄物の処分の業務については、管理された線源である上下水汚泥や焼却灰等からの被ばくが大きいと見込まれるため、これら業務に対しては除染則及び本ガイドラインを適用せず、電離則を適用すること。

- 2 除染等事業者以外の事業者で自らの敷地や施設等において除染等の作業を行う事業者、伐木、枝打ち、土壌の掘削等の作業を行う事業者又は除染特別地域等でない場所で除染等業務を行う事業者は、このガイドラインに規定される事項のうち、第3の被ばく線量管理、第5の汚染拡大防止、内部被ばく防止のための措置、第6の労働者教育等のうち、必要な事項を実施することが望ましい。除染等の作業を行う自営業者、住民、ボランティアについても同様とすることが望ましい。

### 第3 被ばく線量管理の対象及び被ばく線量管理の方法

#### 1 基本原則

事業者は、労働者が電離放射線を受けることをできるだけ少なくするように努めること。

#### 2 線量の測定

- (1) 除染等事業者は、除染特別区域等において除染等業務に従事する労働者(以下「除染等従事者」という。)に対して、以下のア及びイの場合ごとに、それぞれ定められた方法で除染等業務に係る作業(以下「除染等作業」という。)による被ばく実効線量を測定すること。
- ア 作業場所の平均空間線量率が $2.5\mu\text{Sv/h}$ (週 40 時間、52 週換算で、 $5\text{mSv/年}$ )を超える場所において除染等作業を行わせる場合
- ・ 外部被ばく線量: 個人線量計による測定
  - ・ 内部被ばく測定: 作業内容及び取り扱う土壌等の放射性物質の濃度等に応じた測定
- イ 作業場所の平均空間線量率が $2.5\mu\text{Sv/h}$ 以下の場所において除染等作業を行わせる場合
- ・ 個人線量計による外部被ばく測定が望ましいが、空間線量からの評価、代表者による測定等であってもさしつかえないこと
- (2) 除染等事業者以外の事業者は、自らの敷地や施設などに対して除染等の作業を行う場

合、作業による実効線量が 1mSv/年を超えることのないよう、作業場所の平均空間線量率が 2.5 $\mu$ Sv/h(週 40 時間、52 週換算で、5mSv/年)以下 の場所であって、かつ、年間数十回(日)の範囲内で除染等業務に労働者を就かせること。除染等の作業を行う自営業者、住民、ボランティアについても、次の事項に留意の上、同様とすることが望ましいこと。

ア 住民、自営業者については、自らの住居、事業所、農地等の除染を実施するために必要がある場合は、2.5 $\mu$ Sv/h を超える地域で、コミュニティ単位による除染等の作業を実施することは想定されること。

イ 除染実施区域外からボランティアを募集する場合、ボランティア組織者は、ICRP による計画被ばく状況において放射線源が一般公衆に与える被ばくの限度が 1mSv/年であることを留意し、1mSv/年を超える被ばくを伴う作業にやむをえずボランティアを募集する必要がある場合、ボランティアに対し、事業者と同等の措置(線量管理、教育、汚染拡大防止措置)を実施することが望ましいこと。

- (3) (1)のアの内部被ばく測定については、除染等業務で取り扱う汚染土壌等の放射性物質の濃度及び作業中の粉じんの濃度に応じ、下表に定める方法で実施すること。なお、高濃度土壌等を扱わず、かつ、高濃度粉じん作業でない場合は、スクリーニングは、突発的に高い粉じんにばく露された場合に実施すれば足りること。

	50 万 Bq/kg を超える汚染土壌等 (高濃度土壌等)	高濃度土壌等以外
粉じんの濃度が 10 mg/m <sup>3</sup> を超える作業 (高濃度粉じん作業)	3月に1回の内部被ばく測定	スクリーニング
高濃度粉じん作業以外の作業	スクリーニング	スクリーニング (突発的に高い粉じんにばく露された場合に限る)

- (4) 高濃度粉じん作業に該当するかどうかの判断については、以下の事項に留意すること。

ア 粉じん濃度の測定は、相当程度の粉じんの発生が見込まれる作業(土壌等のはぎ取り、アスファルト・コンクリートの表面研削・はつり、除草作業、除去土壌等の袋詰め、建築・工作物の解体等)について実施すれば足り、同じ種類の作業について1回測定すれば足りること。

イ 相当程度の粉じんが見込まれる作業であっても、作業による粉じんが 10mg/m<sup>3</sup> を超えるものとみなして第3の2(3)、第5の5に定める措置を講ずる場合は、粉じん濃度の測定を行う必要はないこと。

ウ 高濃度粉じん作業に該当するかの判断方法については、別添1によること。

- (5)、内部被ばく測定は、平成●年厚生労働省告示第●号の第●条に定めるところ、スクリーニングの方法は、別添2によること。

### 3 被ばく線量限度

- (1) 除染等事業者は、2の(1)のア及びイの場合ごとに、それぞれ定められた方法で測定された除染業務従事者の受ける実効線量の合計が、次に掲げる限度を超えないようにすること。
- ア 男性及び医学的に妊娠可能性のない女性:5年間につき実効線量 100mSv、かつ、1年間につき実効線量 50mSv
  - イ 医学的に妊娠可能な女性:3月間につき実効線量 5mSv
  - ウ 妊娠中の女性:内部被ばくによる実効線量が 1mSv、腹部表面に受ける等価線量が 2mSv
- (2) 除染等事業者は、電離則第3条で定める管理区域内において放射線業務に従事した労働者を除染等業務に就かせるときは、当該労働者が放射線業務で受けた実効線量と2の(1)により測定された実効線量の合計が(1)の限度を超えないようにすること。平成 24年1月1日以前における除染等作業により労働者が受けた実効線量についても同様とすることが望ましい。

#### 4 線量の測定結果の記録等

- (1) 除染等事業者は、2の測定又は計算の結果に基づき、次に掲げる除染等業務従事者の被ばく線量を算定し、これを記録し、これを 30 年間保存すること。ただし、当該記録を5年間保存した後において、厚生労働大臣が指定する機関に引き渡すときはこの限りではないこと。
- なお、派遣労働者は派遣先が頻繁に変わり得るため、被ばく管理の観点から派遣労働者を除染等業務に就かせることは適当でないこと。
- ア 男性又は医学的に妊娠可能性がない女性の実効線量の3月ごと、1年ごと、及び5年ごとの合計(5年間において、実効線量が1年間につき 20mSv を超えたことのない者にあつては、3月ごと及び1年ごとの合計)
  - イ 医学的に妊娠可能な女性の実効線量の1月ごと、3月ごと及び1年ごとの合計(1月間受ける実効線量が 1.7mSvを超えるおそれのないものにあつては、3月ごと及び1年ごとの合計)
  - ウ 妊娠中の女性の内部被ばくによる実効線量及び腹部表面に受ける等価線量の1月ごと及び妊娠中の合計
- (2) 除染等事業者は、(1)の記録を、遅滞なく除染業務従事者に通知すること。
- (3) 除染等事業者は、その事業を廃止しようとするときには、(1)の記録を厚生労働大臣が指定する機関に引き渡すこと。
- (4) 事業者は、除染業務従事者が離職するとき又は事業を廃止しようとするときには、次の事項に留意の上、(1)の記録の写しを除染業務従事者に交付すること。

なお、除染業務従事者が3月未満で離職する場合には、離職するまでの間に受けた実効線量を合計して被ばく線量を算定して記録し、その記録の写しを当該除染業務従事者に交付すること。

## 第4 被ばく低減のための措置

### 1 事前調査

- (1) 除染等事業者は、除染等業務を行うときは、あらかじめ、当該作業場所について次に掲げる項目を調査し、その結果を記録すること。
  - ア 除染等作業の場所の状況
  - イ 除染等作業の場所の平均空間線量率( $\mu\text{Sv/h}$ )
  - ウ 除染作業等の対象となる汚染土壌等、除去土壌又は汚染廃棄物に含まれるセシウム134及びセシウム137の放射能濃度の合計( $\text{Bq/kg}$ )
- (2) 除染等事業者は、あらかじめ、(1)の調査の実施年月日、調査方法及びその結果の概要を除染等作業に従事させる労働者に明示すること。
- (3) 平均空間線量率の測定・評価の方法は別添3によること。土壌等除染対象物の放射性物質の濃度測定の方法については、別添4によること。

### 2 作業計画の策定とそれに基づく作業

- (1) 除染等事業者は、除染等業務を行うときは、あらかじめ、事前調査により知り得たところに適応する作業計画を定め、かつ、当該作業計画により作業を行うこと。
- (2) 作業計画は、次の事項が示されているものとすること。
  - ア 除染等作業の場所
  - イ 除染等作業の方法
  - ウ 除染業務従事者の被ばく線量の測定の方法
  - エ 除染業務従事者の被ばくを低減させるための措置
  - オ 除染等作業に使用する機械、器具その他の設備(以下「機械等」という。)の種類及び能力
  - カ 労働災害が発生した場合の応急の措置
- (3) 除染等事業者は、作業計画を定めたときは、その内容を関係労働者に周知すること。
- (4) 除染等事業者は、作業計画を定める際に以下の事項に留意すること。
  - ア 作業の場所には、次の事項を含むこと。
    - ① 飲食・喫煙が可能な休憩場所
    - ② 退去者及び持ち出し物品の汚染検査場所
  - イ 作業の方法には、次の事項を含むこと。

作業者の構成、使用機械又は器具の使用法、作業手順、作業環境等
  - ウ 被ばく低減のための措置には、次の事項を含むこと。
    - ① 平均空間線量測定の方法
    - ② 作業短縮等被ばくを低減するための方法
    - ③ 被ばく線量の推定に基づく被ばく線量目標値の設定
- (5) 飲食・喫煙が可能な休憩場所の設置基準
  - ア 飲食場所は、原則として、車内等、外気から遮断された環境とする。これが確保できな

い場合、以下の要件を満たす場所で飲食を行うこと。喫煙については、屋外であって、以下の要件を満たす場所で行うこと。

- ① 高濃度の土壌等が近傍にないこと。
- ② 休憩は一斉にとることとし、作業終了後、20 分間程度、飲食・喫煙をしないこと。
- ③ 作業場所の風上であること。風上方向に移動できない場合、少なくとも風下方向に移動しないこと。

- イ 飲食・喫煙を行う前に、手袋、防じんマスク等、汚染された装具を外した上で、手を洗う等の除染措置を講じること。高濃度土壌等を取り扱った場合は、飲食前に身体等の汚染検査を行うこと。
- ウ 作業中に使用したマスクは、飲食・喫煙中に放射性微粒子が内面に付着しないように保管するか、廃棄する(廃棄する前に、スクリーニングのために、マスクの表面の表面密度を測定する)こと。
- エ 作業中の水分補給については、熱中症予防等のためやむをえない場合に限るものとし、作業場所の風上に移動した上で、手袋を脱ぐ等の汚染防止措置を行った上で行うこと。

#### (6) 汚染検査場所の設置基準

- ア 除染等事業者は、除染等業務の作業場所又はその近隣の場所に汚染検査場所を設けること。この場合、汚染検査場所は、除染等事業者が除染等業務を請け負った場所とそれ以外の場所の境界に設置することを原則とするが、地形等などのため、これが困難な場合は、境界の近傍に設置すること。
- イ 上記に関わらず、一つの除染等事業者が複数の作業場所での除染等業務を請け負った場合、密閉された車両で移動する等、作業場所から汚染検査場所に移動する間に汚染された労働者や物品による汚染拡大を防ぐ措置が講じられている場合は、複数の作業場所を担当する集約汚染検査所を任意の場所に設けることができること。複数の除染事業者が共同で集約汚染検査場所を設ける場合、発注者が設置した汚染検査場所を利用する場合も同様とすること。
- ウ 汚染検査場所には、除染のための設備を設けること。

### 3 作業指揮者

- (1) 除染等事業者は、除染等業務を行うときは、作業の指揮をするため必要な能力を有すると認める者のうちから作業指揮者を定め、作業計画に基づき作業の指揮を行わせるとともに、次の事項を行わせること。
  - ア 作業計画に適応した作業手順及び除染業務従事者の配置を決定すること
  - イ 作業前に、作業手順に関する打ち合わせを実施すること
  - ウ 作業前に、使用する機械・器具を点検し、不良品を取り除くこと
  - エ 放射線測定器の使用状況を監視すること
  - オ 当該作業を行う箇所には、関係者以外の者を立ち入らせないこと
- (2) 作業手順には、以下の事項が含まれること。

- ア 作業手順ごとの作業の方法
- イ 作業場所、待機場所、休憩場所
- ウ 作業時間管理の方法

#### 4 作業着手届の提出

- (1) 除染等事業者であって、発注者から直接作業を受注した者(元方事業者)は、作業場所の平均空間線量率が $2.5\mu\text{Sv/h}$ を超える場所において土壌等の除染等の業務を実施する場合には、あらかじめ、「土壌等の除染等の業務に係る作業届」を事業場の所在地を所轄する労働基準監督署に提出すること。

なお、作業届は、発注単位で提出することを原則とするが、発注が複数の離れた作業を含む場合は、作業場所ごとに提出すること。

- (2) 作業届には、以下の項目を含むこと。

- ア 作業件名(発注件名)
- イ 作業の場所
- ウ 元方事業者の名称及び所在地
- エ 発注者の名称及び所在地
- オ 作業の実施期間
- カ 作業指揮者氏名
- キ 作業を行う場所の平均空間線量率
- ク 関係請負人の一覧及び除染業務従事者数の概数

#### 5 医師による診察等

除染等事業者は、除染業務等従事者が次のいずれかに該当する場合、速やかに医師の診察又は処置を受けさせること。

- ア 被ばく線量限度を超えて実効線量を受けた場合
- イ 放射性物質を誤って吸入摂取し、又は経口摂取した場合
- ウ 放射性物質により汚染された後、洗身等によっても汚染を $40\text{Bq/cm}^2$ 以下にすることができない場合
- エ 傷創部が放射性物質により汚染された場合

## 第5 汚染拡大防止、内部被ばく防止のための措置

### 1 粉じんの発散の抑制

- (1) 除染等事業者は、除染等業務において、土壌のはぎ取り等高濃度の粉じんが発生するおそれのある作業を行うときは、あらかじめ、除去する土壌等を湿潤な状態とする等、粉じんの発生を抑制する措置を講じること。
- (2) なお、湿潤にするためには、汚染水の発生を抑制するため、ホース等による散水ではなく、噴霧(霧状の水による湿潤)が望ましいこと。

### 2 廃棄物収集等業務を行う際の容器の使用、保管の場合措置

- (1) 除染等事業者は、除染等業務において、除去された土壌又は廃棄物(以下「除去土壌等」という。)を収集、運搬、保管するときは、除去土壌が飛散し、又は流出しないよう、次に定める構造を具備した容器を用いるとともに、その容器に除去土壌又は汚染廃棄物が入っている旨を表示すること。

ただし、大型の機械等、容器にいれることが著しく困難なものについて、ビニールシートで覆うなど、除去土壌又は汚染廃棄物が飛散、流出することを防止するため必要な措置を講じたときはこの限りでないこと。

#### ア 除去土壌又は汚染廃棄物の収集又は保管に用いる容器

- ① 除去土壌又は汚染廃棄物が飛散、流出するおそれがないものであること

#### イ 除去土壌又は汚染廃棄物の運搬に用いる容器

- ① 除去土壌又は汚染廃棄物が飛散、流出するおそれがないものであること
- ② 容器の表面(容器を梱包するときは、その梱包の表面)から 1m の距離での線量率(1cm 線量当量)が 0.1mSv/h を超えないもの

ただし、容器を専用積載で運搬する場合に、運搬車の前面、後面、両側面(運搬車が開放型の場合は、一番外側のタイヤの表面)から 1m の距離における線量率(1cm 線量当量率)の最大値が 0.1mSv/h を超えない車両を用いた場合はこの限りではないこと

- (2) 除染等事業者は、除染等業務において、除去土壌又は汚染廃棄物を保管するときは、(2)の措置を講ずるとともに、次に掲げる措置を実施すること。
  - ア 除去土壌又は汚染廃棄物を保管していることを標識により明示すること。
  - イ 関係者以外の立入を禁止するため、カラーコーン等、簡易な囲い等を設けること。

### 3 汚染検査の実施

#### (1) 汚染限度

汚染限度は、 $40\text{Bq}/\text{cm}^2$ (GM 計数管のカウント値としては、13,000cpm)とすること。周辺の空間線量が高いため、汚染検査のための放射線測定が困難な場合は、イの規定による集約汚染検査場所を空間線量が十分に低い場所に設置すること。

#### (2) 退出者の汚染検査

- ア 除染等事業者は、汚染検査場所において、除染等作業を行った除染業務従事者が作業場所から退去するとき、その身体及び装具(衣服、履物、作業衣、保護具等身体に装着している物)の汚染の状態を検査すること。
- イ 除染等事業者は、この検査により、汚染限度を超えて汚染されていると認められるときは、次の措置を講じなければ、その除染業務従事者を退出させないこと。
  - ① 身体が汚染されているときは、汚染限度以下になるように洗身等をさせること
  - ② 装具が汚染されているときは、その装具を脱がせ、又は取り外させること

### (3) 持ち出し物品の汚染検査

- ア 除染等事業者は、汚染検査場所において、作業場所から持ち出す物品について、持ち出しの際に、その汚染の状況を検査すること。ただし、容器に入れる又はビニールシートで覆う等除去土壌又は汚染廃棄物が飛散、流出することを防止するため必要な措置を講じた上で、他の除染等作業を行う作業場所に運搬する場合は、その限りではないこと。
- イ 除染等事業者は、この検査において、当該物品が汚染限度を超えて汚染されていると認められるときは、その物品を持ち出してはならないこと。ただし、容器に入れる又はビニールシートで覆う等除去土壌又は汚染廃棄物が飛散、流出することを防止するため必要な措置を講じた上で、汚染除去施設、廃棄施設又は他の除染等業務の作業場所まで運搬する場合はその限りではないこと。
- ウ 車両については、タイヤ等地面に直接触れる部分について、汚染検査所で除染を行ってスクリーニング基準を下回っても、その後の運行経路で再度汚染される可能性があるため、車両については、タイヤ等地面に直接触れる部分については、汚染検査を行う必要はないこと。なお、車内、荷台等、タイヤ等以外の部分については、汚染検査の結果、汚染限度を超えている部分について、除染を行う必要があること。

## 4 汚染を防止するための措置

- (1) 除染等事業者は、身体、装具又は物品が汚染限度を超えることを防止するため、次に掲げる措置等、有効な措置を講ずること。
  - ア 靴の交換、衣服・手袋、保護具の交換・破棄
  - イ 使用機械・器具その他の設備の事前養生、事後除染
  - ウ 除去土壌等の運搬時の養生の実施
  - エ 作業場所の清潔の維持

## 5 身体・内部汚染の防止

- (1) 除染等事業者は、除染業務従事者に、次に掲げる作業の区分及び汚染土壌等の濃度の区分に応じた捕集効率を持つ防じんマスク又はそれと同等以上の有効な呼吸用保護具を備え、これらをその作業に従事する除染業務従事者に使用させること。除染等業務従事者は、これら呼吸用保護具を使用すること。

	50万 Bq/kg を超える汚染土壌等 (高濃度土壌等)	高濃度土壌等以外
粉じんの濃度が 10 mg/m <sup>3</sup> を超える作業 (高濃度粉じん作業)	捕集効率 95%以上	捕集効率 80%以上
高濃度粉じん作業以外 の作業	捕集効率 80%以上	捕集効率 80%以上

なお、高濃度土壌等を取り扱わず、かつ、高濃度粉じん作業を行わない場合であって、粉じん障害防止規則第27条(呼吸用保護具の使用)に該当しない作業(非鉱物性粉じんのみにばく露される場合)については、防じんマスクでなく、サージカルマスク等で差し支えないこと。

- (2) 除染等事業者は、汚染限度を超えて汚染されるおそれのある除染等作業を行うときは、次に掲げる作業の区分及び取り扱う汚染土壌等の濃度の区分に応じて、次の事項に留意の上、有効な保護衣、手袋又は履物を備え、これらをその作業に従事する除染業務従事者に使用させること。除染等業務従事者は、これら保護具を使用すること。

ア ゴム手袋の材質によってアレルギー症状が発生することがあるので、その際にはアレルギーの生じにくい材質の手袋を与えるなど配慮すること。

イ 作業の性質上、ゴム長靴を使用することが困難な場合は、靴の上をビニールにより養生する等の措置が必要であること。

	50万 Bq/kg を超える汚染土壌等 (高濃度土壌等)	高濃度土壌等以外
粉じんの濃度が 10 mg/m <sup>3</sup> を超える作業 (高濃度粉じん作業)	長袖の衣服の上に全身化学防護服(例:密閉型タイベックスーツ)、 ゴム手袋(綿手袋と二重)、ゴム 長靴	長袖の衣服、綿手袋、ゴム 長靴
高濃度粉じん作業以外 の作業	長袖の衣服、ゴム手袋(綿手袋と 二重)、ゴム長靴	長袖の衣服、綿手袋、ゴム 長靴

- (3) 除染等事業者は、除染業務従事者に使用させる保護具又は保護衣等が汚染限度(40Bq/cm<sup>2</sup>(GM 計数管のカウント値としては、13,000cpm))を超えて汚染されていると認められるときは、あらかじめ、洗浄等により、汚染限度以下となるまで汚染を除去しなければ、除染業務従事者に使用させないこと。
- (4) 除染等事業者は、第4の2(5)で定める場所以外において、労働者が喫煙し、又は飲食することを禁止し、あらかじめ、その旨を労働者に明示すること。労働者は、当該場所で喫煙し、又は飲食しないこと。

## 第6 労働者に対する教育

### 1 作業指揮者に対する教育

- (1) 除染等事業者は、除染等業務における作業の指揮をする者を定めるときは、当該者に対し、次の科目について、教育を行うこと。
  - ア 作業の方法の決定及び除染業務従事者の配置に関すること
  - イ 除染業務従事者に対する指揮の方法に関すること
  - ウ 異常時における措置に関すること
- (2) 教育の実施の詳細については、別添5によること。

### 2 除染業務従事者に対する特別の教育

- (1) 除染等事業者は、除染等業務に労働者を就かせるときは、当該労働者に対し、次の科目について、学科及び実技による特別の教育を行うこと。
  - ア 学科教育
    - ① 電離放射線の生体に与える影響及び被ばく線量の管理の方法に関する知識
    - ② 除染等作業の方法に関する知識
    - ③ 除染等作業に使用する機械等の構造及び取扱いの方法に関する知識
    - ④ 関係法令
  - イ 実技教育
    - ① 除染等作業の方法及び機械等の取扱い
- (2) 特別教育の実施の詳細については、別添6によること。

### 3 その他必要な者に対する教育等

- (1) 除染等事業者以外の事業者が、平均空間線量が $2.5\mu\text{Sv/h}$ 以下の場所において、自らの事業場における土壌等の除染等又は廃棄物の処理等の作業に労働者を従事させるときは、当該労働者に対して、作業を実施する上で必要な項目について教育を実施することが望ましいこと。自営業、ボランティア等、雇用されていない者に対しても同様とすることが望ましいこと。
- (2) 除染等業務の作業の発注者は、作業開始までに、教育を受けた作業指揮者及び労働者を業務の遂行場必要な人数確保できる体制が整っていることを確認した上で発注を行うことが望ましいこと。

## 第7 健康管理のための措置

### 1 健康診断

- (1) 除染等事業者は、除染等業務に常時従事する除染業務従事者に対し、雇い入れ時又は当該業務に配置換えの際及びその後6月以内ごとに1回、定期的に、次の項目について医師による健康診断を行うこと。

なお、6月未満の期間の定めのある労働契約を締結した労働者に対しても、被ばく歴の有無、健康状態の把握の必要があることから、(1)で定める健康診断を実施すること。

ア 被ばく歴の有無(被ばく歴を有する者については、作業の場所、内容及び器官、放射線障害の有無、自覚症状の有無その他放射線による被曝に関する事項)の調査及びその評価

イ 白血球数及び白血球百分率の検査

ウ 赤血球数の検査及び血色素量又はヘマトクリット値の検査

エ 白内障に関する目の検査

オ 皮膚の検査

- (2) (1)の規定にかかわらず、健康診断(定期に行われるもの)の前年の実効線量が $5\text{mSv}$ を超えず、かつ、当年の実効線量が $5\text{mSv}$ を超えるおそれのない者については、イからオの項目は、医師が必要と認めないときには、行うことを要しないこと。
- (3) 除染等事業者は、健康診断の結果に基づき、個人票を作成し、これを30年間保存すること。ただし、当該記録を5年間保存した後において、厚生労働大臣が指定する機関に引き渡すときはこの限りではないこと。

### 2 健康診断の結果についての事後措置等

- (1) 除染等事業者は、除染等電離放射線健康診断の結果に基づく医師からの意見聴取は、次に定めるところにより行うこと。

ア 除染等電離放射線健康診断が行われた日から3月以内に行うこと

イ 聴取した医師の意見を個人票に記載すること。

- (2) 除染等事業者は、健康診断を受けた除染等業務従事者に対し、遅滞なく、健康診断の結果を通知すること。
- (3) 除染等事業者は、健康診断(定期のもの)を行ったときは、遅滞なく、健康診断結果報告書を所轄労働基準監督署長に提出すること。
- (4) 除染等事業者は、健康診断の結果、放射線による障害が生じており、若しくはその疑いがあり、又は放射線による障害が生ずるおそれがあると認められる者については、その障害、疑い又はおそれなくなるまで、就業する場所又は業務の転換、被ばく時間の短縮、作業方法の変更等健康の保持に必要な措置を講じること。

### 3 記録等の引渡等

- (1) 除染等事業者は、除染等業務従事者が離職するとき又は事業を廃止しようとするときは、

当該健康診断個人票を厚生労働大臣が指定する機関に引き渡すこと。

- (2) 除染等事業者は、除染等業務従事者が離職するとき又は事業を廃止しようとするときは、当該除染等業務従事者に対し、当該健康診断個人票の写しを交付すること。

## 第8 安全衛生管理体制等

### 1 安全衛生管理体制

- (1) 除染等事業者は、放射線管理者を選任し、衛生管理者の管理のもと、第3の線量の測定及び結果の記録等の業務、第5の3の汚染検査等の業務、第5の4及び5の身体・内部汚染の防止に関する業務を行わせること。
- (2) 除染等事業者は、衛生管理者に、(1)に関するもののほか、第6の労働者に対する教育、第7の健康管理のための措置に関する技術的事項を管理させること。

### 2 元方事業者の実施する事項

#### (1) 安全衛生統括者の選任

除染等作業に係る安全衛生管理が適切に行われるよう、除染等業務の実施を統括管理する者から安全衛生統括者を選任し、同人に(2)から(4)の事項を実施させること。

#### (2) 関係請負人における安全衛生管理の職務を行う者の選任等

関係請負人に対し、安全衛生管理の職務を行う者を選任させ、次に掲げる事項を実施させること。

##### ア 安全衛生統括者との連絡

イ 以下に掲げる事項のうち、当該関係請負人に係るものが円滑に行われるようにするための安全衛生統括者との調整

ウ 当該関係請負人がその仕事の一部を他の請負人に請け負わせている場合における全ての関係請負人に対する作業間の連絡及び調整

#### (3) 全ての関係請負人による安全衛生協議組織の開催等

ア 全ての関係請負人を含めた安全衛生協議組織を設置し、1月以内ごとに1回、定期に開催すること

イ 安全衛生協議組織において協議すべき事項は、次のとおりとすること

- ① 新規に除染等作業に従事する者(以下「新規従事者」という。)に対する特別教育等必要な安全衛生教育の実施に関する事
- ② 事前調査の実施、作業計画の作成又は改善に関する事
- ③ 汚染検査場所の設置、汚染検査の実施に関する事
- ④ 労働災害の発生等異常な事態が発生した場合の連絡、応急の措置等に関する事

#### (4) 作業計画の作成等に関する指導又は援助

ア 関係請負人が実施する事前調査、作成する作業計画について、その内容が適切なものとなるよう必要に応じて関係請負人を指導し、又は援助すること。

イ 関係請負人が、関係労働者に、事前調査の結果及び作業計画の内容の周知を適切に実施できるよう、関係請負人を指導し、又は援助すること。

#### (5) 被ばく状況の一元管理

ア 第3の2から4の被ばく線量管理が適切に実施されるよう、元方事業者により、関係請

- 負人の労働者を含めた全ての除染業務従事者の一元的な線量管理を実施すること。
- イ 関係請負による第3の2から4に定める措置が適切に実施されるよう、関係請負を指導、又は援助すること。

## 別添1 高濃度粉じん作業に該当するかの判断方法

### 1 目的

高濃度粉じん作業の判断は、事業者が、高濃度粉じんの下限値である  $10\text{mg}/\text{m}^3$  を超える粉じん濃度が発生しているかどうかを知り、内部被ばくの線量管理のために必要となる測定方法を決定するためのものであること。

### 2 基本的考え方

- (1) 粉じんの測定は、相当程度の粉じんの発生が見込まれる作業（土壌等のはぎ取り、アスファルト・コンクリートの表面研削・はつり、除草作業、除去土壌等の袋詰め、建築・工作物の解体等）について実施すれば足り、同じ種類の粉じん作業について、1回測定すれば足りること。
- (2) なお、相当程度の粉じんが見込まれる作業にあっても、作業による粉じんが  $10\text{mg}/\text{m}^3$  を超えるものとみなして必要な措置を講ずる場合は、粉じん濃度の測定を行う必要はないこと。
- (3) 測定は、専門の測定業者に委託して実施することが望ましいこと

### 3 測定の方法

- (1) 高濃度粉じん作業の判定は、作業中に、個人サンプラーを用いるか、作業者の近傍で、粉じん作業中に、原則として作業環境測定基準第2条で定める相対濃度指示方法によること。
- (2) 除染作業時、作業者の作業に支障を来さない程度に近い所に、デジタル粉じん計（例：LD-5）とインハラブル粉じん濃度測定器を並行に設置し、10分以上の継続した時間で測定を行い、質量濃度変換係数を求めること。
- (3) 求められた質量濃度変換係数を用いて、次の事項に留意してデジタル粉じん計により、相対濃度指示方法によって粉じん濃度( $\text{mg}/\text{m}^3$ )を測定すること。
  - ア 粉じん濃度測定の対象粒径は、気中から鼻孔または口を通して吸引されるインハラブル粉じん（吸引性粉じん、 $100\mu\text{m}$ 、50%cut）を測定対象とすること
  - イ インハラブル粉じんは、オープンフェイス型サンプラーを用い、捕集ろ紙の面速を  $19(\text{cm}/\text{s})$  で測定すること。
  - ウ 測定時間は、1～2分間以上の継続した時間とすること。
  - エ 分流装置の粒径と、測定位置以外については、作業環境測定基準第2条によること。

## 別添2 内部被ばくスクリーニングの方法

### 1 目的

スクリーニングは、除染等事業者が、内部被ばく測定を実施する必要のある者を判断するために実施されるものであること。

### 2 基本的考え方

- (1) 高濃度粉じん作業 ( $10\text{mg}/\text{m}^3$ ) かつ高濃度土壌( $50$  万  $\text{Bq}/\text{kg}$ )の状態にあつては、防じんマスクが全く使用されない無防備な状況を想定した場合、内部被ばく実効線量が  $1\text{mSv}/\text{y}$  を超える可能性があることから、3月以内ごとに一度の内部被ばく測定を実施すること。
- (2) その他の場合にあつては、1日ごとに作業終了時にスクリーニングを実施し、その限度を超えたことがあった場合は、3月以内ごとに1回、内部被ばく測定を実施すること。

### 3 スクリーニングの実施方法

- (1) スクリーニングは、次のいずれかの方法によること
  - ア 1日の作業の終了時において、防じんマスクに付着した放射性物質の表面密度を放射線測定器を用いて測定すること
  - イ 1日の作業の終了時において、鼻腔内の放射性物質の表面密度を測定すること（鼻スミアテスト）
- (2) スクリーニングの限度値準は、防じんマスク又は鼻腔内に付着した放射性物質の表面密度について、除染等業務従事者が除染等作業により受ける内部被ばくによる線量の合計が、3月間につき1ミリシーベルトを十分下回るものとなることを確認するに足る数値とすること。目安としては以下のものがあること。
  - ア スクリーニング基準値の設定のための目安として、マスク表面については  $10,000\text{cpm}$ （通常、防護係数は3を期待できるところ2と厳しい仮定を置き、マスク表面に50%の放射性物質が付着して残りの50%を吸入すると仮定して試算した場合で、 $0.01\text{mSv}$  相当）があること。
  - イ 鼻スミアテストは2次スクリーニングとすることを想定し、スクリーニング基準値設定の目安としては、 $10,000\text{cpm}$ （内部被ばく実効線量約  $0.3\text{mSv}$  相当）があること。
- (3) 限度基準を超えた場合は、3月以内ごとに1回、内部被ばく測定を実施すること。  
なお、医学的に妊娠可能な女性にあつては、鼻スミアテストの基準値を超えた場合は、直ちに内部被ばく測定を実施すること。
- (4) 高濃度粉じん作業 ( $10\text{mg}/\text{m}^3$ ) でなく、かつ高濃度土壌( $50$  万  $\text{Bq}/\text{kg}$ )でない場合は、最大予測値の試算を行っても内部被ばくは  $0.153\text{mSv}/\text{y}$  を超えることはないため、突発的に高い濃度の粉じんにばく露された場合に実施すれば足りる。

## 別添3 平均空間線量率の測定・評価の方法

### 1 目的

平均空間線量率の測定・評価は、事業者が、除染等業務に労働者を従事させる際、作業場所の平均空間線量が  $2.5\mu\text{Sv/h}$  を超えるかどうかを測定・評価し、実施する線量管理の内容を判断するために実施するものであること。

### 2 基本的考え方

- (1) 作業の開始前にあらかじめ測定を実施すること
- (2) 測定は、専門の測定業者に委託して実施することが望ましいこと
- (3) 労働者の被ばくの実態を適切に反映できる測定とすること

### 3 平均空間線量率の測定・評価について

#### (1) 共通事項

- ア 空間線量率の測定は、地上 1 m の高さで行うこと。
- イ 測定器等については、作業環境測定基準第 8 条によること。

#### (2) 空間線量率のばらつきが少ないことが見込まれる場合

- ア 除染等作業を行う作業場の区域（当該作業場の面積が  $1000\text{m}^2$  を超えるときは、当該作業場を  $1000\text{m}^2$  以下の区域に区分したそれぞれの区域をいう。）の形状が、四角形である場合は、区域の四隅と 2 つの対角線の交点の計 5 点の空間線量率を測定し、その平均値を平均空間線量率とする。
- イ 作業場所が四角形でない場合は、区域の外周をほぼ 4 等分した点及びこれらの点により構成される四角形の 2 つの対角線の交点の計 5 点を測定し、その平均値を平均空間線量とする。

#### (3) 空間線量率のばらつきが大きいことが見込まれる場合

- ア 作業場の特定の場所に放射性物質が集中している場合その他作業場における区間線量率に著しい差が生じていると見込まれる場合にあつては、(2) の規定にかかわらず、次の式により計算することにより、平均空間線量率を計算すること。
- イ 計算にあたっては、次の事項に留意すること。
  - ① 空間線量率が高いと見込まれる場所の付近の地点（以下「特定測定点」を  $1000\text{m}^2$  ごとに数点測定すること。
  - ② 最も被ばく線量が大きいと見込まれる代表的個人について計算すること
  - ③ 同一場所での作業が複数日にわたる場合は、最も被ばく線量が大きい作業を実施する日を想定して算定すること。

$$R = \left( \sum_{i=1}^n (B^i \times WH^i) + A \times (WH - \sum_{i=1}^n (WH^i)) \right) \div WH$$

R：平均空間線量率( $\mu\text{Sv/h}$ )

N：特定測定点の数

A : (2)により計算された平均空間線量率( $\mu\text{Sv/h}$ )

B<sup>i</sup> : 各特定測定点における空間線量率の値とし、当該値を代入して R を計算するもの( $\mu\text{Sv/h}$ )

WH<sup>i</sup> : 各特定測定点の近隣の場所において除染等業務を行う除染等業務従事者のうち最も被ばく線量が多いと見込まれる者の当該場所における 1 日あたりの労働時間 (h)

WH : 当該除染等業務従事者の 1 日の労働時間(h)

## 別添 4 土壌等除染対象物の濃度の測定方法

### 1 目的

土壌等除染対象物の放射性物質の濃度測定は、事業者が、土壌等の除染等の業務、除去土壌の収集、運搬、処理の業務、汚染された廃棄物の処理の業務に労働者を従事させる際に、土壌等汚染対象物が基準値（1 万 Bq/kg 又は 50 万 Bq/kg）を超えるかどうかを判定し、必要となる放射線防護措置を決定するために実施する。

### 2 基本的考え方

- (1) 作業の開始前にあらかじめ測定を実施すること
- (2) 測定は、専門の測定業者に委託して実施することが望ましいこと
- (3) 作業において実際に取り扱う土壌等を測定すること
- (4) 放射性物質の濃度はばらつきが激しいため、測定された最も高い濃度を代表値とすること

### 3 土壌等除染対象物の放射性物質の濃度測定について

#### (1) 試料採取の原則

ア 試料は、以下のいずれかを採取すること。

- ① 空間線量率の測定点のうち最も高い空間線量率が測定された地点における汚染土壌等、除去土壌又は汚染廃棄物（以下「除染等対象物」という。）
- ② 除染等対象物のうち、最も放射線濃度が高いと見込まれるもの

イ 試料は、作業場所ごとに（1000m<sup>2</sup>を上回る場合は 1000m<sup>2</sup> ごとに）数点採取すること。

#### (2) 試料採取の箇所

放射性物質の濃度が高いと見込まれる除染等対象物は以下のとおりであること。

ア 農地

深さ 5cm 程度の土壌

イ 森林

- ① 樹木の葉、表皮、落葉、落枝の代表的な部分
- ② 落葉層（腐葉土）の場合は、深さ 3cm 程度の腐葉土

ウ 生活圏（建物など工作物、道路の周辺）

雨水が集まる場所及びその出口、植物及びその根元、雨水・泥・土がたまりやすいところ、微粒子が付着しやすい構造物の近傍にある汚泥等除去対象物

#### (3) 分析方法

分析方法は、以下のいずれかによること。

ア 作業環境測定基準第 9 条第 1 項第二号に定める方法

イ 簡易な方法

試料の表面の線量率とセシウム 134 とセシウム 137 の放射能濃度の合計の相関関係が明らかになっている場合は、次の方法で放射能濃度を算定することができること。

- ① 採取した試料を容器等にいれ、その重量を測定すること
- ② 容器等の表面の線量率の最大値を測定すること
- ③ 測定した重量及び線量率から、容器内の試料のセシウム 134 とセシウム 137 の濃度を算定すること。

(詳細は別資料参照)

## 別添5 作業指揮者に対する教育

除染等業務の作業指揮者に対する教育は、学科教育により行うものとし、次の表の左欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、中欄に定める範囲について、右欄に定める時間以上実施すること。

科目	範囲	時間
作業の方法の決定及び除染業務従事者の配置に関する事	① 放射線測定機器の構造及び取扱方法 ② 事前調査の方法 ③ 作業計画の策定 ④ 作業手順の作成	●時間
除染業務従事者に対する指揮の方法に関する事	① 作業前点検、作業前打ち合わせ等の指揮及び教育の方法 ② 作業中における指示の方法	●時間
異常時における措置に関する事	① 労働災害が発生した場合の応急の措置 ② 病院への搬送等の方法	●時間

別添6 労働者に対する特別教育

除染等業務に従事する労働者に対する特別の教育は、学科教育及び実技教育により行うこと。

学科教育は、次の表の左欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、中欄に定める範囲について、右欄に定める時間以上実施すること。

科目	範囲	時間
電離放射線の生体に与える影響及び被ばく線量の管理の方法に関する知識	① 電離放射線の種類及び性質 ② 電離放射線が生体の細胞、組織、器官及び全身に与える影響 ③ 被ばく限度及び被ばく線量測定の方法 ④ 被ばく線量測定の結果の確認及び記録等の方法	1時間
除染等作業の方法に関する知識	土壌等の除染等の業務を行う者 ① 土壌等の除染等の業務に係る作業の方法及び順序 ② 放射線測定の方法 ③ 外部放射線による線量当量率の監視の方法 ④ 汚染防止措置の方法 ⑤ 身体等の汚染の状態の検査及び汚染の除去の方法 ⑥ 保護具の性能及び使用方法 ⑦ 異常な事態が発生した場合における応急の措置の方法	1時間
	除去土壌の収集、運搬又は保管の業務（以下「除去土壌の収集等に係る業務」という。）を行う者 ① 除去土壌の収集等の業務に係る作業の方法及び順序 ② 放射線測定の方法 ③ 外部放射線による線量当量率の監視の方法 ④ 汚染防止措置の方法 ⑤ 身体等の汚染の状態の検査及び汚染の除去の方法 ⑥ 保護具の性能及び使用方法 異常な事態が発生した場合における応急の措置の方法	1時間
	汚染廃棄物の収集、運搬又は保管の業務（以下「汚染廃棄物の収集等に係る業務」という。）を行う者 ① 汚染廃棄物の収集等に係る業務に係る作業の方法及び順序 ② 放射線測定の方法 ③ 外部放射線による線量当量率の監視の方法	1時間

	④ 汚染防止措置の方法 ⑤ 身体等の汚染の状態の検査及び汚染の除去の方法 ⑥ 保護具の性能及び使用方法 異常な事態が発生した場合における応急の措置の方法	
除染等作業に使用する機械等の構造及び取扱いの方法に関する知識	土壌等の除染等の業務を行う者 土壌等の除染等の業務に係る作業に使用する機械等の構造及び取扱いの方法	1 時間
	除去土壌の収集等の業務を行う者 汚染廃棄物の収集等の業務に係る作業に使用する機械等の構造及び取扱いの方法	1 時間
	汚染廃棄物の収集等の業務を行う者 汚染廃棄物の収集等の業務に係る作業に使用する機械等の構造及び取扱いの方法	1 時間
関係法令	労働安全衛生法、労働安全衛生法施行令、労働安全衛生規則及び除染則中の関係条項	1 時間

実技教育は、次の表の左欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、中欄に定める範囲について、右欄に定める時間以上実施すること。

除染等作業の方法及び使用する機械等の取扱い	土壌等の除染等の業務を行う者 ① 土壌等の除染等の業務に係る作業 ② 放射線測定器の取扱い ③ 外部放射線による線量当量率の監視 ④ 汚染防止措置 ⑤ 身体等の汚染の状態の検査及び汚染の除去 ⑥ 保護具の取扱い ⑦ 土壌等の除染等の業務に係る作業に使用する機械等の取扱い	1 時間 30 分
	除去土壌等の収集等の業務を行う者 ① 除去土壌等の収集等の業務に係る作業 ② 放射線測定器の取扱い ③ 外部放射線による線量当量率の監視 ④ 汚染防止措置 ⑤ 身体等の汚染の状態の検査及び汚染の除去 ⑥ 保護具の取扱い 土壌等の除染等の業務に係る作業に使用する機械等の取扱い	1 時間 30 分
	汚染廃棄物の収集等の業務を行う者	1 時間

	<p>① 汚染廃棄物の収集等の業務に係る作業</p> <p>② 放射線測定器の取扱い</p> <p>③ 外部放射線による線量当量率の監視</p> <p>④ 汚染防止措置</p> <p>⑤ 身体等の汚染の状態の検査及び汚染の除去</p> <p>⑥ 保護具の取扱い</p> <p>土壌等の除染等の業務に係る作業に使用する機械等の取扱い</p>	30分
--	---	-----