

### 4.2.3 被害発生地点

図 4.9 に管路被害発生地点を示す。

刈羽村は柏崎市と隣接しており，管路の被害の多くは，砂丘や砂丘背後地盤といった液状化の可能性がある地域で発生しており，悪い地盤に相当するものであった。



図 4.9 導・送・配水管の被害地点プロット図（刈羽村）