


図 4.17 に口径別の被害率を示す。被害率は、呼び径 250 以上で 0.67 件/km であった。




※ 口径 250 は、すべて鉄筋コンクリート管（導水管）の被害である。

図 4.17 口径別被害率（穴水町）

4.4.3 被害発生地点

図 4.18 に宇留地浄水場への導水管の被害を除く管路被害発生地点を示す。ダクタイル鉄管及び鋼管（主に水管橋）の被害は、穴水川の近傍及び海岸部で発生していた。



(注) 水管橋の被害地点を含む。

図 4.18 導・送・配水管の被害地点プロット図（穴水町）