

(2) SUS 配水池の被害概況

輪島市内では、長沢配水池（旧輪島市）と剣地配水池（旧門前町）のステンレスパネルタンクに被害が発生した。図 5.3に示すように、能登半島にはステンレスタンク（配水池、ポンプ井）が 32 箇所を設置されており、被災した配水池以外のステンレスタンクには、部材の変形などは見られず無被害であった。




図 5.3 能登半島におけるステンレスタンクの設置位置