

平成17年12月9日
改訂平成18年2月8日

連絡先
医薬食品局安全対策課
中垣(内線2747)
河野(内線2748)

石綿（アスベスト）を含有する医薬品・医療機器等の実態把握調査の結果について

厚生労働省では、薬事法に基づく医薬品、医薬部外品、化粧品及び医療機器を対象に、石綿を含有する製品の製造販売の実態についての調査を実施しました。

その結果、69社116製品の製造販売に係る報告がなされ、すべての製品につき、既に製造販売が中止されています。なお、これら116製品の使用による石綿の健康被害についての報告はありません。また、ごく少数の例外を除き、通常の使用時に石綿の環境への放出の可能性はないこと等の回答を受けました。さらに、通常の使用時に石綿の環境への放出への可能性ありと報告された医薬品2社2製品及び医療機器2社2製品については、そのいずれについても、当該企業から、患者が吸入するおそれはなく、健康への影響はないと考えられる旨の回答がありました。

今回の調査結果は、厚生労働省のホームページ (<http://www.mhlw.go.jp/>) に掲載します。

1. 調査の内容

(1) 調査対象

薬事法に基づく医薬品、医薬部外品、化粧品及び医療機器（以下「医薬品・医療機器等」といいます。）を調査対象としています。

(2) 調査方法

この調査にあたっては、関連する19団体及び都道府県を通じ、全ての製造販売業者を対象に調査を実施しました。

(3) 調査項目

石綿を含有する医薬品・医療機器等の製品名、企業名、製造販売期間及び製品からの石綿放出の可能性等について調査しました。

2. 調査結果の概要

調査の結果、69社116製品の製造販売の実績が報告されました（平成18年2月8日現在）。その概要は以下のとおりです。

- (1) 全ての製品について、既に製造販売は中止されています。
- (2) これら116製品の使用による石綿の健康被害について報告はありません。
- (3) 過去に製造販売していた石綿を含有する医薬品・医療機器等のうち、通常使用時に石綿の放出の可能性ありと報告があったものは、医薬品2社2製品及び医療機器2社2製品でした。そのいずれについても、当該企業から、患者が吸入するおそれはなく、健康への影響はないと考えられる旨の回答を受けました。
- また、医薬部外品及び化粧品については、該当する製品の報告はありませんでした。本件に関する医薬品及び医療機器の具体的報告内容は以下のとおりです。

ア 医薬品 (2社2製品)

(ア) ネオ製薬工業(株) (製品名：歯科用包帯剤[※])

商品名：ネオダイナップック、セロパック

通常使用時の石綿放出可能性：あり(注：製品は粉末状のものであり石綿放出の可能性があると報告されているが、その使用に際しては歯科医等によりペースト状に加工して用いることから、本品使用に際して患者に対する影響はないものと考えられる。)

製造販売期間：ネオダイナップック 1960年(昭和35年)–1992年(平成4年)
セロパック 1960年(昭和35年)–1992年(平成4年)

[※]歯周疾患の外科手術後の創面包帯などのために一時的に使用する医薬品

(イ) 昭和薬品化工(株) (製品名：歯科用包帯剤)

商品名：歯科用サーチカルパック「昭和」

通常使用時の石綿放出可能性：あり(注：製品は粉末状のものであり石綿放出の可能性があると報告されているが、その使用に際しては歯科医等によりペースト状に加工して用いることから、本品使用に際して患者に対する影響はないものと考えられる。)

製造販売期間：1956年(昭和31年)–1988年(昭和63年)

イ 医療機器 (2社2製品)

(ア) (株)トクヤマデンタル (製品名：歯科用鑄造器^{※※})

商品名：ハミール

通常使用時の石綿放出可能性：あり(注：本品使用時(加圧・加熱時等)において石綿放出の可能性があると報告されているが、当該歯科用鑄造器は、もっぱら歯科技工士等が使用し、患者の治療等に直接使用するものではないことから、本品使用により患者に対する影響はないものと考えられる。)

製造販売期間：1978年（昭和53年）－1988年（昭和63年）

※※：歯科用の金属を溶かし、型に流し込んで所要の形に成型する際に使用する歯科技工用の医療機器。

(イ) (株)吉田製作所（製品名：歯科用鑄造器）

商品名：遠心鑄造器-N

通常使用時の石綿放出可能性：あり（注：本品使用時（加圧・加熱時等）において石綿放出の可能性がある」と報告されているが、当該歯科用鑄造器は、もっぱら歯科技工士等が使用し、患者の治療等に直接使用するものではないことから、本品使用により患者に対する影響はないものと考えられる。）

製造販売期間：1988年（昭和63年）－1991年（平成3年）

(4) 過去に製造販売が行われていたもので、通常使用時に石綿放出の可能性なしと報告があったものは、医薬品について4社4製品（歯髄失活剤及び滋養強壮薬）、医薬部外品について1社1製品（殺虫剤）、医療機器について62社107製品ありました。医療機器の内訳としては、①診断用X線装置（3社7製品）、②医用X線CT装置（2社2製品）、③診断用核医学装置及び関連装置（2社2製品）、④磁気共鳴画像診断装置（1社1製品）、⑤主要構成ユニット（2社2製品）、⑥診断用X線関連装置（1社2製品）、⑦生体検査用機器（2社2製品）、⑧臨床化学検査機器（3社4製品）、⑨医薬品噴霧・吸入用器具（1社1製品）、⑩医療用吸引器（2社6製品）、⑪診療施設用機械装置（20社27製品）⑫その他の施設用機器（2社2製品）、⑬血液体外循環機器（1社2製品）、⑭生体機能制御装置（1社1製品）、⑮治療用粒子加速装置（2社2製品）、⑯理学療法用器械器具（9社19製品）、⑰歯科用ユニット及び関連器具（5社5製品）、⑱歯科技工用機器（11社17製品）、⑲家庭用マッサージ・治療浴用機器及び装置（2社2製品）及び⑳家庭用磁気・熱療法治療器（1社1製品）でした。

3. 調査結果を踏まえた対応

- (1) 厚生労働省としては、今般報告のあった企業に対して、迅速、かつ十分な情報提供及び相談体制の整備等の対応を指示しました。
- (2) 医薬品・医療機器等については、団体を通じた調査に加え、都道府県を通じてすべての許可業者を対象に調査を行ったところですが、仮に、今後、当省に対して新たに医薬品・医療機器等に関する情報が寄せられた場合には、随時ホームページ等により公表します。

参考1 ベビーパウダーに関する石綿問題への対応

1. 「アスベスト問題に関する厚生労働省の過去の対応の検証」（平成17年8月26日公表）より抜粋

ベビーパウダーや化粧品の原料として使用していた「タルク」に不純物として石綿が混入していた製品があることが昭和61～62年（1986年～1987年）頃に指摘された。

また、昭和61年度（1986年度）に労働省産業医学総合研究所が市販のベビーパウダーを調査した結果、一部の製品にアスベストが検出された。

これらを受け、昭和62年（1987年）3月に「ベビーパウダー等の品質確保に関する検討会」を設置し、品質確保のための規格及び試験方法を検討し、取りまとめた結果、同年11月6日に、ベビーパウダーに用いられる「タルク」について、試験により不純物として石綿の混入が認められないことが確認された原料を用いるよう、厚生省薬務局審査第二課長から「ベビーパウダーの品質確保について」（昭和62年11月6日付け薬審第1589号）を各都道府県衛生主管部（局）長あて発出した。

2. 本年8月に、日本化粧品工業連合会に確認したところ、「製造販売業者は現在に至るまで当該規格を厳守してベビーパウダーを製造している」とのことであり、厚生労働省としては、現在流通しているベビーパウダーにアスベストが混入されているものはないと考えている。

参考2 アスベストの経口摂取

（「WHO 飲料水水質ガイドライン第2版（2003）」より抜粋）

CONCLUSIONS

Although asbestos is a known human carcinogen by the inhalation route, available epidemiological studies do not support the hypothesis that an increased cancer risk is associated with the ingestion of asbestos in drinking-water. Moreover, in extensive feeding studies in animals, asbestos has not consistently increased the incidence of tumours of the gastrointestinal tract. There is therefore no consistent, convincing evidence that ingested asbestos is hazardous to health, and it is concluded that there is no need to establish a guideline for asbestos in drinking-water.

（仮訳）

結論

アスベストは吸入ルートによるヒトにおける発がん性物質として知られているが、関連する疫学調査によると、飲料水を通じたアスベストの摂取が発がんリスクと関

連しているという仮説を支持しない。さらに、動物にアスベストを経口摂取させた研究では、アスベストは消化管腫瘍の発生率を増加させていない。したがって、経口摂取したアスベストが健康に危険であるという一貫した、説得力のある証拠はなく、飲料水におけるアスベストについてガイドラインを設ける必要はない。

石綿(アスベスト)を含有する医薬品・医療機器等の実態把握調査の結果(平成18年2月8日現在)

石綿(アスベスト)を含有する医薬品、医薬部外品、化粧品及び医療機器として報告があったものは、**医薬品:6製品、医薬部外品:1製品、化粧品:該当なし、医療機器:109製品**であるが、**全ての製品につき既に製造販売は中止されている。**

報告のあった製品を通常使用時の石綿放出の可能性によって分類すると、以下のとおりである。

1. 通常使用時に石綿放出の可能性ありと報告があったもの

(1) 医薬品 2製品(2社)

	製品名	企業名	商品名	石綿含有量(%)	製造販売期間	代替の可能性	通常使用時放出可能性	廃棄時放出可能性	備考	石綿情報	お問い合わせ先	追加情報
1	歯科用包帯剤(注1)	昭和薬品化工(株)	歯科用サーチカルパック「昭和」	1g中100mg(10%)	1956-1988	-	有(注2)	不明		不明	商品情報部 03-3567-9585	
2	歯科用包帯剤(注1)	ネオ製薬工業(株)	ネオダイナパック	1g中20mg(2.0%)	1960-1992	-	有(注2)	有		白石綿	ネオ製薬工業株式会社 学術情報部 03-3400-3768	
			セロパック	1g中25mg(2.5%)	1960-1992	-	有(注2)	有		白石綿	ネオ製薬工業株式会社 学術情報部 03-3400-3768	

(注1) 歯周疾患の外科手術後の創面包帯などのために一時的に使用する医薬品。

(注2) 製品は粉末状のものであり石綿放出の可能性を否定できないが、その使用に際しては歯科医等によりペースト状に加工して用いることから、本品使用に際して患者に対する影響はないものと考えられる。

(2) 医薬部外品: 該当なし

(3) 化粧品: 該当なし

(4) 医療機器 2製品(2社)

	製品名	企業名	商品名	石綿含有部品の使用部位・用途等	製造販売期間	代替の可能性	通常使用時放出可能性	廃棄時放出可能性	備考	石綿情報	お問い合わせ先	追加情報
1	歯科用鋳造器(注1)	(株)トクヤマデンタル	ハミール	鋳造用鋳型を上下から押さえる蓋及び台に使用する耐熱パッキン	1978-1988	-	有(注2)	有	※1978～1988の間、トーフ技研(株)が製造販売。1988以降、当該製品の製造販売は中止され、2001.10に承認がトーフ技研(株)から(株)トクヤマデンタルに承継された。	白石綿	トクヤマデンタル インフォメーションサービス 0120-54-1182	
2	歯科用鋳造器(注1)	(株)吉田製作所	遠心鋳造機-N	鋳造リングを支える部分(断熱材)	1988-1991	-	有(注2)	有		白石綿	榊吉田製作所 安全管理部 03-3631-2467	

(注1) 歯科用の金属を溶かし、型に流し込んで所要の形に成型する際に使用する医療機器。

(注2) 本品使用時(加圧・加熱時等)において石綿放出の可能性を否定できないが、当該歯科用鋳造器は、もっぱら歯科技工士等が使用し、患者の治療等に直接使用するものではないことから、本品使用により患者に対する影響はないものと考えられる。

2. 通常使用時に石綿放出の可能性なしと報告があったもの

(1) 医薬品 4製品(4社)

	製品名	企業名	商品名	石綿含有量(%)	製造販売期間	代替の可能性	通常使用時放出可能性	廃棄時放出可能性	備考	石綿情報	お問い合わせ先	追加情報
1	歯髄失活剤(注1)	日本歯科薬品(株)	エーエス	1g中10mg(1.0%)	1961-1999	-	無	無		白石綿	お客様窓口 0120-8020-96	
			エーエスブラック	1g中9mg(0.9%)	1965-1999	-	無	無		白石綿	お客様窓口 0120-8020-96	
2	歯髄失活剤(注1)	ネオ製薬工業(株)	ネオアルゼン	1g中70mg(7.0%)	1960-1985	-	無	有		白石綿	ネオ製薬工業株式会社 学術情報部 03-3400-3768	
			ネオバラホルムバスタ	1g中24mg(2.4%)	1960-2000	-	無	有		白石綿	ネオ製薬工業株式会社 学術情報部 03-3400-3768	
			ネオアルゼンブラック	1g中50mg(5.0%)	1960-2005.11	-	無	無	本製品については、2005年11月製造販売中止済み。	白石綿	ネオ製薬工業株式会社 学術情報部 03-3400-3768	

3	滋養強壮薬(注2)	イスクラ産業(株)	至宝三鞭丸	1錠(6.3g)中50mg(約0.8%)	1988-2005.11	-	無	無不明	本製品については、2005年11月輸入販売中止済み。アスベスト(陽起石)を含まない代替品につき、近く輸入販売予定。	陽起石(アクチノライト)	イスクラ産業(株) お客様相談室 03-3281-3363	[2006/1/13] 前回、廃棄時の放出可能性について「不明」と報告したが、その後の製造販売業者による調査の結果、廃棄時の放出可能性が「無」と判明したものを。
4	滋養強壮薬(注2)	ハツ目製薬(株)	至宝三鞭丸(小粒)	1錠(0.25g)中約3mg(約1.2%)	1995-2005.11	-	無	無	本製品については、2005年11月輸入販売中止済み。アスベスト(陽起石)を含まない代替品につき、近く輸入販売予定。	陽起石(アクチノライト)	ハツ目製薬(株) お客様相談室 03-3680-0005	
			至宝三鞭丸	1錠(6.3g)中71mg(約1.1%)	1968-2005.11	-	無	無	本製品については、2005年11月輸入販売中止済み。アスベスト(陽起石)を含まない代替品につき、近く輸入販売予定。	陽起石(アクチノライト)	ハツ目製薬(株) お客様相談室 03-3680-0005	

(注1)いわゆる「歯の神経を抜く」ための医薬品。本品は歯に詰めした後、48時間以内に取出すこととされており、歯の中に長時間留めておくものではない。

(注2)生薬など、30種類以上の成分をハチミツで練り固めた滋養強壮目的の医薬品。

(2) 医薬部外品 1製品(1社)

製品名	企業名	商品名	石綿含有部品の使用部位・用途等	製造販売期間	代替の可能性	通常使用時放出可能性	廃棄時放出可能性	備考	石綿情報	お問い合わせ先	追加情報
1 殺虫剤	キング化学(株)	カナック	蚊取り線香を置くシート	1971-1991	-	無(注1)	無		白石綿	お客様相談室 073-426-0917	

(注1)蚊取り線香の1つで、石綿が不燃性シートと一体化しており放出の可能性なし。

(3) 化粧品: 該当なし

(4) 医療機器 106製品(62社)

製品名	企業名	商品名	石綿含有部品の使用部位・用途等	製造販売期間	代替の可能性	通常使用時放出可能性	廃棄時放出可能性	備考	石綿情報	お問い合わせ先	追加情報
-----	-----	-----	-----------------	--------	--------	------------	----------	----	------	---------	------

① 診断用X線装置 7製品(3社)

1	X線用保持装置	(株)日立メディコ	回転立体撮影用保持装置SF-VA100	ガントリ内回転用モーター/ブラシホルダ	1993-1999	-	無	無	不明	株式会社日立メディコ 総務本部 [広報担当]電話 (03)3291-6391(直通)	
2	移動型X線撮影装置	(株)日立メディコ	インバータ式コードレス移動型X線装置テクノモビルⅡ	X線管支持器/ブレーキ	1998-2000	-	無	無	白石綿	株式会社日立メディコ 総務本部 [広報担当]電話 (03)3291-6391(直通)	
			コンデンサ式コードレス移動型X線装置シリウス125MP	X線管支持器/ブレーキ	1997-2004	-	無	無	白石綿	株式会社日立メディコ 総務本部 [広報担当]電話 (03)3291-6391(直通)	
			インバータ式コードレス移動型X線装置シリウス12HP	X線管支持器/ブレーキ	1997-2002	-	無	無	白石綿	株式会社日立メディコ 総務本部 [広報担当]電話 (03)3291-6391(直通)	
			インバータ式コードレス移動型X線装置シリウス12HX	X線管支持器/ブレーキ	1992-1997	-	無	無	白石綿	株式会社日立メディコ 総務本部 [広報担当]電話 (03)3291-6391(直通)	
3	移動型アナログ式汎用X線診断装置	(株)島津製作所	MC-100L-30	支柱旋回部ブレーキ	1982-1991	-	無	無	不明	島津製作所 医用機器事業部 品質保証部 075-823-1306	
			MC-125L-30	支柱旋回部ブレーキ	1982-1991	-	無	無	不明	島津製作所 医用機器事業部 品質保証部 075-823-1306	
			MC-125L-50	支柱旋回部ブレーキ	1989-1991	-	無	無	不明	島津製作所 医用機器事業部 品質保証部 075-823-1306	
4	移動型アナログ式汎用X線診断装置	東芝メディカル製造(株)	診断用コンデンサ式エックス線装置KCD-10M-6AT型、KCD-10M-6ATM型、KCD-10M-6C型	ブレーキシュー	1979-1983	-	無	無	白石綿	東芝メディカル製造(株) 企画管理部 0287-26-6444	
			移動型コンデンサ式エックス線装置KCD-10M-7	ブレーキシュー	1983-1994	-	無	無	白石綿	東芝メディカル製造(株) 企画管理部 0287-26-6444	
			KCD-10M-8	ブレーキシュー	1984-1993	-	無	無	白石綿	東芝メディカル製造(株) 企画管理部 0287-26-6444	
			診断用コンデンサ式エックス線装置KCD-12MC型	ブレーキシュー	1980-1997	-	無	無	白石綿	東芝メディカル製造(株) 企画管理部 0287-26-6444	

			インバータ式回診用X線装置IMX-12A型、IME-12A型	ブレーキシュー	1992-1998	-	無	無		白石綿	東芝メディカル製造(株) 企画管理部 0287-26-6444	
			インバータ式回診用X線装置IMX-12AM型、IME-12AM型	ブレーキシュー	1992-1998	-	無	無		白石綿	東芝メディカル製造(株) 企画管理部 0287-26-6444	
5	医用電子管類保持装置	(株)日立メディコ	床置きCアーム形保持装置SF-VA20	Cアーム駆動用モータ/ ブラシホルダ	1992-2000	-	無	無		不明	株式会社日立メディコ 総務本部 [広報担当]電話 (03)3291-6391(直通)	
6	据置型アナログ式乳房用X線診断装置	(株)島津製作所	MR-30	本体回転部ブレーキ X線管容器部パッキン	1983-1994	-	無	無		不明	島津製作所 医用機器事業部 品質保証部 075-823-1306	
7	天井取付け式X線管支持器	(株)日立メディコ	天井走行式Cアーム形保持装置SX-VA3000	Cアーム駆動用モータ/ パッキン	2002-2003	-	無	無		不明	株式会社日立メディコ 総務本部 [広報担当]電話 (03)3291-6391(直通)	

② 医用X線CT装置 2製品(2社)

1	全身用X線CT診断装置	(株)日立メディコ	日立全身用X線コンピュータ断層装置CT-W3000AD	スキャナ回転駆動部ノブ/ レーキ	1996-2002	-	無	無		白石綿	株式会社日立メディコ 総務本部 [広報担当]電話 (03)3291-6391(直通)	
			日立全身用X線コンピュータ断層装置CT-W2000AD	スキャナ回転駆動部ノブ/ レーキ	1995-2002	-	無	無		白石綿	株式会社日立メディコ 総務本部 [広報担当]電話 (03)3291-6391(直通)	
			日立全身用X線コンピュータ断層装置CT-W3000	スキャナ回転駆動部ノブ/ レーキ	1993-1997	-	無	無		白石綿	株式会社日立メディコ 総務本部 [広報担当]電話 (03)3291-6391(直通)	
			日立全身用X線コンピュータ断層装置CT-W2000シリーズ	スキャナ回転駆動部ノブ/ レーキ	1990-1998	-	無	無		白石綿	株式会社日立メディコ 総務本部 [広報担当]電話 (03)3291-6391(直通)	
			日立全身用X線コンピュータ断層装置CT-W1000シリーズ	スキャナ回転駆動部ノブ/ レーキ	1988-1996	-	無	無		白石綿	株式会社日立メディコ 総務本部 [広報担当]電話 (03)3291-6391(直通)	
2	全身用X線CT診断装置	東芝メディカルシステムズ(株)	東芝スキャナTCT-300	寝台クラッチブレーキ	1986-1988	-	無	無		白石綿	最寄の当社サービスセンター、又は当社市販後安全管理部 (TEL:0287-26-6732)	

③ 診断用核医学装置及び関連装置 2製品(2社)

1	核医学診断用移動型ガンマカメラ	東芝メディカルシステムズ(株)	デジタルガンマカメラGCA-602A形	検出器回転ブレーキ	1986-1986	-	無	無		白石綿	最寄の当社サービスセンター、又は当社市販後安全管理部 (TEL:0287-26-6732)	
			デジタルガンマカメラGCA-901A形	検出器回転ブレーキ	1986-1986	-	無	無		白石綿	最寄の当社サービスセンター、又は当社市販後安全管理部 (TEL:0287-26-6732)	
2	放射性医薬品合成設備	住友重機械工業(株)	短寿命RI標識化合物自動合成システム	ヒータ部の断熱	1993-1993	-	無	無		不明	住友重機械工業(株) 電子先端機器事業センター品質保証部 (TEL:0897-32-6370)	

④ 磁気共鳴画像診断装置 1製品(1社)

1	超電導磁石式全身用MR装置	東芝メディカルシステムズ(株)	東芝MRI MRT-50A型	寝台クラッチブレーキ	1985-1991	-	無	無		白石綿	最寄の当社サービスセンター、又は当社市販後安全管理部 (TEL:0287-26-6732)	
---	---------------	-----------------	----------------	------------	-----------	---	---	---	--	-----	---	--

⑤ 主要構成ユニット 2製品(2社)

1	医用X線可動絞り	シーメンス旭メディテック(株)	コロメータ	断熱材	1972-1979	-	無	無		白石綿	シーメンス旭メディテック株式会社 アフタタイムサービスセンター (0120-041387)	
2	循環器X線診断装置用電動式患者台	(株)日立メディコ	循環器用X線撮影台T-AL-10	天板上下駆動部モータ/ パッキン	2002-2003	-	無	無		不明	株式会社日立メディコ 総務本部 [広報担当]電話 (03)3291-6391(直通)	

⑥ 診断用X線関連装置 2+製品(1社)

1	医療用自動現像装置	コニカミノルタテクノプロダクト(株)	コニカX-レイ自動現像機KX-130	樹脂ローラーの一部に補強材として使用	1997.2-2000.5	-	無	無	2000年8月以降は同一製品名で、代替済みの製品を販売している。	白石綿	コニカミノルタエムジー(株) 品質保証センターMI品質保証室 TEL042-589-8421	
			コニカX-レイ自動現像機KX-170	樹脂ローラーの一部に補強材として使用	1997.1-2000.2 1996.11-1998.3	-	無	無		白石綿	コニカミノルタエムジー(株) 品質保証センターMI品質保証室 TEL042-589-8421	[2006/1/13] その後の製造販売業者による調査の結果、製造販売期間の訂正があったもの。
			コニカX-レイ自動現像機SRX-25+	樹脂ローラーの一部に補強材として使用	1996.3-1996.3 (1ヶ月のみ)	-	無	無		白石綿	コニカミノルタエムジー(株) 品質保証センターMI品質保証室 TEL042-589-8421	[2006/1/13] 前回、石綿を使用している旨報告したが、その後の製造販売業者による調査の結果、石綿を使用していないことが判明したもの。
			コニカX-レイ自動現像機SRX-251RF	樹脂ローラーの一部に補強材として使用	1996.6-1996.10	=	無	無		白石綿	コニカミノルタエムジー(株) 品質保証センターMI品質保証室 TEL042-589-8421	[2006/1/13] 前回、石綿を使用している旨報告したが、その後の製造販売業者による調査の結果、石綿を使用していないことが判明したもの。
			コニカX-レイ自動現像機SRX-502	樹脂ローラーの一部に補強材として使用	1996.6-1996.10	=	無	無		白石綿	コニカミノルタエムジー(株) 品質保証センターMI品質保証室 TEL042-589-8421	[2006/1/13] 前回、石綿を使用している旨報告したが、その後の製造販売業者による調査の結果、石綿を使用していないことが判明したもの。
			コニカX-レイ自動現像機SRX-502RF	樹脂ローラーの一部に補強材として使用	1997.2+1996.2- 1998.4	-	無	無		白石綿	コニカミノルタエムジー(株) 品質保証センターMI品質保証室 TEL042-589-8421	[2006/1/13] その後の製造販売業者による調査の結果、製造販売期間の訂正があったもの。
			コニカX-レイ自動現像機KD-RSP-PROCESSOR	樹脂ローラーの一部に補強材として使用	1996.3-1997.9	-	無	無		白石綿	コニカミノルタエムジー(株) 品質保証センターMI品質保証室 TEL042-589-8421	[2006/1/13] 前回、石綿を使用している旨報告したが、その後の製造販売業者による調査の結果、石綿を使用していないことが判明したもの。
			コニカX-レイ自動現像機SRX-701	樹脂ローラーの一部に補強材として使用	1997.1-1998.4	=	無	無		白石綿	コニカミノルタエムジー(株) 品質保証センターMI品質保証室 TEL042-589-8421	[2006/1/13] その後の製造販売業者による調査の結果、石綿を使用しているが通常使用時に石綿放出の可能性なしと判明したもの。
			コニカX-レイ自動現像機TCX-701S	樹脂ローラーの一部に補強材として使用	1998.3-2002.3	=	無	無	2002年4月以降は同一製品名で、代替済みの製品を販売している。	白石綿	コニカミノルタエムジー(株) 品質保証センターMI品質保証室 TEL042-589-8421	[2006/1/13] その後の製造販売業者による調査の結果、石綿を使用しているが通常使用時に石綿放出の可能性なしと判明したもの。
			コニカX-レイ自動現像機TCX-701H	樹脂ローラーの一部に補強材として使用	1998.8-2002.3	=	無	無		白石綿	コニカミノルタエムジー(株) 品質保証センターMI品質保証室 TEL042-589-8421	[2006/1/13] その後の製造販売業者による調査の結果、石綿を使用しているが通常使用時に石綿放出の可能性なしと判明したもの。
			コニカX-レイ自動現像機SRX-503RF	樹脂ローラーの一部に補強材として使用	1997.1-1998.8	=	無	無		白石綿	コニカミノルタエムジー(株) 品質保証センターMI品質保証室 TEL042-589-8421	[2006/1/13] その後の製造販売業者による調査の結果、石綿を使用しているが通常使用時に石綿放出の可能性なしと判明したもの。

			コニカX-レイ自動現像機KD-RSP-PROCESSOR II	樹脂ローラーの一部に補強材として使用	1997.1-1999.10	二	無	無		白石綿	コニカミルタエムジー(株)品質保証センターMI品質保証室 TEL042-589-8421	[2006/1/13] その後の製造販売業者による調査の結果、石綿を使用しているが通常使用時に石綿放出の可能性なしと判明したものの。
2	画像診断用イメージャ	コニカミルタテクノプロダクト(株)	コニカ レーザーイメージャー DRYPRQ model J22	樹脂ローラーの一部に補強材として使用	1999.12-2002.5	二	無	無		白石綿	コニカミルタエムジー(株)品質保証センターMI品質保証室 TEL042-589-8421	[2006/1/13] その後の製造販売業者による調査の結果、石綿を使用しているが通常使用時に石綿放出の可能性なしと判明したものの。

⑦ 生体検査用機器 2製品(2社)

1	無散瞳眼底カメラ	キヤノン(株)	キヤノン無散瞳眼底カメラCR-45NM	データ写し込み樹脂製ガラスファイバーの保護のための断熱材	1976-1978	-	無	不明		白石綿	キヤノン販売(株)商品環境企画部 03-6719-9207	
			キヤノン無散瞳眼底カメラCR2-45NM	データ写し込み樹脂製ガラスファイバーの保護のための断熱材	1978-1983	-	無	不明		白石綿	キヤノン販売(株)商品環境企画部 03-6719-9207	
			キヤノン無散瞳眼底カメラCR3-45NM	データ写し込み樹脂製ガラスファイバーの保護のための断熱材	1983-1986	-	無	不明		白石綿	キヤノン販売(株)商品環境企画部 03-6719-9207	
			キヤノン無散瞳眼底カメラCR4-45NM	データ写し込み樹脂製ガラスファイバーの保護のための断熱材	1987-1992.6	-	無	不明		白石綿	キヤノン販売(株)商品環境企画部 03-6719-9207	
2	レフラクト・ケラトメーター	(株)トーマコーポレーション	オートレフラクトメーターRC-380	内部部品緩衝用スベーク	1991-1999	-	無	有		白石綿	(株)トーマコーポレーション 管理部 052-581-5339	
			オートレフラクトメーターRC-3000	内部部品緩衝用スベーク	2000-2002	-	無	有		白石綿	(株)トーマコーポレーション 管理部 052-581-5339	
			オートレフラクトメーターRC-4000	内部部品緩衝用スベーク	2002-2005.2	-	無	有		白石綿	(株)トーマコーポレーション 管理部 052-581-5339	
			オートレフラクトメーターRC-5000	内部部品緩衝用スベーク	2005.3-2005.10	-	無	有	2005年10月以降は同一製品名で、代替済みの製品を販売している。	白石綿	(株)トーマコーポレーション 管理部 052-581-5339	

⑧ 臨床化学検査機器 4製品(3社)

1	高速液体クロマトグラフィ分析装置	日本電子(株)	JLC-200A全自動高速アミノ酸分析機	恒温槽:断熱材	1982-1985	-	無	無		白石綿	医用機器本部 042-542-2282	
			JLC-300 全自動高速アミノ酸分析機	恒温槽:断熱材	1988-1995	-	無	無		白石綿	医用機器本部 042-542-2282	
2	ディスクリット方式臨床化学自動分析装置	(株)日立ハイテクノロジーズ	7070形自動分析装置	冷凍機内部のパッキン	1992-2001	-	無	有		白石綿	(株)日立ハイテクノロジーズ 那珂事業所 品質保証部 TEL 029-276-6248	
			7170形自動分析装置	冷凍機内部のパッキン	1993-2003	-	無	有		白石綿	(株)日立ハイテクノロジーズ 那珂事業所 品質保証部 TEL 029-276-6248	
3	ディスクリット方式臨床化学自動分析装置	オリンパス(株)	AU500	希釈液加熱部 断熱材	1982-1989	-	無	無		不明	オリンパス(株)技術センター宇津木 環境推進室 0426-91-7111(代)	
			JCA-VX1000全自動分析装置クリナライザ	加温器:ガスケット、絶縁断熱材//恒温槽:ガスケット	1982-1991	-	無	無		白石綿	医用機器本部 042-542-2282	

4	ディスクリート方式臨床化学自動分析装置	日本電子(株)	JCA-RXシリーズ全自動分析装置クлинаライザ	加温器:ガスカート、絶縁断熱材//恒温槽:ガスカート	1991-1993	-	無	無		白石綿	医用機器本部 042-542-2282
			JCA-RSシリーズ生化学自動分析装置クлинаライザ	恒温槽:ガスカート	1989-1999	-	無	無		白石綿	医用機器本部 042-542-2282
			JCA-HRシリーズ生化学自動分析装置クлинаライザ	恒温槽:ガスカート	1992-1999	-	無	無		白石綿	医用機器本部 042-542-2282

⑨ 医薬品噴霧、吸入用器具 1製品(1社)

1	加熱式ネブライザー	(株)高田医科器械製作所	蒸気吸入器	ハンドル部分のバックキ	1975頃-2005.10	-	無	無	2005年10月以降は同一製品名で代替済み製品を販売している。	白石綿	(株)高田医科器械製作所 0774-43-2291
---	-----------	--------------	-------	-------------	---------------	---	---	---	---------------------------------	-----	------------------------------

⑩ 医療用吸引器 6製品(2社)

1	その他の処置用吸引器(大型吸引器)	(株)三幸製作所	TAF-4000	ポンプ部のバックキ	1984	-	無	不明		白石綿	(株)三幸製作所 品質保証室 TEL048-624-8121
			TAF-5000	ポンプ部のバックキ	1983-1995.9	-	無	不明		白石綿	(株)三幸製作所 品質保証室 TEL048-624-8121
			TAF-7000	ポンプ部のバックキ	1984-1995.9	-	無	不明		白石綿	(株)三幸製作所 品質保証室 TEL048-624-8121
2	その他の処置用吸引器(喀痰吸引器)	(株)三幸製作所	小型吸引器キャリアー	ポンプ部のバックキ	1997.8-2002.5	-	無	不明		白石綿	(株)三幸製作所 品質保証室 TEL048-624-8121
3	手術用吸引器	(株)三幸製作所	キャリアーCR1400/キャリアーCD1400	ポンプ部のバックキ	1984-1997.7	-	無	不明		白石綿	(株)三幸製作所 品質保証室 TEL048-624-8121
4	電動式可搬型吸引器	(株)三幸製作所	パワーミニックVL-60	ポンプ部のバックキ	1999.9-2005.7	-	無	不明	2005年8月以降は同一製品名で、代替済みの製品を販売している。	白石綿	(株)三幸製作所 品質保証室 TEL048-624-8121
			パワーキャリアーCPS-2800	ポンプ部のバックキ	2002.3-2005.9	-	無	不明	2005年10月以降は同一製品名で、代替済みの製品を販売している。	白石綿	(株)三幸製作所 品質保証室 TEL048-624-8121
5	電動式吸引器	(株)興伸工業	大型吸引器TAF-5000F	ポンプ部のバックキ	1988.5-2000.2	-	無	有		白石綿	(株)興伸工業 品質保証部 TEL 048-624-0526
			大型吸引器TAF-7000F	ポンプ部のバックキ	1988.5-1999.8	-	無	有		白石綿	(株)興伸工業 品質保証部 TEL 048-624-0526
			大型吸引器TAF-7000WF	ポンプ部のバックキ	1988.5-1999.9	-	無	有		白石綿	(株)興伸工業 品質保証部 TEL 048-624-0526
			大型吸引器TAF-5000S	ポンプ部のバックキ	1995.10-1999.12	-	無	有		白石綿	(株)興伸工業 品質保証部 TEL 048-624-0526
			大型吸引器TAF-7000S	ポンプ部のバックキ	1995.10-1999.10	-	無	有		白石綿	(株)興伸工業 品質保証部 TEL 048-624-0526
			大型吸引器TAF-7000W	ポンプ部のバックキ	1988.9-1999.8	-	無	有		白石綿	(株)興伸工業 品質保証部 TEL 048-624-0526
			大型吸引器MY-6000S	ポンプ部のバックキ	1994.12-1999.6	-	無	有		白石綿	(株)興伸工業 品質保証部 TEL 048-624-0526
6	分岐用吸引器	(株)興伸工業	パーシングユニット	ポンプ部のバックキ	1990.10-1999.5	-	無	有		白石綿	(株)興伸工業 品質保証部 TEL 048-624-0526
			Nアイデアル吸引分岐器GT-200	ポンプ部のバックキ	1990.9-1997.4	-	無	有		白石綿	(株)興伸工業 品質保証部 TEL 048-624-0526

⑪ 診療施設用機械装置 27製品(20社)

1	手術台システム	瑞穂医科工業(株)	MOT-6000分離式電動油圧手術台	オイルタンクバックキ、昇降カパーバックキ	1974.11-1978.12	-	無	無		不明	瑞穂医科工業株式会社 習志野工場 品質保証部 047-476-0181
2	手術用照明器	山田医療照明(株)	スカイルックスエクスシリーズカメラ付	断熱材	1978-1988.2	-	無	不明		不明	山田医療照明株式会社技術品質保障課 TEL03-3833-0011
			スカイルックスエースシリーズカメラ付	断熱材	1979-1981.6	-	無	不明		不明	山田医療照明株式会社技術品質保障課 TEL03-3833-0011
			スカイルックスクールシリーズカメラ付	断熱材	1979-1980.7	-	無	不明		不明	山田医療照明株式会社技術品質保障課 TEL03-3833-0011
			MOT-1200全油圧駆動手術台	オイルタンクバックキ、昇降カパーバックキ	1980.1-1980.12	-	無	無		不明	瑞穂医科工業株式会社 習志野工場 品質保証部 047-476-0181

3	汎用手動式手術台	瑞穂医科工業(株)	MOC-1100全油圧駆動整形外科牽引透視手術台	オイルタンクバックキン、昇降カバーバックキン	1976.1-1979.3	-	無	無		不明	瑞穂医科工業株式会社 習志野工場 品質保証部 047-476-0181	
			SPL-330ミズホ汎用手術台	オイルタンクバックキン、昇降カバーバックキン	1975.10-1977.1	-	無	無		不明	瑞穂医科工業株式会社 習志野工場 品質保証部 047-476-0181	
			MOC-1100N全油圧駆動整形外科牽引透視手術台	オイルタンクバックキン、昇降カバーバックキン	1975.10-1980.11	-	無	無		不明	瑞穂医科工業株式会社 習志野工場 品質保証部 047-476-0181	
			MOT-5000電動油圧手術台	オイルタンクバックキン、昇降カバーバックキン	1975.10-1976.2	-	無	無		不明	瑞穂医科工業株式会社 習志野工場 品質保証部 047-476-0181	
			MRT-2000電動レントゲン手術台	オイルタンクバックキン、昇降カバーバックキン	1975.10-1978.10	-	無	無		不明	瑞穂医科工業株式会社 習志野工場 品質保証部 047-476-0181	
			MRT-3000電動レントゲン手術台	オイルタンクバックキン、昇降カバーバックキン	1975.10-1980.10	-	無	無		不明	瑞穂医科工業株式会社 習志野工場 品質保証部 047-476-0181	
			SPL-280Eミズホ汎用手術台	オイルタンクバックキン、昇降カバーバックキン	1975.10-1977.5	-	無	無		不明	瑞穂医科工業株式会社 習志野工場 品質保証部 047-476-0181	
			SPL-330Eミズホ万能手術台	オイルタンクバックキン、昇降カバーバックキン	1975.10-1977.7	-	無	無		不明	瑞穂医科工業株式会社 習志野工場 品質保証部 047-476-0181	
			MOC-5000ニューバースⅡ型電動油圧手術台	オイルタンクバックキン、昇降カバーバックキン	1976.3-1980.12	-	無	無		不明	瑞穂医科工業株式会社 習志野工場 品質保証部 047-476-0181	
			M型泌尿器科用経尿道手術台	オイルタンクバックキン、昇降カバーバックキン	1977.12-1980.7	-	無	無		不明	瑞穂医科工業株式会社 習志野工場 品質保証部 047-476-0181	
			EM型泌尿器科用経尿道手術台	オイルタンクバックキン、昇降カバーバックキン	1978.5-1979.6	-	無	無		不明	瑞穂医科工業株式会社 習志野工場 品質保証部 047-476-0181	
			SPL-280Nミズホ万能手術台	オイルタンクバックキン、昇降カバーバックキン	1977.8-1980.10	-	無	無		不明	瑞穂医科工業株式会社 習志野工場 品質保証部 047-476-0181	
			SPL-330Nミズホ万能手術台	オイルタンクバックキン、昇降カバーバックキン	1977.3-1980.9	-	無	無		不明	瑞穂医科工業株式会社 習志野工場 品質保証部 047-476-0181	
			MOT-5000NR脳神経外科手術台	オイルタンクバックキン、昇降カバーバックキン	1977.4-1980.11	-	無	無		不明	瑞穂医科工業株式会社 習志野工場 品質保証部 047-476-0181	
			SPL-330NEミズホ万能手術台	オイルタンクバックキン、昇降カバーバックキン	1977.8-1980.10	-	無	無		不明	瑞穂医科工業株式会社 習志野工場 品質保証部 047-476-0181	
			MOC-1800小児外科手術台	オイルタンクバックキン、昇降カバーバックキン	1978.2-1980.6	-	無	無	1980年6月以降は同一製品名で、代替済みの製品を販売している。	不明	瑞穂医科工業株式会社 習志野工場 品質保証部 047-476-0181	
			MRT-3000C電動レントゲン手術台	オイルタンクバックキン、昇降カバーバックキン	1979.2-1980.10	-	無	無		不明	瑞穂医科工業株式会社 習志野工場 品質保証部 047-476-0181	
			MRT-3000B電動レントゲン手術台	オイルタンクバックキン、昇降カバーバックキン	1979.2-1980.10	-	無	無		不明	瑞穂医科工業株式会社 習志野工場 品質保証部 047-476-0181	
MOS-1100NE電動油圧整形外科手術台	オイルタンクバックキン、昇降カバーバックキン	1979.9-1980.12	-	無	無		不明	瑞穂医科工業株式会社 習志野工場 品質保証部 047-476-0181				
4	診療用照明器	(株)モリタ製作所	ルナビューS	ランプヘッド、断熱材	1981-1991	-	無	無		白石綿	(株)モリタ製作所品質技術部 075-611-2141	
5	乾熱滅菌器	(株)モリタ製作所	サニクレーブ	滅菌槽、断熱材	1978-1981	-	無	有		白石綿	(株)モリタ製作所品質技術部 075-611-2141	
6	乾熱滅菌器	ヤマトロボテック(株)	SG41	断熱材	1983.12-1985.1	-	無	有		白石綿	ヤマトロボテック(株) 品質管理部 055-284-0083	
			SG61	断熱材	1983.12-1985.4	-	無	有		白石綿	ヤマトロボテック(株) 品質管理部 055-284-0083	
			SG81	断熱材	1984.1-1988.3	-	無	有		白石綿	ヤマトロボテック(株) 品質管理部 055-284-0083	
			SH41	遮熱板	1978.1-1988.12	-	無	有		白石綿	ヤマトロボテック(株) 品質管理部 055-284-0083	
			SH61	遮熱板	1979.1-1987.12	-	無	有		白石綿	ヤマトロボテック(株) 品質管理部 055-284-0083	
			SH42	ヒータ線	1988.2-1994.7	-	無	有		白石綿	ヤマトロボテック(株) 品質管理部 055-284-0083	

			SH62	ヒータ線	1987.9-1994.8	-	無	有		白石綿	ヤマトラボテック(株) 品質管理部 055-284-0083	
7	乾熱滅菌器	ヒルソン・デック(株)	DS-100	断熱材(プロポルトランドセメント)	1987.11-2000.7	-	無	不明	2000年8月以降は同一製品名で、代替済みの製品を販売している	白石綿	ヒルソン・デック(株)総務課 TEL049-259-3031	[2006/1/13] その後の製造販売業者による調査の結果、石綿の使用部位の訂正があったもの。
			ヒートクレーブ	断熱材(プロポルトランドセメント)	1987.11-2000.7	-	無	不明	2000年8月以降は同一製品名で、代替済みの製品を販売している	白石綿	ヒルソン・デック(株)総務課 TEL049-259-3031	[2006/1/13] その後の製造販売業者による調査の結果、石綿の使用部位の訂正があったもの。
8	医療用消毒器	アサヒ医科器械(株)	高圧蒸気滅菌器	燃焼ボックスから発生する熱の断熱材	1976-1978	-	無	無		白石綿	アサヒ医科器械(株)総務部相談受付 03-3932-3311	
9	エチレンオキサイドガス滅菌器	(株)医器研	ゼンメル601、ゼンメル706	チャンバー(釜)の断熱材	1975-1992	-	無	有		不明	医器研 04-2955-6202	
10	エチレンオキサイドガス滅菌器	(株)三浦プロテック	ZクレーブE型	フランジ・ユニオン等の配管継手のパッキン	1978-2005.9	-	無	無	2005年10月以降は同一製品名で代替済みの製品を販売している	白石綿	(株)三浦工業 メンテ技術部 089-979-7100	
			ZクレーブEV型	フランジ・ユニオン等の配管継手のパッキン	1978-2005.9	-	無	無	2005年10月以降は同一製品名で代替済みの製品を販売している	白石綿	(株)三浦工業 メンテ技術部 089-979-7100	
			ZクレーブEJM-3型	フランジ・ユニオン等の配管継手のパッキン	1978-2005.9	-	無	無	2005年10月以降は同一製品名で代替済みの製品を販売している	白石綿	(株)三浦工業 メンテ技術部 089-979-7100	
11	エチレンオキサイドガス滅菌器	(株)イキ	エルバック	気化器の断熱材	1974.8-1992.8	-	無	無		白石綿	(株)イキ 077-525-1406	
			GS30R	気化器の断熱材	1983.4-1992.1	-	無	無		白石綿	(株)イキ 077-525-1406	
			GS45	気化器の断熱材	1985.8-1992.1	-	無	無		白石綿	(株)イキ 077-525-1406	
			イオジェルクSA-300	気化器の断熱材	1990.8-1992.4	-	無	無		白石綿	(株)イキ 077-525-1406	
			イオジェルクSA-450	気化器の断熱材	1990.7-1992.4	-	無	無		白石綿	(株)イキ 077-525-1406	
12	エチレンオキサイドガス滅菌器	(株)タマノ	パールEO EO-370M	配管材のパッキン	1989.4-2005.10	-	無	無	2005年11月以降は同一製品名で代替済み製品を販売している。	白石綿	(株)タマノ 品質管理室 03-3974-9600	
			パールEO EO-K70M	配管材のパッキン	1989.4-2005.10	-	無	無	2005年11月以降は同一製品名で代替済み製品を販売している。	白石綿	(株)タマノ 品質管理室 03-3974-9600	
			パールEO EO-K400M	配管材のパッキン	1989.4-2005.10	-	無	無	2005年11月以降は同一製品名で代替済み製品を販売している。	白石綿	(株)タマノ 品質管理室 03-3974-9600	
			パールEO EO-K600M	配管材のパッキン	1989.4-2005.10	-	無	無	2005年11月以降は同一製品名で代替済み製品を販売している。	白石綿	(株)タマノ 品質管理室 03-3974-9600	
13	オートクレーブ	ヤマトラボテック(株)	SM21	パッキン	1983.1-1989.12	-	無	有		白石綿	ヤマトラボテック(株) 品質管理部 055-284-0083	
			SM31	パッキン	1983.1-1989.12	-	無	有		白石綿	ヤマトラボテック(株) 品質管理部 055-284-0083	
			SM51	パッキン	1983.1-1989.12	-	無	有		白石綿	ヤマトラボテック(株) 品質管理部 055-284-0083	
			SM21-2	パッキン	1983.1-1989.12	-	無	有		白石綿	ヤマトラボテック(株) 品質管理部 055-284-0083	
			SM31-2	パッキン	1983.1-1989.12	-	無	有		白石綿	ヤマトラボテック(株) 品質管理部 055-284-0083	
			SM51-2	パッキン	1983.1-1989.12	-	無	有		白石綿	ヤマトラボテック(株) 品質管理部 055-284-0083	
			SP21	パッキン	1983.1-1989.12	-	無	有		白石綿	ヤマトラボテック(株) 品質管理部 055-284-0083	
			SP31	パッキン	1983.1-1989.12	-	無	有		白石綿	ヤマトラボテック(株) 品質管理部 055-284-0083	

			SP51	パッキン	1983.1-1989.12	-	無	有		白石綿	ヤマトラボテック(株) 品質管理部 055-284-0083	
14	ガス滅菌器	スリーエムヘルスケア(株)	ステリ・バック印ガス滅菌器400B型	滅菌器内部のヒートシンクの断熱材	1980-1989	-	無	不明		不明	カスタマーセンター 0570-011-321	
			ステリ・バック印ガス滅菌器400C型	滅菌器内部のヒートシンクの断熱材	1980-1989	-	無	不明		不明	カスタマーセンター 0570-011-321	
15	ガス滅菌器	清有電機(株)	ESO・CO2ガス滅菌器(保温庫付)	気化器保温材として使用。断熱材	1998-2005.8	-	無	有	2005年11月以降は同一製品名で代替済み製品を販売している。	白石綿	清有電機(株) 03-3735-6611	
16	ガス滅菌器	(株)三幸製作所	クリーンバック	気化器部の断熱材	1983.6-1991.7	-	無	不明		不明	(株)三幸製作所 品質保証室 TEL048-624-8121	
17	高圧蒸気滅菌器	トミー工業(株)	オートクレーブSS-320	缶体ニッブル部がスケト	1982-1992	-	無	無		白石綿	トミー工業(株)品質保証部 0247-36-3160	
			スピードクレーブS-90N	缶体ニッブル部がスケト	1982-1991	-	無	無		白石綿	トミー工業(株)品質保証部 0247-36-3160	
			キャンディー	缶体ニッブル部がスケト	1982-1988	-	無	無		白石綿	トミー工業(株)品質保証部 0247-36-3160	
			オートクレーブMD-66	缶体ニッブル部がスケト	1982-1988	-	無	無		白石綿	トミー工業(株)品質保証部 0247-36-3160	
			オートクレーブSD-30ND	缶体ニッブル部がスケト	1982-1991	-	無	無		白石綿	トミー工業(株)品質保証部 0247-36-3160	
			オートクレーブSD-30N	缶体ニッブル部がスケト	1982-1991	-	無	無		白石綿	トミー工業(株)品質保証部 0247-36-3160	
			針専用滅菌器MM-101A	缶体ニッブル部がスケト	1982-1997	-	無	無		白石綿	トミー工業(株)品質保証部 0247-36-3160	
			オートクレーブSH-322D	缶体ニッブル部がスケト	1982-1991	-	無	無		白石綿	トミー工業(株)品質保証部 0247-36-3160	
			オートクレーブSS-240	缶体ニッブル部がスケト	1982-1992	-	無	無		白石綿	トミー工業(株)品質保証部 0247-36-3160	
			バイヤル瓶用オートクレーブSV-320	缶体ニッブル部がスケト	1984-1996	-	無	無		白石綿	トミー工業(株)品質保証部 0247-36-3160	
			針専用滅菌器MM-101AD、高圧蒸気滅菌器150B	缶体ニッブル部がスケト	1982-1996	-	無	無		白石綿	トミー工業(株)品質保証部 0247-36-3160	
			乾燥装置付高圧蒸気滅菌器SD-320	缶体ニッブル部がスケト	1986-2005	-	無	無	2005年10月以降は同一製品名で代替済みの製品を販売している。	白石綿	トミー工業(株)品質保証部 0247-36-3160	
			乾燥装置付高圧蒸気滅菌器SD-321	缶体ニッブル部がスケト	1986-2005	-	無	無	2005年10月以降は同一製品名で代替済みの製品を販売している。	白石綿	トミー工業(株)品質保証部 0247-36-3160	
			オートクレーブSS-325	缶体ニッブル部がスケト	1988-2004	-	無	無		白石綿	トミー工業(株)品質保証部 0247-36-3160	
			オートクレーブSS-305	缶体ニッブル部がスケト	1988-1992	-	無	無		白石綿	トミー工業(株)品質保証部 0247-36-3160	
			オートクレーブSS-245	缶体ニッブル部がスケト	1988-1992	-	無	無		白石綿	トミー工業(株)品質保証部 0247-36-3160	
			オートクレーブSHE-021	缶体ニッブル部がスケト	1989-1992	-	無	無		白石綿	トミー工業(株)品質保証部 0247-36-3160	
			オートクレーブSS-235、AST-235	缶体ニッブル部がスケト	1982-1992	-	無	無		白石綿	トミー工業(株)品質保証部 0247-36-3160	
			高圧蒸気滅菌装置SJ-5506-E	缶体ニッブル部がスケト	1989-1992	-	無	無		白石綿	トミー工業(株)品質保証部 0247-36-3160	
			オートクレーブBS-235.AST-B235	缶体ニッブル部がスケト	1992-2005	-	無	無	2005年10月以降は同一製品名で代替済みの製品を販売している。	白石綿	トミー工業(株)品質保証部 0247-36-3160	
			オートクレーブBS-245.AST-245	缶体ニッブル部がスケト	1992-2005	-	無	無	2005年10月以降は同一製品名で代替済みの製品を販売している。	白石綿	トミー工業(株)品質保証部 0247-36-3160	
			オートクレーブBS-305.AST-305	缶体ニッブル部がスケト	1992-2005	-	無	無	2005年10月以降は同一製品名で代替済みの製品を販売している。	白石綿	トミー工業(株)品質保証部 0247-36-3160	
			オートクレーブBS-325.AST-325	缶体ニッブル部がスケト	1992-2005	-	無	無	2005年10月以降は同一製品名で代替済みの製品を販売している。	白石綿	トミー工業(株)品質保証部 0247-36-3160	
オートクレーブBS-215.AST-215	缶体ニッブル部がスケト	1992-2005	-	無	無	2005年10月以降は同一製品名で代替済みの製品を販売している。	白石綿	トミー工業(株)品質保証部 0247-36-3160				
オートクレーブBS-315.AST-315	缶体ニッブル部がスケト	1992-2005	-	無	無	2005年10月以降は同一製品名で代替済みの製品を販売している。	白石綿	トミー工業(株)品質保証部 0247-36-3160				
デュアルグループSX-14	缶体ニッブル部がスケト	1996-2000	-	無	無		白石綿	トミー工業(株)品質保証部 0247-36-3160				
オートクレーブKS-243	缶体ニッブル部がスケト	1999-2003	-	無	無		白石綿	トミー工業(株)品質保証部 0247-36-3160				

			オートクレーブKS-323	缶体ニッブル部ガasket	1999-2002	-	無	無		白石綿	トミ工業(株)品質保証部 0247-36-3160	
			オートクレーブMSS-325	缶体ニッブル部ガasket	1991-2005	-	無	無	2005年10月以降は同一製品名で代替済みの製品を販売している。	白石綿	トミ工業(株)品質保証部 0247-36-3160	
			オートクレーブSX-500	缶体ニッブル部ガasket	2003-2005	-	無	無	2005年10月以降は同一製品名で代替済みの製品を販売している。	白石綿	トミ工業(株)品質保証部 0247-36-3160	
			オートクレーブSX-700	缶体ニッブル部ガasket	2004-2005	-	無	無	2005年10月以降は同一製品名で代替済みの製品を販売している。	白石綿	トミ工業(株)品質保証部 0247-36-3160	
			オートクレーブSX-300	缶体ニッブル部ガasket	2004-2005	-	無	無	2005年10月以降は同一製品名で代替済みの製品を販売している。	白石綿	トミ工業(株)品質保証部 0247-36-3160	
18	高圧蒸気滅菌器	アルプ(株)	高圧蒸気滅菌器	少量の配管シール材	1980-2005.11	-	無	不明	2005年11月以降は同一製品名で代替済みの製品を製造販売する。	白石綿	アルプ株式会社 042-579-0531	
19	小型寒天滅菌器	テガ三洋工業(株)	ラボ・オートクレーブ	シーズヒーター取付部の蒸気漏れ防止用パッキン	1983-1998.12	-	無	無	1999年1月以降は同一製品名で、代替済みの製品を販売している	白石綿	テガ三洋工業㈱ カスタム技術部 医療機器グループ 085721-2247	
20	小型包装品用高圧蒸気滅菌器	テガ三洋工業(株)	エルクレーブ・フルオート/エルクレーブ・オート	シーズヒーター取付部の蒸気漏れ防止用パッキン	1973-1998	-	無	無	1999年1月以降は同一製品名で、代替済みの製品を販売している	白石綿	テガ三洋工業㈱ カスタム技術部 医療機器グループ 085721-2247	
21	小型未包装品用高圧蒸気滅菌器	(株)大平製作所	OSクレーブ75	ヒーター取付部位 パッキン	1996-2005.8.	-	無	無		白石綿	品質保証部 TEL084-924-0650	
			OSクレーブ80	ヒーター取付部位 パッキン	2000-2005.8	-	無	無		白石綿	品質保証部 TEL084-924-0650	
22	自動式高圧蒸気滅菌器	(株)ジーンシー	スパクレーブ AC-E	配管部品であるバルブのシール用パッキン	1997-2003	-	無	有	2004年以降は同一製品名で、代替済みの製品を販売している。	白石綿	DIC : フリーダイヤル 0120-416480	
			スパクレーブ AC-II	配管部品であるバルブのシール用パッキン	1990-1995	-	無	有		白石綿	DIC : フリーダイヤル 0120-416480	
23	煮沸消毒器	(株)高田医科器械製作所	煮沸消毒器(電熱タイプ)	釜(槽)の持ち手部分のパッキン ヒーター取り付け部分のパッキン 排水栓の取り付け部分のパッキン	1975頃-2005.10	-	無	無	2005年10月以降は同一製品名で代替済み製品を販売している。	白石綿	(株)高田医科器械製作所 0774-43-2291	
			煮沸消毒器(熱源Gタイプ)	釜(槽)の持ち手部分のパッキン	1975頃-2005.10	-	無	無	2005年10月以降は同一製品名で代替済み製品を販売している。	白石綿	(株)高田医科器械製作所 0774-43-2291	
24	煮沸消毒器	(有)的野製作所	煮沸消毒器	ガスコンロの断熱材	1975-1985	-	無	有		白石綿	(有)的野製作所 092-611-6101	
25	除染・滅菌用洗浄器	(株)三浦プロテック	ZクレーブSW型	フランジ・ユニオン等の配管継手のパッキン	1978-2005.9	-	無	無	2005年10月以降は同一製品名で代替済みの製品を販売している	白石綿	(株)三浦工業 メンテ技術部 089-979-7100	
26	包装品用高圧蒸気滅菌器	(株)三浦プロテック	ZクレーブSR型	フランジ・ユニオン等の配管継手のパッキン	1978-2005.9	-	無	無	2005年10月以降は同一製品名で代替済みの製品を販売している	白石綿	(株)三浦工業 メンテ技術部 089-979-7100	
			ZクレーブS型	フランジ・ユニオン等の配管継手のパッキン	1978-2005.9	-	無	無	2005年10月以降は同一製品名で代替済みの製品を販売している	白石綿	(株)三浦工業 メンテ技術部 089-979-7100	
			ZクレーブST型	フランジ・ユニオン等の配管継手のパッキン	1978-2005.9	-	無	無	2005年10月以降は同一製品名で代替済みの製品を販売している	白石綿	(株)三浦工業 メンテ技術部 089-979-7100	
			ZクレーブSF型	フランジ・ユニオン等の配管継手のパッキン	1978-2005.9	-	無	無	2005年10月以降は同一製品名で代替済みの製品を販売している	白石綿	(株)三浦工業 メンテ技術部 089-979-7100	
			ZクレーブSV型	フランジ・ユニオン等の配管継手のパッキン	1978-2005.9	-	無	無	2005年10月以降は同一製品名で代替済みの製品を販売している	白石綿	(株)三浦工業 メンテ技術部 089-979-7100	
			ZクレーブSY型	フランジ・ユニオン等の配管継手のパッキン	1978-2005.9	-	無	無	2005年10月以降は同一製品名で代替済みの製品を販売している	白石綿	(株)三浦工業 メンテ技術部 089-979-7100	
			ZクレーブSYV型	フランジ・ユニオン等の配管継手のパッキン	1978-2005.9	-	無	無	2005年10月以降は同一製品名で代替済みの製品を販売している	白石綿	(株)三浦工業 メンテ技術部 089-979-7100	
			ZクレーブSJ型	フランジ・ユニオン等の配管継手のパッキン	1978-2005.9	-	無	無	2005年10月以降は同一製品名で代替済みの製品を販売している	白石綿	(株)三浦工業 メンテ技術部 089-979-7100	
			パールクレーブTC-330SBV	配管材のパッキン	1989.4-2005.10	-	無	無	2005年11月以降は同一製品名で代替済み製品を販売している。	白石綿	(株)タマノ 品質管理室 03-3974-9600	

27	包装品用高圧蒸気滅菌器	(株)タマノ	パールクレーブTC-330FBV	配管材のパッキン	1989.4-2005.10	-	無	無	2005年11月以降は同一製品名で代替済み製品を販売している。	白石綿	(株)タマノ 品質管理室 03-3974-9600
			パールクレーブTC-33LSBV	配管材のパッキン	1989.4-2005.10	-	無	無	2005年11月以降は同一製品名で代替済み製品を販売している。	白石綿	(株)タマノ 品質管理室 03-3974-9600
			パールクレーブTC-33LFBV	配管材のパッキン	1989.4-2005.10	-	無	無	2005年11月以降は同一製品名で代替済み製品を販売している。	白石綿	(株)タマノ 品質管理室 03-3974-9600
			パールクレーブTC-370FBV	配管材のパッキン	1989.4-2005.10	-	無	無	2005年11月以降は同一製品名で代替済み製品を販売している。	白石綿	(株)タマノ 品質管理室 03-3974-9600
			パールクレーブTC-220HF	配管材のパッキン	1989.4-2005.10	-	無	無	2005年11月以降は同一製品名で代替済み製品を販売している。	白石綿	(株)タマノ 品質管理室 03-3974-9600
			パールクレーブTC-260HF	配管材のパッキン	1989.4-2005.10	-	無	無	2005年11月以降は同一製品名で代替済み製品を販売している。	白石綿	(株)タマノ 品質管理室 03-3974-9600
			パールクレーブTC-220HFL	配管材のパッキン	1989.4-2005.10	-	無	無	2005年11月以降は同一製品名で代替済み製品を販売している。	白石綿	(株)タマノ 品質管理室 03-3974-9600
			パールクレーブTC-K45S	配管材のパッキン	1989.4-2005.10	-	無	無	2005年11月以降は同一製品名で代替済み製品を販売している。	白石綿	(株)タマノ 品質管理室 03-3974-9600
			パールクレーブTC-K50FBV	配管材のパッキン	1989.4-2005.10	-	無	無	2005年11月以降は同一製品名で代替済み製品を販売している。	白石綿	(株)タマノ 品質管理室 03-3974-9600
			パールクレーブTC-K70FBV	配管材のパッキン	1989.4-2005.10	-	無	無	2005年11月以降は同一製品名で代替済み製品を販売している。	白石綿	(株)タマノ 品質管理室 03-3974-9600
			パールクレーブTC-K400	配管材のパッキン	1989.4-2005.10	-	無	無	2005年11月以降は同一製品名で代替済み製品を販売している。	白石綿	(株)タマノ 品質管理室 03-3974-9600
			パールクレーブTC-K800L	配管材のパッキン	1989.4-2005.10	-	無	無	2005年11月以降は同一製品名で代替済み製品を販売している。	白石綿	(株)タマノ 品質管理室 03-3974-9600
パールクレーブTC-K600	配管材のパッキン	1989.4-2005.10	-	無	無	2005年11月以降は同一製品名で代替済み製品を販売している。	白石綿	(株)タマノ 品質管理室 03-3974-9600			

⑫ その他の施設用機器 2製品(2社)

1	人全血液保管器具	大和冷機工業(株)	血液保冷庫	圧縮機内部のシールパッキン	2002-2005.4	-	無	無	2005年4月で販売中止。今後、同一製品名で、代替済みの製品を販売する。	白石綿	品質管理部 0972-28-3301
2	凍結血漿用解凍加温槽	テルモ(株)	ウォーマーバスTC-31A	ヒーターの本体取付部分に使用されている直径約2cmのワッシャー断熱目的	1981-2005.11	-	無	無		白石綿	環境推進室 03-3374-8191

⑬ 血液体外循環機器 2製品(1社)

1	人工心肺用温度コントロールユニット	(株)ジェイ・エム・エス	JMS心筋保護液冷却装置CCS-10	水槽のヒーター取付部のパッキン	1988-1995	-	無	有		不明	株)ジェイ・エム・エス第3営業部 03-5543-3483
2	多人数用透析液供給装置	(株)ジェイ・エム・エス	JMSBC透析液供給装置	混合タンク及び送液タンクのパッキン	1985-1991	-	無	有		不明	株)ジェイ・エム・エス第2営業部 03-5543-3482

⑭ 生体機能制御装置 1製品(1社)

1	その他の酸素供給装置	シチズンセイミツ(株)	モデルMACS-50	パッキン	1990-1999	-	無	無		白石綿	シチズンセイミツ(株)富士吉田工場 製品事業部計測器課、品質保証課 0555-24-8702
---	------------	-------------	------------	------	-----------	---	---	---	--	-----	--

⑮ 治療用粒子加速装置 2製品(2社)

1	治療用粒子加速装置	シーメンス旭メディテック(株)	BETATRON42MeV	ブレーキ	1964-1973	-	無	無		不明	シーメンス旭メディテック株式会社 アップタイムサービスセンター(0120-041387)
2	粒子線治療装置	三菱電機(株)	粒子線治療装置(炭素イオン/陽子タイプ)	駆動モータ、保持ブレーキ	1997-2002	-	無	不明	2005年8月以降は同一製品名で、代替済みの製品を販売している。	白石綿	三菱電機株式会社 原子力部粒子線治療装置推進グループ TEL:03-3218-2466
			粒子線治療装置(陽子タイプ)	駆動モータ、保持ブレーキ	1997-2002	-	無	不明	2005年8月以降は同一製品名で、代替済みの製品を販売している。	白石綿	三菱電機株式会社 原子力部粒子線治療装置推進グループ TEL:03-3218-2466

⑯ 理学療法用器械器具 19製品(9社)

1	温浴療法用装置	酒井医療(株)	過流浴装置 ワールプールWP-300	部位:湯・水配管接続部 用途:水漏れ防止のジョイントハッキン	2000-2005.9	-	無	有	2005年10月以降は同一製品名で、代替済みの製品を製造する。	白石綿	ニチアス㈱ 技術本部環境管理室 TEL:03-3433-7248
			過流浴装置 ワールプールWP-350	部位:湯・水配管接続部 用途:水漏れ防止のジョイントハッキン	2000-2005.9	-	無	有	2005年10月以降は同一製品名で、代替済みの製品を製造する。	白石綿	ニチアス㈱ 技術本部環境管理室 TEL:03-3433-7248
			過流浴装置 ワールプールWP-400	部位:湯・水配管接続部 用途:水漏れ防止のジョイントハッキン	2000-2005.9	-	無	有	2005年10月以降は同一製品名で、代替済みの製品を製造する。	白石綿	ニチアス㈱ 技術本部環境管理室 TEL:03-3433-7248
			過流浴装置 ワールプールWP-500	部位:湯・水配管接続部 用途:水漏れ防止のジョイントハッキン	2000-2005.9	-	無	有	2005年10月以降は同一製品名で、代替済みの製品を製造する。	白石綿	ニチアス㈱ 技術本部環境管理室 TEL:03-3433-7248
			ハードタンクHTR-100	部位:湯・水配管接続部 用途:水漏れ防止のジョイントハッキン	1986-2005.9	-	無	有	2005年10月以降は同一製品名で、代替済みの製品を製造する。	白石綿	ニチアス㈱ 技術本部環境管理室 TEL:03-3433-7248
			ハードタンクHTR-2200	部位:湯・水配管接続部 用途:水漏れ防止のジョイントハッキン	1986-2005.9	-	無	有	2005年10月以降は同一製品名で、代替済みの製品を製造する。	白石綿	ニチアス㈱ 技術本部環境管理室 TEL:03-3433-7248
			バイナリープールBES-2000S	部位:湯・水配管接続部 用途:水漏れ防止のジョイントハッキン	1986-2005.9	-	無	有	2005年10月以降は同一製品名で、代替済みの製品を製造する。	白石綿	ニチアス㈱ 技術本部環境管理室 TEL:03-3433-7248
			気浴浴装置 ハイドロバブラーBB-300	部位:湯・水配管接続部 用途:水漏れ防止のジョイントハッキン	2000-2005.9	-	無	有	2005年10月以降は同一製品名で、代替済みの製品を製造する。	白石綿	ニチアス㈱ 技術本部環境管理室 TEL:03-3433-7248
			気浴浴装置 ハイドロバブラーBB-400	部位:湯・水配管接続部 用途:水漏れ防止のジョイントハッキン	2000-2005.9	-	無	有	2005年10月以降は同一製品名で、代替済みの製品を製造する。	白石綿	ニチアス㈱ 技術本部環境管理室 TEL:03-3433-7248
			気浴浴装置 ハイドロバブラーBB-500	部位:湯・水配管接続部 用途:水漏れ防止のジョイントハッキン	2000-2005.9	-	無	有	2005年10月以降は同一製品名で、代替済みの製品を製造する。	白石綿	ニチアス㈱ 技術本部環境管理室 TEL:03-3433-7248
2	干渉電流型低周波治療器	オージー技研(株)	干渉低周波治療器オージオトロンEF-120	加温ボックス回転部分、ブレーキ機能	1988.6-1994.9	-	無	無	白石綿	オージー技研(株) 品質保証部 TEL 086-277-7181 (代)	
			干渉低周波治療器オージオトロンEF-230	加温ボックス回転部分、ブレーキ機能	1988.6-1996.6	-	無	無	白石綿	オージー技研(株) 品質保証部 TEL 086-277-7181 (代)	
3	キセノン光線治療器	セリック(株)	ソーラックス7BM	キセノン灯ふ仰角定用の摩擦材(ブレーキ)	2001.8-2005.9	-	無	無	白石綿	セリック株式会社 技術部 TEL048-969-2155	
4	組み合わせ治療器	セルミ医療器(株)	電界光線治療器SEM	赤外線球の周囲の耐火ボード	1998.8-2002.9	-	無	無	白石綿	セルミ医療器株式会社 品質保証部 品質管理部 TEL0877-45-5333	
			電界光線治療器SEL	赤外線球の周囲の耐火ボード	1994.10-2002.9	-	無	無	白石綿	セルミ医療器株式会社 品質保証部 品質管理部 TEL0877-45-5333	
5	極超短波治療器	オージー技研(株)	マイクロサーミーME-6	アーム下部回転部分、ブレーキ機能	1974.11-1996.11	-	無	無	白石綿	オージー技研(株) 品質保証部 TEL 086-277-7181 (代)	
6	湿式ホットパック装置	ミナト医科学(株)	ハイドロタイザーHC-5M	ヒータ部のパッキン	2000-2005.9	-	無	無	2005年10月以降は同一製品名で、代替済みの製品を販売している。	白石綿	総合サービスセンタ 079-590-8024
			ハイドロタイザーHC-6M	ヒータ部のパッキン	2000-2005.9	-	無	無	2005年10月以降は同一製品名で、代替済みの製品を販売している。	白石綿	総合サービスセンタ 079-590-8024
			ハイドロタイザーHC-7M	ヒータ部のパッキン	2000-2005.8	-	無	無	2005年9月以降は同一製品名で、代替済みの製品を販売している。	白石綿	総合サービスセンタ 079-590-8024
7	自動間欠牽引装置	オージー技研(株)	オルソトラックOL-1100	本体滑車下部回転部分、ブレーキ機能	1992.4-2004.12	-	無	無	2005年1月以降は同一製品名で、代替済みの製品を販売している。	白石綿	オージー技研(株) 品質保証部 TEL 086-277-7181 (代)
			オルソトラックOL-2000	本体滑車下部回転部分、ブレーキ機能	1992.3-2004.12	-	無	無	2005年1月以降は同一製品名で、代替済みの製品を販売している。	白石綿	オージー技研(株) 品質保証部 TEL 086-277-7181 (代)
			オルソトラックOL-700	本体滑車下部回転部分、ブレーキ機能	1998.12-2004.12	-	無	無	2005年1月以降は同一製品名で、代替済みの製品を販売している。	白石綿	オージー技研(株) 品質保証部 TEL 086-277-7181 (代)

			オルソトラックOL-750	本体浄車下部回転部分、ブレーキ機能	1998.12-2004.12	-	無	無	2005年1月以降は同一製品名で、代替済みの製品を販売している。	白石綿	オージー技研(株) 品質保証部 TEL 086-277-7181 (代)	
8	赤外線治療器	オージー技研(株)	セレーラEL-210	アーム下部回転部分、ブレーキ機能	1994.9-2004.12	-	無	無	2005年1月以降は同一製品名で、代替済みの製品を販売している。	白石綿	オージー技研(株) 品質保証部 TEL 086-277-7181 (代)	
			セレーラEL-310	アーム下部回転部分、ブレーキ機能	1994.9-2005.1	-	無	無	2005年2月以降は同一製品名で、代替済みの製品を販売している。	白石綿	オージー技研(株) 品質保証部 TEL 086-277-7181 (代)	
			セレーラEL-320	アーム下部回転部分、ブレーキ機能	1994.9-2005.2	-	無	無	2005年3月以降は同一製品名で、代替済みの製品を販売している。	白石綿	オージー技研(株) 品質保証部 TEL 086-277-7181 (代)	
9	赤外線治療器	ミナト医科学(株)	ハートビーマHB-200	照射器支持アーム可動部のブレーキ	1997-2004.12	-	無	無	2005年1月以降は同一製品名で、代替済みの製品を販売している。	白石綿	総合サービスセンタ 079-590-8024	
			ハートビーマHB-100	照射器支持アーム可動部のブレーキ	1997-2005.2	-	無	無	2005年3月以降は同一製品名で、代替済みの製品を販売している。	白石綿	総合サービスセンタ 079-590-8024	
10	その他の熱療法装置(医療用電熱浴装置)	中村医科工業(株)	インファントウオーマーNIW-2000	断熱支持部材	1981-1998	-	無	無		白石綿	中村医科工業(株) 03-3813-3486	
11	その他の熱療法装置(医療用電熱浴装置)	(株)興伸工業	インファントウオーマーNIW-2000	断熱支持部材	1998.7-2005.7	-	無	無	2005年8月以降は同一製品名で、代替済みの製品を販売している。	白石綿	(株)興伸工業 品質保証部 TEL 048-624-0526	
12	他動運動訓練装置	オージー技研(株)	トレッドミルUA-6	前部駆動ローラー部分、ブレーキ機能	1997.3-2002.8	-	無	無		白石綿	オージー技研(株) 品質保証部 TEL 086-277-7181 (代)	
13	低温治療装置	オージー技研(株)	コールドエア-HC-1	アーム下部回転部分、ブレーキ機能	1984.11-1991.4	-	無	無		白石綿	オージー技研(株) 品質保証部 TEL 086-277-7181 (代)	
			コールドエア-HC-50	アーム中間部回転部分、ブレーキ機能	1987.3-1992.1	-	無	無		白石綿	オージー技研(株) 品質保証部 TEL 086-277-7181 (代)	
14	低周波治療器	オージー技研(株)	オージオレーターGW-21	ワゴンと本体部の回転部分、ブレーキ機能	1979.3-1988.4	-	無	無		白石綿	オージー技研(株) 品質保証部 TEL 086-277-7181 (代)	
			オージオレーターGW-22	ワゴンと本体部の回転部分、ブレーキ機能	1979.3-1988.4	-	無	無		白石綿	オージー技研(株) 品質保証部 TEL 086-277-7181 (代)	
			オージオレーターGW-23	ワゴンと本体部の回転部分、ブレーキ機能	1979.3-1988.4	-	無	無		白石綿	オージー技研(株) 品質保証部 TEL 086-277-7181 (代)	
			オージオレーターGW-23D	ワゴンと本体部の回転部分、ブレーキ機能	1979.3-1988.4	-	無	無		白石綿	オージー技研(株) 品質保証部 TEL 086-277-7181 (代)	
			オージオレーターGW-31	ワゴンと本体部の回転部分、ブレーキ機能	1979.3-1988.4	-	無	無		白石綿	オージー技研(株) 品質保証部 TEL 086-277-7181 (代)	
			オージオレーターGW-33	ワゴンと本体部の回転部分、ブレーキ機能	1979.3-1988.4	-	無	無		白石綿	オージー技研(株) 品質保証部 TEL 086-277-7181 (代)	
			オージオレーターGW-33D	ワゴンと本体部の回転部分、ブレーキ機能	1979.3-1988.4	-	無	無		白石綿	オージー技研(株) 品質保証部 TEL 086-277-7181 (代)	
			オージオレーターGW-33S	ワゴンと本体部の回転部分、ブレーキ機能	1979.3-1988.4	-	無	無		白石綿	オージー技研(株) 品質保証部 TEL 086-277-7181 (代)	
			オージオレーターGW-24	ワゴンと本体部の回転部分、ブレーキ機能	1979.8-1988.3	-	無	無		白石綿	オージー技研(株) 品質保証部 TEL 086-277-7181 (代)	
			オージオレーターGW-34	ワゴンと本体部の回転部分、ブレーキ機能	1979.8-2001.12	-	無	無		白石綿	オージー技研(株) 品質保証部 TEL 086-277-7181 (代)	
15	マイクロ波治療器	ミナト医科学(株)	マイクロタイザーMT-30i	照射器支持アーム可動部のブレーキ	1990-2005.2	-	無	無	2005年3月以降は同一製品名で、代替済みの製品を販売している。	白石綿	総合サービスセンタ 079-590-8024	
			マイクロタイザーMT-SWi	照射器支持アーム可動部のブレーキ	1990-2005.1	-	無	無	2005年2月以降は同一製品名で、代替済みの製品を販売している。	白石綿	総合サービスセンタ 079-590-8024	
			マイクロタイザーMT-SDi	照射器支持アーム可動部のブレーキ	1990-2005.1	-	無	無	2005年2月以降は同一製品名で、代替済みの製品を販売している。	白石綿	総合サービスセンタ 079-590-8024	
			マイクロタイザーMT3 II	照射器支持アーム可動部のブレーキ	2001-2005.2	-	無	無	2005年2月以降は同一製品名で、代替済みの製品を販売している。	白石綿	総合サービスセンタ 079-590-8024	
			マイクロタイザーMT3I	照射器支持アーム可動部のブレーキ	2001-2005.2	-	無	無	2005年2月以降は同一製品名で、代替済みの製品を販売している。	白石綿	総合サービスセンタ 079-590-8024	
			マイクロタイザーMT-3S	照射器支持アーム可動部のブレーキ	2000-2005.2	-	無	無	2005年2月以降は同一製品名で、代替済みの製品を販売している。	白石綿	総合サービスセンタ 079-590-8024	

			マイクロタイザーMT-3D	照射器支持アーム可動部のブレーキ	2000-2005.2	-	無	無	2005年2月以降は同一製品名で、代替済みの製品を販売している。	白石綿	総合サービスセンタ 079-590-8024	
			マイクロタイザーMT200	照射器支持アーム可動部のブレーキ	1991-2001.1	-	無	無		白石綿	総合サービスセンタ 079-590-8024	
			マイクロタイザーMT2	照射器支持アーム可動部のブレーキ	1991-2000.12	-	無	無		白石綿	総合サービスセンタ 079-590-8024	
			マイクロサーミーME-20	アーム下部回転部分、ブレーキ機能	1972.1-1996.11	-	無	無		白石綿	オージー技研(株) 品質保証部 TEL 086-277-7181 (代)	
			マイクロサーミーME-50	アーム下部回転部分、ブレーキ機能	1972.1-1988.3	-	無	無		白石綿	オージー技研(株) 品質保証部 TEL 086-277-7181 (代)	
			マイクロサーミーME-100	アーム下部回転部分、ブレーキ機能	1972.1-1988.3	-	無	無		白石綿	オージー技研(株) 品質保証部 TEL 086-277-7181 (代)	
			マイクロサーミーME-80	アーム下部回転部分、ブレーキ機能	1980.2-1988.3	-	無	無		白石綿	オージー技研(株) 品質保証部 TEL 086-277-7181 (代)	
			マイクロサーミーME-4	アーム下部回転部分、ブレーキ機能	1982.4-1988.3	-	無	無		白石綿	オージー技研(株) 品質保証部 TEL 086-277-7181 (代)	
			マイクロサーミーME-85	アーム下部回転部分、ブレーキ機能	1982.9-1988.3	-	無	無		白石綿	オージー技研(株) 品質保証部 TEL 086-277-7181 (代)	
			マイクロサーミーME-50DX	アーム下部回転部分、ブレーキ機能	1983.2-1988.3	-	無	無		白石綿	オージー技研(株) 品質保証部 TEL 086-277-7181 (代)	
			マイクロサーミーME-95	アーム下部回転部分、ブレーキ機能	1984.12-1988.3	-	無	無		白石綿	オージー技研(株) 品質保証部 TEL 086-277-7181 (代)	
16	マイクロ波治療装置・治療器	オージー技研(株)	マイクロサーミーME-310	アーム下部回転部分、ブレーキ機能	1985.11-1993.9	-	無	無		白石綿	オージー技研(株) 品質保証部 TEL 086-277-7181 (代)	
			マイクロサーミーME-320	アーム下部回転部分、ブレーキ機能	1985.11-1993.9	-	無	無		白石綿	オージー技研(株) 品質保証部 TEL 086-277-7181 (代)	
			マイクロサーミーME-510	アーム下部回転部分、ブレーキ機能	1985.11-1993.9	-	無	無		白石綿	オージー技研(株) 品質保証部 TEL 086-277-7181 (代)	

			AT-40	パッキン	2005.1-2005.11	-	無	無	2005年11月以降は同一製品名で代替済み製品を販売している。	白石綿	日本超音波歯品質管理室058-83-1244
			AT-50,51	パッキン	2002.10-2005.11	-	無	無	2005年11月以降は同一製品名で代替済み製品を販売している。	白石綿	日本超音波歯品質管理室058-83-1244
			KU-20,21	パッキン	2002.10-2005.11	-	無	無	2005年11月以降は同一製品名で代替済み製品を販売している。	白石綿	日本超音波歯品質管理室058-83-1244
			KU-30,31	パッキン	2004.1-2005.11	-	無	無	2005年11月以降は同一製品名で代替済み製品を販売している。	白石綿	日本超音波歯品質管理室058-83-1244
			KU-X	パッキン	2003.10-2005.11	-	無	無	2005年11月以降は同一製品名で代替済み製品を販売している。	白石綿	日本超音波歯品質管理室058-83-1244
			AT-10,11	パッキン	2003.1-2005.11	-	無	無	2005年11月以降は同一製品名で代替済み製品を販売している。	白石綿	日本超音波歯品質管理室058-83-1244
18	冷却療法用器具及び装置	オージー技研(株)	コールドエア-HC-100	アーム下部回転部分、ブレーキ機能	1991.11-2001.12	-	無	無		白石綿	オージー技研(株) 品質保証部 TEL 086-277-7181(代)
			コールドエア-HC-100	アーム下部回転部分、ブレーキ機能	1991.11-2001.12	-	無	無		白石綿	オージー技研(株) 品質保証部 TEL 086-277-7181(代)
19	冷却療法用器具及び装置	タイトック(株)	クライオサーミア	水槽内のパッキン 循環水戻り管フランジ(3ヶ所)、フロートスイッチ取り付けフランジ、 温度センサーフランジ、冷却コイル取り付けフランジ(2ヶ所)、循環ホース接続部、10ヶ所、ドレンバルブ取り付け	2004.6-2005.7	-	無	無	2005年9月以降は同一製品名で、代替済みの製品を販売している。	白石綿	タイトック(株) 科学機器開発部 TEL 048-988-8341

⑰ 歯科用ユニット及び関連器具 5製品(5社)

1	歯科用ユニット	(株)モリタ製作所	スペースラインスピリット	止水栓、パッキン	1986-1989	-	無	無		白石綿	(株)モリタ製作所品質技術部 075-611-2141
2	歯科用ユニット	(株)吉田製作所	レイーナ	装置への配水元(パッキン)	1995-2003	-	無	有		白石綿	榊吉田製作所 安全管理部 03-3631-2467
		(株)吉田製作所	エクシードHu Plus	銹洗い管と製品カバーの間(スペーサ、外装保護)装置への配水元(パッキン) テーブルを支えるアームの関節部分(ブレーキ材)	1999-2004	-	無	有		白石綿	榊吉田製作所 安全管理部 03-3631-2467
		(株)吉田製作所	エクシードHU、 エクシードピュア	銹洗い管と製品カバーの間(スペーサ、外装保護)装置への配水元(パッキン) テーブルを支えるアームの関節部分(ブレーキ材)	1994-2000	-	無	有		白石綿	榊吉田製作所 安全管理部 03-3631-2467
		(株)吉田製作所	テクニート、 グラド、 オレンジ70	銹洗い管と製品カバーの間(スペーサ、外装保護)装置への配水元(パッキン) テーブルを支えるアームの関節部分(ブレーキ材)	1995-1998	-	無	有		白石綿	榊吉田製作所 安全管理部 03-3631-2467
		(株)吉田製作所	エクシードレガロ、 エクシードフローラ	銹洗い管と製品カバーの間(スペーサ、外装保護)装置への配水元(パッキン) テーブルを支えるアームの関節部分(ブレーキ材)	1995-2005.9	-	無	有	2005年10月以降は同一製品名で代替済みの製品を販売している。	白石綿	榊吉田製作所 安全管理部 03-3631-2467
		(株)吉田製作所	テクニートプラス	装置への配水元(パッキン) テーブルを支えるアームの関節部分(ブレーキ材)	2000-2005.7	-	無	有		白石綿	榊吉田製作所 安全管理部 03-3631-2467

		(株)吉田製作所	エクシードef	装置への配水元(バッキン)テーブルを支えるアームの関節部分(ブレーキ材)	2002-2005.9	-	無	有	2005年10月以降は同一製品名で代替済みの製品を販売している。	白石綿	株式会社吉田製作所 安全管理部 03-3631-2467	
		(株)吉田製作所	テクニートアコルデ	装置への配水元(バッキン)テーブルを支えるアームの関節部分(ブレーキ材)	2005-2005.9	-	無	有	2005年10月以降は同一製品名で代替済みの製品を販売している。	白石綿	株式会社吉田製作所 安全管理部 03-3631-2467	
3	歯科用ユニット	タカラベルモント(株)	SP-SIX	オプション仕様である一般式ガスバーナーの断熱材	1983-1989	-	無	無		白石綿	タカラベルモント株式会社 お客様センター 0120-596348	
			SPマークII	オプション仕様である一般式ガスバーナーの断熱材	1986-1991	-	無	無		白石綿	タカラベルモント株式会社 お客様センター 0120-596348	
			SP-A	オプション仕様である一般式ガスバーナーの断熱材	1987-1997	-	無	無		白石綿	タカラベルモント株式会社 お客様センター 0120-596348	
			SP-Aカート	オプション仕様である一般式ガスバーナーの断熱材	1987-1997	-	無	無		白石綿	タカラベルモント株式会社 お客様センター 0120-596348	
4	歯科用ユニット	長田電機工業(株)	スマイリー-GM8001	ブレーキ	1981-1995	-	無	無		白石綿	技術本部 03-3492-7651(代)	
5	歯科用ユニット	ベルモントテクノロジー(株)	バーム	オプション仕様である一般式ガスバーナーの断熱材	1985-1992.10	-	無	無	1992年11月以降は同一製品名で、代替済みの製品を販売している。	白石綿	タカラベルモント株式会社 お客様センター 0120-596348	
			コンボ350R	オプション仕様である一般式ガスバーナーの断熱材	1987-1992.8	-	無	無	1992年9月以降は同一製品名で、代替済みの製品を販売している。	白石綿	タカラベルモント株式会社 お客様センター 0120-596348	
			コンボ550	オプション仕様である一般式ガスバーナーの断熱材	1991-2002.11	-	無	無	2002年12月以降は同一製品名で、代替済みの製品を販売している。	白石綿	タカラベルモント株式会社 お客様センター 0120-596348	
			コンボグレース	オプション仕様である一般式ガスバーナーの断熱材	1998-2004.10	-	無	無	2004年11月以降は同一製品名で、代替済みの製品を販売している。	白石綿	タカラベルモント株式会社 お客様センター 0120-596348	
			ベリックスN	オプション仕様である一般式ガスバーナーの断熱材	2001-2005.7	-	無	無	2005年8月以降は同一製品名で代替済みの製品を販売している。	白石綿	タカラベルモント株式会社 お客様センター 0120-596348	
			ベリックスT	オプション仕様である一般式ガスバーナーの断熱材	2002-2003.2	-	無	無	2003年3月以降は同一製品名で代替済みの製品を販売している。	白石綿	タカラベルモント株式会社 お客様センター 0120-596348	

⑩ 歯科技工用機器 17製品(11社)

1	歯科技工用加熱重合器	(株)ジーシー	ジーシーサーモセッターTS-I	耐火耐熱用の作業台のベースとして使用	1977-1994	-	無	有		白石綿	DIC : フリーダイヤル 0120-416480	
2	歯科技工用加熱重合器	(株)松風	松風加圧重合器ミニ	機械内部(ケース内)、炉体固定板の断熱板	1978-1990	-	無	有		不明	株式会社松風 技術部 品質保証課 075-561-1112	
3	歯科技工用加熱炉鋳造器	ヘルスクリップジャパン(株)	CL-G/CL-G77	チャンバー(鋳造する容器)内の断熱材	1969-1978	-	無	無	1978年以降1990年頃までは同一製品名で、代替済みの製品を販売していた。	不明	品質管理グループ 072-227-9472	
4	歯科技工用高周波鋳造器	(株)ジーシー	ジーシーオートキャストHC-II	耐火耐熱用の作業台のベースとして使用	1982-1987	-	無	有		白石綿	DIC : フリーダイヤル 0120-416480	
5	歯科技工用高周波鋳造器	朝日レントゲン工業(株)	アルパトロンPC305	フランジ及びテーブル。目的:断熱対策	1987-1995	-	無	無	1996年以降は同一製品名で、代替済みの製品を販売している。	白石綿	〒601-8203京都市南区久世山町 376-3 朝日レントゲン工業株式会社 品質保証部 TEL(075)921-4371	
6	歯科技工用高速レーズ	浦和工業(株)	高速レーズSL-2000	スピンドル部の回転伝達摩擦板	1972-2004.4	-	無	有	2004年5月以降は同一製品名で、代替済みの製品を製造販売している。	白石綿	デンツプライ三金 インフォメーション・サポート部 カスタマー・サポート・センター TEL 0120-789-123 FAX 0120-789-129	
7	歯科技工用焼却炉	(株)デンケン	KDF007	炉の後部外壁板。断熱板	1978-1995	-	無	無		白石綿	(株)デンケン品質保証部電話 075-574-1000	
8	歯科技工用ポーレンファーマス	(株)デンケン	KDF2001	炉内の後部押さえ板。断熱板	1976-1989	-	無	無		白石綿	(株)デンケン品質保証部電話 075-574-1000	
			KDF80	炉内の後部押さえ板。断熱板	1972-1989	-	無	無		白石綿	(株)デンケン品質保証部電話 075-574-1000	
			KDF70(N)	炉内の後部押さえ板。断熱板	1970-1989	-	無	無		白石綿	(株)デンケン品質保証部電話 075-574-1000	

9	歯科技工用リング焼却炉	(株)松風	リングファーマス400	機械前部(ケース外)の断熱作業台。機械内部背後(ケース内)のターミナル用断熱板	1976-1986	-	無	有		不明	勝松風 技術部 品質保証課 075-561-1112
10	歯科技工用リング焼却炉	ヘレウスクルツァージャパン(株)	CL-V/CL-VS	部位:パネル裏側の内部用途:焼成炉の断熱材	1970-1988	-	無	無		不明	品質管理グループ 072-227-9472
11	歯科用鋳造器	(株)モリタ東京製作所	スペースストロン	断熱材として鋳造室の底板とるつぼ受けに使用	1979-1988	-	無	有		不明	勝モリタ東京製作所 品質保証部 TEL 048-855-5023
12	歯科用鋳造器	(株)吉田製作所	プロキャスト	装置内鋳造室の底板(断熱材) ルツボ受けの部分(断熱材)	1989-1991	-	無	有		不明	勝吉田製作所 安全管理部 03-3631-2467
13	歯科用鋳造器	吉田精工(株)	FD遠心鋳造機	ルツボガイド・断熱材	1987-1993	-	無	無		不明	TEL0299-57-0111
14	歯科用鋳造器	合資会社亀井鉄工所	自動遠心鋳造器 500 II	リング受けのパッキン	1985-2002	-	無	無		白石綿	大栄歯科産業㈱ 06-6441-3332
15	重合器	合資会社亀井鉄工所	レジン熱風重合器	重合器の外装鉄板内の容器の断熱材	1983-1985	-	無	有		白石綿	大栄歯科産業㈱ 06-6441-3332
16	真空加圧鋳造器	城田電気炉材(株)	キャスバック	部位:蓋、用途:断熱	1975-1980	-	無	無		白石綿	城田電気炉材㈱技術部 03-3330-6370
17	その他の技工用機器(脱臭装置)	合資会社亀井鉄工所	エースクリーナー(A)	電気炉上へ置くための低板の断熱材	1986-1989	-	無	無		白石綿	大栄歯科産業㈱ 06-6441-3332

⑱ 家庭用マッサージ・治療用機器及び装置 2製品(2社)

1	家庭用温熱式指圧代用器	(株)医交社製作所	スヤマ式自圧治療器	断熱材	1962-1986.4	-	無	無		白石綿	販売受付担当 TEL082-237-0495
2	家庭用電気マッサージ器	松下電工(株)	背すじマッサージローラモミモミ EP545	ブレーキヨーク	1980.7-1987.9	-	無	無		白石綿	ナショナル/ハナソニックお客様相談センター 0120-878-365
			背すじマッサージローラモミモミ EP546	ブレーキヨーク	1980.7-1987.9	-	無	無		白石綿	ナショナル/ハナソニックお客様相談センター 0120-878-365
			モミモミ EP557	ブレーキヨーク	1981.8-1988.9	-	無	無		白石綿	ナショナル/ハナソニックお客様相談センター 0120-878-365
			モミモミ EP560	ブレーキヨーク	1981.8-1988.9	-	無	無		白石綿	ナショナル/ハナソニックお客様相談センター 0120-878-365
			モミモミ EP561	ブレーキヨーク	1981.8-1988.9	-	無	無		白石綿	ナショナル/ハナソニックお客様相談センター 0120-878-365
			ザ・モミモミEP582	ブラシレスモータ	1991.3-2003.8	-	無	無		白石綿	ナショナル/ハナソニックお客様相談センター 0120-878-365
			アーバンリラックス	ブラシレスモータ	1991.3-2003.8	-	無	無		白石綿	ナショナル/ハナソニックお客様相談センター 0120-878-365
			アーバンカスタム	ブラシレスモータ	1991.3-2003.8	-	無	無		白石綿	ナショナル/ハナソニックお客様相談センター 0120-878-365
			アーバン EP596	ブラシレスモータ	1991.3-2003.8	-	無	無		白石綿	ナショナル/ハナソニックお客様相談センター 0120-878-365
			アーバンリラックス EP760	ブラシレスモータ	1991.3-2003.8	-	無	無		白石綿	ナショナル/ハナソニックお客様相談センター 0120-878-365
			ザ・モミモミ EP590	ブラシレスモータ	1991.3-2003.8	-	無	無		白石綿	ナショナル/ハナソニックお客様相談センター 0120-878-365
			ザ・モミモミ EP593	ブラシレスモータ	1991.3-2003.8	-	無	無		白石綿	ナショナル/ハナソニックお客様相談センター 0120-878-365
			ザ・モミモミ EP594	ブラシレスモータ	1991.3-2003.8	-	無	無		白石綿	ナショナル/ハナソニックお客様相談センター 0120-878-365
			アーバンウイング EP2000	ブラシレスモータ	1991.3-2003.8	-	無	無		白石綿	ナショナル/ハナソニックお客様相談センター 0120-878-365
			アーバンウイング EP2010	ブラシレスモータ	1991.3-2003.8	-	無	無		白石綿	ナショナル/ハナソニックお客様相談センター 0120-878-365
リアルプロ EP2100	ブラシレスモータ	1991.3-2003.8	-	無	無		白石綿	ナショナル/ハナソニックお客様相談センター 0120-878-365			

			プロフェッショナルチェア EP2100	ブラシレスモータ	1991.3-2003.8	-	無	無		白石綿	ナショナル/ハナソニックお客様相談センター 0120-878-365
			グランプロ EP2100	ブラシレスモータ	1991.3-2003.8	-	無	無		白石綿	ナショナル/ハナソニックお客様相談センター 0120-878-365
			プロフェス EP2100	ブラシレスモータ	1991.3-2003.8	-	無	無		白石綿	ナショナル/ハナソニックお客様相談センター 0120-878-365
			グランディ EP2100	ブラシレスモータ	1991.3-2003.8	-	無	無		白石綿	ナショナル/ハナソニックお客様相談センター 0120-878-365
			リアルプロ EP2110	ブラシレスモータ	1991.3-2003.8	-	無	無		白石綿	ナショナル/ハナソニックお客様相談センター 0120-878-365
			プロフェッショナルチェア EP2110	ブラシレスモータ	1991.3-2003.8	-	無	無		白石綿	ナショナル/ハナソニックお客様相談センター 0120-878-365
			グランプロ EP2110	ブラシレスモータ	1991.3-2003.8	-	無	無		白石綿	ナショナル/ハナソニックお客様相談センター 0120-878-365
			プロフェス EP2110	ブラシレスモータ	1991.3-2003.8	-	無	無		白石綿	ナショナル/ハナソニックお客様相談センター 0120-878-365
			グランディ EP2110	ブラシレスモータ	1991.3-2003.8	-	無	無		白石綿	ナショナル/ハナソニックお客様相談センター 0120-878-365

⑩家庭用磁気・熱療法治療器 1製品(1社)

1	温灸器	カワハラ治療器研究所	電気温きゅう器カワハラ治療器	ヒータまわりのリード線	1971-1993	-	無	不明		不明	カワハラ治療器研究所 0944-53-8393
---	-----	------------	----------------	-------------	-----------	---	---	----	--	----	----------------------------