

# 環境・衛生管理(2)

## 衛生環境の管理

- ①点検項目(風量、室間差圧、温度、昆虫)
- ②点検実施
- ③判定
- ④不適事項への対処
- ⑤報告

# 環境・衛生管理(3)

## 環境モニタリング

- ①空中浮遊微粒子測定(パーティクルカウンター)
- ②空中浮遊菌測定(スリットサンプラー法など)
- ③表面付着菌測定(コンタクトプレート)
- ④測定結果の評価判定
- ⑤不適事項への対処
- ⑥実施報告