

ばく露作業報告集計表(リフラクトリーセラミックファイバー)

別添 3

Table with columns for Job Type, Purpose, Manufacturing/Removal Amount, Physical Properties, Temperature, Daily Working Hours, Number of Workers, and Dispersal Control Status. Rows include tasks like 31 掻き落とし、剥離又は回収の作業, 32 乾燥の作業, 33 計量、配合、注入、投入又は小分けの作業, etc.

※ 1事業場で複数の作業を行っている場合は重複してカウントしているので、実際の事業場数より多くなっている。ただし、合計欄は実事業場数。