

エクソンモービル社のリスク評価 (化学物質等による健康障害防止に関して)

◆ 包括的な方法 (comprehensive method)

- 全ての化学物質、作業場を対象とする
- 作業者の化学物質へのばく露に着目、高リスク作業を絞込む
- 独自の取り決め(ツール)を設定




「ばく露評価戦略 (Exposure Assessment Strategy)」と称す

- 但し、その基本骨格は米欧で行なわれているリスク評価法と同じである

エクソンモービル社のリスク評価の方法

管理の流れ



- ① 作業者グループ設定
／(変更の管理)
- ② 定性ばく露評価
- ③ 定量ばく露評価
- ④ リスク判定
- ⑤ 対策の実施
- ⑥ 健康管理

リスク評価
(ばく露評価戦略)

リスク管理・リスク
コミュニケーション