

(2) プレス加工作業

作業等	危険性又は有害性の例	発生のおそれのある災害	備考
＜プレス機械・周辺＞			
プレス作業	1. 安全装置の調整／両手式、光線式の安全距離不足	不意に金型の中に手を入れ指、手の切断	
プレス作業	2. 安全装置の取り付け位置不良	指、手の切断	
プレス作業	3. 安全装置の故障、破損	指、手の切断	
プレス作業	4. 金型の調整不良	金型部品の飛来により死傷	
プレス作業	5. 金型の取り付け不良	金型部品の飛来により死傷	
プレス作業	6. フートペダルを使用している	指、手の切断	
プレス作業	7. 片手操作をしている	指、手の切断	
プレス作業	8. 安全装置を無効にする、外した、使用しない	指、手の切断	
プレス作業	9. 一つの両手押操作で複数人のプレス作業	指、手の切断又は死亡	
金型調整作業	10. 金型の調整中にセーフティブロック未使用	指、手の切断又は死亡	
金型調整作業	11. 金型の調整中に操作回路を切っていない	指、手の切断	
プレス作業	12. プレス機械等の回転部分にカバーがない	巻き込まれ指、手の負傷	
周辺作業	13. コンセント等の破損	感電	
周辺作業	14. 操作盤、制御盤の配線等の破損	感電	
周辺作業	15. 搬送装置、搬送ロボットへの接触	巻き込まれ指、手の負傷	
周辺作業	16. アンコイラー、コイルへの接触	巻き込まれ指、手の負傷	
周辺作業	17. 搬送コンベアに接触	巻き込まれ指、手の負傷	
周辺作業	18. スクラップコンベアに接触	巻き込まれ指、手の負傷	
プレス作業	19. 作業服の乱れ	巻き込まれ身体の負傷	
＜作業環境＞			
床	1. 床面の段差又は凸凹がある	つまずき転倒し打撲	
床、スペース	2. 作業スペースが狭い	つまずき転倒し打撲	
作業台	3. 作業台に物が乱雑に置かれている	物が落下し足を負傷	
通路	4. 工場内の通路幅不足	つまずき転倒し打撲	
照明	5. 作業場の照明不足	つまずき転倒し打撲	
プレス機械(周辺機器)	6. 騒音対策不備	難聴	
材料置き場	7. 材料置き場の不備	つまずき転倒し打撲、荷崩れ下敷き	
製品置き場	8. 加工製品置き場の不備	つまずき転倒し打撲、荷崩れ下敷き	
スクラップ置き場	9. スクラップ置き場の不備	つまずき転倒し打撲	
	10. 整理整頓の不備	つまずき転倒し打撲	