

社会福祉施設等における吹付けアスベスト（石綿）等 使用実態調査（フォローアップ調査）について

I. 趣旨

標記について、平成20年9月11日公表以後の調査の進捗状況について
とりまとめたもの。

II. 報告の結果

1. 調査回答社会福祉施設等数

《9月公表》 88,612施設 → 《今回》 101,339施設

2. 調査回答施設数の状況

アスベスト使用の有無が判明した施設数 のうち、	《平成20年9月 公表》 82,579施設 (100.0%)	《今回》 96,641施設 (100.0%)
① 吹付けアスベスト等が使用されていない 社会福祉施設等	78,021施設 (94.5%)	91,373施設 (94.5%)
② 吹付けアスベスト等が使用されている 社会福祉施設等	4,558施設 (5.5%)	5,268施設 (5.5%)
③ ②のうち、石綿等の粉じんの飛散により、 ばく露のおそれのない場所を有する社会福祉施設等	2,425施設 (2.9%)	2,906施設 (3.0%)
④ ②のうち、除去等の措置済み状態にある 社会福祉施設等	2,021施設 (2.4%)	2,336施設 (2.4%)
⑤ ②のうち、未措置状態にある社会福祉施設等	112施設 (0.1%)	26施設 (0.0%)
⑥ ⑤のうち、日常利用する場所を有する 社会福祉施設等	32施設 (0.0%)	6施設 (0.0%)
うち 措置予定 未 定	25施設 7施設	6施設 0施設
⑦ ⑤のうち、日常利用する場所以外の場所を 有する社会福祉施設等	80施設 (0.1%)	20施設 (0.0%)
うち 措置予定 未 定	36施設 44施設	20施設 0施設

3. 現段階において分析依頼中の社会福祉施設等数

《9月公表》 6,033施設 → 《今回》 4,698施設

※ 石綿等の粉じんの飛散により、ばく露のおそれのある場所を有する社会福祉施設等については、速やかに除去等法令に基づいた適切な措置を講ずるよう指導するとともに、措置を講ずるまでの間は、立入禁止、管理上立入る際には防塵マスクの着用義務化等健康被害防止のために必要な措置の徹底を指導しました。

さらに、分析依頼中の社会福祉施設等については、早期に調査が終了するよう引き続き指導しています。

社会福祉施設等における吹付けアスベスト等使用実態調査に係るフォローアップ調査について

区分	20年9月公表											今回										
	全施設数	調査対象施設数	アスベスト使用の有無が判明した施設数	アスベストが使用されていない施設数					分析依頼中の施設数	未回答施設数	全施設数	調査対象施設数	アスベスト使用の有無が判明した施設数	アスベストが使用されていない施設数					分析依頼中の施設数	未回答施設数		
				①	②	③	④	⑤						①	②	③	④	⑤				
	A(B+C+D)	B	C	D	A(B+C+D)	B	C	D						A(B+C+D)	B	C	D					
雇用均等・児童家庭局所管	61,162	43,552	36,689 (100.0%) <100.0%>	34,501 (94.0%) <84.2%>	2,188 (6.0%) <79.2%>	1,149 (3.1%) <5.0%>	1,023 (2.8%) <2.6%>	16 (0.0%) <0.0%>	2,739	4,124	61,524	43,595	41,297 (100.0%) <100.0%>	38,883 (94.2%) <94.7%>	2,414 (5.8%) <89.2%>	1,272 (3.1%) <5.5%>	1,135 (2.7%) <2.9%>	7 (0.0%) <2.6%>	2,012 (0.0%) <4.6%>	286 (0.0%) <0.7%>		
社会・援護局所管	3,254	3,017	2,673 (100.0%) <100.0%>	2,504 (93.7%) <88.6%>	169 (6.3%) <83.0%>	78 (2.9%) <5.6%>	81 (3.0%) <2.6%>	10 (0.4%) <2.7%>	196	148	3,289	3,072	2,911 (100.0%) <100.0%>	2,726 (93.6%) <94.8%>	185 (6.4%) <88.7%>	91 (3.1%) <6.0%>	90 (3.1%) <3.0%>	4 (0.1%) <2.9%>	158 (0.1%) <0.1%>	3 (0.1%) <0.1%>		
障害保健福祉部所管	26,217	18,540	13,998 (100.0%) <100.0%>	13,247 (94.6%) <75.5%>	751 (5.4%) <71.5%>	257 (1.8%) <4.1%>	471 (3.4%) <1.4%>	23 (0.2%) <2.5%>	1,157	3,385	25,480	18,081	16,839 (100.0%) <100.0%>	15,933 (94.6%) <93.1%>	906 (5.4%) <88.1%>	313 (1.9%) <5.0%>	589 (3.5%) <5.0%>	4 (0.0%) <1.7%>	1,149 (0.0%) <3.3%>	93 (0.0%) <0.0%>		
老健局所管	74,421	37,024	29,219 (100.0%) <100.0%>	27,769 (95.0%) <78.9%>	1,450 (5.0%) <3.9%>	537 (1.8%) <3.9%>	850 (2.9%) <1.5%>	63 (0.2%) <2.3%>	1,941	5,864	74,080	37,639	35,594 (100.0%) <100.0%>	33,831 (95.0%) <94.6%>	1,763 (5.0%) <89.9%>	660 (1.9%) <4.7%>	1,092 (3.1%) <1.8%>	11 (0.0%) <2.9%>	1,379 (0.0%) <0.0%>	666 (0.0%) <3.7%>		
合計	165,054	102,133	82,579 (100.0%) <100.0%>	78,021 (94.5%) <80.9%>	4,558 (5.5%) <4.5%>	2,021 (2.4%) <2.0%>	2,425 (2.9%) <2.4%>	112 (0.1%) <0.1%>	6,033	13,521	164,373	102,387	96,641 (100.0%) <100.0%>	91,373 (94.5%) <94.4%>	5,268 (5.5%) <89.2%>	2,336 (2.4%) <5.1%>	2,906 (3.0%) <2.3%>	26 (0.0%) <2.8%>	4,698 (0.0%) <0.0%>	1,048 (0.0%) <4.6%>		

【注記事項】

- ※1. 調査対象施設は、保育所等の雇用均等・児童家庭局関係施設、保護施設等の社会・援護局関係施設、知的障害者入所更生施設等の障害保健福祉部関係施設、特別養護老人ホーム等の老健局関係施設。
- ※2. 各都道府県、政令指定都市、中核市(以下、「都道府県市」という。)より報告のあった施設について集計したもの。
- ※3. 調査対象建材は、平成8年度以前に竣工(改修工事を含む)した建築物に使用されている、吹付けアスベスト、吹付けロックウール、吹付けひる石等。
- ※4. 「全施設数」とは、都道府県市が把握している、所管社会福祉施設等の総数をいう。
- ※5. 「調査対象施設数」とは、各都道府県市が把握している、平成8年度以前に竣工した調査対象施設数をいう。
- ※6. ばく露のおそれのある施設としてあげられるものの中には、施設利用者や職員が日常利用しない場所も含まれている。
- ※7. (%)はアスベスト使用の有無が判明した施設数に対する率、< %>は調査対象施設数に対する率を計上。