



"အင်တေနုအတွင်းပုံးပြုပြင်ခြင်း"

ကျန်းမာရေးနှင့်ဘေးကင်းရေးအချက်များ


အလုပ်ချိန်တွင်သတိပြုရမည့်အချက်များ (j)

(c) အပွင့်နေရာ(စစ်ဆေးရေးအပေါက်)နှင်သတိပြုရန်

စစ်ဆေးရေးအပေါက်အဖိုးဖွင့်ထားပါကပြုတ်ကျခြင်းများဖြစ်နိုင်ခြေရှိသည်။ထို့ကြောင့်လက်ရန်းများ၊ ဆိုင်းဘူတ်များဖြင့်မြင်သာအောင်ပြထားပါ။




သတိပြုရမည့်လက္ခာ




(၂) လည်ပတ်နိုင်သောတာဝါနှင့်အလုပ်လုပ်စဉ်ကြိုတင်ကာကွယ်မှုများ

လည်ပတ်နိုင်သောတာဝါနှင့်အလုပ်လုပ်စဉ်၊ အလုပ်တည်နေရာကိုလိုက်၍ ရွှေ့ပြောင်းခြင်းလုပ်ဆောင်ပါ။ မဖြစ်နိုင်သောအလုပ်လုပ်မှု၊ မှုပ်အလုပ်လုပ်မှုများကြောင့် ပြုတကျခြင်းများဖြစ်ပေါ်တတ်သည်။ ထို့ကြောင့် ကျဆုံးခြင်းကာကွယ်ရေးကိရိယာများ (သေးကင်းလုံခြုံရေးခါးပတ်) ကိုသေချာစွာအသုံးပြုရန်။




(၃) အမြင့်လုပ်ငန်းယဉ်ဖြင့်အလုပ်လုပ်စဉ်သတိပြုရန်

■ အမြင့်လုပ်ငန်းယဉ်ဖြင့်အပြင်နံရံဆေးသုတေခြင်းများပြုလုပ်စဉ်ကာကွယ်ရေးဦးထုပ်ပြုတကျခြင်းကာကွယ်သည့်ကိရိယာ(လုပ်ခြေရေးခါးပတ်)ကိုဝတ်ဆင်၍အလုပ်လုပ်ပါ။



(၄)ကရိန်းသုံး၍အလုပ်လုပ်စဉ်သတိပြုရန်

ကရိန်းသုံး၍ဘို့လပ်မြေသုတေသနမြင်းစသည့်လုပ်ငန်းများလုပ်ဆောင်စဉ် မဖြစ်မနေကျဆုံးခြင်းကာကွယ်ခြင်းကိုရှိယာ (လုပ်ခြေမှုဆိုင်ရာခါးပတ်) ကိုအသုံးပြုကြစိုးထို့အပြင်ကရိန်းထိန်းချုပ်ခြင်းကိုအထူးလေ့ကျင့်ထားသောလူကသာထိန်းချုပ်ခြင်းလုပ်ဆောင်ရန်။




(၅)လောကားသုံး၍အလုပ်လုပ်စဉ်ရောင်ရှုံးအချက်

လောကားသုံး၍အလုပ်လုပ်စဉ်ရောင်ရှုံးအချက်မှာအလုပ်လုပ်စဉ်ဟန်ချက်ပျက်၍ပြုတဲ့ကျခြင်းများဖြစ်တတ်သည်။သယ်ဆောင်ရလွယ်သောအလုပ်ခုများနှင့်လည်ပတ်နိုင်သောတာဝါများသုံးစဉ်လုံခြုံပြုမြင်းများကိုအသုံးပြုပါ။



(၆) လည်ပတ်နိုင်သောအလုပ်စင်ပေါ်တွင်လျှကားမသုံးရ

လည်ပတ်နိုင်သောအလုပ်စင်ပေါ်တွင်လျှကားမသုံးရ။သင့်တော်သောအမြင့်ရှိသည့်အလုပ်ခု၊ လည်ပတ်နိုင်သောတာဝါကိုသာအသုံးပြုခြင်းများတပ်ဆင်ပါ။



(၃)မျက်နှာပြင်မညီသောနေရာများအချေသတ်ခြင်း

မျက်နှာပြင်မညီသောနေရာများအချေသတ်ခြင်းတွင်အမှန်စသည်တို့သည်သင်၏မျက်လုံးများထဲသို့ဝင်နိုင်သည့်အန္တရာယ်ရှိသည်။ထို့ကြောင့်လုံခြုံရေးမျက်မှန်များတပ်ဆင်အလုပ်လုပ်ပါ။



(၈) ကြိတ်ဘီးအသုံးပြုခြင်းနှင့်အထူးပညာရေး

- ① ၁။ ကြိတ်ဘီးများအစားထိုးခြင်းနှင့်အစားထိုးသည့်အချိန်တွင်အသုံးပြုခြင့်ကိုကျိုးမာရေးနှင့်ဘေးကင်းရေးအထူးပညာရေးရုံးထားသူများကလုပ်ဆောင်ရမည်။
- ② ၂။ ကြိတ်ဘီးအသုံးမပြုမှစမ်းသပ်မောင်းနှင့်ခြင်းလုပ်ဆောင်ပါ။
 - i အလုပ်မစတင်မီ ၁ မိနစ်နှင့်အထက်
 - ii ကြိတ်ဘီးကိုပြောင်းသောအခါ ၃ မိနစ်နှင့်အထက်
- ③ ၃။ ကြိတ်ဘီးပေါ်တွင်ဖော်ပြထားသောအမြင့်ဆုံးအမြန်နှင့်အတိုင်းအတာစသည်တို့ကိုလိုက်နာ၍လုပ်ဆောင်ပါ။

