

"Pekerjaan atap"


Poin-poin penting untuk Keselamatan dan kesehatan Anda

Gerinda cakram


(1) Tiga prinsip untuk penanganan batu gerinda

Batu gerinda adalah bahan yang bisa pecah. Tiga prinsip untuk penanganan batu gerinda "Jangan digulingkan, jangan jatuh, jangan terbentur" penting untuk menangani batu gerinda.

Tiga prinsip untuk penanganan batu gerinda



(2) Pemeriksaan tampilan dan uji tempa untuk batu gerinda



- 1. Lakukan inspeksi visual dan uji tempa batu gerinda untuk retakan, serpihan, goresan, distorsi, dll.
- 2. Pasang penutup batu gerinda dan gunakan gerinda cakram.
- 3. Tahan dengan kuat objek yang akan diproses.
- 4. Jauhkan tubuh, tangan, jari, kaki, dll. dari kontak langsung dengan batu gerinda berputar.
- 5. Jangan lepaskan pegangan samping.

(3) Percobaan dan pendidikan khusus terkait batu gerinda



- 1. Penggantian batu gerinda dan uji coba pada saat penggantian dilakukan oleh orang yang telah menerima pendidikan khusus keselamatan dan kesehatan.
- 2. Pastikan untuk menguji coba gerinda.
 - i Satu menit atau lebih sebelum memulai pekerjaan
 - ii Tiga menit atau lebih ketika roda gerinda diganti
- 3. Pastikan bahwa "kecepatan maksimum yang tertera" dan "dimensi" yang ditampilkan pada batu gerinda cocok dengan mesin.

(4) Memakai alat pelindung diri (pelindung mata, masker debu)




- 1. Gunakan pelindung mata.
- 2. Untuk pekerjaan yang berdebu, gunakan masker debu.
- 3. Kenakan perangkat pelindung telinga seperti penyumbat telinga saat bekerja di lingkungan yang bising.

(5) Pencegahan bahaya yang disebabkan oleh ledakan batu gerinda



- 1. Gunakan sesuai dengan jenis dan sifat yang dijelaskan dalam label dan tabel inspeksi yang tercantum pada batu gerinda.
- 2. Dilarang menggunakan selain pada permukaan yang ditentukan untuk setiap bentuk batu gerinda.

(6) Mencegah bahaya kontak, belitan, sengatan listrik, dll.




- 1. Pastikan batu gerinda benar-benar berhenti sebelum meletakkannya di atas meja.
- 2. Batu gerinda harus digunakan dalam sudut 30 derajat ke bidang horizontal.
- 3. Ketika batu gerinda baru, tarik gerinda cakram saat menggerinda.
- 4. Tutup bagian yang tersambung dengan listrik secara menyeluruh untuk mencegah sengatan listrik.
- 5. Hati-hati terhadap kebocoran air ke batu gerinda.
- 6. Berhentilah bekerja saat hujan.

(7) Jangan pernah melepas penutup pelindung!


Melawan aturan

Mengubah mata gergaji bundar




Melawan aturan

Melepaskan penutup batu gerinda



- 1. Jangan memasang mata gergaji bundar.
- 2. Jangan pernah melepaskan penutup batu gerinda.

(8) Penggantian batu gerinda (cabut dari catu daya)



- 1. Cabut steker listrik saat mengganti batu gerinda.
- 2. Mari gunakan alat aksesori untuk memasang dan melepaskan batu gerinda.
- 3. Kencangkan penutup pelindung batu gerinda secukupnya.