No. CAS RN	物質名称	①測定範囲 OELの1/10から2倍が 測定範囲に入っていれ ば〇 不明確ならば△ データなしならばND	②抽出/脱着率または 添加回収率 値が75%以上ならば〇 75%未満ならばム データなしならばND	③保存安定性 値が90%以上ならば〇 90%未満ならばム データなしならばND	④破過 〇はOELの2倍で破過 の可能性なし △はOELの2倍で破過 の可能性あり データなしならばND	測定法の総合評価 〇:OK(備考ありを含む) ム:要注意(備考参照) P:検証や他の方法の探 索が必要	の判 ・表 提案する測定方法	捕集法	溶解法	分析法	備考
1 86 115-86- 6	りん酸トリフェニル	0	0	ND		Δ	ろ過捕集ーガスクロマトグラフ分析方法	セルロースエステル混合メンブランフィルター(φ37mm、孔径:0.8 μm、バックアップフィルター付 3P カセット入り)1~3 L/min 3.3~400 min	脱着溶媒:ジエチルエーテル	ガスクロマトグラフ-炎光光度検出器 (GC/FPD)	・捕集後できるだけ速やかに測定する
2 87 ^{118–96–} 2	2,4,6-トリニトロトルエン		0	0	0	0	固体捕集一ガスクロマトグラフ分析方法	Tenax-GC(100 mg/ 50 mg) 1 L/min 60 min	溶媒脱着:アセトニトリル	ガスクロマトグラフ一ECD法	・爆発粉体がある場合には、捕集剤の前段にガラス繊維ろ紙を設置する
77 109-89- 7	ジエチルアミン		0	0	0	0	固体捕集ー液体クロマトグラフ分析方法	XAD-7(80 mg/40 mg) 0.2 L/min 50 min	脱着溶媒:テトラヒドロフラン(50 mg/mL NBD-CI含有)	高速液体クロマトグラフ-蛍光検出器(HPLC-FL)	
以下R4年度検討 4 74 122-60- 1	フェニルグリシジルエーテル	0	0	0	0	0	固体捕集一ガスクロマトグラフ分析法	合成樹脂活性炭捕集管 0.1L/min	二硫化炭素 1mL	ガスクロマトグラフーFID分析法	
5 96 1333- 86-4	カーボンブラック	0		0		0	ろ過捕集-重量分析方法	テフロンバインダーガラス繊維ろ紙 2 L/min		重量分析方法 0.1 mgが測定できること	
6 108 7722- 84-1	過酸化水素	0	0	0	0	0	ろ過(反応)捕集一吸光光度法	硫酸チタニル添着石英フィルター 1L/min, 240 min	1M 硫酸、10 mL	吸光光度法、410 nm	・捕集時と保管時には遮光することが望ましい