


石綿等の除去作業時のばく露防止措置の充実(案)

資料2



監視時期: 作業開始前、作業開始直後、定期
監視場所: 排気口(もしくは排気口に最も近い場所)
監視対象: 粉じん
監視方法: デジタル粉じん計又はパーティクルカウンター又はリアルタイムモニター
漏洩時の対処: 作業を中止し、集じん排気装置の点検

漏洩防止措置: 洗身設備、更衣設備の併設
監視時期: 作業開始前、作業開始直後、定期
監視場所: 前室内
監視対象: 負圧状態(差圧もしくは空気の流れ)
監視方法: 目視、マンメーター又はスモークテスター
負圧が確認できない時の対処: 集塵機の増設等

監視時期: 作業開始前
監視場所: 隔離養生の隙間、隔離対象部分
監視対象: やぶれ等
監視方法: 目視又はスモークテスター
漏洩時の対処: 隔離養生の補修等

監視時期: 作業終了後
監視場所: 隔離養生内部
監視対象: 石綿等の取り残し、気中の粉じん
監視方法: 目視及び気中粉じん濃度測定
検出時の対処: 石綿等の除去、粉じん処理等