

スライド番号		内容	
修正前 (講習会配布版)	修正後 (HP掲載版)	修正前 (講習会配布版)	修正後 (HP掲載版)
63	同左	※『表1. 10石綿の種類と漏洩事故』参照	※『表1. 9石綿の種類と漏洩事故』参照
64	—	62と同じスライド	スライド削除
78	77	GWア⑤	『ア』に○をつける
83	82	図1. 25階段室断面詳細図	図1. 25階段室断面詳細図
98	97	一次調査(設計図書調査)	現地調査(一次調査)
		二次調査(現地調査)のための事前準備	現地調査のための事前準備
		二次調査せず一次調査判定で、調査を確定終了してはいけない	現地調査(二次調査)せず書面調査(一次調査)判定で、調査を確定終了してはいけない ※左下吹き出し
		二次調査せず一次調査判定で、調査を確定終了してはいけない	現地調査せず書面調査判定で、調査を確定終了してはいけない ※フロー図右側
		一次調査整理 ※2箇所	書面調査整理 ※2箇所
		一次調査判定	書面調査判定
		二次調査準備	現地調査準備
99	98	二次調査へ	現地調査へ
		みなし含有判定	現物確認
		吹付け材以外のみなし含有判定 分析判定を省略して、含有建材としてみなし判定も可能。	裏面情報、書面との整合性、みなし含有判定 吹付け材以外は分析を省略し、含有建材としてみなし判定も可
		みなし含有判定のみの場合	みなし含有判定等の場合のみ
111	110	(例)5%超—(H7)1%超—(H17)0.1%超	(例)5%超—(H7)1%超—(H18)0.1%超
119	118	石綿吹付け材	吹付け石綿
		ロックウール吹付け	吹付けロックウール
120	119	石綿吹付け材	吹付け石綿
		ロックウール吹付け	吹付けロックウール
		バーミキュライトやパーライト吹付け	吹付けバーミキュライトや吹付けパーライト
146	145	写真の下の文字が重なっている	重ならないように調整
152	151	ロックウール吹付け材	吹付けロックウール
153	152	旧工事のアスベスト吹付け	旧工事の吹付けアスベスト
155	154	ヒル石プラスター吹付け	ヒル石プラスターを吹き付けている
158	157	防火壁の書き込み部分	防火壁の欠き込み部分
177	176	図2.1 分析マニュアルによる分析の流れ	(アスベスト分析マニュアルのH30.3改訂に伴い、スライド全体を削除)
178	177	分析マニュアルによる流れ(概要)	石綿則3条2項に基づく分析の流れ(概要)
179	—	(スライド全体)	(石綿飛散漏洩防止対策徹底マニュアルのH30.3改訂に伴い、スライド全体を差し替え)
215,296,303	213,294,301	(固有名詞等の記載あり)	(記載を削除)
216	214	石綿板(N)4	石綿板(F)5
295	293	(固有名詞等の記載あり)	(記載を削除)