日本語ひらがな版

+

+

+

技能実習生向け

金属製品製造業

+

における

外国人技能実習生の安全と健康確保に向けて

(プレス機械の安全対策を中心として)

1

来日中、ケガや病気をせずに技能等の修得を図るため 安全衛生に関するルールを守りましょう!

公益財団法人 国際研修協力機構

+


+

もく **目** 次

Q	1	プレス作業とは?	1
Q	2	プレス機械にはどのような危険性があるか? プレス機械の危険性及び対処方法の解説	2
Q	3	プレス機械にはどのような安全装置が設けられているか? *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***	4 5
Q		き ぎょう あんぜん かく ほ作業の安全を確保するためにすべきこと、してはならないことは? ふ あんぜんこうどうぼう し (不安全行動防止チェックリスト) じっしゅうせい ろうどうさいがい じ れい ふ あんぜんこうどうちゅうしん)実習生の労働災害事例(不安全行動中心)	
Q	5	e ぎょう あんぜん gg 作業を安全に進めるための基本とは? あんぜん さ ぎょう き ほん かいせつ 安全作業の基本の解説・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	8
Q	6	さぎょうかい しまえ てんけん かいせつ	10 11
Q	7	プレス作業 はどのように進めればよいか? · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	12
Q	8	* ぎょうちゅう ちゅう い よう 作業中に注意を要することは?	13
Q	9	プレス加工以外の作業で注意すべきことは?	14
Q	10	さぎょうかんきょうじょう ちゅう い 作業環境上、注意すべきことは?	15
Q	11	^{いじょうじ たい はっせい} 異 常 事態の発生にどう対応すればよいか? ····································	16
	shこう 参え	うしりょう 新資料(「プレス関連用語」の解説)	17


Q1 プレス作業とは?

- ①プレス機械の上下に動くスライドとボルスターに上下の金型をそれぞれ取り付けます。
- ②材料を金型に送り、材料の位置決めをします。
- ③プレス機械を操作して材料を所定の形状に変形します。
 ・スライドが下降して強い力が加わります
- ④スライドが上に戻って停止したところで成形した製品を取り出します。
- ⑤上記①~④の一連の操作を「プレス作業」といいます。
- ⑥下降するスライドの強い力で、材料を所定の形状に成形させる上記③の加工を「プレス加工」といいます。
- ププレス炎害は 上 記の一連の工程において発生します。





プレス機械にはどのような危険性があるか?





(a) インターロックガード式





じかんできぶんり ほうほう 時間的分離方法、ハンド・イン・ダイの安全対策

◎プレス機械の危険性及び対処方法の解説

①プレス機械で発生する労働災害とは?

- ・金型の間にはさまれる災害が代表的です。
- ・破損した金型や加工物が飛来する災害にも注意が必要です。

かながた あいだ ろうどうさいがい 2 金型の間にはさまれる労働災害とは?

・スライドが動いている箇所に材料・製品の送給・取り出しのため手を入れることで発生します。

③はさまれ災害を防止するには?

- ・プレス機械の運動部分の運動と人間の手指などの動きを分離し、重ならないようにすることです。
- ・その方法としては、空間的に分離する方法と時間的に分離する方法の2種類があります。

(うかんてきぶん り ほうしき ④空間的分離方式 (ノー・ハンド・イン・ダイ作業) とは?

- ・機械が運動する危険な空間から人間の作業領域を分離する方式です。
 - ◎例→安全囲い、安全型


⑤時間的分離方式 (ハンド・イン・ダイ作業) とは?

- ・スライドの運動中に人間の手指が危険範囲に入らないようにする方式です。
- ・手指の運動とスライドの運動を時間的に分離することで安全確保を図ります。次のような安全装置を単独で、あるいは組み合わせて使うことになります。
 - ◎例→インターロックガード式、 両 手操作式、光線式

かながた は そん ろうどうさいがい ⑥金型の破損による労働災害とは?

- ・金型の破損は一般に金型の取り付けの不備、過負荷により発生します。
- ・過負荷は2枚送りなど材料の送給を余分に行ったとか、スクラップが残ったときに発生します。
- てきかく さ ぎょうひょうじゅん もと ただ さ ぎょう おこな じゅうよう・的確な作業 標準に基づく正しい作業を行うことが重要です。

プレス機械にはどのような安全装置が設けられているか?



◎概 要

- できょう もち あんぜんそうち いか しめ しき りょうてそうさ しき こうせんしき ①プレス作業に用いられる安全装置は、以下に示す「ガード式」、「両手操作式」、「光線式」が だいひょうてき 代表 的です。
- ②これらの安全装置の趣旨目的や構造を十分理解の上、作業手順に従い正しく用いることできます。 あんぜん かくほ 作業の安全を確保します。

◎ガード式安全装置

- ○装置の概要
- ・ガード板を閉じなければスライドが作動できない方式の安全装置です。
- ①操作スイッチを入れるとガード板が動いて危険範囲を遮断します。
- ②安全が確認されると、スライドが作動します。

○ **両 手操作式安全装置**

- ○装置の概要
- ・安全性を考えて、両手で同時に操作しないと機械が作動しない方式の安全装置です。
- きかいそうさ じょう あんぜん こうりょ とりっ い ま せっち あんぜんきょり たも ひつよう ・機械操作 上 、安全を考慮した取付け位置に設置し安全距離を保つ必要があります。
- ②押しボタンどおしの距離は、内側寸法300mm以上を確保します。
- ③フリクションクラッチプレスなど 急 停止機構のあるプレスに取り付ける安全一行程式と、 ポジティブクラッチプレスなど 急 停止できないプレスに取り付ける 両 手起動式の 2 種類があります。
- (4) とうさ おごな ばあい て あし どうさ (4) との で というさ (4) という で (4) という で (5) という で (4) という で (5) という で (5) という で (5) という で (6) という で (7) という で (7) という で (7) という ことが大切です。

- ○装置の概要
- ・人が光線を遮断すると、センサーが感知してスライドを停止させる方式の安全装置です。
- ・光線式と前手操作式の2つの安全装置を併用します。
- の表が表する。 ゆうこう でこう かくにん ゆうごう じょうたい かく ほ ①安全装置の有効・無効をしっかり確認し、有効な 状態を確保します。
- ②防護高さは十分にとります。
- ・立って作業するときは光線の上部、座って作業するときは光線の下部に感知しない部分が生いることのないよう、注意する必要があります。
- ③安全距離の長いストレートサイド形プレスでは作業者が光線の内側に入ってしまうと安全装 電が機能しませんので、対策が別途必要となります。
- ④クラッチなどの故障による二度落ちには効果がありません。

Q4

できょう あんぜん かく ほ 作業の安全を確保するためにすべきこと、してはならないことは?


ふ あんぜんこうどう ぼう し ひつようせい○不安全行動を防止する必要性

- まのうじっしゅうせい いか じっしゅうせい はっ () 技能実習生(以下「実習生」という。)の不安全行動を原因とする労働災害が少なからず発生しており、重大な事故につながるケースもみられています。
- ②以下のチェックリストに従い、不安全行動の防止に自ら努め、作業の安全確保に努めましょう。

ふ あんぜんこうどうぼう し (不安全行動防止チェックリスト)

チェック項目	き にゅうらん 記入欄
りがい まずょうないよう ①作業内容をきちんと理解して作業していますか?	
②作業手順をきちんと理解して作業していますか?	
まかいなど あんぜんそう ち と はず きのう うしな さぎょう ③プレス機械等の安全装置を取り外したり、機能を 失 わせて作 業 していませんか?	
のプレス機械等の掃除、点検等の作業	
きかい うんてん てい し おこな ・機械の運転を停止せずに 行 っていませんか? うんてんてい し しゅう い まどうそう ち ひょうじ	
・運転停止が周囲にわかるよう起動装置に表示していますか?	
きかいなど うんてん かいし きい きかいしゅうへん あんぜん かくにん あいず もと おこな ⑤プレス機械等の運転を開始する際、機械 周 辺の安全を確認し、合図に基づき 行っ	
ていますか?	
®プレス機械等の共同作業では、お互いの呼吸を合わせて動作できるよう、連絡	
る以ず かくじつ 合図を確実に行っていますか?	
⑦動いている機械や吊荷に用もないのに近づいていませんか?	
きがい ざいりょう ふ あんぜん じょうたい ば しょ ほう ち ⑧機械・材料などを不安全な状態・場所に放置していませんか?	
しかく ゆう ⑨資格を有していないのに、 就 業 制限 業 務に就いていませんか?	
⑩保護具は指示どおりきちんと使用していますか?	
⑪安全な服装で作業していますか?	

(注) 就業制限業務の例→つり上げ荷重が1トン以上のクレーンの玉掛けの業務、つり上げ荷重が5トン以上のクレーンの運転業務など






じっしゅうせい ろうどうさいがい じ れい ふ あんぜんこうどうちゅうしん ○実習生の労働災害事例(不安全行動中心)

●プレス機の安全装置を切って作業していた例 第生状 況 ①100トンプレス機 (足踏み操作)を用いて、材料から製品を抜く作業に従事していました。 ②作業効率が悪いため安全装置を切って、左手で材料を支えながら右手に持ったマグネット式工具で製品を取り出していました。 ③ 上記作業中、マグネット式工具による作業のタイミングが遅れてしまい、足踏み操作で降りてきた上型と下型の間に工具を持った指を挟まれてしまいました。 ① するといました。 ② かいせいさきをもつって作業しないこと。 ② 安全装置を用いた作業の重要性を理解すること。

◎プレス機の	てんけんせいそう じ でんげん き わす れい 点検清掃時、電源を切り忘れていた例
発生状況	* てんけんせいそう じ でんげん き ねす () でんけん き ねす () でんけん き () でんけん () でんけん () でんけん () でんけん () でんけん () できる () でんけん () できる
注意点	てんけんせいそう さ ぎょう かなら でんげん てい し おごな ①点検清掃作業は必ず電源を停止して行うこと。 さ ぎょうて じゅん じゅんしゅ てってい はか ②作業手順の遵守の徹底を図ること。

○仕上げ作業中、目に異物が混入した例		
発生状況	し あ し き ぎょうちゅう みぎ め いた がん か じゅしん ①仕上げ作 業 中 、右目が痛くなり眼科を受診しました。 まき ま い ぶつ こんにゅう まも ②保護メガネはしていましたが、隙間から異物が混 入 したと思われます。	
ちゅう い でん 注 意 点	① 上記以外にも、グラインダーを用いた仕上げやエアブロー作業等で、 り上記以外にも、グラインダーを用いた仕上げやエアブロー作業等で、 りに異物が混入する労働災害の発生が自立つので、保護メガネを正し く着用すること。 ②軽いケガであってもそのまま放置せずに、速やかに病院で診てもらうこと。	



せ上げ作業では保護めがねをかける。



たままう あんぜん すす でまる できまん 作業を安全に進めるための基本とは?





まずょうふくそう ちゃくよう作業服装の着用







せいそう 【清掃】



tintro 【清潔】



【しつけ】







OK!

あんぜん さ ぎょう き ほん かいせつ **安全作業の基本の解説**

さぎょう て じゅん じゅんしゅ ①作業手順の遵守

- さだ さぎょうて じゅん さぎょうひょうじゅん て 定められた作業 手順(作業 標準)をきちんと守り、それ以外の方法で作業しない こと。とりわけ、安全装置の必要性を十分理解し、外したり無効にして作業しないこと。
- ロ 作業手順書に示されている作業手順を繰り返し練習し、体得すること。
- ハ 安全 上 やるべきこと、やってはならないことについて、関係法令や 職 場 でのルール を守ること。
- 作業手順がわからない時は、そのままとせず責任者から必ず確認すること。
- ホー慣れによるケガに注意し、軽はずみな動作や強引な動作をしないこと。

②5Sの \(\tilde{\cube}) がけ

イ 整 理 (Seiri)

いるものといらないものを分け、いらないものは処分します。

整頓(Seiton)

いるものを使いやすいように、わかりやすく 収納します。

ハ 清 潔 (Seiketsu)

。 汚れを取り除いて身の回りをきれいにします。

清 掃 (Seisou)

きがいせつび、つくぇまわ 機械設備、 机 周りなどの汚れやゴミを除去します。

ホ しつけ (Sitsuke)

決められたことをきちんと守ります。

③服装

- った ままうじ さだ あんぜん ふくそう ちゃくよう イ 作業 時は定められた安全な服装を 着用します。
- ロ 作業服装は身体にピッタリした軽快なものとします。
- ニ 刃物やドライバー、ドリルなどをポケットの中に入れて作業しないこと。
- ホータオルや手ぬぐいを首に参いたり、えり巻、ネクタイなど巻き込まれるおそれのある ものは着用しないこと。


4保護具

・指示された保護帽などの保護具は、必ず正しく着用します。


⑤その他

- ・機械周辺の工具類、材料類や製品は常に整理します。
 ・工具類や材料などは落下したり離したりしないよう、安定させて置きます。

Q6 作業開始前にどのような点検を行えばよいか?



かながたない しゅうへん ぶ さいてんけん 金型内と 周 辺部の再点検



きかいそうち そうさまえ てんけん 機械装置の操作前の点検

で ぎょうかい しまえ てんけん かいせつ の作業開始前の点検の解説

かながたない しゅうへん ぶ し ぎょうまえてんけん 金型内とその 周 辺部の始 業 前点検

てんけんないよう

チェック項目	き にゅうらん 記入欄
うわがた したがた そうちゃくじょうきょう もんだい イ 上型と下型の装着 状況に問題はないか?	
ロ 金型内、ボルスター上、ベッド上に残材及びスクラップ や異物はないか?	
ハ 金型の取り付け 状態に異 常 はないか? →隙間、取り付けボルト・ナットの緩み等はないか	

でんけん ご * * 5 ②点検後の措置

・金型のずれ、亀裂、除去しにくい異物等の異常が見つかったときは、責任者に連絡してその指示に従います。

きがいそうち しぎょうまえさいてんけん 機械装置の始業前再点検

てんけんないょう

チェック項 目	き にゅうらん 記入欄
するとうじょうきょう あんぜんかこ と つ じょうきょう もんだい イ 安全装置の作動 状 況、安全囲いの取り付け 状 況 に問題 はないか?	
ロ 金型はしっかり固定されかみ合っているか? →異常な音、こすれ、動き等はないか?	
ハ スライドは上死点で確実に停止するか?	
ニ 起動ボタンから手を離すと、スライドが急停止するか?	

でAdd で * 5 ②点検後の措置

・上記について何らかの異常が見つかったときは、責任者に連絡してその指示に従います。

た てんけんこうもく ○**その他の点検項目**

- ①保護具や手袋、手工具
- ・損傷がないことを確認し、問題がみられる場合は責任者に申し出ます。


Q7 プレス作業はどのように進めればよいか?

さぎょうしゃ かこうざい はいち

- さぎょうしゃ らく しせい あんてい せいしんじょうたい さぎょう おこな イ 作業者は楽な姿勢、安定した精神状態で作業を行います。
- ロ 被加工材は取りやすい位置に置きます。
- ハ 製品は、金型内から取り出しやすくします。
- 二製品を置く場所を確保します。

か こう さ ぎょう ②加工作業の手順

- ・加工作業は以下の手順に従い進めます。
- イ 被加工材を取ります。
- ロ 両手で金型に確実にセットします。セットガイドは、安全で容易に 行える構造としておきます。
- ハ 両手で操作します。→起動ボタンを同時に押します。
- ニ スライドが確実に停止することを確認します。
- ホー両手で製品を取り出し、定位置に置きます。



さぎょうしゃ 作業者

を 業の配置

Q8 作業 中に注意を要することは?


さ ぎょうちゅう ちゅう い じ こう ①作業 中の注意事項

・プレス作業では、以下の異常事態の発生に注意が必要です。

チェック項目		き にゅうらん 記入欄
1	^{い じょう おと} 異常な音がしないか?	
	異常な熱は発生していないか?	
ハ	ロ じょう にお 異常な臭いがしないか?	
=	きかい いじょう うご 機械に異常な動きがみられないか?	
ホ	^{ゅきっ} 焼付きが生じていないか?	
\wedge	スクラップは正常に排出されているか?	
	い ぶつ こんにゅう 異物は混 入 していないか?	
チ	ずいりょう まいおく 材料を2枚送りしていないか?	
リ	製品の異常な変形はないか?	

②異常時の措置

- ・異常事態を発見した場合、以下の手順ですばやい行動を取ります。
- イ 非常停止ボタンを押して機械の運転を止めます。
- □ 機械が完全停止したのを確認して、すぐに責任者へ報告します
- せきにんしゃまた せきにんしゃ いっしょ ひつょう そ ち 責任者又は責任者と一緒に必要な措置をとります。
- ニ 再起動は責任者の方で行います。 コ 再記動は責任者の方で行います。



Q9 プレス加工以外の作業で注意すべきことは?

1製品のチェック作業


- ・出来上がった製品は出荷前に商品価値があるかどうか、特に傷、亀裂の有無をがくになる。
- ・不良品を発見したら、作業者は作業を停止し、責任者に報告、連絡、相談します。

ほ じょさ ぎょう **②補助作 業**

- ・プレス加工の補助作業として、以下の対応に注意します。
- イスクラップは定期的に捨て、作業する周辺を掃除します。
- ロ 作業場所周辺の油類はすぐに拭き取ります。
- ハ 材料や製品の運搬は、定期的に行います。
- ニ 仲間との打合わせは、機械から離れたところで行います。
- ホ 機械から一時離れるときは、必ずモーター停止ボタンを切って機械の運転を止めて行います。

③プレス作業 終 了後の措置

- ・プレス作業を終了する際は、以下の対応に注意します。
- イモーターの停止ボタンを切ります。
- ロ 機械・設備と周辺を掃除します。
- ハ 材料、工具、製品を決められた場所に保管します。
- こ 上記の3つの作業が終わったことを責任者に報告します。



ま ぎょうかんきょうじょう ちゅう い 作業環境上、注意すべきことは?

○騒音と難 聴

- ①プレス作業を取り巻く状況
- ・プレス工場では、機械音や加工音等の騒音が発生します。
- * たらまん ** ちょう き かん ** うまんせいなんちょう ** ひょう き** ・騒音を 長 期間を受けると騒音性難 聴 という 病 気になることがありますので 注 意 が必要です。

そうおんたいさく ②騒音対策

「きょうれつ」 そうおん はっ ばしょ みみせん みみせん など ぼうおんほごく しょう ・強 烈な騒音を発する場所では、耳栓、イヤーマフ(耳覆い)等の防音保護具を使用 します。

○腰痛予防

- ①プレス作業を取り巻く状況
- ・段取りをする時に、材料や製品の運搬作業が多く発生します。
- ・手持ちの運搬作業では、物を持ち上げる、体をねじる(無理な動き)、急な動作 といった際に、とりわけ腰部に負担が加わり腰痛となりやすいので注意が必要です。

ようつう は ぼうたいさく ②腰痛予防対策

- ・物を持ち上げるときは、まず腰をおろした姿勢で構えます。
- ・次いで、物の重心を自分の体にできるだけ近づけて持ち上げます。



すだなど、決められた保護具を ^{ただ}正しく装着する。



まも、もの も ま はうほう 重い物の持ち上げ方法

Q11 異常事態の発生にどう対応すればよいか?

いじょう じたい はっけん とき そ ち 〇異 常 事態を発見した時の措置

- ①異常事態を発見したら、まず何が起こっているかを確認します。
- ②問りにいる責任者や同僚に大きな声で知らせます。
- ・異常な事態を知らせる日本語を覚えておくことも大切です。
- ・一人で勝手な行動をしないこと。
- ④ 異常事態が解消された後、発生状況を取りまとめて責任者に報告します。

○避難、防災訓練

- (1) はくはつ かさいなど ば あい ふきん もの し あんぜん ば しょ ひ なん (1) 保発、火災等の場合は、付近の者に知らせながら、安全な場所に避難します。その ひ なんつうろ ひ なんで くち ていでん じ しょうめい かく ほ じゅうよう ため、避難通路や避難出口、停電時の 照 明の確保が 重 要となります。
- ②防災訓練には必ず参加し、異常事態の対応や避難方法等について専門家の指導を受けておきます。

機械の状態がいつもと違っていたら、 リーダーなど、まわりの人にすぐに知らせましょう! たとえば…、

レバーが ぐらぐら します The lever is wobbling.

あかい ランプが ついて います The red light is on.

ランプが てんめつして います The light is flashing. へんな においが します There is a strange smell.



あおい ランプが きえて います The green light is out.

へんな おとが します

It makes a strange noise.

○○が ありません ○○ is missing. さわると あついです It is hot to touch.

であるこう し りょう かんれんおも よう で かいせつ ○参考資料 (「プレス関連主な用語」の解説)

開語	かい せつ 解 説
◎スライド	・クランクなどにより上下に動く部分でこの下に上型(金型の上側の部分)
	を取り付けます。
◎ボルスター	・下型(金型の下側の部分)を取り付ける台となる部分です。
そう さ ばん ○操作盤	**) き でんげん ①操作電源スイッチ、プレスの行程の切替えスイッチやセレクタースイッ ************************************
	チ、一両手、片手、足踏みなどの操作方法の切替えスイッチ、モーター
	運転ボタン(起動停止)などの操作用スイッチの運転 状 態の 表 示
	(灯) をまとめたものです。 こうてい きり か ②行程の切替えスイッチ及び操作方法の切替えスイッチは 必 ずキー(鍵)
	②行程の切沓ススイッチ及び操作方法の切沓ススイッチは必 9 キー(鍵) が付いていて、これらの変更はキーがなければできないようになってい
	ます。
かたてそうさ ○片手操作	①手押しボタンを1つ押して起動する操作方式です。
	②もう一方の手は自由になるので安全対策が必要です。
	の足踏みスイッチを踏むと起動する方式です。
	② 両手が自由になり材料の取り出しや送給作業ができますが、その動
	きと足踏みとのタイミングが合わないと事故になるため危険度が高く、
	あんぜんたいさく ひつよう けいてんじく じく せつぞく だんぞく だんぞく
◎クラッチ	①フライホイールの回転軸とクランク軸を接続するもので、この断続によ
	リスライドを動かします。 ② ケニッズにはコリカション・ケニッズ(^{素 さつ}) トポップ・イブケニッズ(************************************
	②クラッチにはフリクションクラッチ(摩擦)とポジティブクラッチ(確 動クラッチ)の2種類があります。
◎ブレーキ	5 TU I.
	①スライドの動きを停止させるものです。 ②ブレーキの機能が低下すると、スライドが所定の位置で停止できなくな
	②ブレーキの機能が低下すると、スライドが所定の位置で停止できなくなり、場合によっては下死点まで下降するので、非常に危険です。
ひじょうてい しそう ち	・ ぎょうしゃ しき けん はっけん さぎょうしゃ いしき そう さい 作業 者が危険を発見したようなとき、作業 者が意識して操作しスライ
	ドの動きを停止させる装置です。
いちこうてい ◎ 一行程	・起動ボタンを押して、手からボタンしを離してもスライドが一往復して
	上 死点で停止することをいいます。 上 死点で停止することをいいます。 ・上 死点で一旦停止し、次の操作まで起動しない機構を「一行程一停止」
あんぜんいちこうてい	といいます。 ・ 一行程の動作のうち、スライドが下降しているときに起動ボタンから 手
◎安全一行程	・一行程の動作のつち、スライドかト降しているとさに起動ホタンから 手 を離すと、直ちにスライドが停止することいいます。
き けんげんかい ○危険限界	・スライド又は刃物が作動する範囲のことです。
あんぜんきょり 安全距離	・両手押しボタン又は光軸と危険限界までの距離のことです。
ララビラさいがい 〇労働災害	
受力国火 石	・労働者の就業に係る建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等により、文は作業である。 たぎょうで また まぎょうごうどう たぎょうで きいか ろうどうしゃ ふしょう により、又は作業で動その他業務に起因して、労働者が負傷し、疾病
	にかかり、又は死亡することをいう。

JITCO