

第 71 回診療放射線技師国家試験における 採点除外等の取扱いをした問題について

午後 第 8 問

8 乳房用 X 線装置等の規格 (JIS Z 4751 - 2 - 45) で定められた事項として誤っているのはどれか。

1. 半価層測定では圧迫板を加える。
2. 防護壁の減弱当量は 0.08 mmPb 以上とする。
3. 圧迫板を除いた X 線ビームの総ろ過は 0.5 mmAl 以上にする。
4. 剰余放射線の空気カーマは 1 回の照射当たり 1 μ Gy 以下とする。
5. X 線照射野は胸壁側の患者支持器の縁から 2 mm を超えてはいけない。

採点上の取扱い

複数の選択肢を正解として採点する。

理 由

複数の正解があるため。