

石綿(アスベスト)を含有する医薬品・医療機器等の実態把握調査の結果(平成19年6月14日現在)

石綿(アスベスト)を含有する医薬品、医薬部外品、化粧品及び医療機器として報告があったものは、**医薬品:6製品、医薬部外品:1製品、化粧品:該当なし、医療機器:113製品**であるが、**全ての製品につき既に製造販売は中止されている。**

報告のあった製品を通常使用時の石綿放出の可能性によって分類すると、以下のとおりである。

1. 通常使用時に石綿放出の可能性ありと報告があったもの

(1) 医薬品 2製品(2社)

製品名	企業名	商品名	石綿含有量(%)	製造販売期間	代替の可能性	通常使用時放出可能性	廃棄時放出可能性	備考	石綿情報	お問い合わせ先	追加情報
1 歯科用包帯剤(注1)	昭和薬品化工(株)	歯科用サーチカルパック「昭和」	1g中100mg(10%)	1956-1988	-	有(注2)	不明		不明	商品情報部 03-3567-9585	
2 歯科用包帯剤(注1)	ネオ製薬工業(株)	ネオダイナパック	1g中20mg(2.0%)	1960-1992	-	有(注2)	有		白石綿	ネオ製薬工業株式会社 学術情報部 03-3400-3768	
		セロパック	1g中25mg(2.5%)	1960-1992	-	有(注2)	有		白石綿	ネオ製薬工業株式会社 学術情報部 03-3400-3768	

(注1) 歯周疾患の外科手術後の創面包帯などのために一時的に使用する医薬品。

(注2) 製品は粉末状のものであり石綿放出の可能性を否定できないが、その使用に際しては歯科医等によりペースト状に加工して用いることから、本品使用に際して患者に対する影響はないものと考えられる。

(2) 医薬部外品: 該当なし

(3) 化粧品: 該当なし

(4) 医療機器 2製品(2社)

製品名	企業名	商品名	石綿含有部品の使用部位・用途等	製造販売期間	代替の可能性	通常使用時放出可能性	廃棄時放出可能性	備考	石綿情報	お問い合わせ先	追加情報
1 歯科用鑄造器(注1)	(株)トクヤマデンタル	ハミール	鑄造用鑄型を上下から押さえる蓋及び台に使用する耐熱パッキン	1978-1988	-	有(注2)	有	※1978～1988の間、トーフ技研(株)が製造販売。1988以降、当該製品の製造販売は中止され、2001.10に承認がトーフ技研(株)から(株)トクヤマデンタルに承継された。	白石綿	トクヤマデンタル インフォメーションサービス 0120-54-1182	
2 歯科用鑄造器(注1)	(株)吉田製作所	遠心鑄造機-N	鑄造リングを支える部分(断熱材)	1988-1991	-	有(注2)	有		白石綿	榊吉田製作所 安全管理部 03-3631-2467	

(注1) 歯科用の金属を溶かし、型に流し込んで所要の形に成型する際に使用する医療機器。

(注2) 本品使用時(加圧・加熱時等)において石綿放出の可能性を否定できないが、当該歯科用鑄造器は、もっぱら歯科技工士等が使用し、患者の治療等に直接使用するものではないことから、本品使用により患者に対する影響はないものと考えられる。

2. 通常使用時に石綿放出の可能性なしと報告があったもの

(1) 医薬品 4製品(4社)

製品名	企業名	商品名	石綿含有量(%)	製造販売期間	代替の可能性	通常使用時放出可能性	廃棄時放出可能性	備考	石綿情報	お問い合わせ先	追加情報
1 歯髄失活剤(注1)	日本歯科薬品(株)	エーエス	1g中10mg(1.0%)	1961-1999	-	無	無		白石綿	お客様窓口 0120-8020-96	
		エーエスブラック	1g中9mg(0.9%)	1965-1999	-	無	無		白石綿	お客様窓口 0120-8020-96	
2 歯髄失活剤(注1)	ネオ製薬工業(株)	ネオアルゼン	1g中70mg(7.0%)	1960-1985	-	無	有		白石綿	ネオ製薬工業株式会社 学術情報部 03-3400-3768	
		ネオバラホルムバスタ	1g中24mg(2.4%)	1960-2000	-	無	有		白石綿	ネオ製薬工業株式会社 学術情報部 03-3400-3768	
		ネオアルゼンブラック	1g中50mg(5.0%)	1960-2005.11	-	無	無	本製品については、2005年11月製造販売中止済み。	白石綿	ネオ製薬工業株式会社 学術情報部 03-3400-3768	

3	滋養強壯薬(注2)	イスクラ産業(株)	至宝三鞭丸	1錠(6.3g)中50mg(約0.8%)	1988-2005.11	-	無	無	本製品については、2005年11月輸入販売中止済み。アスベスト(陽起石)を含まない代替品につき、近く輸入販売予定。	陽起石(アクチノライト)	イスクラ産業(株) お客様相談室 03-3281-3363	[2006/1/13] 前回、廃棄時の放出可能性について「不明」と報告したが、その後の製造販売業者による調査の結果、廃棄時の放出可能性が「無」と判明したものを。
4	滋養強壯薬(注2)	ハツ目製薬(株)	至宝三鞭丸(小粒)	1錠(0.25g)中約3mg(約1.2%)	1995-2005.11	-	無	無	本製品については、2005年11月輸入販売中止済み。アスベスト(陽起石)を含まない代替品につき、近く輸入販売予定。	陽起石(アクチノライト)	ハツ目製薬(株) お客様相談室 03-3680-0005	
			至宝三鞭丸	1錠(6.3g)中71mg(約1.1%)	1968-2005.11	-	無	無	本製品については、2005年11月輸入販売中止済み。アスベスト(陽起石)を含まない代替品につき、近く輸入販売予定。	陽起石(アクチノライト)	ハツ目製薬(株) お客様相談室 03-3680-0005	

(注1)いわゆる「歯の神経を抜く」ための医薬品。本品は歯に詰めした後、48時間以内に取出すこととされており、歯の中に長時間留めておくものではない。

(注2)生薬など、30種類以上の成分をハチミツで練り固めた滋養強壯目的の医薬品。

(2) 医薬部外品 1製品(1社)

製品名	企業名	商品名	石綿含有部品の使用部位・用途等	製造販売期間	代替の可能性	通常使用時放出可能性	廃棄時放出可能性	備考	石綿情報	お問い合わせ先	追加情報
1 殺虫剤	キング化学(株)	カナック	蚊取り線香を置くシート	1971-1991	-	無(注1)	無		白石綿	お客様相談室 073-426-0917	

(注1)蚊取り線香の1つで、石綿が不燃性シートと一体化しており放出の可能性なし。

(3) 化粧品: 該当なし

(4) 医療機器 111製品(63社)

製品名	企業名	商品名	石綿含有部品の使用部位・用途等	製造販売期間	代替の可能性	通常使用時放出可能性	廃棄時放出可能性	備考	石綿情報	お問い合わせ先	追加情報
-----	-----	-----	-----------------	--------	--------	------------	----------	----	------	---------	------

① 診断用X線装置 8製品(4社)

1	X線用保持装置	(株)日立メディコ	回転立体撮影用保持装置SF-VA100	ガントリ内回転用モータ/ブラシホルダ	1993-1999	-	無	無		不明	株式会社日立メディコ 総務本部 [広報担当]電話(03)3291-6391(直通)	
2	アナログ式歯科用パノラマX線診断装置	(株)モリタ製作所	ペラビュー 型式 X-102	X線発生装置の昇降ロック装置の部材	1979-1988	-	無	無		白石綿	(株)モリタ製作所 品質技術部 075-611-2141	
3	移動型X線撮影装置	(株)日立メディコ	インバータ式コードレス移動型X線装置テクノモバイルII	X線管支持者/ブレーキ	1998-2000	-	無	無		白石綿	株式会社日立メディコ 総務本部 [広報担当]電話(03)3291-6391(直通)	
			コンデンサ式コードレス移動型X線装置シリュス125MP	X線管支持者/ブレーキ	1997-2004	-	無	無		白石綿	株式会社日立メディコ 総務本部 [広報担当]電話(03)3291-6391(直通)	
			インバータ式コードレス移動型X線装置シリュス12HP	X線管支持者/ブレーキ	1997-2002	-	無	無		白石綿	株式会社日立メディコ 総務本部 [広報担当]電話(03)3291-6391(直通)	
			インバータ式コードレス移動型X線装置シリュス12HX	X線管支持者/ブレーキ	1992-1997	-	無	無		白石綿	株式会社日立メディコ 総務本部 [広報担当]電話(03)3291-6391(直通)	
4	移動型アナログ式汎用X線診断装置	(株)島津製作所	MC-100L-30	支柱旋回部ブレーキ	1982-1991	-	無	無		不明	島津製作所 医用機器事業部 品質保証部 075-823-1306	
			MC-125L-30	支柱旋回部ブレーキ	1982-1991	-	無	無		不明	島津製作所 医用機器事業部 品質保証部 075-823-1306	
			MC-125L-50	支柱旋回部ブレーキ	1989-1991	-	無	無		不明	島津製作所 医用機器事業部 品質保証部 075-823-1306	
5	移動型アナログ式汎用X線診断装置	東芝メディカル製造(株)	診断用コンデンサ式エックス線装置KCD-10M-6AT型、KCD-10M-6ATM型、KCD-10M-6C型	ブレーキシュー	1979-1983	-	無	無		白石綿	東芝メディカル製造(株) 企画管理部 0287-26-6444	
			移動型コンデンサ式エックス線装置KCD-10M-7	ブレーキシュー	1983-1994	-	無	無		白石綿	東芝メディカル製造(株) 企画管理部 0287-26-6444	
			KCD-10M-8	ブレーキシュー	1984-1993	-	無	無		白石綿	東芝メディカル製造(株) 企画管理部 0287-26-6444	

9	移動型 / ノンフラッシュ診断装置	ホログラム装置(非)	診断用コンデンサ式エックス線装置KCD-12MC型	ブレーキシュー	1980-1997	-	無	無	白石綿	東芝メディカル製造(株) 企画管理部 0287-26-6444
			インバータ式回診用X線装置IMX-12A型、IME-12A型	ブレーキシュー	1992-1998	-	無	無	白石綿	東芝メディカル製造(株) 企画管理部 0287-26-6444
			インバータ式回診用X線装置IMX-12AM型、IME-12AM型	ブレーキシュー	1992-1998	-	無	無	白石綿	東芝メディカル製造(株) 企画管理部 0287-26-6444
6	医用電子管類保持装置	(株)日立メディコ	床置きCアーム形保持装置SF-VA20	Cアーム駆動用モータ / ブラシホルダ	1992-2000	-	無	無	不明	株式会社日立メディコ 総務本部 [広報担当]電話 (03)3291-6391(直通)
7	据置型アナログ式乳房用X線診断装置	(株)島津製作所	MR-30	本体回転部ブレーキ X線管容器部バックキ	1983-1994	-	無	無	不明	島津製作所 医用機器事業部 品質保証部 075-823-1306
8	天井取付け式X線管支持器	(株)日立メディコ	天井走行式Cアーム形保持装置SX-VA3000	Cアーム駆動用モータ / バックキ	2002-2003	-	無	無	不明	株式会社日立メディコ 総務本部 [広報担当]電話 (03)3291-6391(直通)

② 医用X線CT装置 2製品(2社)

1	全身用X線CT診断装置	(株)日立メディコ	日立全身用X線コンピュータ断層装置CT-W3000AD	スキャナ回転駆動部 / ブレーキ	1996-2002	-	無	無	白石綿	株式会社日立メディコ 総務本部 [広報担当]電話 (03)3291-6391(直通)
			日立全身用X線コンピュータ断層装置CT-W2000AD	スキャナ回転駆動部 / ブレーキ	1995-2002	-	無	無	白石綿	株式会社日立メディコ 総務本部 [広報担当]電話 (03)3291-6391(直通)
			日立全身用X線コンピュータ断層装置CT-W3000	スキャナ回転駆動部 / ブレーキ	1993-1997	-	無	無	白石綿	株式会社日立メディコ 総務本部 [広報担当]電話 (03)3291-6391(直通)
			日立全身用X線コンピュータ断層装置CT-W2000シリーズ	スキャナ回転駆動部 / ブレーキ	1990-1998	-	無	無	白石綿	株式会社日立メディコ 総務本部 [広報担当]電話 (03)3291-6391(直通)
			日立全身用X線コンピュータ断層装置CT-W1000シリーズ	スキャナ回転駆動部 / ブレーキ	1988-1996	-	無	無	白石綿	株式会社日立メディコ 総務本部 [広報担当]電話 (03)3291-6391(直通)
2	全身用X線CT診断装置	東芝メディカルシステムズ(株)	東芝スキャナTCT-300	複合クラッチブレーキ	1986-1988	-	無	無	白石綿	最寄の当社サービスセンター、又は当社市販後安全管理部 (TEL:0287-26-6732)

③ 診断用核医学装置及び関連装置 2製品(2社)

1	核医学診断用移動型ガンカメラ	東芝メディカルシステムズ(株)	デジタルガンカメラGCA-602A形	検出器回転ブレーキ	1986-1986	-	無	無	白石綿	最寄の当社サービスセンター、又は当社市販後安全管理部 (TEL:0287-26-6732)
			デジタルガンカメラGCA-901A形	検出器回転ブレーキ	1986-1986	-	無	無	白石綿	最寄の当社サービスセンター、又は当社市販後安全管理部 (TEL:0287-26-6732)
2	放射線医薬品合成設備	住友重機械工業(株)	短寿命RI標識化合物自動合成システム	ヒータ部の断熱	1993-1993	-	無	無	不明	住友重機械工業㈱ 量子先端機器事業センター品質保証部 (TEL:0897-32-6370)

④-1 磁気共鳴画像診断装置 1製品(1社)

1	超電導磁石式全身用MR装置	東芝メディカルシステムズ(株)	東芝MRI MRT-50A型	複合クラッチブレーキ	1985-1991	-	無	無	白石綿	最寄の当社サービスセンター、又は当社市販後安全管理部 (TEL:0287-26-6732)
---	---------------	-----------------	----------------	------------	-----------	---	---	---	-----	---

④-2 診断用X線画像処理装置 1製品(1社)

1	コンピューテッドラジオグラフィ	富士写真フィルム(株)	富士コンピューテッドラジオグラフィ CR-DP L	自動現像装置部の搬送ローラー	1998.10-2002.5	-	無	無	白石綿	富士写真フィルム(株) メディカルシステム事業部 品証課 0465-85-2056 [2006/4/14] その後の製造販売業者による調査の結果、石綿を使用しているが通常使用時に石綿放出の可能性なしと判明したものの。
			富士コンピューテッドラジオグラフィ CR-LP	自動現像装置部の搬送ローラー	1993.6-1997.3	-	無	無	白石綿	富士写真フィルム(株) メディカルシステム事業部 品証課 0465-85-2056 [2006/4/14] その後の製造販売業者による調査の結果、石綿を使用しているが通常使用時に石綿放出の可能性なしと判明したものの。
			富士コンピューテッドラジオグラフィ CR-LP D	自動現像装置部の搬送ローラー	1994.7-2002.5	-	無	無	白石綿	富士写真フィルム(株) メディカルシステム事業部 品証課 0465-85-2056 [2006/4/14] その後の製造販売業者による調査の結果、石綿を使用しているが通常使用時に石綿放出の可能性なしと判明したものの。

⑤ 主要構成ユニット 2製品(2社)

1	医用X線可動絞リ	シーメンス旭メディテック(株)	コリメータ	断熱材	1972-1979	-	無	無		白石綿	シーメンス旭メディテック株式会社 アップタイムサービスセンター (0120-041387)
2	循環器X線診断装置用電動式患者台	(株)日立メディコ	循環器用X線撮影台T-AL-10	天板上下駆動部モーター /パッキン	2002-2003	-	無	無		不明	株式会社日立メディコ 総務本部 [広報担当]電話 (03)3291-6391(直通)

⑥ 診断用X線関連装置 42製品(2+社)

1	医療用自動現像装置	コニカミノルタテクノプロダクト(株)	コニカX-レイ自動現像機KX-130	樹脂ローラーの一部に補強材として使用	1997.2-2000.5	-	無	無	2000年8月以降は同一製品名で、代替済みの製品を販売している。	白石綿	コニカミノルタエムジー(株) 品質保証センターMI品質保証室 TEL042-589-8421	
			コニカX-レイ自動現像機KX-170	樹脂ローラーの一部に補強材として使用	1997.1-2000.2	-	無	無		白石綿	コニカミノルタエムジー(株) 品質保証センターMI品質保証室 TEL042-589-8421	[2006/1/13] その後の製造販売業者による調査の結果、製造販売期間の訂正があったもの。
			コニカX-レイ自動現像機SRX-502RF	樹脂ローラーの一部に補強材として、また乾燥ヒーターユニットの部分にパッキンとして使用	1996.2-1998.4	-	無	無		白石綿	コニカミノルタエムジー(株) 品質保証センターMI品質保証室 TEL042-589-8421	[2006/1/13] その後の製造販売業者による調査の結果、石綿を使用しているが通常使用時に石綿放出の可能性なしと判明したもの。 [2006/5/1] その後の製造販売業者による調査の結果、通常使用時に石綿放出の可能性のない石綿使用部位が追加されたもの
			コニカX-レイ自動現像機SRX-701	樹脂ローラーの一部に補強材として、また乾燥ヒーターユニットの部分にパッキンとして使用	1996.3-1998.4	-	無	無		白石綿	コニカミノルタエムジー(株) 品質保証センターMI品質保証室 TEL042-589-8421	[2006/1/13] その後の製造販売業者による調査の結果、石綿を使用しているが通常使用時に石綿放出の可能性なしと判明したもの。 [2006/5/1] その後の製造販売業者による調査の結果、通常使用時に石綿放出の可能性のない石綿使用部位が追加されたもの
			コニカX-レイ自動現像機TCX-701S X-レイ自動現像機TCX-701S	樹脂ローラーの一部に補強材として、また乾燥ヒーターユニットの部分にパッキンとして使用	1998.8-2006.3	-	無	無	2006年4月以降は同一製品名で、代替済みの製品を販売している。	白石綿	コニカミノルタエムジー(株) 品質保証センターMI品質保証室 TEL042-589-8421	[2006/1/13] その後の製造販売業者による調査の結果、石綿を使用しているが通常使用時に石綿放出の可能性なしと判明したもの。 [2006/5/1] その後の製造販売業者による調査の結果、通常使用時に石綿放出の可能性のない石綿使用部位が追加されたもの
			コニカX-レイ自動現像機TCX-701H	樹脂ローラーの一部に補強材として、また乾燥ヒーターユニットの部分にパッキンとして使用	1998.8-2001.6 2002.3	-	無	無		白石綿	コニカミノルタエムジー(株) 品質保証センターMI品質保証室 TEL042-589-8421	[2006/1/13] その後の製造販売業者による調査の結果、石綿を使用しているが通常使用時に石綿放出の可能性なしと判明したもの。 [2006/5/1] その後の製造販売業者による調査の結果、通常使用時に石綿放出の可能性のない石綿使用部位が追加されたもの
			コニカX-レイ自動現像機SRX-503RF	樹脂ローラーの一部に補強材として、また乾燥ヒーターユニットの部分にパッキンとして使用	1997.1-1998.8	-	無	無		白石綿	コニカミノルタエムジー(株) 品質保証センターMI品質保証室 TEL042-589-8421	[2006/1/13] その後の製造販売業者による調査の結果、石綿を使用しているが通常使用時に石綿放出の可能性なしと判明したもの。 [2006/5/1] その後の製造販売業者による調査の結果、通常使用時に石綿放出の可能性のない石綿使用部位が追加されたもの

			ユニカX-レイ自動現像機KD-RSP-PROCESSOR II	樹脂ローラーの一部に補強材として、また乾燥ヒーターユニットの部分にパッキンとして使用	1996.10-1999.10	-	無	無		白石綿	ユニカミナルタエムジ(株) 品質保証センターMI品質保証室 TEL042-589-8421	[2006/1/13] その後の製造販売業者による調査の結果、石綿を使用しているが通常使用時に石綿放出の可能性なしと判明したもの。 [2006/5/1] その後の製造販売業者による調査の結果、通常使用時に石綿放出の可能性のない石綿使用部位が追加されたもの
			ユニカX-レイ自動現像機SRX-201	乾燥ヒーターユニットの部分にパッキンとして使用	1996.3-1998.4	-	無	無		白石綿	ユニカミナルタエムジ(株) 品質保証センターMI品質保証室 TEL042-589-8421	[2006/5/1] その後の製造販売業者による調査の結果、石綿を使用しているが通常使用時に石綿放出の可能性なしと判明したもの。
			ユニカX-レイ自動現像機TCX-201	乾燥ヒーターユニットとケミカルミキサーのヒーター部分にパッキンとして使用	1996.11-2000.4	-	無	無		白石綿	ユニカミナルタエムジ(株) 品質保証センターMI品質保証室 TEL042-589-8421	[2006/5/1] その後の製造販売業者による調査の結果、石綿を使用しているが通常使用時に石綿放出の可能性なしと判明したもの。
			ユニカX-レイ自動現像機TCX-202 X-レイ自動現像機TCX-202	乾燥ヒーターユニットとケミカルミキサーのヒーター部分にパッキンとして使用	2000.6-2006.1	-	無	無	2006年3月以降は同一製品名で代替済みの製品を出荷している。	白石綿	ユニカミナルタエムジ(株) 品質保証センターMI品質保証室 TEL042-589-8421	[2006/5/1] その後の製造販売業者による調査の結果、石綿を使用しているが通常使用時に石綿放出の可能性なしと判明したもの。
			ユニカX-レイ自動現像機SRX-502	乾燥ヒーターユニットの部分にパッキンとして使用	1996.2-1996.9	-	無	無		白石綿	ユニカミナルタエムジ(株) 品質保証センターMI品質保証室 TEL042-589-8421	[2006/5/1] その後の製造販売業者による調査の結果、石綿を使用しているが通常使用時に石綿放出の可能性なしと判明したもの。
			ユニカX-レイ自動現像機SRX-503	乾燥ヒーターユニットの部分にパッキンとして使用	1996.2-1997.3	-	無	無		白石綿	ユニカミナルタエムジ(株) 品質保証センターMI品質保証室 TEL042-589-8421	[2006/5/1] その後の製造販売業者による調査の結果、石綿を使用しているが通常使用時に石綿放出の可能性なしと判明したもの。
			ユニカX-レイ自動現像機SRX-503 ダクト仕様	乾燥ヒーターユニットの部分にパッキンとして使用	1996.2-1996.12	-	無	無		白石綿	ユニカミナルタエムジ(株) 品質保証センターMI品質保証室 TEL042-589-8421	[2006/5/1] その後の製造販売業者による調査の結果、石綿を使用しているが通常使用時に石綿放出の可能性なしと判明したもの。
			ユニカX-レイ自動現像機KD-RSP-PROCESSOR	乾燥ヒーターユニットの部分にパッキンとして使用	1996.9-1997.9	-	無	無		白石綿	ユニカミナルタエムジ(株) 品質保証センターMI品質保証室 TEL042-589-8421	[2006/5/1] その後の製造販売業者による調査の結果、石綿を使用しているが通常使用時に石綿放出の可能性なしと判明したもの。
2	医療用自動現像装置	富士写真フイルム(株)	富士メディカルフィルムシネプロセサー FPM350XC	冷却機構配管のパッキン	1981.10-2001.3	-	無	無		白石綿	富士写真フイルム(株) メディカルシステム事業部 品証課 0465-85-2056	[2006/4/14] その後の製造販売業者による調査の結果、石綿を使用しているが通常使用時に石綿放出の可能性なしと判明したもの。
			富士メディカルフィルムプロセサー CEPROS 30	搬送ローラー	1993.10-2002.3	-	無	無		白石綿	富士写真フイルム(株) メディカルシステム事業部 品証課 0465-85-2056	[2006/4/14] その後の製造販売業者による調査の結果、石綿を使用しているが通常使用時に石綿放出の可能性なしと判明したもの。
			富士メディカルフィルムプロセサー FPM100	乾燥ヒーターの取り付け部	1992.12-2006.2	-	無	無	2006/3以降は同一製品名で、代替済みの製品を販売している。	白石綿	富士写真フイルム(株) メディカルシステム事業部 品証課 0465-85-2056	[2006/4/14] その後の製造販売業者による調査の結果、石綿を使用しているが通常使用時に石綿放出の可能性なしと判明したもの。
			富士メディカルフィルムプロセサー CEPROS P	搬送ローラー	1996.11-2002.5	-	無	無	2002/6以降は同一製品名で、代替済みの製品を販売している。	白石綿	富士写真フイルム(株) メディカルシステム事業部 品証課 0465-85-2056	[2006/4/14] その後の製造販売業者による調査の結果、石綿を使用しているが通常使用時に石綿放出の可能性なしと判明したもの。
			富士メディカルフィルムプロセサー CEPROS S	搬送ローラー	1992.12-1997.9	-	無	無		白石綿	富士写真フイルム(株) メディカルシステム事業部 品証課 0465-85-2056	[2006/4/14] その後の製造販売業者による調査の結果、石綿を使用しているが通常使用時に石綿放出の可能性なしと判明したもの。
			富士メディカルフィルムプロセサー CEPROS S2	搬送ローラー	1997.6-1999.3	-	無	無		白石綿	富士写真フイルム(株) メディカルシステム事業部 品証課 0465-85-2056	[2006/4/14] その後の製造販売業者による調査の結果、石綿を使用しているが通常使用時に石綿放出の可能性なしと判明したもの。
			富士メディカルフィルムプロセサー CEPROS SV	搬送ローラー	1998.9-2002.5	-	無	無	2002/6以降は同一製品名で、代替済みの製品を販売している。	白石綿	富士写真フイルム(株) メディカルシステム事業部 品証課 0465-85-2056	[2006/4/14] その後の製造販売業者による調査の結果、石綿を使用しているが通常使用時に石綿放出の可能性なしと判明したもの。
			富士メディカルフィルムプロセサー CEPROS SV-R	搬送ローラー	1998.9-2002.5	-	無	無	2002/6以降は同一製品名で、代替済みの製品を販売している。	白石綿	富士写真フイルム(株) メディカルシステム事業部 品証課 0465-85-2056	[2006/4/14] その後の製造販売業者による調査の結果、石綿を使用しているが通常使用時に石綿放出の可能性なしと判明したもの。

3	画像診断用イメージャ	コニカミノルタテクノプロダクト(株)	コニカ レーザーイメージャー DRYPRO model 722	樹脂ローラーの一部に補強材として使用	1999.12-2002.5	-	無	無		白石綿	コニカミノルタエムジー(株)品質保証センターMI品質保証室 TEL042-589-8421	[2006/1/13] その後の製造販売業者による調査の結果、石綿を使用しているが通常使用時に石綿放出の可能性なしと判明したものの。
			コニカ レーザーイメージャー Li-62P	乾燥ヒーターユニットとケミカルミキサーのヒーター部分にパッキンとして使用	1996.11-2001.9	-	無	無		白石綿	コニカミノルタエムジー(株)品質保証センターMI品質保証室 TEL042-589-8421	[2006/5/1] その後の製造販売業者による調査の結果、石綿を使用しているが通常使用時に石綿放出の可能性なしと判明したものの。
4	画像診断用イメージャ	富士写真フィルム(株)	富士メディカルドライレーザーイメージャ FM-DP L	自動現像装置部の搬送ローラー	1999.10-2002.5	-	無	無		白石綿	富士写真フィルム(株)メディカルシステム事業部 品証薬事部 0465-85-2056	[2006/4/14] その後の製造販売業者による調査の結果、石綿を使用しているが通常使用時に石綿放出の可能性なしと判明したものの。
			富士メディカルレーザーイメージャ FL-IM2636	自動現像装置部のパッキン(乾燥部)	1989.9-1996.9	-	無	無		白石綿	富士写真フィルム(株)メディカルシステム事業部 品証薬事部 0465-85-2056	[2006/4/14] その後の製造販売業者による調査の結果、石綿を使用しているが通常使用時に石綿放出の可能性なしと判明したものの。
			富士メディカルレーザーイメージャ FL-IM2636 II	自動現像装置部の搬送ローラー	1994.11-1999.2	-	無	無		白石綿	富士写真フィルム(株)メディカルシステム事業部 品証薬事部 0465-85-2056	[2006/4/14] その後の製造販売業者による調査の結果、石綿を使用しているが通常使用時に石綿放出の可能性なしと判明したものの。
			富士メディカルレーザーイメージャ FL-IM3535 II	自動現像装置部の搬送ローラー	1994.7-1999.2	-	無	無		白石綿	富士写真フィルム(株)メディカルシステム事業部 品証薬事部 0465-85-2056	[2006/4/14] その後の製造販売業者による調査の結果、石綿を使用しているが通常使用時に石綿放出の可能性なしと判明したものの。
			富士メディカルレーザーイメージャ FL-IM3543 II	自動現像装置部の搬送ローラー	1994.8-1999.2	-	無	無		白石綿	富士写真フィルム(株)メディカルシステム事業部 品証薬事部 0465-85-2056	[2006/4/14] その後の製造販売業者による調査の結果、石綿を使用しているが通常使用時に石綿放出の可能性なしと判明したものの。
			富士メディカルレーザーイメージャ FL-IM D	自動現像装置部の搬送ローラー	1994.3-2002.5	-	無	無		白石綿	富士写真フィルム(株)メディカルシステム事業部 品証薬事部 0465-85-2056	[2006/4/14] その後の製造販売業者による調査の結果、石綿を使用しているが通常使用時に石綿放出の可能性なしと判明したものの。

⑦ 生体検査用機器 2製品(2社)

1	無散瞳眼底カメラ	キヤノン(株)	キヤノン無散瞳眼底カメラCR-45NM	データ写し込み樹脂製グラスファイバーの保護のための断熱材	1976-1978	-	無	不明		白石綿	キヤノン販売(株)商品環境企画部 03-6719-9207	
			キヤノン無散瞳眼底カメラCR2-45NM	データ写し込み樹脂製グラスファイバーの保護のための断熱材	1978-1983	-	無	不明		白石綿	キヤノン販売(株)商品環境企画部 03-6719-9207	
			キヤノン無散瞳眼底カメラCR3-45NM	データ写し込み樹脂製グラスファイバーの保護のための断熱材	1983-1986	-	無	不明		白石綿	キヤノン販売(株)商品環境企画部 03-6719-9207	
			キヤノン無散瞳眼底カメラCR4-45NM	データ写し込み樹脂製グラスファイバーの保護のための断熱材	1987-1992.6	-	無	不明		白石綿	キヤノン販売(株)商品環境企画部 03-6719-9207	
			オートレフケラトメーターRC-380	内部部品緩衝用スペーサ	1991-1999	-	無	有		白石綿	(株)トーマコーポレーション 管理部 052-581-5339	

2	レフラクト・ケラトメーター	(株)トーマコーポレーション	オートレフケラトメーターRC-3000	内部部品 緩衝用スベータ	2000-2002	-	無	有		白石綿	(株)トーマコーポレーション 管理部 052-581-5339
			オートレフケラトメーターRC-4000	内部部品 緩衝用スベータ	2002-2005.2	-	無	有		白石綿	(株)トーマコーポレーション 管理部 052-581-5339
			オートレフケラトメーターRC-5000	内部部品 緩衝用スベータ	2005.3-2005.10	-	無	有	2005年10月以降は同一製品名で、代替済みの製品を販売している。	白石綿	(株)トーマコーポレーション 管理部 052-581-5339

⑧ 臨床化学検査機器 4製品(3社)

1	高速液体クロマトグラフィ分析装置	日本電子(株)	JLC-200A全自動高速アミノ酸分析機	恒温槽:断熱材	1982-1985	-	無	無		白石綿	医用機器本部 042-542-2282
			JLC-300 全自動高速アミノ酸分析機	恒温槽:断熱材	1988-1995	-	無	無		白石綿	医用機器本部 042-542-2282
2	ディスクリット方式臨床化学自動分析装置	(株)日立ハイテクノロジーズ	7070形自動分析装置	冷凍機内部のパッキン	1992-2001	-	無	有		白石綿	(株)日立ハイテク/ロジーズ 那珂事業所 品質保証部 TEL 029-276-6248
			7170形自動分析装置	冷凍機内部のパッキン	1993-2003	-	無	有		白石綿	(株)日立ハイテク/ロジーズ 那珂事業所 品質保証部 TEL 029-276-6248
3	ディスクリット方式臨床化学自動分析装置	オリンパス(株)	AU500	希釈液加熱部 断熱材	1982-1989	-	無	無		不明	オリンパス(株) 技術センター-宇津木 環境推進室 0426-91-7111(代)
4	ディスクリット方式臨床化学自動分析装置	日本電子(株)	JCA-VX1000全自動分析装置クリナライザ	加温器:ガスケット、絶縁断熱材//恒温槽:ガスケット	1982-1991	-	無	無		白石綿	医用機器本部 042-542-2282
			JCA-RXシリーズ全自動分析装置クリナライザ	加温器:ガスケット、絶縁断熱材//恒温槽:ガスケット	1991-1993	-	無	無		白石綿	医用機器本部 042-542-2282
			JCA-RSシリーズ生化学自動分析装置クリナライザ	恒温槽:ガスケット	1989-1999	-	無	無		白石綿	医用機器本部 042-542-2282
			JCA-HRシリーズ生化学自動分析装置クリナライザ	恒温槽:ガスケット	1992-1999	-	無	無		白石綿	医用機器本部 042-542-2282

⑨ 医薬品噴霧、吸入用器具 1製品(1社)

1	加熱式ネブライザー	(株)高田医科器械製作所	蒸気吸入器	ハンドル部分のパッキン	1975頃-2005.10	-	無	無	2005年10月以降は同一製品名で代替済み製品を販売している。	白石綿	(株)高田医科器械製作所 0774-43-2291
---	-----------	--------------	-------	-------------	---------------	---	---	---	---------------------------------	-----	------------------------------

⑩ 医療用吸引器 6製品(2社)

1	その他の処置用吸引器(大型吸引器)	(株)三幸製作所	TAF-4000	ポンプ部のパッキン	1984	-	無	不明		白石綿	(株)三幸製作所 品質保証室 TEL048-624-8121
			TAF-5000	ポンプ部のパッキン	1983-1995.9	-	無	不明		白石綿	(株)三幸製作所 品質保証室 TEL048-624-8121
			TAF-7000	ポンプ部のパッキン	1984-1995.9	-	無	不明		白石綿	(株)三幸製作所 品質保証室 TEL048-624-8121
2	その他の処置用吸引器(喀痰吸引器)	(株)三幸製作所	小型吸引器キャリアー	ポンプ部のパッキン	1997.8-2002.5	-	無	不明		白石綿	(株)三幸製作所 品質保証室 TEL048-624-8121
3	手術用吸引器	(株)三幸製作所	キャリアーCR1400/キャリアーCD1400	ポンプ部のパッキン	1984-1997.7	-	無	不明		白石綿	(株)三幸製作所 品質保証室 TEL048-624-8121
4	電動式可搬型吸引器	(株)三幸製作所	パワーミニックVL-60	ポンプ部のパッキン	1999.9-2005.7	-	無	不明	2005年8月以降は同一製品名で、代替済みの製品を販売している。	白石綿	(株)三幸製作所 品質保証室 TEL048-624-8121
			パワーキャリアーCPS-2800	ポンプ部のパッキン	2002.3-2005.9	-	無	不明	2005年10月以降は同一製品名で、代替済みの製品を販売している。	白石綿	(株)三幸製作所 品質保証室 TEL048-624-8121
5	電動式吸引器	(株)興伸工業	大型吸引器TAF-5000F	ポンプ部のパッキン	1988.5-2000.2	-	無	有		白石綿	(株)興伸工業 品質保証部 TEL 048-624-0526
			大型吸引器TAF-7000F	ポンプ部のパッキン	1988.5-1999.8	-	無	有		白石綿	(株)興伸工業 品質保証部 TEL 048-624-0526
			大型吸引器TAF-7000WF	ポンプ部のパッキン	1988.5-1999.9	-	無	有		白石綿	(株)興伸工業 品質保証部 TEL 048-624-0526
			大型吸引器TAF-5000S	ポンプ部のパッキン	1995.10-1999.12	-	無	有		白石綿	(株)興伸工業 品質保証部 TEL 048-624-0526
			大型吸引器TAF-7000S	ポンプ部のパッキン	1995.10-1999.10	-	無	有		白石綿	(株)興伸工業 品質保証部 TEL 048-624-0526

			大型吸引器TAF-7000W	ポンプ部のバックキ	1988.9-1999.8	-	無	有		白石綿	(株)興伸工業 品質保証部 TEL 048-624-0526
			大型吸引器MY-6000S	ポンプ部のバックキ	1994.12-1999.6	-	無	有		白石綿	(株)興伸工業 品質保証部 TEL 048-624-0526
			大型吸引器MY-6000W	ポンプ部のバックキ	1994.12-1998.11	-	無	有		白石綿	(株)興伸工業 品質保証部 TEL 048-624-0526
6	分岐用吸引器	(株)興伸工業	パーシングユニット	ポンプ部のバックキ	1990.10-1999.5	-	無	有		白石綿	(株)興伸工業 品質保証部 TEL 048-624-0526
			Nアイデアル吸引分岐器GT-200	ポンプ部のバックキ	1990.9-1997.4	-	無	有		白石綿	(株)興伸工業 品質保証部 TEL 048-624-0526

① 診療施設用機械装置 27製品(20社)

1	手術台システム	瑞穂医科工業(株)	MOT-6000分離式電動油圧手術台	オイルタンクバックキ、昇降カバールバックキ	1974.11-1978.12	-	無	無		不明	瑞穂医科工業株式会社 習志野工場 品質保証部 047-476-0181
2	手術用照明器	山田医療照明(株)	スカイルックスエクセルシリーズカメラ付	断熱材	1978-1988.2	-	無	不明		不明	山田医療照明株式会社 技術部品質保証課 TEL03-3833-0011
			スカイルックスエースシリーズカメラ付	断熱材	1979-1981.6	-	無	不明		不明	山田医療照明株式会社 技術部品質保証課 TEL03-3833-0011
			スカイルックススクールシリーズカメラ付	断熱材	1979-1980.7	-	無	不明		不明	山田医療照明株式会社 技術部品質保証課 TEL03-3833-0011
3	汎用手動式手術台	瑞穂医科工業(株)	MOT-1200全油圧駆動手術台	オイルタンクバックキ、昇降カバールバックキ	1980.1-1980.12	-	無	無		不明	瑞穂医科工業株式会社 習志野工場 品質保証部 047-476-0181
			MOC-1100全油圧駆動整形外科牽引透視手術台	オイルタンクバックキ、昇降カバールバックキ	1976.1-1979.3	-	無	無		不明	瑞穂医科工業株式会社 習志野工場 品質保証部 047-476-0181
			SPL-330ミズホ汎用手術台	オイルタンクバックキ、昇降カバールバックキ	1975.10-1977.1	-	無	無		不明	瑞穂医科工業株式会社 習志野工場 品質保証部 047-476-0181
			MOC-1100N全油圧駆動整形外科牽引透視手術台	オイルタンクバックキ、昇降カバールバックキ	1975.10-1980.11	-	無	無		不明	瑞穂医科工業株式会社 習志野工場 品質保証部 047-476-0181
			MOT-5000電動油圧手術台	オイルタンクバックキ、昇降カバールバックキ	1975.10-1976.2	-	無	無		不明	瑞穂医科工業株式会社 習志野工場 品質保証部 047-476-0181
			MRT-2000電動レントゲン手術台	オイルタンクバックキ、昇降カバールバックキ	1975.10-1978.10	-	無	無		不明	瑞穂医科工業株式会社 習志野工場 品質保証部 047-476-0181
			MRT-3000電動レントゲン手術台	オイルタンクバックキ、昇降カバールバックキ	1975.10-1980.10	-	無	無		不明	瑞穂医科工業株式会社 習志野工場 品質保証部 047-476-0181
			SPL-280Eミズホ汎用手術台	オイルタンクバックキ、昇降カバールバックキ	1975.10-1977.5	-	無	無		不明	瑞穂医科工業株式会社 習志野工場 品質保証部 047-476-0181
			SPL-330Eミズホ万能手術台	オイルタンクバックキ、昇降カバールバックキ	1975.10-1977.7	-	無	無		不明	瑞穂医科工業株式会社 習志野工場 品質保証部 047-476-0181
			MOC-5000ニューバースⅡ型電動油圧手術台	オイルタンクバックキ、昇降カバールバックキ	1976.3-1980.12	-	無	無		不明	瑞穂医科工業株式会社 習志野工場 品質保証部 047-476-0181
			M型泌尿器科用経尿道手術台	オイルタンクバックキ、昇降カバールバックキ	1977.12-1980.7	-	無	無		不明	瑞穂医科工業株式会社 習志野工場 品質保証部 047-476-0181
			EM型泌尿器科用経尿道手術台	オイルタンクバックキ、昇降カバールバックキ	1978.5-1979.6	-	無	無		不明	瑞穂医科工業株式会社 習志野工場 品質保証部 047-476-0181
			SPL-280Nミズホ万能手術台	オイルタンクバックキ、昇降カバールバックキ	1977.8-1980.10	-	無	無		不明	瑞穂医科工業株式会社 習志野工場 品質保証部 047-476-0181
			SPL-330Nミズホ万能手術台	オイルタンクバックキ、昇降カバールバックキ	1977.3-1980.9	-	無	無		不明	瑞穂医科工業株式会社 習志野工場 品質保証部 047-476-0181
			MOT-5000NR脳神経外科手術台	オイルタンクバックキ、昇降カバールバックキ	1977.4-1980.11	-	無	無		不明	瑞穂医科工業株式会社 習志野工場 品質保証部 047-476-0181
SPL-330NEミズホ万能手術台	オイルタンクバックキ、昇降カバールバックキ	1977.8-1980.10	-	無	無		不明	瑞穂医科工業株式会社 習志野工場 品質保証部 047-476-0181			
MOC-1800小児外科手術台	オイルタンクバックキ、昇降カバールバックキ	1978.2-1980.6	-	無	無	1980年6月以降は同一製品名で、代替済みの製品を販売している。	不明	瑞穂医科工業株式会社 習志野工場 品質保証部 047-476-0181			

			MRT-3000C電動レントゲン手術台	オイルタンクパッキン、昇降カパーパッキン	1979.2-1980.10	-	無	無		不明	瑞穂医科工業株式会社 習志野工場 品質保証部 047-476-0181	
			MRT-3000B電動レントゲン手術台	オイルタンクパッキン、昇降カパーパッキン	1979.2-1980.10	-	無	無		不明	瑞穂医科工業株式会社 習志野工場 品質保証部 047-476-0181	
			MOS-1100NE電動油圧整形外科手術台	オイルタンクパッキン、昇降カパーパッキン	1979.9-1980.12	-	無	無		不明	瑞穂医科工業株式会社 習志野工場 品質保証部 047-476-0181	
4	診療用照明器	(株)モリタ製作所	ルナビューS	ランプヘッド、断熱材	1981-1991	-	無	無		白石綿	(株)モリタ製作所品質技術部 075-611-2141	
5	乾熱滅菌器	(株)モリタ製作所	サニクレーブ	滅菌槽、断熱材	1978-1981	-	無	有		白石綿	(株)モリタ製作所品質技術部 075-611-2141	
6	乾熱滅菌器	ヤマトラボテック(株)	SG41	断熱材	1983.12-1985.1	-	無	有		白石綿	ヤマトラボテック(株) 品質管理部 055-284-0083	
			SG61	断熱材	1983.12-1985.4	-	無	有		白石綿	ヤマトラボテック(株) 品質管理部 055-284-0083	
			SG81	断熱材	1984.1-1988.3	-	無	有		白石綿	ヤマトラボテック(株) 品質管理部 055-284-0083	
			SH41	遮熱板	1978.1-1988.12	-	無	有		白石綿	ヤマトラボテック(株) 品質管理部 055-284-0083	
			SH61	遮熱板	1979.1-1987.12	-	無	有		白石綿	ヤマトラボテック(株) 品質管理部 055-284-0083	
			SH42	ヒータ線	1988.2-1994.7	-	無	有		白石綿	ヤマトラボテック(株) 品質管理部 055-284-0083	
			SH82	ヒータ線	1987.9-1994.8	-	無	有		白石綿	ヤマトラボテック(株) 品質管理部 055-284-0083	
7	乾熱滅菌器	ヒルソン・デック(株)	DS-100	断熱材	1987.11-2000.7	-	無	不明	2000年8月以降は同一製品名で、代替済みの製品を販売している。	白石綿	ヒルソン・デック(株)総務課 TEL049-259-3031	[2006/1/13] その後の製造販売業者による調査の結果、石綿の使用部位の訂正があったもの。
			ヒートクレーブ	断熱材	1987.11-2000.7	-	無	不明	2000年8月以降は同一製品名で、代替済みの製品を販売している。	白石綿	ヒルソン・デック(株)総務課 TEL049-259-3031	[2006/1/13] その後の製造販売業者による調査の結果、石綿の使用部位の訂正があったもの。
8	医療用消毒器	アサヒ医科器械(株)	高圧蒸気滅菌器	燃焼ボックスから発生する熱の断熱材	1976-1978	-	無	無		白石綿	アサヒ医科器械(株)総務部相談受付 03-3932-3311	
9	エチレンオキサイドガス滅菌器	(株)医器研	ゼンメル601、ゼンメル706	チャンパー(釜)の断熱材	1975-1992	-	無	有		不明	医器研 04-2955-6202	
10	エチレンオキサイドガス滅菌器	(株)三浦プロテック	ZクレーブE型	フランジ・ユニオン等の配管継手のパッキン	1978-2005.9	-	無	無	2005年10月以降は同一製品名で代替済みの製品を販売している。	白石綿	(株)三浦工業 メンテ技術部 089-979-7100	
			ZクレーブEV型	フランジ・ユニオン等の配管継手のパッキン	1978-2005.9	-	無	無	2005年10月以降は同一製品名で代替済みの製品を販売している。	白石綿	(株)三浦工業 メンテ技術部 089-979-7100	
			ZクレーブEJM-3型	フランジ・ユニオン等の配管継手のパッキン	1978-2005.9	-	無	無	2005年10月以降は同一製品名で代替済みの製品を販売している。	白石綿	(株)三浦工業 メンテ技術部 089-979-7100	
11	エチレンオキサイドガス滅菌器	(株)イキ	エルパック	気化器の断熱材	1974.8-1992.8	-	無	無		白石綿	(株)イキ 077-525-1406	
			GS30R	気化器の断熱材	1983.4-1992.1	-	無	無		白石綿	(株)イキ 077-525-1406	
			GS45	気化器の断熱材	1985.8-1992.1	-	無	無		白石綿	(株)イキ 077-525-1406	
			イオジェルクSA-300	気化器の断熱材	1990.8-1992.4	-	無	無		白石綿	(株)イキ 077-525-1406	
			イオジェルクSA-450	気化器の断熱材	1990.7-1992.4	-	無	無		白石綿	(株)イキ 077-525-1406	
			パールEO EO-370M	配管材のパッキン	1989.4-2005.10	-	無	無	2005年11月以降は同一製品名で代替済み製品を販売している。	白石綿	(株)タマノ 品質管理室 03-3974-9600	

12	エチレンオキシドガス滅菌器	(株)タマノ	パールEO EO-K70M	配管材のパッキン	1989.4-2005.10	—	無	無	2005年11月以降は同一製品名で代替済み製品を販売している。	白石綿	(株)タマノ 品質管理室 03-3974-9600
			パールEO EO-K400M	配管材のパッキン	1989.4-2005.10	—	無	無	2005年11月以降は同一製品名で代替済み製品を販売している。	白石綿	(株)タマノ 品質管理室 03-3974-9600
			パールEO EO-K600M	配管材のパッキン	1989.4-2005.10	—	無	無	2005年11月以降は同一製品名で代替済み製品を販売している。	白石綿	(株)タマノ 品質管理室 03-3974-9600
13	オートクレーブ	ヤマトラボテック(株)	SM21	パッキン	1983.1-1989.12	—	無	有		白石綿	ヤマトラボテック(株) 品質管理部 055-284-0083
			SM31	パッキン	1983.1-1989.12	—	無	有		白石綿	ヤマトラボテック(株) 品質管理部 055-284-0083
			SM51	パッキン	1983.1-1989.12	—	無	有		白石綿	ヤマトラボテック(株) 品質管理部 055-284-0083
			SM21-2	パッキン	1983.1-1989.12	—	無	有		白石綿	ヤマトラボテック(株) 品質管理部 055-284-0083
			SM31-2	パッキン	1983.1-1989.12	—	無	有		白石綿	ヤマトラボテック(株) 品質管理部 055-284-0083
			SM51-2	パッキン	1983.1-1989.12	—	無	有		白石綿	ヤマトラボテック(株) 品質管理部 055-284-0083
			SP21	パッキン	1983.1-1989.12	—	無	有		白石綿	ヤマトラボテック(株) 品質管理部 055-284-0083
			SP31	パッキン	1983.1-1989.12	—	無	有		白石綿	ヤマトラボテック(株) 品質管理部 055-284-0083
			SP51	パッキン	1983.1-1989.12	—	無	有		白石綿	ヤマトラボテック(株) 品質管理部 055-284-0083
14	ガス滅菌器	スリーエムヘルスケア(株)	ステリ・バック印ガス滅菌器400B型	滅菌器内部のヒートシंकの断熱材	1980-1989	—	無	不明		不明	カスタム・コールセンター 0570-011-321
			ステリ・バック印ガス滅菌器400C型	滅菌器内部のヒートシंकの断熱材	1980-1989	—	無	不明		不明	カスタム・コールセンター 0570-011-321
15	ガス滅菌器	清有電機(株)	ESO・CO2ガス滅菌器(保温庫付)	気化器保温材として使用。断熱材	1998-2005.8	—	無	有	2005年11月以降は同一製品名で代替済み製品を販売している。	白石綿	清有電機(株) 03-3735-6611
16	ガス滅菌器	(株)三幸製作所	クリーンバック	気化器部の断熱材	1983.6-1991.7	—	無	不明		不明	(株)三幸製作所 品質保証室 TEL048-624-8121
			オートクレーブSS-320	缶体ニッパル部がスケツ	1982-1992	—	無	無		白石綿	トミー工業(株)品質保証部 0247-36-3160
			スピードクレーブS-90N	缶体ニッパル部がスケツ	1982-1991	—	無	無		白石綿	トミー工業(株)品質保証部 0247-36-3160
			キャンディー	缶体ニッパル部がスケツ	1982-1988	—	無	無		白石綿	トミー工業(株)品質保証部 0247-36-3160
			オートクレーブMD-66	缶体ニッパル部がスケツ	1982-1988	—	無	無		白石綿	トミー工業(株)品質保証部 0247-36-3160
			オートクレーブSD-30ND	缶体ニッパル部がスケツ	1982-1991	—	無	無		白石綿	トミー工業(株)品質保証部 0247-36-3160
			オートクレーブSD-30N	缶体ニッパル部がスケツ	1982-1991	—	無	無		白石綿	トミー工業(株)品質保証部 0247-36-3160
			針専用滅菌器MM-101A	缶体ニッパル部がスケツ	1982-1997	—	無	無		白石綿	トミー工業(株)品質保証部 0247-36-3160
			オートクレーブSH-322D	缶体ニッパル部がスケツ	1982-1991	—	無	無		白石綿	トミー工業(株)品質保証部 0247-36-3160
			オートクレーブSS-240	缶体ニッパル部がスケツ	1982-1992	—	無	無		白石綿	トミー工業(株)品質保証部 0247-36-3160
			バイヤル瓶用オートクレーブSV-320	缶体ニッパル部がスケツ	1984-1996	—	無	無		白石綿	トミー工業(株)品質保証部 0247-36-3160
			針専用滅菌器MM-101AD、高圧蒸気滅菌器150B	缶体ニッパル部がスケツ	1982-1996	—	無	無		白石綿	トミー工業(株)品質保証部 0247-36-3160
			乾燥装置付高圧蒸気滅菌器SD-320	缶体ニッパル部がスケツ	1986-2005	—	無	無	2005年10月以降は同一製品名で代替済みの製品を販売している。	白石綿	トミー工業(株)品質保証部 0247-36-3160
			乾燥装置付高圧蒸気滅菌器SD-321	缶体ニッパル部がスケツ	1986-2005	—	無	無	2005年10月以降は同一製品名で代替済みの製品を販売している。	白石綿	トミー工業(株)品質保証部 0247-36-3160

17	高圧蒸気滅菌器	トミー工業(株)	オートクレーブSS-325	缶体ニッブル部がスケト	1988-2004	-	無	無		白石綿	トミー工業(株)品質保証部 0247-36-3160									
			オートクレーブSS-305	缶体ニッブル部がスケト	1988-1992	-	無	無		白石綿	トミー工業(株)品質保証部 0247-36-3160									
			オートクレーブSS-245	缶体ニッブル部がスケト	1988-1992	-	無	無		白石綿	トミー工業(株)品質保証部 0247-36-3160									
			オートクレーブSHE-021	缶体ニッブル部がスケト	1989-1992	-	無	無		白石綿	トミー工業(株)品質保証部 0247-36-3160									
			オートクレーブSS-235、AST-235	缶体ニッブル部がスケト	1982-1992	-	無	無		白石綿	トミー工業(株)品質保証部 0247-36-3160									
			高圧蒸気滅菌装置SJ-5506-E	缶体ニッブル部がスケト	1989-1992	-	無	無		白石綿	トミー工業(株)品質保証部 0247-36-3160									
			オートクレーブBS-235、AST-B235	缶体ニッブル部がスケト	1992-2005	-	無	無	2005年10月以降は同一製品名で代替済みの製品を販売している。	白石綿	トミー工業(株)品質保証部 0247-36-3160									
			オートクレーブBS-245、AST-245	缶体ニッブル部がスケト	1992-2005	-	無	無	2005年10月以降は同一製品名で代替済みの製品を販売している。	白石綿	トミー工業(株)品質保証部 0247-36-3160									
			オートクレーブBS-305、AST-305	缶体ニッブル部がスケト	1992-2005	-	無	無	2005年10月以降は同一製品名で代替済みの製品を販売している。	白石綿	トミー工業(株)品質保証部 0247-36-3160									
			オートクレーブBS-325、AST-325	缶体ニッブル部がスケト	1992-2005	-	無	無	2005年10月以降は同一製品名で代替済みの製品を販売している。	白石綿	トミー工業(株)品質保証部 0247-36-3160									
			オートクレーブBS-215、AST-215	缶体ニッブル部がスケト	1992-2005	-	無	無	2005年10月以降は同一製品名で代替済みの製品を販売している。	白石綿	トミー工業(株)品質保証部 0247-36-3160									
			オートクレーブBS-315、AST-315	缶体ニッブル部がスケト	1992-2005	-	無	無	2005年10月以降は同一製品名で代替済みの製品を販売している。	白石綿	トミー工業(株)品質保証部 0247-36-3160									
			デュアルグループSX-14	缶体ニッブル部がスケト	1996-2000	-	無	無		白石綿	トミー工業(株)品質保証部 0247-36-3160									
			オートクレーブKS-243	缶体ニッブル部がスケト	1999-2003	-	無	無		白石綿	トミー工業(株)品質保証部 0247-36-3160									
			オートクレーブKS-323	缶体ニッブル部がスケト	1999-2002	-	無	無		白石綿	トミー工業(株)品質保証部 0247-36-3160									
18	高圧蒸気滅菌器	アルプ(株)	高圧蒸気滅菌器	少量の配管シール材	1980-2005.11	-	無	不明	2005年11月以降は同一製品名で代替済みの製品を製造販売する。	白石綿	アルプ株式会社 042-579-0531									
			19	小型寒天滅菌器	テガ三洋工業(株)	ラボ・オートクレーブ	シースヒーター取付部の蒸気漏れ防止用パッキン	1983-1998.12	-	無	無	1999年1月以降は同一製品名で、代替済みの製品を販売している。	白石綿	テガ三洋工業㈱ カスタム技術部 医療機器グループ (0857)21-2247						
						20	小型包装品用高圧蒸気滅菌器	テガ三洋工業(株)	エルクレーブ・フルオート/エルクレーブ・オート	シースヒーター取付部の蒸気漏れ防止用パッキン	1973-1998	-	無	無	1999年1月以降は同一製品名で、代替済みの製品を販売している。	白石綿	テガ三洋工業㈱ カスタム技術部 医療機器グループ (0857)21-2247			
									21	小型未包装品用高圧蒸気滅菌器	(株)大平製作所	OSクレーブ75	ヒーター取付部 パッキン	1996-2005.8	-	無	無		白石綿	品質保証部 TEL084-924-0650
												OSクレーブ80	ヒーター取付部 パッキン	2000-2005.8	-	無	無		白石綿	品質保証部 TEL084-924-0650
22	自動式高圧蒸気滅菌器	(株)ジーシー	スパクレーブ AC-E	配管部品であるバルブのシール用パッキン	1997-2003	-	無	有	2004年以降は同一製品名で、代替済みの製品を販売している。	白石綿	DIC : フリーダイヤル 0120-416480									
			スパクレーブ AC-II	配管部品であるバルブのシール用パッキン	1990-1995	-	無	有		白石綿	DIC : フリーダイヤル 0120-416480									
23	煮沸消毒器	(株)高田医科器械製作所	煮沸消毒器(電熱タイプ)	釜(槽)の持ち手部分のパッキン ヒーター取り付け部分のパッキン 排水栓の取り付け部分のパッキン	1975頃-2005.10	-	無	無	2005年10月以降は同一製品名で代替済み製品を販売している。	白石綿	(株)高田医科器械製作所 0774-43-2291									
			煮沸消毒器(熱源Gタイプ)	釜(槽)の持ち手部分のパッキン	1975頃-2005.10	-	無	無	2005年10月以降は同一製品名で代替済み製品を販売している。	白石綿	(株)高田医科器械製作所 0774-43-2291									

24	煮沸消毒器	(有)的野製作所	煮沸消毒器	ガスコンロの断熱材	1975-1985	-	無	有		白石綿	(有)的野製作所 092-611-6101
25	除染・滅菌用洗浄器	(株)三浦プロテック	ZクレープSW型	フランジ・ユニオン等の配管継手のパッキン	1978-2005.9	-	無	無	2005年10月以降は同一製品名で代替済みの製品を販売している	白石綿	(株)三浦工業 メンテ技術部 089-979-7100
26	包装品用高圧蒸気滅菌器	(株)三浦プロテック	ZクレープSR型	フランジ・ユニオン等の配管継手のパッキン	1978-2005.9	-	無	無	2005年10月以降は同一製品名で代替済みの製品を販売している	白石綿	(株)三浦工業 メンテ技術部 089-979-7100
			ZクレープS型	フランジ・ユニオン等の配管継手のパッキン	1978-2005.9	-	無	無	2005年10月以降は同一製品名で代替済みの製品を販売している	白石綿	(株)三浦工業 メンテ技術部 089-979-7100
			ZクレープST型	フランジ・ユニオン等の配管継手のパッキン	1978-2005.9	-	無	無	2005年10月以降は同一製品名で代替済みの製品を販売している	白石綿	(株)三浦工業 メンテ技術部 089-979-7100
			ZクレープSF型	フランジ・ユニオン等の配管継手のパッキン	1978-2005.9	-	無	無	2005年10月以降は同一製品名で代替済みの製品を販売している	白石綿	(株)三浦工業 メンテ技術部 089-979-7100
			ZクレープSV型	フランジ・ユニオン等の配管継手のパッキン	1978-2005.9	-	無	無	2005年10月以降は同一製品名で代替済みの製品を販売している	白石綿	(株)三浦工業 メンテ技術部 089-979-7100
			ZクレープSY型	フランジ・ユニオン等の配管継手のパッキン	1978-2005.9	-	無	無	2005年10月以降は同一製品名で代替済みの製品を販売している	白石綿	(株)三浦工業 メンテ技術部 089-979-7100
			ZクレープSYV型	フランジ・ユニオン等の配管継手のパッキン	1978-2005.9	-	無	無	2005年10月以降は同一製品名で代替済みの製品を販売している	白石綿	(株)三浦工業 メンテ技術部 089-979-7100
			ZクレープSJ型	フランジ・ユニオン等の配管継手のパッキン	1978-2005.9	-	無	無	2005年10月以降は同一製品名で代替済みの製品を販売している	白石綿	(株)三浦工業 メンテ技術部 089-979-7100
27	包装品用高圧蒸気滅菌器	(株)タマノ	パールクレープTC-330SBV	配管材のパッキン	1989.4-2005.10	-	無	無	2005年11月以降は同一製品名で代替済み製品を販売している。	白石綿	(株)タマノ 品質管理室 03-3974-9600
			パールクレープTC-330FBV	配管材のパッキン	1989.4-2005.10	-	無	無	2005年11月以降は同一製品名で代替済み製品を販売している。	白石綿	(株)タマノ 品質管理室 03-3974-9600
			パールクレープTC-33LSBV	配管材のパッキン	1989.4-2005.10	-	無	無	2005年11月以降は同一製品名で代替済み製品を販売している。	白石綿	(株)タマノ 品質管理室 03-3974-9600
			パールクレープTC-33LFBV	配管材のパッキン	1989.4-2005.10	-	無	無	2005年11月以降は同一製品名で代替済み製品を販売している。	白石綿	(株)タマノ 品質管理室 03-3974-9600
			パールクレープTC-370FBV	配管材のパッキン	1989.4-2005.10	-	無	無	2005年11月以降は同一製品名で代替済み製品を販売している。	白石綿	(株)タマノ 品質管理室 03-3974-9600
			パールクレープTC-220HF	配管材のパッキン	1989.4-2005.10	-	無	無	2005年11月以降は同一製品名で代替済み製品を販売している。	白石綿	(株)タマノ 品質管理室 03-3974-9600
			パールクレープTC-260HF	配管材のパッキン	1989.4-2005.10	-	無	無	2005年11月以降は同一製品名で代替済み製品を販売している。	白石綿	(株)タマノ 品質管理室 03-3974-9600
			パールクレープTC-220HFL	配管材のパッキン	1989.4-2005.10	-	無	無	2005年11月以降は同一製品名で代替済み製品を販売している。	白石綿	(株)タマノ 品質管理室 03-3974-9600
			パールクレープTC-K45S	配管材のパッキン	1989.4-2005.10	-	無	無	2005年11月以降は同一製品名で代替済み製品を販売している。	白石綿	(株)タマノ 品質管理室 03-3974-9600
			パールクレープTC-K50FBV	配管材のパッキン	1989.4-2005.10	-	無	無	2005年11月以降は同一製品名で代替済み製品を販売している。	白石綿	(株)タマノ 品質管理室 03-3974-9600
			パールクレープTC-K70FBV	配管材のパッキン	1989.4-2005.10	-	無	無	2005年11月以降は同一製品名で代替済み製品を販売している。	白石綿	(株)タマノ 品質管理室 03-3974-9600
			パールクレープTC-K400	配管材のパッキン	1989.4-2005.10	-	無	無	2005年11月以降は同一製品名で代替済み製品を販売している。	白石綿	(株)タマノ 品質管理室 03-3974-9600
			パールクレープTC-K600L	配管材のパッキン	1989.4-2005.10	-	無	無	2005年11月以降は同一製品名で代替済み製品を販売している。	白石綿	(株)タマノ 品質管理室 03-3974-9600
パールクレープTC-K600	配管材のパッキン	1989.4-2005.10	-	無	無	2005年11月以降は同一製品名で代替済み製品を販売している。	白石綿	(株)タマノ 品質管理室 03-3974-9600			

⑫ その他の施設用機器 2製品(2社)

1	人全血液保管器具	大和冷機工業(株)	血液保冷库	圧縮機内部のシールパッキン	2002-2005.4	-	無	無	2005年4月で販売中止。今後、同一製品名で、代替済みの製品を販売する。	白石綿	品質管理部 0972-28-3301
2	凍結血漿用解凍加温槽	テルモ(株)	ウォーマーバスTC-31A	ヒーターの本体取付部分に使用されている直径約2cmのワッシャー/断熱目的	1981-2005.11	-	無	無		白石綿	環境推進室 03-3374-8191

⑬ 血液体外循環機器 2製品(1社)

1	人工心肺用温度コントロールユニット	(株)ジェイ・エム・エス	JMS心筋保護液冷却装置CCS-10	水槽のヒーター取付部のパッキン	1988-1995	-	無	有		不明	㈱ジェイ・エム・エス第3営業部 03-5543-3483
2	多人数用透析液供給装置	(株)ジェイ・エム・エス	JMSBC透析液供給装置	混合タンク及び送液タンクのパッキン	1985-1991	-	無	有		不明	㈱ジェイ・エム・エス第2営業部 03-5543-3482

⑭ 生体機能制御装置 1製品(1社)

1	その他の酸素供給装置	シチズンセイミツ(株)	モデルMACS-50	パッキン	1990-1999	-	無	無		白石綿	シチズンセイミツ㈱富士吉田工場 製品事業部計測器課、品質保証課 0555-24-8702
---	------------	-------------	------------	------	-----------	---	---	---	--	-----	--

⑮ 治療用粒子加速装置 2製品(2社)

1	治療用粒子加速装置	シーメンス旭メディテック(株)	BETATRON42MeV	ブレーキ	1964-1973	-	無	無		不明	シーメンス旭メディテック株式会社 アットタイムサービスセンター(0120-041387)
2	粒子線治療装置	三菱電機(株)	粒子線治療装置(炭素イオン/陽子タイプ)	駆動モータ、保持ブレーキ	1997-2002	-	無	不明	2005年8月以降は同一製品名で、代替済みの製品を販売している。	白石綿	三菱電機株式会社 原子力部粒子線治療装置推進グループ TEL:03-3218-2466
			粒子線治療装置(陽子タイプ)	駆動モータ、保持ブレーキ	1997-2002	-	無	不明	2005年8月以降は同一製品名で、代替済みの製品を販売している。	白石綿	三菱電機株式会社 原子力部粒子線治療装置推進グループ TEL:03-3218-2466

⑯ 理学療法用器械器具 19製品(9社)

1	温浴療法用装置	酒井医療(株)	過流浴装置 ワールプールWP-300	部位:湯・水配管接続部 用途:水漏れ防止のジョイントパッキン	2000-2005.9	-	無	有	2005年10月以降は同一製品名で、代替済みの製品を製造する。	白石綿	ニチアス㈱ 技術本部環境管理室 TEL:03-3433-7248
			過流浴装置 ワールプールWP-350	部位:湯・水配管接続部 用途:水漏れ防止のジョイントパッキン	2000-2005.9	-	無	有	2005年10月以降は同一製品名で、代替済みの製品を製造する。	白石綿	ニチアス㈱ 技術本部環境管理室 TEL:03-3433-7248
			過流浴装置 ワールプールWP-400	部位:湯・水配管接続部 用途:水漏れ防止のジョイントパッキン	2000-2005.9	-	無	有	2005年10月以降は同一製品名で、代替済みの製品を製造する。	白石綿	ニチアス㈱ 技術本部環境管理室 TEL:03-3433-7248
			過流浴装置 ワールプールWP-500	部位:湯・水配管接続部 用途:水漏れ防止のジョイントパッキン	2000-2005.9	-	無	有	2005年10月以降は同一製品名で、代替済みの製品を製造する。	白石綿	ニチアス㈱ 技術本部環境管理室 TEL:03-3433-7248
			ハバードタンクHTR-100	部位:湯・水配管接続部 用途:水漏れ防止のジョイントパッキン	1986-2005.9	-	無	有	2005年10月以降は同一製品名で、代替済みの製品を製造する。	白石綿	ニチアス㈱ 技術本部環境管理室 TEL:03-3433-7248
			ハバードタンクHTR-2200	部位:湯・水配管接続部 用途:水漏れ防止のジョイントパッキン	1986-2005.9	-	無	有	2005年10月以降は同一製品名で、代替済みの製品を製造する。	白石綿	ニチアス㈱ 技術本部環境管理室 TEL:03-3433-7248
			バイナリープールBES-2000S	部位:湯・水配管接続部 用途:水漏れ防止のジョイントパッキン	1986-2005.9	-	無	有	2005年10月以降は同一製品名で、代替済みの製品を製造する。	白石綿	ニチアス㈱ 技術本部環境管理室 TEL:03-3433-7248
			気泡浴装置 ハイドロバブラーBB-300	部位:湯・水配管接続部 用途:水漏れ防止のジョイントパッキン	2000-2005.9	-	無	有	2005年10月以降は同一製品名で、代替済みの製品を製造する。	白石綿	ニチアス㈱ 技術本部環境管理室 TEL:03-3433-7248
			気泡浴装置 ハイドロバブラーBB-400	部位:湯・水配管接続部 用途:水漏れ防止のジョイントパッキン	2000-2005.9	-	無	有	2005年10月以降は同一製品名で、代替済みの製品を製造する。	白石綿	ニチアス㈱ 技術本部環境管理室 TEL:03-3433-7248
			気泡浴装置 ハイドロバブラーBB-500	部位:湯・水配管接続部 用途:水漏れ防止のジョイントパッキン	2000-2005.9	-	無	有	2005年10月以降は同一製品名で、代替済みの製品を製造する。	白石綿	ニチアス㈱ 技術本部環境管理室 TEL:03-3433-7248
2	干渉電流型低周波治療器	オージー技研(株)	干渉低周波治療器オーゾトロンEF-120	加温ボックス回転部分、 ブレーキ機能	1988.6-1994.9	-	無	無		白石綿	オージー技研(株) 品質保証部 TEL 086-277-7181 (代)
			干渉低周波治療器オーゾトロンEF-230	加温ボックス回転部分、 ブレーキ機能	1988.6-1996.6	-	無	無		白石綿	オージー技研(株) 品質保証部 TEL 086-277-7181 (代)

3	キセノン光線治療器	セリック(株)	ソーラックス7BM	キセノン灯ふ仰固定用の 摩擦材(ブレーキ)	2001.8~2005.9	-	無	無	2005年10月以降は同一製品名で、代替済みの 製品を販売している。	白石綿	セリック株式会社 技術部 TEL048-969-2155
4	組み合わせ治療器	セルミ医療器(株)	電界光線治療器SEM	赤外線部の周囲の耐火 ボード	1998.8-2002.9	-	無	無		白石綿	セルミ医療器株式会社 品質保証部 品質管理部 TEL0877-45-5333
			電界光線治療器SEL	赤外線部の周囲の耐火 ボード	1994.10-2002.9	-	無	無		白石綿	セルミ医療器株式会社 品質保証部 品質管理部 TEL0877-45-5333
5	極超短波治療器	オージー技研(株)	マイクロサーミーME-6	アーム下部回転部分、ブ レーキ機能	1974.11-1996.11	-	無	無		白石綿	オージー技研(株) 品質保証部 TEL 086-277-7181 (代)
6	湿式ホットパック装置	ミナト医科学(株)	ハイドロタイザーHC-5M	ヒータ部のパッキン	2000-2005.9	-	無	無	2005年10月以降は同一製品名で、代替済みの 製品を販売している。	白石綿	総合サービスセンタ 079-590-8024
			ハイドロタイザーHC-6M	ヒータ部のパッキン	2000-2005.9	-	無	無	2005年10月以降は同一製品名で、代替済みの 製品を販売している。	白石綿	総合サービスセンタ 079-590-8024
			ハイドロタイザーHC-7M	ヒータ部のパッキン	2000-2005.8	-	無	無	2005年9月以降は同一製品名で、代替済みの 製品を販売している。	白石綿	総合サービスセンタ 079-590-8024
7	自動間欠牽引装置	オージー技研(株)	オルソトラックOL-1100	本体清車下部回転部分、 ブレーキ機能	1992.4-2004.12	-	無	無	2005年1月以降は同一製品名で、代替済みの 製品を販売している。	白石綿	オージー技研(株) 品質保証部 TEL 086-277-7181 (代)
			オルソトラックOL-2000	本体清車下部回転部分、 ブレーキ機能	1992.3-2004.12	-	無	無	2005年1月以降は同一製品名で、代替済みの 製品を販売している。	白石綿	オージー技研(株) 品質保証部 TEL 086-277-7181 (代)
			オルソトラックOL-700	本体清車下部回転部分、 ブレーキ機能	1998.12-2004.12	-	無	無	2005年1月以降は同一製品名で、代替済みの 製品を販売している。	白石綿	オージー技研(株) 品質保証部 TEL 086-277-7181 (代)
			オルソトラックOL-750	本体清車下部回転部分、 ブレーキ機能	1998.12-2004.12	-	無	無	2005年1月以降は同一製品名で、代替済みの 製品を販売している。	白石綿	オージー技研(株) 品質保証部 TEL 086-277-7181 (代)
8	赤外線治療器	オージー技研(株)	セレーラEL-210	アーム下部回転部分、ブ レーキ機能	1994.9-2004.12	-	無	無	2005年1月以降は同一製品名で、代替済みの 製品を販売している。	白石綿	オージー技研(株) 品質保証部 TEL 086-277-7181 (代)
			セレーラEL-310	アーム下部回転部分、ブ レーキ機能	1994.9-2005.1	-	無	無	2005年2月以降は同一製品名で、代替済みの 製品を販売している。	白石綿	オージー技研(株) 品質保証部 TEL 086-277-7181 (代)
			セレーラEL-320	アーム下部回転部分、ブ レーキ機能	1994.9-2005.2	-	無	無	2005年3月以降は同一製品名で、代替済みの 製品を販売している。	白石綿	オージー技研(株) 品質保証部 TEL 086-277-7181 (代)
9	赤外線治療器	ミナト医科学(株)	ハートビーマHB-200	照射器支持アーム可動部 のブレーキ	1997-2004.12	-	無	無	2005年1月以降は同一製品名で、代替済みの 製品を販売している。	白石綿	総合サービスセンタ 079-590-8024
			ハートビーマHB-100	照射器支持アーム可動部 のブレーキ	1997-2005.2	-	無	無	2005年3月以降は同一製品名で、代替済みの 製品を販売している。	白石綿	総合サービスセンタ 079-590-8024
10	その他の熱療法装置(医療用電熱浴装置)	中村医科工業(株)	インファントウオーマーNIW-2000	断熱支持部材	1981-1998	-	無	無		白石綿	中村医科工業(株) 03-3813-3486
11	その他の熱療法装置(医療用電熱浴装置)	(株)興伸工業	インファントウオーマーNIW-2000	断熱支持部材	1998.7-2005.7	-	無	無	2005年8月以降は同一製品名で、代替済みの 製品を販売している。	白石綿	(株)興伸工業 品質保証部 TEL 048-624-0526
12	他動運動訓練装置	オージー技研(株)	トレッドミルUA-6	前部駆動ローラー部分、 ブレーキ機能	1997.3-2002.8	-	無	無		白石綿	オージー技研(株) 品質保証部 TEL 086-277-7181 (代)
13	低温治療装置	オージー技研(株)	コールドエア-HC-1	アーム下部回転部分、ブ レーキ機能	1984.11-1991.4	-	無	無		白石綿	オージー技研(株) 品質保証部 TEL 086-277-7181 (代)
			コールドエア-HC-50	アーム中間部回転部分、 ブレーキ機能	1987.3-1992.1	-	無	無		白石綿	オージー技研(株) 品質保証部 TEL 086-277-7181 (代)
14	低周波治療器	オージー技研(株)	オージオトレーターGW-21	ワゴンと本体部の回転部 分、ブレーキ機能	1979.3-1988.4	-	無	無		白石綿	オージー技研(株) 品質保証部 TEL 086-277-7181 (代)
			オージオトレーターGW-22	ワゴンと本体部の回転部 分、ブレーキ機能	1979.3-1988.4	-	無	無		白石綿	オージー技研(株) 品質保証部 TEL 086-277-7181 (代)
			オージオトレーターGW-23	ワゴンと本体部の回転部 分、ブレーキ機能	1979.3-1988.4	-	無	無		白石綿	オージー技研(株) 品質保証部 TEL 086-277-7181 (代)
			オージオトレーターGW-23D	ワゴンと本体部の回転部 分、ブレーキ機能	1979.3-1988.4	-	無	無		白石綿	オージー技研(株) 品質保証部 TEL 086-277-7181 (代)
			オージオトレーターGW-31	ワゴンと本体部の回転部 分、ブレーキ機能	1979.3-1988.4	-	無	無		白石綿	オージー技研(株) 品質保証部 TEL 086-277-7181 (代)
			オージオトレーターGW-33	ワゴンと本体部の回転部 分、ブレーキ機能	1979.3-1988.4	-	無	無		白石綿	オージー技研(株) 品質保証部 TEL 086-277-7181 (代)

			オーゾトレターGW-33D	ワゴンと本体部の回転部分、ブレーキ機能	1979.3-1988.4	-	無	無		白石綿	オージー技研(株) 品質保証部 TEL 086-277-7181 (代)	
			オーゾトレターGW-33S	ワゴンと本体部の回転部分、ブレーキ機能	1979.3-1988.4	-	無	無		白石綿	オージー技研(株) 品質保証部 TEL 086-277-7181 (代)	
			オーゾトレターGW-24	ワゴンと本体部の回転部分、ブレーキ機能	1979.8-1988.3	-	無	無		白石綿	オージー技研(株) 品質保証部 TEL 086-277-7181 (代)	
			オーゾトレターGW-34	ワゴンと本体部の回転部分、ブレーキ機能	1979.8-2001.12	-	無	無		白石綿	オージー技研(株) 品質保証部 TEL 086-277-7181 (代)	
15	マイクロ波治療器	ミナト医科学(株)	マイクロタイザーMT-30i	照射器支持アーム可動部のブレーキ	1990-2005.2	-	無	無	2005年3月以降は同一製品名で、代替済みの製品を販売している。	白石綿	総合サービスセンタ 079-590-8024	
			マイクロタイザーMT-SWi	照射器支持アーム可動部のブレーキ	1990-2005.1	-	無	無	2005年2月以降は同一製品名で、代替済みの製品を販売している。	白石綿	総合サービスセンタ 079-590-8024	
			マイクロタイザーMT-SDi	照射器支持アーム可動部のブレーキ	1990-2005.1	-	無	無	2005年2月以降は同一製品名で、代替済みの製品を販売している。	白石綿	総合サービスセンタ 079-590-8024	
			マイクロタイザーMT3 II	照射器支持アーム可動部のブレーキ	2001-2005.2	-	無	無	2005年2月以降は同一製品名で、代替済みの製品を販売している。	白石綿	総合サービスセンタ 079-590-8024	
			マイクロタイザーMT3I	照射器支持アーム可動部のブレーキ	2001-2005.2	-	無	無	2005年2月以降は同一製品名で、代替済みの製品を販売している。	白石綿	総合サービスセンタ 079-590-8024	
			マイクロタイザーMT-3S	照射器支持アーム可動部のブレーキ	2000-2005.2	-	無	無	2005年2月以降は同一製品名で、代替済みの製品を販売している。	白石綿	総合サービスセンタ 079-590-8024	
			マイクロタイザーMT-3D	照射器支持アーム可動部のブレーキ	2000-2005.2	-	無	無	2005年2月以降は同一製品名で、代替済みの製品を販売している。	白石綿	総合サービスセンタ 079-590-8024	
			マイクロタイザーMT200	照射器支持アーム可動部のブレーキ	1991-2001.1	-	無	無		白石綿	総合サービスセンタ 079-590-8024	
			マイクロタイザーMT2	照射器支持アーム可動部のブレーキ	1991-2000.12	-	無	無		白石綿	総合サービスセンタ 079-590-8024	
			マイクロサーミーME-20	アーム下部回転部分、ブレーキ機能	1972.1-1996.11	-	無	無		白石綿	オージー技研(株) 品質保証部 TEL 086-277-7181 (代)	
			マイクロサーミーME-50	アーム下部回転部分、ブレーキ機能	1972.1-1988.3	-	無	無		白石綿	オージー技研(株) 品質保証部 TEL 086-277-7181 (代)	
			マイクロサーミーME-100	アーム下部回転部分、ブレーキ機能	1972.1-1988.3	-	無	無		白石綿	オージー技研(株) 品質保証部 TEL 086-277-7181 (代)	
			マイクロサーミーME-80	アーム下部回転部分、ブレーキ機能	1980.2-1988.3	-	無	無		白石綿	オージー技研(株) 品質保証部 TEL 086-277-7181 (代)	
			マイクロサーミーME-4	アーム下部回転部分、ブレーキ機能	1982.4-1988.3	-	無	無		白石綿	オージー技研(株) 品質保証部 TEL 086-277-7181 (代)	
			マイクロサーミーME-85	アーム下部回転部分、ブレーキ機能	1982.9-1988.3	-	無	無		白石綿	オージー技研(株) 品質保証部 TEL 086-277-7181 (代)	

16 マイクロ波治療装置・治療器

オージー技研(株)

マイクロサーミーME-50DX	アーム下部回転部分、ブレイキ機能	1983.2-1988.3	-	無	無		白石綿	オージー技研(株) 品質保証部 TEL 086-277-7181 (代)
マイクロサーミーME-95	アーム下部回転部分、ブレイキ機能	1984.12-1988.3	-	無	無		白石綿	オージー技研(株) 品質保証部 TEL 086-277-7181 (代)
マイクロサーミーME-310	アーム下部回転部分、ブレイキ機能	1985.11-1993.9	-	無	無		白石綿	オージー技研(株) 品質保証部 TEL 086-277-7181 (代)
マイクロサーミーME-320	アーム下部回転部分、ブレイキ機能	1985.11-1993.9	-	無	無		白石綿	オージー技研(株) 品質保証部 TEL 086-277-7181 (代)
マイクロサーミーME-510	アーム下部回転部分、ブレイキ機能	1985.11-1993.9	-	無	無		白石綿	オージー技研(株) 品質保証部 TEL 086-277-7181 (代)
マイクロサーミーME-520	アーム下部回転部分、ブレイキ機能	1985.11-1993.7	-	無	無		白石綿	オージー技研(株) 品質保証部 TEL 086-277-7181 (代)
マイクロサーミーME-720	アーム下部回転部分、ブレイキ機能	1985.11-1993.9	-	無	無		白石綿	オージー技研(株) 品質保証部 TEL 086-277-7181 (代)
マイクロサーミーME-515	アーム下部回転部分、ブレイキ機能	1985.11-1993.6	-	無	無		白石綿	オージー技研(株) 品質保証部 TEL 086-277-7181 (代)
マイクロサーミーME-525	アーム下部回転部分、ブレイキ機能	1985.11-1993.9	-	無	無		白石綿	オージー技研(株) 品質保証部 TEL 086-277-7181 (代)
マイクロサーミーME-725	アーム下部回転部分、ブレイキ機能	1985.11-1993.9	-	無	無		白石綿	オージー技研(株) 品質保証部 TEL 086-277-7181 (代)
マイクロサーミーME-3100	アーム下部回転部分、ブレイキ機能	1993.7-2005.1	-	無	無	2005年2月以降は同一製品名で、代替済みの製品を販売している。	白石綿	オージー技研(株) 品質保証部 TEL 086-277-7181 (代)
マイクロサーミーME-3200	アーム下部回転部分、ブレイキ機能	1993.7-2004.12	-	無	無	2005年1月以降は同一製品名で、代替済みの製品を販売している。	白石綿	オージー技研(株) 品質保証部 TEL 086-277-7181 (代)
マイクロサーミーME-5100	アーム下部回転部分、ブレイキ機能	1993.7-2005.1	-	無	無	2005年2月以降は同一製品名で、代替済みの製品を販売している。	白石綿	オージー技研(株) 品質保証部 TEL 086-277-7181 (代)
マイクロサーミーME-5200	アーム下部回転部分、ブレイキ機能	1993.7-2005.1	-	無	無	2005年2月以降は同一製品名で、代替済みの製品を販売している。	白石綿	オージー技研(株) 品質保証部 TEL 086-277-7181 (代)
マイクロサーミーME-7200	アーム下部回転部分、ブレイキ機能	1993.7-2005.1	-	無	無	2005年2月以降は同一製品名で、代替済みの製品を販売している。	白石綿	オージー技研(株) 品質保証部 TEL 086-277-7181 (代)
マイクロサーミーME-3150	アーム下部回転部分、ブレイキ機能	1993.7-2004.11	-	無	無	2004年12月以降は同一製品名で、代替製品の製品を販売している。	白石綿	オージー技研(株) 品質保証部 TEL 086-277-7181 (代)
マイクロサーミーME-3250	アーム下部回転部分、ブレイキ機能	1993.7-2005.1	-	無	無	2005年2月以降は同一製品名で、代替済みの製品を販売している。	白石綿	オージー技研(株) 品質保証部 TEL 086-277-7181 (代)
マイクロサーミーME-5150	アーム下部回転部分、ブレイキ機能	1993.7-2004.10	-	無	無	2004年11月以降は同一製品名で、代替済みの製品を販売している。	白石綿	オージー技研(株) 品質保証部 TEL 086-277-7181 (代)
マイクロサーミーME-5250	アーム下部回転部分、ブレイキ機能	1993.7-2004.10	-	無	無	2004年11月以降は同一製品名で、代替済みの製品を販売している。	白石綿	オージー技研(株) 品質保証部 TEL 086-277-7181 (代)

			マイクロサーミーME-7250	アーム下部回転部分、ブレーキ機能	1993.7-2005.1	-	無	無	2005年2月以降は同一製品名で、代替済みの製品を販売している。	白石綿	オージー技研(株) 品質保証部 TEL 086-277-7181(代)
			マイクロサーミーME-60	アーム下部回転部分、ブレーキ機能	1994.7-2005.1	-	無	無	2005年2月以降は同一製品名で、代替済みの製品を販売している。	白石綿	オージー技研(株) 品質保証部 TEL 086-277-7181(代)
			マイクロサーミーME-210	アーム下部回転部分、ブレーキ機能	1994.7-2005.1	-	無	無	2005年2月以降は同一製品名で、代替済みの製品を販売している。	白石綿	オージー技研(株) 品質保証部 TEL 086-277-7181(代)
			マイクロサーミーME-62	アーム下部回転部分、ブレーキ機能	1994.9-2004.4	-	無	無	2004年5月以降は同一製品名で、代替済みの製品を販売している。	白石綿	オージー技研(株) 品質保証部 TEL 086-277-7181(代)
17	水治療法用圧注装置	日本超音波(株)	C67	パッキン	1965-2005.11	-	無	無	2005年11月以降は同一製品名で代替済み製品を販売している。	白石綿	日本超音波歯科品質管理室058-83-1244
			B67	パッキン	1970.9-2005.11	-	無	無	2005年11月以降は同一製品名で代替済み製品を販売している。	白石綿	日本超音波歯科品質管理室058-83-1244
			S66B	パッキン	1970.9-2005.11	-	無	無	2005年11月以降は同一製品名で代替済み製品を販売している。	白石綿	日本超音波歯科品質管理室058-83-1244
			A76	パッキン	1976.11-2001.7	-	無	無	2005年11月以降は同一製品名で代替済み製品を販売している。	白石綿	日本超音波歯科品質管理室058-83-1244
			H65A	パッキン	1976.11-2001.7	-	無	無	2005年11月以降は同一製品名で代替済み製品を販売している。	白石綿	日本超音波歯科品質管理室058-83-1244
			F65B	パッキン	1976.11-2001.7	-	無	無	2005年11月以降は同一製品名で代替済み製品を販売している。	白石綿	日本超音波歯科品質管理室058-83-1244
			AT-1,2,3	パッキン	2002.3-2005.11	-	無	無	2005年11月以降は同一製品名で代替済み製品を販売している。	白石綿	日本超音波歯科品質管理室058-83-1244
			AT-4,5,6	パッキン	2002.3-2002.9	-	無	無	2005年11月以降は同一製品名で代替済み製品を販売している。	白石綿	日本超音波歯科品質管理室058-83-1244
			AT-7,8	パッキン	2002.3-2005.11	-	無	無	2005年11月以降は同一製品名で代替済み製品を販売している。	白石綿	日本超音波歯科品質管理室058-83-1244
			AT-40	パッキン	2005.1-2005.11	-	無	無	2005年11月以降は同一製品名で代替済み製品を販売している。	白石綿	日本超音波歯科品質管理室058-83-1244
			AT-50,51	パッキン	2002.10-2005.11	-	無	無	2005年11月以降は同一製品名で代替済み製品を販売している。	白石綿	日本超音波歯科品質管理室058-83-1244
			KU-20,21	パッキン	2002.10-2005.11	-	無	無	2005年11月以降は同一製品名で代替済み製品を販売している。	白石綿	日本超音波歯科品質管理室058-83-1244
			KU-30,31	パッキン	2004.1-2005.11	-	無	無	2005年11月以降は同一製品名で代替済み製品を販売している。	白石綿	日本超音波歯科品質管理室058-83-1244
			KU-X	パッキン	2003.10-2005.11	-	無	無	2005年11月以降は同一製品名で代替済み製品を販売している。	白石綿	日本超音波歯科品質管理室058-83-1244
AT-10,11	パッキン	2003.1-2005.11	-	無	無	2005年11月以降は同一製品名で代替済み製品を販売している。	白石綿	日本超音波歯科品質管理室058-83-1244			
18	冷却療法用器具及び装置	オージー技研(株)	コールドエアHC-100	アーム下部回転部分、ブレーキ機能	1991.11-2001.12	-	無	無		白石綿	オージー技研(株) 品質保証部 TEL 086-277-7181(代)
			コールドエアHC-100	アーム下部回転部分、ブレーキ機能	1991.11-2001.12	-	無	無		白石綿	オージー技研(株) 品質保証部 TEL 086-277-7181(代)
19	冷却療法用器具及び装置	タイテック(株)	クライオサーミア	水槽内のパッキン 循環水張り管フランジ(3ヶ所)、フロートスイッチ取り付けフランジ、 温度センサーフランジ、冷却コイル取り付けフランジ(2ヶ所)、循環ホース接続部、10ヶ所、ドレンバルブ取り付け	2004.6-2005.7	-	無	無	2005年9月以降は同一製品名で、代替済みの製品を販売している。	白石綿	タイテック(株) 科学機器開発部 TEL 048-988-8341

⑪ 歯科用ユニット及び関連器具 5製品(5社)

1	歯科用ユニット	(株)モリタ製作所	スペースラインスピリット	止水栓、パッキン	1986-1989	-	無	無		白石綿	(株)モリタ製作所品質技術部 075-611-2141
		(株)吉田製作所	レイーナ	装置への配水元(パッキン)	1995-2003	-	無	有		白石綿	株式会社吉田製作所 安全管理部 03-3631-2467

2	歯科用ユニット	(株)吉田製作所	エクシードHu Plus	銹洗い管と製品カバーの間(スベーサ、外装保護)装置への配水元(パッキン)テーブルを支えるアームの関節部分(ブレーキ材)	1999-2004	-	無	有		白石綿	㈱吉田製作所 安全管理部 03-3631-2467
		(株)吉田製作所	エクシードHU、 エクシードピュア	銹洗い管と製品カバーの間(スベーサ、外装保護)装置への配水元(パッキン)テーブルを支えるアームの関節部分(ブレーキ材)	1994-2000	-	無	有		白石綿	㈱吉田製作所 安全管理部 03-3631-2467
		(株)吉田製作所	テクニート、 グラド、 オレンジ70	銹洗い管と製品カバーの間(スベーサ、外装保護)装置への配水元(パッキン)テーブルを支えるアームの関節部分(ブレーキ材)	1995-1998	-	無	有		白石綿	㈱吉田製作所 安全管理部 03-3631-2467
		(株)吉田製作所	エクシードレガロ、 エクシードフローラ	銹洗い管と製品カバーの間(スベーサ、外装保護)装置への配水元(パッキン)テーブルを支えるアームの関節部分(ブレーキ材)	1995-2005.9	-	無	有	2005年10月以降は同一製品名で代替済みの製品を販売している。	白石綿	㈱吉田製作所 安全管理部 03-3631-2467
		(株)吉田製作所	テクニートプラス	装置への配水元(パッキン)テーブルを支えるアームの関節部分(ブレーキ材)	2000-2005.7	-	無	有		白石綿	㈱吉田製作所 安全管理部 03-3631-2467
		(株)吉田製作所	エクシードef	装置への配水元(パッキン)テーブルを支えるアームの関節部分(ブレーキ材)	2002-2005.9	-	無	有	2005年10月以降は同一製品名で代替済みの製品を販売している。	白石綿	㈱吉田製作所 安全管理部 03-3631-2467
		(株)吉田製作所	テクニートアコルデ	装置への配水元(パッキン)テーブルを支えるアームの関節部分(ブレーキ材)	2005-2005.9	-	無	有	2005年10月以降は同一製品名で代替済みの製品を販売している。	白石綿	㈱吉田製作所 安全管理部 03-3631-2467
3	歯科用ユニット	タカラベルモント(株)	SP-SIX	オプション仕様である一般式ガスバーナーの断熱材	1983-1989	-	無	無		白石綿	タカラベルモント㈱ お客様センター 0120-596348
			SPマークII	オプション仕様である一般式ガスバーナーの断熱材	1986-1991	-	無	無		白石綿	タカラベルモント㈱ お客様センター 0120-596348
			SP-A	オプション仕様である一般式ガスバーナーの断熱材	1987-1997	-	無	無		白石綿	タカラベルモント㈱ お客様センター 0120-596348
			SP-Aカート	オプション仕様である一般式ガスバーナーの断熱材	1987-1997	-	無	無		白石綿	タカラベルモント㈱ お客様センター 0120-596348
4	歯科用ユニット	長田電機工業(株)	スマイリー-GM8001	ブレーキ	1981-1995	-	無	無	白石綿	技術本部 03-3492-7651(代)	
5	歯科用ユニット	ベルモントテクノロジー(株)	バーム	オプション仕様である一般式ガスバーナーの断熱材	1985-1992.10	-	無	無	1992年11月以降は同一製品名で、代替済みの製品を販売している。	白石綿	タカラベルモント㈱お客様センター 0120-596348
			コンボ350R	オプション仕様である一般式ガスバーナーの断熱材	1987-1992.8	-	無	無	1992年9月以降は同一製品名で、代替済みの製品を販売している。	白石綿	タカラベルモント㈱お客様センター 0120-596348
			コンボ550	オプション仕様である一般式ガスバーナーの断熱材	1991-2002.11	-	無	無	2002年12月以降は同一製品名で、代替済みの製品を販売している。	白石綿	タカラベルモント㈱お客様センター 0120-596348
			コンボグレース	オプション仕様である一般式ガスバーナーの断熱材	1998-2004.10	-	無	無	2004年11月以降は同一製品名で、代替済みの製品を販売している。	白石綿	タカラベルモント㈱お客様センター 0120-596348
			ベリックスN	オプション仕様である一般式ガスバーナーの断熱材	2001-2005.7	-	無	無	2005年8月以降は同一製品名で代替済みの製品を販売している。	白石綿	タカラベルモント㈱お客様センター 0120-596348
			ベリックスT	オプション仕様である一般式ガスバーナーの断熱材	2002-2003.2	-	無	無	2003年3月以降は同一製品名で代替済みの製品を販売している。	白石綿	タカラベルモント㈱お客様センター 0120-596348

⑱ 歯科技工用機器 17製品(11社)

1	歯科技工用加熱重合器	(株)ジーシー	ジーシーサーモセッター-TS- I	耐火耐熱用の作業台のベースとして使用	1977-1994	-	無	有		白石綿	DIC : フリーダイアル 0120-416480	
2	歯科技工用加熱重合器	(株)松風	松風加圧重合器ミニ	機械内部(ケース内)、炉体固定板の断熱板	1978-1990	-	無	有		不明	株式会社松風 技術部 品質保証課 075-561-1112	
3	歯科技工用加熱炉鋳造器	ヘレウスクルツァージャパン(株)	CL-G/CL-G77	チャンバー(鋳造する容器)内の断熱材	1969-1978	-	無	無	1978年以降1990年頃までは同一製品名で、代替済みの製品を販売していた。	不明	品質管理グループ 072-227-9472	
4	歯科技工用高周波鋳造器	(株)ジーシー	ジーシーオートキャストHC-II	耐火耐熱用の作業台のベースとして使用	1982-1987	-	無	有		白石綿	DIC : フリーダイアル 0120-416480	
5	歯科技工用高周波鋳造器	朝日レントゲン工業(株)	アルバトロンPC305	フランジ及びテーブル。目的:断熱対策	1987-1995	-	無	無	1996年以降は同一製品名で、代替済みの製品を販売している。	白石綿	〒601-8203京都市南区久世雲山町 376-3 朝日レントゲン工業株式会社 品質保証部 TEL(075)921-4371	
6	歯科技工用高速レーズ	浦和工業(株)	高速レーズSL-2000	スピンドル部の回転伝達摩擦板	1972-2004.4	-	無	有	2004年5月以降は同一製品名で、代替済みの製品を製造販売している。	白石綿	デンツプライ三金 インフォメーション・サポート部 カスタマー・サポート・センター TEL 0120-789-123 FAX 0120-789-129	
7	歯科技工用焼却炉	(株)デンケン	KDF007	炉の後部外壁板。断熱板	1978-1995	-	無	無		白石綿	(株)デンケン品質保証部電話 075-574-1000	
8	歯科技工用ポーセレンファーマネス	(株)デンケン	KDF2001	炉内の後部押さえ板。断熱板	1976-1989	-	無	無		白石綿	(株)デンケン品質保証部電話 075-574-1000	
			KDF80	炉内の後部押さえ板。断熱板	1972-1989	-	無	無		白石綿	(株)デンケン品質保証部電話 075-574-1000	
			KDF70(N)	炉内の後部押さえ板。断熱板	1970-1989	-	無	無		白石綿	(株)デンケン品質保証部電話 075-574-1000	
9	歯科技工用リング焼却炉	(株)松風	リングファーマネス400	機構前部(ケース外)の断熱作業台。機構内部背後(ケース内)のターミナル用断熱板	1976-1986	-	無	有		不明	株式会社松風 技術部 品質保証課 075-561-1112	
10	歯科技工用リング焼却炉	ヘレウスクルツァージャパン(株)	CL-V/CL-VS	部位:パネル裏側の内部用途:焼成炉の断熱材	1970-1988	-	無	無		不明	品質管理グループ 072-227-9472	
11	歯科用鋳造器	(株)モリタ東京製作所	スペースストロン	断熱材として鋳造室の底板とつぼ受けに使用	1979-1988	-	無	有		不明	株式会社モリタ東京製作所 品質保証部 TEL 048-855-5023	
12	歯科用鋳造器	(株)吉田製作所	プロキャスト	装置内鋳造室の底板(断熱材) ルンポ受けの部分(断熱材)	1989-1991	-	無	有		不明	株式会社吉田製作所 安全管理部 03-3631-2467	
13	歯科用鋳造器	吉田精工(株)	FD遠心鋳造機	ルンポガイド・断熱材	1987-1993	-	無	無		不明	TEL0299-57-0111	
14	歯科用鋳造器	合資会社亀井鉄工所	自動遠心鋳造器 500 II	リング受けのバックギン	1985-2002	-	無	無		白石綿	大栄歯科産業㈱ 06-6441-3332	
15	重合器	合資会社亀井鉄工所	レジン熱風重合器	重合器の外装鉄板内の容器の断熱材	1983-1985	-	無	有		白石綿	大栄歯科産業㈱ 06-6441-3332	
16	真空加圧鋳造器	城田電気炉材(株)	キャスバック	部位:蓋、用途:断熱	1975-1980	-	無	無		白石綿	城田電気炉材㈱技術部 03-3330-6370	
17	その他の技工用機器(脱臭装置)	合資会社亀井鉄工所	エースクリーナー(A)	電気炉上へ置くための底板の断熱材	1986-1989	-	無	無		白石綿	大栄歯科産業㈱ 06-6441-3332	

⑲ 家庭用マッサージ・治療用機器及び装置 2製品(2社)

1	家庭用温熱式指圧代用器	(株)医交社製作所	スヤマ式自任治療器	断熱材	1962-1986.4	-	無	無		白石綿	販売受付担当 TEL082-237-0495	
			背すじマッサージローラモミミ EP545	ブレーキヨーク	1980.7-1987.9	-	無	無		白石綿	ナショナル/ハナリニックお客様相談センター 0120-878-365	
			背すじマッサージローラモミミ EP546	ブレーキヨーク	1980.7-1987.9	-	無	無		白石綿	ナショナル/ハナリニックお客様相談センター 0120-878-365	
			モミミ EP557	ブレーキヨーク	1981.8-1988.9	-	無	無		白石綿	ナショナル/ハナリニックお客様相談センター 0120-878-365	

2	家庭用電気マッサージ器	松下電工(株)	モミモミ EP560	ブレーキヨーク	1981.8-1988.9	-	無	無	白石綿	ナショナル/ハナソニックお客様相談センター 0120-878-365
			モミモミ EP561	ブレーキヨーク	1981.8-1988.9	-	無	無	白石綿	ナショナル/ハナソニックお客様相談センター 0120-878-365
			ザ・モミモミEP592	ブラシレスモータ	1991.3-2003.8	-	無	無	白石綿	ナショナル/ハナソニックお客様相談センター 0120-878-365
			アーバンリラックス	ブラシレスモータ	1991.3-2003.8	-	無	無	白石綿	ナショナル/ハナソニックお客様相談センター 0120-878-365
			アーバンカスタム	ブラシレスモータ	1991.3-2003.8	-	無	無	白石綿	ナショナル/ハナソニックお客様相談センター 0120-878-365
			アーバン EP596	ブラシレスモータ	1991.3-2003.8	-	無	無	白石綿	ナショナル/ハナソニックお客様相談センター 0120-878-365
			アーバンリラックス EP760	ブラシレスモータ	1991.3-2003.8	-	無	無	白石綿	ナショナル/ハナソニックお客様相談センター 0120-878-365
			ザ・モミモミ EP590	ブラシレスモータ	1991.3-2003.8	-	無	無	白石綿	ナショナル/ハナソニックお客様相談センター 0120-878-365
			ザ・モミモミ EP593	ブラシレスモータ	1991.3-2003.8	-	無	無	白石綿	ナショナル/ハナソニックお客様相談センター 0120-878-365
			ザ・モミモミ EP594	ブラシレスモータ	1991.3-2003.8	-	無	無	白石綿	ナショナル/ハナソニックお客様相談センター 0120-878-365
			アーバンウイング EP2000	ブラシレスモータ	1991.3-2003.8	-	無	無	白石綿	ナショナル/ハナソニックお客様相談センター 0120-878-365
			アーバンウイング EP2010	ブラシレスモータ	1991.3-2003.8	-	無	無	白石綿	ナショナル/ハナソニックお客様相談センター 0120-878-365
			リアルプロ EP2100	ブラシレスモータ	1991.3-2003.8	-	無	無	白石綿	ナショナル/ハナソニックお客様相談センター 0120-878-365
			プロフェッショナルチェア EP2100	ブラシレスモータ	1991.3-2003.8	-	無	無	白石綿	ナショナル/ハナソニックお客様相談センター 0120-878-365
			グランプロ EP2100	ブラシレスモータ	1991.3-2003.8	-	無	無	白石綿	ナショナル/ハナソニックお客様相談センター 0120-878-365
			プロフェス EP2100	ブラシレスモータ	1991.3-2003.8	-	無	無	白石綿	ナショナル/ハナソニックお客様相談センター 0120-878-365
			グランディ EP2100	ブラシレスモータ	1991.3-2003.8	-	無	無	白石綿	ナショナル/ハナソニックお客様相談センター 0120-878-365
			リアルプロ EP2110	ブラシレスモータ	1991.3-2003.8	-	無	無	白石綿	ナショナル/ハナソニックお客様相談センター 0120-878-365
			プロフェッショナルチェア EP2110	ブラシレスモータ	1991.3-2003.8	-	無	無	白石綿	ナショナル/ハナソニックお客様相談センター 0120-878-365
			グランプロ EP2110	ブラシレスモータ	1991.3-2003.8	-	無	無	白石綿	ナショナル/ハナソニックお客様相談センター 0120-878-365
プロフェス EP2110	ブラシレスモータ	1991.3-2003.8	-	無	無	白石綿	ナショナル/ハナソニックお客様相談センター 0120-878-365			
グランディ EP2110	ブラシレスモータ	1991.3-2003.8	-	無	無	白石綿	ナショナル/ハナソニックお客様相談センター 0120-878-365			

④家庭用磁気・熱療法治療器 1製品(1社)

1	温灸器	カワハラ治療器研究所	電気温きゅう器カワハラ治療器	ヒータまわりのリード線	1971-1993	-	無	不明	不明	カワハラ治療器研究所 0944-53-8393
---	-----	------------	----------------	-------------	-----------	---	---	----	----	----------------------------