

被ばく低減対策好事例集

場所		分類		番号	01-07
原子炉建屋内 (RB)	RB	7	1 時間		
タービン建屋内 (TB)			2 距離		
R ZONE (R)			3 遮へい		
Y ZONE (Y)			4 線源の除去		
G ZONE (G)			5 遠隔、ロボット化		
その他 () (Z)			6 汚染拡大防止		
			7 その他		

内容	2号機原子炉建屋1FL X-6前に機器を搬入するための干渉物撤去			
作業部位	2号機原子炉建屋1FL			
概略	2号機原子炉建屋1FL X-6に機器を搬入するにあたり、干渉機器の撤去を実施した。			
評価 (定性)・定量	効果		対策前	対策後
		被ばく線量(mSv)	--	--
		人工数(人日)	--	--

事例詳細

対策前 作業エリアとなる2号機原子炉建屋1FLはα線放出核種で汚染しているため、内部被ばくを完全に防止する必要があった。

対策内容 防護装備の着脱および汚染体感訓練を事前に行い、防護装備脱衣時の身体汚染・内部取り込みの防止に努めた。

机上教育の実施

・アルファ線とは？

アルファ線の透過力は非常に弱いため、ガラス板や紙で簡単に遮蔽し、人体に届く距離はごく短い。しかし、人体に届くと非常に有害なため、厳格な管理が必要である。汚染体感訓練は、その有害性を体感させるための重要な教育手段である。汚染体感訓練は、汚染体感訓練用服を着用し、汚染体感訓練用服を着脱する際の身体汚染・内部取り込みの防止に努めることである。

・汚染体感と内部取り込み

汚染体感とは、汚染体感訓練用服を着用し、汚染体感訓練用服を着脱する際の身体汚染・内部取り込みの防止に努めることである。汚染体感訓練用服を着用する際は、汚染体感訓練用服を着脱する際の身体汚染・内部取り込みの防止に努めることである。

汚染体感訓練(被ばく)は、他人に対して危険な大きなものになる。

東京パワーテクノロジー株式会社
放射線管理グループ

汚染体感訓練の実施

